

<技術資料>

新타이어 爆發로 議論비 등

1971年 5月 17日 上午 1時 55分頃 日本 岐阜縣 高山市의 某自動車販賣會社의 作業場에서 同社의 從業員인 A氏는 注文이 있은 車의 普通타이어를 타이알 타이어로 바꾸기 為해서 타이어 交換作業을 行하고 있었다.

A氏는 同社에 就職하여서 1年 2個月로서 作業에는 이미 익숙해져 있었다. (同社 關係人의 말)

2本까지는 아무 어려움 없이 잘아 넣었으나 3本째에 가서 에어콤푸렛셔어로 空氣를 넣기 始作했든 바 大音響과 함께 突然 爆發. 타이어는 3m以上이나 날아 갔다. 이 事故로 A氏는 爆發한 타이어가 顏面에 衝突하여 轉倒되고 右手를 다쳐 뼈에 금이 생겨 1個月의 重傷을 입었다. 그러나 옆에서 일하고 있든 3人の 作業員은 그 刹那逃避했기 때문에 傷處는 입지 않았다.

爆發한 타이어는 이날 아침 同社가 去來商으로부터 산 4本의 타이알타이어 中의 1本으로서 爆發한 타이어를 調查해 보니 銳利한 刃物로 擊은 것처럼 縱으로 15cm 깊 라졌고 튜우브도 破裂하여 뛰어나갔고 鐵製의 휘일까지 꽉 꾸부러져 그 爆發의 무서움을 말해 주고 있었다.

同 販賣會社에서는 事故原因을 調査했든마 에어콤푸렛셔어(作業에 使用했다)는 타이어의 空氣壓이 6킬로가 된 時點에서 安全瓣이 作動하게끔 裝置가 되어 있기 때문에 空氣 過入等의 作業上 미쓰가 있었다고는 生覺이 안되고 A氏도 作業에 익숙해있기 때문에 타이어에 缺陷이 있다고 보고 某 타이어메이커에 嚴重한 抗議를 했다고 한다.

缺陷? 또는 作業미쓰? 事故의 原因은 不明이고,

前號(71年 12月號)에서도 紹介했으나 71年 3月 17日 東京都에서도 新品타이어의 交換作業中에 23歳의 젊은 이가 타이어爆發에 依해서 목숨을 잃었다는 事件이 일어났으나 이 事件을 調査한 警察에서는 被害者의 作業미쓰에 依한 것이라고 斷定하고 있다. 그 判斷資料로서 다음의 點을 들 수 있다.

① 被害者는 作業中 타이어 ゲ이지 를 使用하지 않고 있다. (空氣의 過入)

② 被害者の 튜우브 넣는 法이 나쁘지는 않았을까?

그런데 今番의 事敘에서는 유우저어로부터 缺陷타이어로 볼 수 밖에 없다는 抗議를 받고 있으나 그 根據로서 유우저어側에서는 다음과 같이 말하고 있다.

① 作業에 使用한 에어콤푸렛셔어는 타이어의 空氣壓

이 6킬로 以上이 되면 安全瓣이 作動하는 裝置로 되어 있다. (空氣의 過入이라고는 생각되지 않는다)

② 事故를 當한 A氏는 爆發이 空氣壓 3킬로 程度로 일어났다고 말하고 있다.

③ 空氣의 過入으로 타이어가 被て질 때에는 橫으로 被て질 터이다. (그러나 타이어는 縱으로 被て졌다)

이처럼 유우저어側에선 타이어, 튜우브에 無理한 空氣壓은 加하지 않았다고 主張하고 있으나 抗議를 받은 메이커는 이렇게 말하고 있다.

「爆發한 타이어의 精密検査는 아직 끝나지 않았으므로 確實한 것은 말할 수 없으나 調査한즉 팀에 타이어가 正常의으로 끼어있지 않았을 것 같은 感이 濃厚하다. 또 타이어의 內側에 타이어를 팀에 固定시킬 때에 레버이로 비틀어 흡이 2個所나 나 있었다. 이 2點이 爆發의 原因이 안되었을까?」(某 타이어메이커 技術서어 비스 關係者 談)

爆發한 타이어를 둘러싸고 이처럼 意見이 對立되고 있으나 서로의 主張에는 一理가 있다. 兩者의 主張을 公平하게 드르면 이 타이어爆發의 原因은 作業中의 팀組立의 미쓰나? 缺陷타이어나? 하는데 自然 焦點은 옮겨진다.

이 2個事件外에도 타이어의 다시 끼움에 隨伴된 事敘(팀組立作業時)는 多發化의 傾向이 있으나 여기서 다시한번 팀組立作業上的 注意事項을 再確認하여 두자.

타이어의 팀組立作業時 注意事項을 再確認하자.

타이어의 팀組立이 不完全한 狀態에 空氣壓을 加하면 타이어의 損傷뿐 아니라 人身事故의 原因으로까지 되는 수가 종종 있으나 이러한 事敘를 絶滅하기 為해서는 于先 팀組立에 關한 正確한 知識, 使用器具의 再點檢,器具의 不正한 使用을 避하는 等 些少한 注意라도 忽慢해서는 안된다.

全國 타이어工商協組聯合會가 發行한 「타이어整備」(實務編)에서 그 主된 것을 모아 보면 다음과 같은 重點項目이 있다.

타이어의 組立作業

팀에 타이어를 組立하는 方法으로서는

① 손(手)作業에 依한 方法

② 타이어, 천저어를 使用하는 方法의 二種類가 있으

나 어느 경우나 다음 사항에 注意할 것.

※ 注意事項

- ① 타이어에 异物이 붙지 않았나
- ② 발브코이의 不良한 것은 바꾸어 둘것
- ③ 튜우브가 타이어에 물려 있지 않나
- ④ 타이어의 림, 라인과 림이 바른 position에 있나
- ⑤ 空氣壓은 標準壓力으로 한다

(1) 손作業에 依한 方法의 境遇

레버, 햄머어等을 使用하되 비이드부, 림等에 흠이 없도록 한다.

(2) 타이어, 웬져어에 依한 方法

- ① 림은 얇은 쪽을 위에 둘 것
- ② 下側의 비이드를 비이드슈우에 얹어 튜우브를 안물게끔 회전시킨다.
- ③ 上部비이드를 림組立할 때 발브附近에 비이드 슈우를 얹어 회전시킨다.

(3) 튜우브레쓰 타이어의 境遇

a. 림의 點檢

- ① 림, 프렌지 및 베이스部分의 녹, 고무찌꺼기 等을 와이어브라시나 산드페이퍼로 清掃, 除去하고 흠이나 凸凹을 點檢修正한다.
- ② 變形, 損傷의 큰 것은 空氣빠짐의 原因이 되므로 使用을 피한다.

b. 발브의 裝置

- ① 발브의 고무부와 나사부의 損傷을 點檢할 것
- ② 발브의 裝置는 고무부에 비누물을 발라 裝置具를 사용하든가 또는 발브 칼을 불인체로 플라이어 等으로 단겨서 장치한다.

c. 타이어의 裝置

- ① 타이어의 비이드부나 림, 프렌지를 傷하게 하든가 굽게하지 않도록 注意할 것
- ② 타이어의 下側 비이드를 림의 드룰센터에 完全히 빠져드려가게 한 후에 타이어의 上側 비이드를 끼운다.

③ 비이드부, 림, 프렌지부에 비누물을 발라 타이어裝着을 미끄럽게 하면 좋다.

d. 에어의 充填

- ① 타이어의 비이드부가 림, 프렌지의 베이스에 실리지 않으면 에어가 빠지기 때문에 림組立을 한 타이어를 垂直으로 支撐하여 마리(床)위에서 뒤(彈)개 한다.
- ② 에어를 넣은 타이어가 完全히 림, 프렌지의 베이스에 끼워지면 規定의 空氣壓으로 한다. 空氣壓 $2.8\text{kg}/\text{cm}^2$ 로 타이어가 림, 프렌지의 베이스에 끼워지지 않을 境遇는 에어를 계속 充填하면 危險하기 때문에 에어를 뺀 후에 다시 한다.
- ③ 타이어가 림에 끼워서 꽉 맞지 않을 경우에는 튜우

브래쓰用 반드나 로오프를 使用하여 타이어, 트래드 中央部全周에 감아서 심하게 조르면 비이드가 넓어지며 림에 실리게 되므로 에어를 넣기 쉽다.

에어가 $0.7\text{kg}/\text{cm}^2$ 假量 들어가면 반드 또는 로오프를 끄르고 規定의 空氣壓으로 한다.

- ④ 타이어를 水槽에 땅게 하거나 림과 비이드의 接合部에 비누물을 塗布하여 에어 빠짐을 點檢한다.

타이어가 빠지는 事故도

서둘러야 할 유우저어에의 啓蒙

71年 5月 23일에는 大阪에서 小型트럭의 타이어가 行走中에 突然 샤프트에서 빠져 中央分離臺의 콩크리트에 激突, 橫轉하는 事故도 일어났다. (多幸으로 負傷者는 없었다)

이 事故는 타이어를 불들고 있는 보오드 6개가 全部 根元에서 부터 부러진에서 일어난 것으로 事故原因은 ① 長距離로 行走했기 때문에 생긴 金屬의 疲勞. ② 車體構造에 缺陷이 있었다. 이렇게 车中에 하나라고 보고 大阪府 科學搜查研究本部에서는 鑑定을 서둘르고 있다.

然이 나 이 事實을 ① 보오드콜크를 너무 조르므로 因하여 생긴 「被勞」로부터, 平素의 過重積載로 인한 「被勞」로부터 라고 生覺하는 소리도 많은 모양이다. 如斯한 事故의 原因이 早急히 究明되지 않으면 안되는 것도 事實이나 業界人으로서 가장 重要한 것은 유우저어에게 바른 타이어의 使用, 管理方法等을 教育하여 타이어의 事故는 곧 목숨을 잃게 되는 것이란 것을 품에 배기며 理解시켜 주어야 하지 않을까? 關係者の 보다 더한 精進을 強力히 要望하는 바이다.

<編譯者 會誌課註 : 1971年 6月號月刊 自動車
タイヤ誌에서>

타이어의 爆發事故를 크게 取報한 日本 中京地區某 新聞의記事는 센세이쇼날 한 것이었다.

