

電氣事故와 設備故障 事例

(34)

塗裝作業者の 感電事故

1. 첫말

最近 塗裝作業中에 感電事故를 일으킨 例가 報告되고 있어 紹介한다.

塗裝은 건물의 내부, 外壁등 모든곳에 實施되고 있는데 電氣設備에도 機器의 外裝이나 鐵構의 防鏽이나 美化 또는 注意喚起등 여러가지 用途에 쓰여지고 있다.

塗裝작후의 鮮明한 도장面도 날이 지나감에 따라 日光·風雨등에 의하여 再塗裝을 必要로 하게 되며 또한 모양을 바꾸어야 한다는 다른 理由에서 塗裝을 새로 하는 경우도 있다.

報告된 感電事故는 어떠한 理由인지는 모르나 어느 事例의 경우도 事故는 거의 再塗裝作業에서 일어나고 있었다.

그 答으로서는 여러가지 要因이 있겠으나 最初의 塗裝일때는 電氣設備가 아직 完成되지 않고 있었으나 再塗裝일 때는 電氣設備가一般的으로 充電되어 使用中에 있었다는 點이다.

그 用途, 目的의 普遍性에서 볼때 作業장소가 道路上이거나 높은 建物위와 같은 場所를 가리지 않고 있기 때문에 電氣設備의 近處라는 危險性이 따르는 경우가 적지 않다.

한편 塗裝作業에 종사하는 사람들이 電氣設備의 近傍에서 일을 하면서도 이별다할 危險에 相應되는 配慮를 하고 있다고는 볼 수 없다.

이는 電氣關係者와는 달리 電氣에 關한 知識이나 安全敎育을 충분히 받을 機會가 없는 것이 大部分이며 단지 電氣는 무섭다라는 概念만이 있을 뿐 電氣에 대한 技術이 없기 때문이라고 본다.

또 高所作業에서는 2次的으로 轉倒하거나 轉落의 위험성이 있는 被害가 더욱 念慮되는 경우가 많다고 생각될 수 있다.

아울든 電氣室등에 電氣의 知識이 弱한 一般作業者가 接近하거나 또는 出入하여 作業을 해야만 할 때는 關係者가 作業의 安全을 충분히 確保하도록 留意해야 할것은 當然한 일이다.

2. 事故의 狀況

小水力發電하는 山 溪谷의 깊숙한 곳에 建設된 小出力의 發電所로서 建物의 外觀은 그 發電所가相當한 年代를 經過한 것으로 보였다.


하늘은 흐려지고 있었으며 發電所의 鐵構는 폐인트칠이 낡아 再塗裝을 해야만 했었다.

또한 이 發電所에는 線路開閉器 2台의 交替工事を 同時に 하도록 되어 있었다.

이 工事を 請負맡은 것은 C 電氣工事(株)로서 该 인트工事는 關聯된 다른 業者였다.

作業의 計劃은 事前에 이미 發注者와 受注者의 擔當部署間에 이루어지고 있었다.

이에 따르면 77,000V 1號送電線 引出口의 鐵構



〈그림- 1〉 單線結線圖

의塗裝을 하기위해發電所는 10時부터 16시까지停電하도록 되어 있었다.

이날은 앞에서 말한 바와같이 10日以前부터 다른區劃에서 線路開閉器의 交替作業이 進行되고 있었으며 그電線接續도 할豫定으로 되어 있었다.

10時로 부터의停電에 앞서發電所에서는 아침 8時경부터機器의操作을 개시하고 있었으며發電機를 정지하고 1號送電線의線路開閉器도遮斷器를各各開操作, 3號線의遮斷器도開放되고 있었으며發電所는 2號線으로受電하는系統構成으로되어 있었는데母線은充電中에 있었다.

時計가 9時를 조금 지난 무렵이었다.發電所부근에는駐車하는自動車數가 늘어났으며 그 가운데는C電氣工事(株)의塗裝作業現場책임자를兼한페인트社의N氏, 業者A, B의3名의모습도보였다.

3名은작업예정장소에機材道具를車에서내려운반하고 있었는데 1號線은線路開閉器나遮斷器도끊겨있는狀態였다.

作業개시시작은 10時였으나遮斷器는 이미끊겨있었다.遮斷器에커버시이트를씌우려했다.

N氏가 이렇게생각한것도當然한일이다.커버시이트는塗料의飛沫이묻지않도록덮는것으로서N氏는業者A, B에게遮斷器의도장을위해커버를덮도록指示했었다.

發電所에는發注者の作業管理者도受注者の現場監督者도있었으나作業當日의事前打合을철저히하기위해會合도配電盤室에서實施했었다.

A와B가遮斷器의兩側에서올라가기시작한것

은停電豫定時間의 10分前이었다.

A가 먼저 위에 올라갔으나遮斷器위에올라서자마자同時에A의부르는소리가들리면서무너지듯넘어지고말았다. N氏나B도순간어떠한일이일어났는지는全然몰랐으며단지啞然하고그냥보고있었을뿐配電盤室등에서다른作業者が소리를듣고달려옴으로써어떠한事故가일어났는지를알게되었다. B自身도좀더빨리遮斷器위에올라가있었더라면A와같은事故를당했을지도모르는일이었다.

事故發生과同時에送電線은保護裝置가자동하여停止되었으며이어母線의線路開閉器를끊고遮斷器위에서意識을잃고쓰러져있는A를地上으로끌어내렸다.


곧救急車를手配하는한편人口呼吸, 心臟마사지, 患部冷水等정성을다하여應急조치를한결과 넘어진20分後意識을回復하였으므로救急車가到着하자마자急히下山하여마을에있는綜合病院에入院케했다.

患者는가슴에서등으로兩大腿部에電擊에의한충격으로顏面, 兩手等에火傷을입고있었다.


곧應急手術이있었으나患者는다음날도小康狀態를유지하면서本人의意識은正常에가까웠다.

醫師는血壓狀態도좋았으므로우선은한고비념겼다고判斷하고熱傷外科는國內에서有數의評價와設備를完備하고있는市內K病院에옮겨치료하는것이좋을것이라고判斷하고,K病院의醫師와協議한後에患者를K病院으로이송하기로했다.

救急車에看護員3名을同乘시켜1時40分경出發하여거의切半가까운地點에왔을때患者의容態가急變하여呼吸困難을일으켰다.마침가까운



〈그림- 2〉 事故發生箇所斷面圖



(그림-3) 發電所平面圖

곳에 醫科大學의 병원이 있어서 應急處置를 取했으나 3時前에 치료의 보람도 없이 47才를 一期로 死亡하고 말았다.

3. 事故의 원인

N氏는 C電氣工事(株)의 現場責任을 擅하고 있었으나 C電氣工事(株)는 塗裝部까지 實地로 없었기 때문에 塗裝商을 自社에 持込形式으로 하고 있었으며 이번 事故도 그러한 케이스에서 일어났던 것이다.

作業의 事前打合은 C電氣工事(株)塗裝部의 다른 사람과 發注者와 사이에 直接去來함으로써 N氏들에게는 그 내용만을 傳했던 것이다.

또 事故의 當日은 作業開始 시각이 10時로 決定되어 있었음에도 不拘하고 準備를 위한 作業인지는 몰라도 構内에서는 이미 作業이 시작되고 있었다.

N氏들의 塗裝作業者は 電氣設備의 도장을 한 경험을多少 갖고 있었으나 遮斷器와 線路開閉器가 開狀態에 있는 것을 停電하고 있다고 잘못 생각한 듯 했다.

또 A와 B는 現場責任者の 指示에 對하여 構内側의 母線이 充電되어 있는 것으로 생각도 않고 檢電 등 電壓이 있다는 確認 수단도 取하지 않았다.

4. 끝으로

이 事故例에서도 여러가지의 原인이 복합되어 있는 것을 알 수 있다. 그러한 것들이 준수되어 있었다면 이러한 不幸은 避할 수가 있었을 것이다.

現場責任者, 作業管理者는 作業이 시작되기 前에 停電區域, 停電時間, 場場아이스, 作業內容 安全표식의 부착方法 등에 對해서 作業者 全員에 周知 철저를 期하지 않으면 안된다. 또 作業자는 作業 개시에 앞서 作業범위내의 安全을 스스로 인식하여 착수하도록 하는 肘관을 지녀야 한다.