

가스터빈 고온부 정비기술

한천기공 김승태

1. 개요

가스터빈 발전은 연료를 연소하여 연소가스로 직접 터빈을 회전시켜 터빈에 연결된 발전기에 의해 발전하는 방식으로 연료로는 중유, 원유, 경유, 가스등을 사용한다. 주요설비는 공기압축기, 연소기, 터빈 및 발전기로 구성되며 이중 고온부는 연소기와 터빈이다.

가스터빈의 효율은 연소가스의 터빈입구온도 (T I T : TBN INLET TEMP) 에 의존하는데 현재까지 약 $1,300^{\circ}\text{C}$ 급의 가스터빈이 운전중이며 앞으로 $1,500^{\circ}\text{C}$ 급의 고효율 가스터빈에 도전하고 있으며 연소가스의 고온화는 고온부의 재료개발, 냉각기술, 코팅기법의 향상과 더불어 이루어질 수 있다.

가스터빈의 고온부 부품인 연소기, 터빈의 동익(Moving blade) 및 정익(Fixed blade) 재료로 초내열합금이 계속 개발중이며 또한 각 부품에 대한 공기냉각기술, 코팅재료 및 기법도 개발중이다. 그러나 현재 국내에서 가동중인 가스터빈은 빈번한 기동정지로 열 사이클에 의한 부품의 손상이 심각한 실정이므로 고효율 가스터빈 개발과 이에 대한 정비기술 개발이 병행하여야만 안정된 전기공급을 이룰 수 있다는 차원에서 가스터빈 고온부품의 정비기술에 대한 그 현황과 전망에 대해 살펴보고자 한다.

2. G / T 고온 부품

가스터빈의 고온부품은 연소기, 터빈의 동익 및 정익으로 이루어져 있으며 각 부품에 요구되는 주요 특성은 표 1 과 같다.

2.1 연소기

가스터빈의 연소기는 Combustion Liner 와 Transition Piece 로 구성된다.

주요 사용재료는 니켈기 초내열합금, 코발트기 초내열합금이며 주 손상기구는 열피로, 고 사이클피로 및 고온가스부식이다.

니켈기 초내열합금으로 주로 Hastelloy X 가 사용되는데 내식성 및 내산화성을 향상시키기 위해 20 % 이상의 Cr 을 함유하며 판금가공성이나 용접성을 위해 C 량은 0.1 % 이하이다. 또한 연소기의 내부에는 금속모재의 표면에 열전도율이 작은 세라믹을 코팅 (TBC : Thermal Barrier Coating) 하여 모재를 고온으로부터 보호한다.

2.2. 터빈정익

터빈의 정익은 연소기에서 연소된 고온가스를 터빈동익에 전달하는 역할을 담당하는 것으로써 손상원인은 고온부식 (Hot corrosion) 및 고온가스에 의한 침식 (High temp. erosion)이다. 정익에 사용되는 부품은 진공정밀주조법(Lost wax Investment casting)에 의한 코발트기 초내열합금으로 제조되므로 열피로강도 및 고온부식 저항성이 우수하며 니켈기 초내열합금보다 용접성이 우수하다.

2.3. 터빈동익

터빈동익은 고온가스에 의해 회전되며 주 손상원인은 고온크립과 고온부식이다. 사용재료는 진공정밀주조법에 의해 제조된 크립성질이 좋은 석출경화형 니켈기초내열합금이다. 그러나 이 재료는 용접성에 문제점이 있다. 또한 운전중 발생되는 Na_2SO_4 의 내고온부식 및 내산화성을 향상시키기 위해 동익 표면에 코팅을 실시한다.

3. 가스터빈 정비기술

가스터빈 정비기술은 각 부품별 손상원인 및 손상정도에 따라 다르지만 일반적인 정비절차는 표 2 와 같다.

3.1. 용접

가스터빈 고온 부품은 초내열합금이므로 손상부 정비방법으로 주로 가스 - 텅스텐 아크 용접 (GTAW) 법을 사용한다. 특히 석출경화형 니켈기 초내열합금의 경우 용접 전후의 열처리가 용접부의 기계적 성질에 미치는 영향은 매우 크다. (그림 1 참조)

3.2. A. D. H (Activated Diffusion Healing)

A.D.H 는 1978년 G E 에서 개발하여 가스터빈 부품정비의 한 방법으로 사용되고 있으며 주로 코발트기 초내열합금에만 적용하고 있으며 니켈기 초내열합금에 대해 개발중이다.

A.D.H 는 Filler Metal 을 사용하여 고온에서 처리하는 일종의 Brazing 방법이며 주로 터빈정익에 미세한 균열이 넓은 범위에 존재할 경우 또는 표면에 Cr 함량이 부족하여 입체 균열이 발생하였을 때 사용하는 정비방법이다. 그러나 높은 응력을 받는 부위에 발생한 큰 균열은 강도를 유지하기 위해 용접에 의해 정비하여야 한다.

A.D.H 에 사용되는 Filler Metal 은 Paste, Tape, Pre - sintered Preform 형태로 사용되며 재질은 모재의 화학성분과 유사하지만 Cr 함량이 높다. A.D.H 공정은 균열부위를 깨끗이 Grinding 한 후 Filler Metal 을 침투량을 고려하여 충분히 바른 후 진공열처리한다. A.D.H 를 완료한 후 과잉 Filler, 흘러내린 부분은 Blending 하여 제거한다.

3.3. 코팅

가스터빈 고온부 부품의 코팅방법은 열차단 코팅(TBC)과 내고온부식 코팅의 두 종류로 대별되며 그 특징은 다음과 같다.

3.3.1. 열차단 코팅 (TBC : Thermal Barrier Coating)

열차단 코팅이란 금속모재의 표면에 열전도율이 작은 세라믹을 코팅하여 모재를 고온가스로부터 보호하는 것이다. 코팅방법은 주로 Plasma spray 법이 사용되며 이때 형성된 용사피막이 열전도 방향에 수직인 충상구조를 갖고 5 - 12 % 정도의 기공을 갖고 있으므로 열전도율을 더욱 작게한다.

3.3.2. 내고온 부식 코팅

가스터빈의 열효율을 향상시키기 위해서 TiT 가 증가되고 그에 따라 고온 강도가 큰 내열합금이 필요하다. Cr함량이 크면 γ' 상 { Ni₃(Al,Ti), (Ni,Co)₃(Al,Ti) } 의 용해도 온도가 감소하므로 고온강도에 필요한 γ' 량이 감소한다. 따라서 γ' 석출경화형 니켈기 초내열합금에서는 통상 5 - 15 wt % Cr의 조성을 갖으므로 내식성이 감소된다. 운전중 Na,K 등 알카리금속 오염물과 연료중의 S가 반응하여 형성된 용융상태의 Na_2SO_4 에 의해 모재내부에 Cr-Sulfide가 형성되고 Cr 고갈지역이 형성되어 고온부식이 발생하므로 가스터빈의 정익, 동익 등에 고온강도 및 내식성을 부여하기 위해 코팅이 필수적이다. 내고온 부식 코팅은 확산코팅, Overlay 코팅법이 주로 사용되며 코팅재는 Al, MCrALY 합금 등이 주로 사용된다.

4. 결론

가스터빈의 주요부품인 Hot Gas Path 계통의 손상원인 및 정비방법을 설명했다.

주요 손상원인은 열피로, 고온크립 및 고온부식이며 이에 대한 정비방법은 용접 및 코팅이 주가 된다. 니켈기 초내열합금은 용접보수시 열처리가 부품의 기계적 특성에 미치는 영향이 크다. TBC는 주로 연소기에 적용되며 터бин동익에는 내고온 부식 코팅을 사용하며 LPPS를 이용한 Overlay 코팅 및 확산코팅이 주요 기술이다.

참고문헌

1. Elihu F. Bradley : ' Superalloys ' ASM (1988)
2. Introductory Welding Metallurgy : AWS
3. Advanced Gas Turbine Materials and Coatings : GE (1992)
4. Gas Turbine - Generator Operation Training : GE
5. GE Turbine State - of - Art Technology Semina :GE

표 1 G/T 고온부품 주요 재료

	연 소 기	정 익	동 익
요 구 되 는 특 성	크립 강도	○	○
	크립 파단 강도	○	○
	열 피로 강도	○	○
	고 싸이클 피로 강도	○	○
	내 고온 가스 부식성	○	○
	인 성		○
	고온 조직 안정성	○	○
	단 조 성		○
	주 조 성		○
	용 접 성	○	○
주요 사용 재료	판금 가공성	○	
	고 용 접	○	
비 고	Ni-based S/A Hastelloy X	Co-based S/A	Ni-based S/A
	<ul style="list-style-type: none"> • 내식성 내산화성 → Cr 20% 이상 • 판금 가공성. 용접성 → C 0.1% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> • 열피로 강도, 주조성 내 고온 부식성 우수 • Ni-based S/A 보다 용접성 우수 (냉각용 부속 부품 용접, 보수) 	<ul style="list-style-type: none"> • 고온 강도 우수 • 가장 가혹한 조건에서 사용 (고온가스, 원심력, 진동응력) • 진공 정밀 주조 (Al, Ti → 고온강도 ↑ 열간 가공성 ↓)

표 2 고온부품 정비절차

STEP # OPERATION	COMB LINER	TRANS DUCT	NOZZLE STG 1-2-3	BUCKETS STG 1-2-3
1) WORKSHEET PREP (Inspect)	X	X	X	X
2) INCOMING (Inspect)	X	X	X	X
3) DISASSEMBLY	X	X	X	
4) BLAST/ VIBROCLEAN	X	X	X	X
5) VISUAL/DIMENSION (Inspect)	X	X	X	X
6) ZYGLO (Inspect)		X		X
7) RED DYE (Inspect)		X	X	
8) METALURGICAL EVALUCATION			X	X
9) DEGREASE	X	X	X	X
10) SOLUTION ANNEAL		X	X	X
11) ULTRA SONIC CLEAN				X
12) WORKSHEET PREP (Repair)	X	X	X	X
13) STRIP COATING		X	X	X
14) SOLUTION AGE		X	X	X
15) FLUORIDE ION CLEAN			X	
16) COLD/HOT FORM	X	X	X	
17) PREP TO WELD/ ADH	X	X	X	X
18) WELD	X	X	X	X
19) A.D.H.			X	X
20) GRIND/POLISH	X	X	X	X
21) HOT ISOSTATIC PRESS				X
22) MACHINE	X	X	X	X
23) X-RAY	X	X	X	X
24) SHOT PEEN				X
25) COAT	X	X	X	X
26) MOMENT WEIGH AND CHART				X
27) HARMONIC ANALYSIS			X	
28) FINAL INSPECT	X	X	X	X




그림 1 석출경화형 니켈기 초내열합금의 용접부 기계적 성질