

북한산 국립공원 내 군부대 유격장 침출수 및 주변 하천수 오염 평가

조호영^{*1}, 허철호², 김성용³, 홍정기¹, 최상훈⁴

¹고려대학교 지구환경과학과, ²국립공원관리공단 국립공원연구원,

³한국지질자원연구원 정책연구부, ⁴충북대학교 지구환경과학과

요약

경기도 양주시 장흥면 교현리에 위치하고 있는 북한산 국립공원 내 군부대 유격장 매립지로부터 유출되는 침출수로 인하여 하천에 갈색의 침전물이 존재함에 따라 주변 하천 및 하천 퇴적토의 오염도를 조사하였다. 매립지 옹벽 배수관으로부터 직접 유출되는 침출수와 주변 하천수를 채취하여 현장에서 온도, 수소이온농도 (pH), 수리전도도(EC) 등을 측정하였고, 고려대학교 전략광물자원연구센터에서 양이온 및 음이온을 분석하였다. 매립지 배수관 아래에 형성된 갈색 침전물을 채취하여 HNO₃-HF-HClO₄ 혼합강산으로 완전 용해한 후 중금속 전분석을 실시하였고, 광물동정을 위하여 XRD 분석을 수행하였다. 하천에서 채취된 퇴적토에 대한 분석은 0.1N HCl 약산 추출법인 토양오염공정시험법으로 실시하였다. 침출수에 대한 수질분석 결과 침출수의 pH는 5.6~6.5로 약 산성을 나타내었고, 철(7.6~12.6 mg/L)과 망간(1.5~3.1 mg/L)이 먹는 물 기준의 심미적 영향물질 기준을 초과할 뿐 다른 중금속 농도는 하천수질 기준 뿐만 아니라 먹는 물 기준도 만족하였다. 하천수는 환경부 수질환경보전법(1996)에 의한 상수원수 1급 하천 수질 기준과 먹는 물 기준을 모두 만족하는 것으로 나타났다. 하천퇴적토의 중금속 함량은 토양환경기준법의 토양오염우려기준보다 상당히 작은 값을 나타낸다. 침전물의 화학조성은 Fe(47.2~51.5 wt%), Al(0.1~0.6 wt%)로서 Fe가 우세한 것으로 나타났고, XRD 분석결과 갈색 침전물은 철(Fe)수산화물임을 알 수 있었다. 따라서 본 조사 결과 매립지 옹벽 배수관으로부터 유출되는 침출수는 철과 망간을 다량 함유하고 있으나 저수지 물, 빗물 등에 의해 혼합, 희석되어 pH가 증가하여 배수관 아래에 대부분 침전되어 하천의 수질과 퇴적토에는 영향을 주지 않는 것으로 판단된다.