

## 백열전구 제조라인의 공정관리 항목(Ⅰ)

張 禹 鎮

〈서울產業大 電氣工學科 教授, 本學會 理事〉

### 1. 개 요

최근 백열전구 업체는 설비의 유형으로 보아 고속화 실렉스라인 가동업체, 일반 실렉스라인과 반자동기계 병합가동업체, 반자동기계 가동업체, 수동작업라인 가동업체 등으로 구분해 볼 수 있으며 어느 업체든 생산성 향상과 고품질의 제품을 생산하기 위하여 무한한 노력을 경주하고 있다. 그러나 관리 방식에 있어서는 몇 업체를 제외하고 체계화된 공정관리 체계를 수립 시행치 못하고 있는 실정이며 제조라인의 관리자와 기능공의 숙달 정도에 따라 생산성의 향상과 최종의 품질을 유지시켜가는 현황으로 볼 수 있다.

타품종의 생산공정 관리도 백열전구 제조라인과 유사하리라 생각되지만 전구류의 제조공정은 유리제품의 특수성과 전구류의 특성상 완제품 상태에서만 제품의 품질특성과 공정관리 상태를 확인할 수 있는 특성 때문에 제조현장에서 체계화된 공정관리 방법만이 생산성의 향상과 고품질의 제품을 생산할 수 있다고 생각되어 학술적 측면보다가는 공정에서 꼭 확인하여야 할 공정관리 항목에 대하여 전구 제조 기술책자(1980년 한국조명 공업협동조합 발행)와 공정관리 실무 경험자들의 도움으로 정리하여 보았다.

자료 정리 방법상 ① 공정관리 항목 ② 공정관리 항목과 불량 발생요인의 원인조치 방법 및 시기 ③ 사용원자재의 수입검사 ④ 제품검사로 구분 정리되면 현장 실무자에게 좋은 자료가 될 것

으로 생각되며 일차적으로 제조공정별 공정관리 항목을 중심으로 정리하여 보았으므로 미약하나마 현장 관리자들에게 보탬이 되었으면 한다.

### 2. 공정순서별 공정관리 항목에 대한 정의, 현상 및 한계, 조사측정 방법

#### 2.1 후레아 제조 공정

##### 가) 공정관리 항목의 세부구분

치수 a) 사용관유리 직경 b) 전장(길이)

c) 후레아 스커트 직경

외관 a) 크랙

    ① 절단부크랙 ② 몸통부 크랙

    ③ 스커트부 크랙

    b) 스커트부 무늬 및 원형상태

    c) 절단부 그레이징 상태




##### 나) 세부 항목별 정의, 현상 및 한계 조사 측정 방법 치수




###### 2.1.1 치수

###### a) 사용관유리직경

- 정의 : 사용 관유리의 지름을 말한다.
- 현상 및 한계 : 각 회사별 반제품 규격에 따르며 한계 허용오차는 관유리 제조사의 제품규격 허용 오차에 따름이 좋다.
- 조사측정방법 : 버니아 캘리퍼스로 외경을 측정한다.
- 참고 : 관유리의 직경은 제품 규격상의 배기 관의 선택과 유리구의 봉지부 직경 · 스템제조시

표. 백열전구 제조 공정도 및 공정관리 항목

순서	공정명	공정도	원자재명	공정관리 항목
1	후레아		스템관	치수외관
2	스템		배기관 도입선	치수외관 왜곡 배기목 강도
3	계선		폴리 브렌선 필라 멘트 게터	치수외관 계터

순서	공정명	공정도	원자재명	공정관리 항목
4	(유리구 제조) 봉지 (전처리)		유리구 제조 봉 지 (전처리)	치수외관 왜온
5	배기		주입 GAS	치수 온도 주입 GAS압 외관 전공도
6	베이싱 (시멘트 주입)		접착제 베이스 납	치수 외온 성능 구전

순서	공정명	공정도	원자재명	공정관리 항목
7	포장(첨등)			외판 첨등 전압 포장 상태
8	출하			
				원자재 저장 주공정 보조공정 출하현상

핀처부 두께 등이 검토되어 선택되어 진다.

### b) 전장(후레아 길이)

- 정의 : 후레아 스커트부 하단에서 절단부까지의 거리를 말한다.

- 현상 및 한계 : 각 회사별 반제품 규격에 따르며 허용 오차는 완제품의 광중심거리를 감안하여 가능한한 적을수록 좋으며 일반적으로  $\pm 0.5\text{mm}$ 가 적당하다.

- 조사측정방법 : 버니아 캘리퍼스로 후레아 스커트 하단에서 절단부위까지의 거리를 측정한다.




그림 1. 후레아의 형상

- 참고 : ① 후레아 길이의 편차가 크면 스텝 제조 과정에서 배기관의 편차가 커지게 되며 배기 설비 유형에 따라 배기 작업에 영향을 주게 된다.

② 후레아 길이의 편차가 크면 완제품에서 광 중심거리와 편차로 인하여 일부 아이템에서는(R타입 구·소형전구) 전구의 성능에 영향을 줄 수 있다(R타입 구에서는 빔각도 소형전구 유리구의 온도 한계 등).

### c) 후레아 스커트 직경

- 정의 : 후레아 스커트의 지름을 말한다.

- 현상 및 한계 : 각 회사별 반제품 규격에 따르며 허용 오차는 일반적으로  $\pm 0.5\text{mm}$ 가 적당하다.

- 조사측정방법 : 버니아 캘리퍼스로 형성된 스커트의 지름을 측정한다.

- 참고 : ① 후레아 스커트 직경은 봉지 작업과정에서 봉지부 형성과 직접적인 영향을 미치므로

중요하게 관리되어야 할 항목이며 후레아의 전장과 후레아 스커트의 직경은 공정에서 관리의 편의성을 위하여 한계 게이지를 제작 사용하면 편리하게 관리할 수 있다(그림 2. 후레아 한계 게이지 개략도 참조).

② 후레아 스커트의 각도는 별도 규정하지 않았으나 일반적으로 3가지 유형으로 생산되고 있으며 봉지작업 방식에 따라 일관된 형상으로 관리되어야 한다.

(그림 3. 후레아 한계 게이지(전장 스커트 유형) 개략도).

후레아 규격이 전장  $30 \pm 0.5\text{mm}$  스커트 외경  $23 \pm 0.5\text{mm}$ 인 한계 게이지(Go, No Go gage)

## 2.1.2 외관

### a) 크랙

- 정의 : 후레아의 절단부 · 몸통부위 · 스커트 형성부위에 내외부가 관통되거나 관통되지 않은 크랙이 발생된 것

- 현상 및 한계 : 후레아 부위에 내외부위가 관통되거나 관통되지 않은 크랙이 있어서는 안된다.

- 조사측정방법 : 개별로 스텐드 또는 선별 작업대 위에서 육안조사

- 참고 : ① 절단부 크랙 또는 쪽 떨어짐 현상은 스템제조 과정에서 생산성 저하, 듀엣산화 압착부 살두께 저하요인으로 나타낼 수 있다.

② 몸통부 트랙은 배기 작업과정에서 진공불량요인으로 발생될 수 있으며 완제품 상태에서도 전구 내외부의 기밀상태 파괴로 인하여 진행성 진공불량을 초래 할 수 있다.

③ 후레아 스커트부 크랙은 봉지 작업과정에서 봉지 작업 불량부 요인으로 나타날 수 있다.

④ 후레아부 크랙은 확산된 빛 위에서 보면 쉽게 선별할 수 있다.

### b) 스커트부 원형 상태

- 정의 : 스커트부 형성 상태가 정원에 가까운 정도를 말한다.

- 현상 및 한계 : ① 스커트 끝부위는 정원에 근접 할수록 좋으므로 회사별 공정 능력에 따라 한도 견본을 설정 관리하면 좋다.

② 스커트 형성 부위에 줄무늬 현상이 심하게




그림 2. 후레아 한계 게이지 개략도  
그림 3. 후레아 한계 게이지(전장스커트 유형)  
나타나서는 안된다.

- 조사측정방법 : 육안으로 한도 견본과 비교조사

- 참고 : 봉지 작업 과정에서 봉지 모양을 형성시키는(일정하게) 것에 영향을 준다.

### c) 절단부 마무리(그레이징) 상태

- 정의 : 후레아 절단 부위의 절단면을 버너 불꽃을 사용하여 수평으로 매끄럽게 마무리하여 주는 것

- 현상 및 한계 : 절단 부위가 요철이 없이 매끄럽게 마무리되어야 한다.

### d) 조사측정방법 : 육안조사

- 참고 : 스템 제조 공정에서 예열구간의 후레아 크랙을 예방할 수 있으며 스템 M/C의 후레아 밸침(포금대) 위에 절단 부위를 밀착 일정거리를 유지하여 듀엣 산화 예방 효과를 볼 수 있다.

## 2.2 스템 공정

### 가) 공정 관리 항목의 세부 구분

- 치수 a) 유리봉길이 b) 후레아 길이  
c) 배기판길이 d) 내부도입선 길이  
e) 외부도입선 길이 f) 배기홀 크기  
g) 핀칭부 두께

- 외관 a) 듀엣 색상 b) 유리봉 센타  
c) 후레아 센타 d) 도입선 위치  
e) 크랙 ① 유리봉크랙 ② 핀칭부크랙

## (c) 후레아크랙 ④ 배기관트랙

- f) 스템핀칭불량 g) 배기관 마무리불량
- h) 도입선 산화 i) 무공

의곡 : 의곡(아닐링 온도)

배기목 강도

## 나) 세부 항목별 정의 · 현상 및 한계 조사측정

## 방법

## 2.2.1 치수

## a) 유리봉길이

- 정의 : 스템어깨 부위에서 유리봉 끝까지의 길이를 말한다.

- 현상 및 한계 : 각 회사별 제품규격별 반제품규격에 따르며 한계 허용오차는  $\pm 0.5\text{mm}$ 가 무난하다.

- 조사측정방법 : 버니아 캘리퍼스로 스템의 어깨 부위에서 유리봉 끝부위까지의 길이를 측정한다.

- 참고 : ① 물리브덴 지지선과 내부도입선의 길이가 일정함으로 계선 작업시 계선장(필라멘트 늘어남 정도)과 계선 모양에 영향을 준다.

② 길이의 편차가 크면 앵커 작업에 영향을 주고 앵커 베른의 크기가 일정치 못하여 외관상 결함을 초래한다.

## b) 후레아 길이

- 정의 : 후레아 스커트 하단에서 스템 제조과정 중 스템어깨를 형성하는 과정에 따라 허용오차가 크게 발생되나 일반적으로  $\pm 0.5\text{mm}$  정도가 좋다.

- 조사측정방법 : 버니아 캘리퍼스로 후레아 스커트 하단에서 스템어깨부위까지의 길이를 측정한다.

- 참고 : ① 허용오차가 크면 제품의 광중심 거리에 영향을 주며 스템어깨 모양을 유지시키기 위하여 필요한 검사 항목이다.

## c) 배기관 길이

- 정의 : 후레아 스커트 하단에서 배기관 끝까지의 길이를 말한다.

- 현상 및 한계 : 각 회사별 반제품 규격에 규정된 것으로 하며 허용오차는 배기 기계의 공정능력에 따라 달라질 수 있으며 일반적으로  $\pm 1.0\text{mm}$  정도가 무난하다.




그림 4. 스템의 형상

- 조사측정방법 : 버니아 캘리퍼스로 후레아 스커트 하단에서 배기관 끝까지의 길이를 측정한다.

- 참고 : 배기관 길이의 편차가 크게 발생되면 배기 해드의 구조에 따라 달라질 수도 있겠으나 배기 과정에서 미세 진공 불량 발생 가능성이 있으며 개스 주입후 배기관 마무리 길이 편차를 크게 한다.

## d) 내부 도입선 길이

- 정의 : 스템어깨 부위에서 내부도입선 끝까지의 길이를 말한다.

- 현상 및 한계 : 각 회사별 반제품 규격에 따르며 허용오차는  $\pm 0.5\text{mm}$ 가 좋다.

- 조사측정방법 : 버니아 캘리퍼스로 스템어깨부에서 도입선 끝까지의 길이를 측정한다.

- 참고 : ① 도입선 길이의 편차가 크면 수동

작업시나 도입선 절단 과정이 없는 자동계선기에서 계선작업시 도입선 접힘 상태가 일정치 못하여 외관 불량 유발 할 수 있다.

#### e) 외부 도입선 길이

- 정의 : 후레아 스커트 하단부에서부터 배기관 방향으로 노출된 도입선의 길이
- 현상 및 한계 : 각 회사별 반제품 규격에 따르며 허용오차는  $\pm 1\text{mm}$  정도가 무난하다.
- 조사측정방법 : 베니아 캘리퍼스로 후레아 스커트 하단부에서 외부로 노출된 도입선의 길이를 측정한다.
- 참고 : 외부 도입선 규격 설정시 불필요하게 길게 설정하면 베이싱 공정에서 작업에 영향을 줄 수 있다.

#### f) 배기홀(구멍) 크기

- 정의 : 스템 펀칭봉 위에 배기작업을 위하여 만들어진 구멍의 크기를 말한다.
- 현상 및 한계 : 구멍의 크기는 압착부의 양쪽 듀엣선에 균접하지 말아야 하고 사용 배기관의 내부직경 허용오차 하한보다 적지 않아야 한다.
- 조사측정방법 : 육안으로 압착부의 도입선(듀엣선) 부의 균접 여부를 확인하며 직경은 배기관 규격별 한계 게이지를 제작 구멍의 내부를 통과시켜 본다.
- 참고 : 구멍의 형성과정에서 필요없이 커지며 듀엣선과 외부도입선 용접부 부위에 미세 크랙을 유발 진공 불량의 가능성이 있으며 배기관의 내부 직경보다 적게되면 진공의 속도가 느려져 진공 불량의 원인이 될 수 있다.

#### g) 펀칭부 두께

- 정의 : 스템의 펀칭부의 두께를 말한다.
- 현상 및 한계 : 각 회사별 반제품 규격에 따르며 허용오차는  $\pm 0.2\text{mm}$  정도가 좋다.
- 조사측정방법 : 베니아 캘리퍼스로 압축 부위의 두께를 측정한다.
- 참고 : ① 펀칭부가 두꺼울 경우 스템리크의 영향을 줄 수 있으며 ② 펀칭부가 얇을 경우 단선 발생시 전구의 폭발 가능성이 있다.

### 2.2.2 외관

#### a) 듀엣 색상

- 정의 : 스템 제조후 완전히 식은 상태에서 펀칭부 내부에 위치한 듀엣 선의 색상

- 현상 및 한계 : 일반적으로 듀엣 원선의 색상을 유지 시키는 것이 바람직하다.

- 조사측정방법 : ① 육안으로 한도 견본과 비교 조사한다.

② 듀엣부위에 기포가 발생되었거나 듀엣의 색상이 회색·검은색으로 변화하였을 경우 d)항의 조사 측정 방법에 따라 정밀 조사한다.

- 참고 : ① 일반적으로 듀엣의 색상은 붉게 나타나며 듀엣 원선의 종류에 따라 정도의 차이를 나타낸다.

② 스템 제조과정에서 가열의 정도에 따라 적색→황적색→흰색→검정색 과정으로 나타나며 가열이 심하게된 경우 듀엣선의 심선과 동피막의 접착 상태가 물량 미세 진공 물량을 유발시킬 수 있다.

③ 어떤 경우에는 듀엣 색상과 무관하게 듀엣선 제조과정의 잘못으로 심선과 동 피막의 접합부위에 리크가 발생될 수 있다.

#### ④ 듀엣선의 구조




그림 5. 듀엣선의 구조

#### b) 유리봉 센터

- 정의 : 스템 배기관을 기준으로 유리봉의 길이 일직선 상에서 기울기 정도

- 현상 및 한계 : 배기관을 기준선으로 일직선 상에 위치하여야 한다.

- 조사측정방법 : 육안으로 한도 견본과 비교

- 참고 : ① 앵커 작업시 작업 불량 유발

② 외관상 결함 발생

#### c) 후레아 센터

- 정의 : 스템 배기관을 중심선으로 할 때 후레아 스커트 하단의 수평기울기 정도를 말한다.

- 현상 및 한계 : 배기관을 중심선으로 수평을 유지해야 한다.

- 조사측정방법 : 육안으로 한도 계본과 비교
- 참고 : ① 봉지 작업 과정에서 봉지부 모양 형성과정에 영향을 미친다.
- ② 봉지부 모양에 따라 접착강도(BaSe)에 영향을 준다.
- ③ 봉지 작업후 스템의 위치가 유리구의 내부 중앙에 위치하지 못하므로 외관이 나빠진다.

#### d) 도입선 위치

- 정의 : 스템의 핀칭부 내에 듀엣선이 위치한 정도

- 현상 및 한계 : 반제품의 규격에 따른다.
- 조사측정방법 : ① 육안으로 한도 견본과 비교한다(도입선 용접부 위치 전후 좌우 치우침 정도를 함께 조사).
- ② 좌우측 방향으로(사선으로 위치한 시료 포함) 한계이상 치우침이 발생된 시료에 대하여는 잉크액 침투 시험을 시행하여 최근의 현상을 중점 체크하여야 한다.
- 수성 잉크펜을 사용하여 크랙 발생이 예상되는 부위에 약 1분간 문지른 다음 대기압 상태에서 5분정도 보관후 표면의 잉크를 제거하고 잉크액의 침투 여부를 확인한다.

- 좀더 확실한 방법으로서는 예상 시료(스템)를 사용하여 진공상태의 배기구를 제작하여 후레아 내부에 잉크액을 충전시킨다음 대기압보다 높은 압력하에서( $2\text{kg/cm}^2$ ) 1시간정도 보관후 잉크의 침투 여부를 확인할 수 있다.
- 잉크의 색상은 청색이나 적색을 사용하면 구분이 난이할 경우가 생길 수 있으므로 녹색 잉크를 사용하면 좋다.

- 참고 : 듀엣선의 위치가 한계기준을 벗어날 경우 미세 리크 현상으로 인하여 진행성 진공 불량의 원인이 된다.

#### e) 크랙

- 정의 : 스템의 각 부위별에 발생된 크랙 현상
- 현상 및 한계 : 스템의 각 부위별에 관통하거나 관통되지 않은 크랙이 있어서는 안된다.
- 조사측정방법 : 육안 및 확대경으로 크랙 발생 유무를 조사한다(후레아 크랙과 동일하게 확산 빛 위에서 조사하여 능률적임).

- 참고 : ① 유리봉크랙은 앵커작업이 불가하거나 앵커 바련의 형성이 용이하지 못하다.

- ② 핀칭부 및 후레아 크랙은 봉지 배기 작업을 용이하지 못하게 하거나 완제품에서 진행성 진공 불량의 요인이 되기도 한다.

- ③ 배기관끌 부위 크랙은 배기작업이 불가하거나 진공에 영향을 줄 수 있다.

#### f) 스템 핀칭 불량

- 정의 : 스템의 듀엣 선과 유리와 충분히 압착되지 못한것

- 현상 및 한계 : 듀엣 선과 유리가 기밀 파괴되어서는 안된다.

- 조사측정방법 : 육안 또는 확대경으로 압착여부를 확인하여 의심나는 시료에 대하여서는 (d)항의 조사측정방법 중 잉크침투 시험을 수행한다.

- 참고 : 전구 내부와 외부의 기밀유지가 불가능하므로 배기 작업시 진공불량으로 발생되거나 미세할 경우 진행성 진공 불량의 요인이 된다.

#### g) 배기관 끝 마무리 상태

- 정의 : 배기관 끝 부위의 외경이 매끄럽게 만들어진 정도

- 현상 및 한계 : 배기관 끝의 외경부위가 요철이 없이 매끄럽게 그레이징되어야 한다. 이때 내경은 축소되어서는 안된다.

- 조사측정방법 : 육안으로 배기관 끝 부위의 마무리 상태를 확인하며 내경의 축소 여부를 동시에 확인한다.

- 참고 : ① 배기 헤드에 배기관 삽입시 삽입을 용이하게 하며 배기 고무의 손상을 예방한다.

- ② 외경을 과도하게 마무리 시키면 배기관 내경의 축소로 인하여 진공의 속도를 느리게 하므로 진공불량의 원인이 된다.

#### h) 도입선 산화

- 정의 : 내부 도입선 부위가 원 색상을 유지하지 못하고 변색된 것

- 현상 및 한계 : 아닐링 공정을 거치는 스템 제조 기계에서는 내부도입선 전체 길이의 1/3 이상이 산화 또는 변색이 되지 않게 규격을 정하는 것이 바람직하다. 그러나 아닐링을 사용하지 않은 스템기계 방식에서는 별도 규격을 한정하지

않을 수 있다.

- 조사측정방법 : 육안으로 내부도입선의 변색 여부를 확인
- 참고 : ① 전구의 외관 품질 저하요인  
② 끝부위 산화의 정도가 심할 경우 필터멘트 압착시 문제 발생으로 전기적 쇼트를 유발시킬 가능성이 있다.

### i) 무공

- 정의 : 스템 핀칭부에 배기 구멍 형성이 되어 있지 않은것
- 현상 및 한계 : 사용 배기관 내부직경의 최소 허용오차 이상의 구멍이 형성되어 있어야 한다.
- 조사측정방법 : 배기구멍의 형성여부를 육안으로 확인하여 구멍규격의 확인 필요시는 한계 게이지를 사용 확인한다.
- 참고 : 배기구멍이 형성되지 않으면 봉지 작업과정에서 내부 공기의 열팽창으로 인하여 후레아 스커트와 유리구의 접합이 불가능하여 진다.

### 왜곡

- 정의 : 스템 핀칭부위가 고온에서 냉각되는 과정에서 응력에 의하여 발생되는 변형으로 인장응력과 압축응력이 해소되지 않거나 해소된 상태
- 현상 및 한계 : 육안으로는 식별이 불가하므로

로 현장 관리용으로 시공되는 왜곡검사기를 활용 한도견본을 설정함이 좋다.

- ① 아닐링을 실시하는 스템기계에서는 해소된 상태의 한도견본

② 아닐링을 실시하지 않은 스템기계에서는 응력이 잔류한 정도의 한도견본을 선정

- 조사측정방법 : 왜곡검사기에서 육안으로 한도견본과 비교한다.

- 참고 : 핀칭 부위의 왜곡이 검지되는 상태가 한계를 벗어나는 경우 봉지 배기 과정에서 핀칭부 크랙을 유발 진공 불량의 원인이 될 수 있으며 전구 제조후 진행성 불량으로 진공불량이 발생된다.

### 배기목 강도

- 정의 : 배기구멍 부위의 대기관이 접합되어 있는 상태의 강도

- 현상 및 한계 : 회사별 설비의 유형에 따라 (봉지, 배기)강도의 한계를 설정 관리하여야 한다.

- 조사측정방법 : 스템 핀칭부를 염지와 검지로 잡고 일정 무게의 추를 배기관의 일정위치로 들어 올려 배기관의 파손 여부를 확인한다.

- 참고 : 배관의 강도가 약하면 봉지 배기 작업과정에서 작업 불량으로 나타나게되어 생산성이 떨어진다.