

부분무치악케이스의 심미적 고려

그림 254. 상악전치부 우측 2번이 상실된 경우이다. 이 경우 1번 원심과 3번 근심간의 거리가 7미리는 되어야 임프란트 식립시에 임프란트 머리부위에서 장애를 받지 아니한다. 더구나, 1번 치아나 3번 치아의 치근을 임프란트자체가 건드릴 수도 있으며 이 경우 인접치의 치근의 흡수나, Vitality의 상실, 또는 Osseointegration의 실패도 가져올 수 있다. 이것이 single tooth implant가 어려운 시술의 한 원인이 된다.

그림 255. 이환자는 Nonrotating type의 Conical Abutment를 사용하여, Gold-cylinder 위에 wax-up, casting한 상태로 금속구조물을 구강내에 시적하는 상태이다. 여기서 문제는 Gold-screw의 노출 방향이 순족을 향하여 있다는 점이다. 이는 그림 256에서 처럼 옆에서 보면 더욱 명확하여진다.

그러나 그림 257에서 처럼 밑에서 보면 Gold-screw의 노출방향이 Incisal edge에서 약간 벗어나는 상태이다. 이런 경우의 해결책은 2번 치아 자체를 다소 앞으로 튀어나오게 Porcelain Build-up하는 것이다. 이러한 예상은 다소 환자에게서 떨어져서 관찰하여 보아 더욱 확실하여졌다.(그림 258)




그림 254




그림 257




그림 255



그림 258




그림 256




그림 259

경북대학교 보철학교실
부교수 조 성 암




그림 260




그림 263




그림 261



그림 264




그림 262




그림 265

그림 259. 도재를 축성하여 다시 구강내에서 시적한 모습.

이 경우 Gold-screw에 드라이버로 작업을 하기 위하여 접근하기 쉽게 설측 구멍의 경계를 Gold-cylinder 수준까지 내려주는 것이 매우 중요하다.

그림 260. Gold-screw에 드라이버가 접근하도록 하기 위하여 Gold-cylinder 설측입구에서 설면에 거의 90도가 되도록 wax-up 하여야만 한다. 이 환자는 Nonrotating Type의 Gold-cylinder를 사용하여 임프란트 상부구조물 자체에서 회전을 막아주게 된다. 이는 다음 환자와 비교할 수 있다.(그림 261~265)

그림 261. 하악좌측 1번을 임프란트 보철로 수복하기 위해 모형상에서 도재축성이 끝난 모습.

그림 262. 이 Gold-cylinder는 Rotating type이 아니어서 금속구조물을 만들때에 설측에 회전을 방지하기 위하여 인접치아쪽으로 wing 비슷하게 wax-up을 하였다.

그림 263. 양쪽에 wing이 보인다.

그림 264. 구강내에서 시적한 모습

그림 265. 전방에서의 모습

(다음호에 계속)