


## 기계분야

### 1. 재해발생경위


경북 포항시에 소재한 ○○제강 후판공장에서 철제품 이송용 로울러기의 하부에 윤활유를 주입하던 중 이를 보지 못한 리프트 운전자가 리프트를 작동시켜 윤활유 주입작업자가 리프트와 H-Beam사이에 머리가 협착되어 사망한 재해임.



### 2. 재해발생요인

- 가. 리프트와 H-Beam사이에 협착점형성
- 나. 정비 등의 작업시 안전조치 불이행
- 다. 윤활유 배관 주유방법 불량

### 3. 특성요인도



### 4. 동종재해예방대책

#### 가. 협착점 제거

- 리프트와 H-Beam사이의 협착점을 구조변경하여 제거 실시

나. 정비 등의 작업은 안전조치 이행후 작업 실시

- 정비작업을 하기전에 안전조치 (기계정지, 시건장치, 표지판 부착 등)후 작업 실시

다. 윤활유배관주유시 작업방법변경

- 윤활유배관에 끝단의 윤활커플링에 주유하는 펌핑방식으로 변경 실시

### 5. 법위반 사항

#### ◎ 사업주 관련사항

- 법 제23조 : 안전상의 조치위반 5년 이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금

- 법 제31조 제3항 : 유해 · 위험작업 근로자에게 특별안전교육 미실시시 500만원이하 벌금


#### ◎ 안전관리자, 관리감독자 관련사항

- 법 제31조 제3항 : 유해 · 위험작업 근로자에게 특별안전교육 미실시시 500만원이하 벌금

## 전기분야

### 1. 재해발생경위


전남 보성군 소재 ○○공업사 정비고에서 피재자가 레미콘 트럭 드럼 호퍼입구를 자동전격방지기가 미부착된 교류아크용접기로 용접중 근로자 신체에 접촉되어 감전 사망함.



### 2. 재해발생요인

- 가. 자동전격방지기 미설치
- 나. 보호구 미착용
- 다. 관리감독 불충분

### 3. 특성요인도



### 4. 동종재해예방대책

- 가. 자동전격방지기 설치
  - 안전전압 이하로 강하시켜 감전재해를 예방할 수 있는 자동전격방지기를 부착하여 사용할 것.
- 나. 용접작업에 적합한 보호구 착용
  - 용접작업 시 감전재해예방을 위해 적합한 보호구를 반드시 착용후 작업할 것
- 다. 관리감독 철저
  - 작업시작전 보호구·방호장치의 설치, 동작 여부 등 관리감독을 철저히 할 것

### 5. 법위반 사항

#### ◎ 사업주 관련사항

- 법 제23조 : 안전상의 조치위반 5년 이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금
- 법 제31조 제3항 : 유해·위험작업 근로자에게 특별안전교육 미실시시 500만원이하 벌금


#### ◎ 안전관리자, 관리감독자 관련사항

- 법 제31조 제3항 : 유해·위험작업 근로자에게 특별안전교육 미실시시 500만원이하 벌금

## 화공분야

### 1. 재해발생경위

경남에 소재한 ○○사업장 산소제조 공기분리장에서 압축정제후 배출하는 폐질소가스 ( $N_2$ )를 대기로 방출시키는 소음탑내부 이상유무점검자 A가 질식한 것을 발견후 구출하다가 함께 질식 사망한 재해임.



### 2. 재해발생요인

- 가. 소음탑 출입구에 시건장치 미부착
- 나. 송기마스크 및 피난용구 미비치
- 다. 산소결핍위험장소 접근시 사전 환기조치 미실시
- 라. 작업전 산소농도 측정 미실시

### 3. 특성요인도

### 4. 동종재해예방대책

#### 가. 환기에 의한 산소농도유지

- 산소농도를 측정하여 산소농도 18% 이상 유지되도록 환기실시

#### 나. 작업전 사전조사 및 확인

- 산소결핍 우려장소에서 작업할 때는 사전에 작업환경을 조사하고 안전조치후 작업착수

#### 다. 송기마스크 등 보호구 착용

- 송기마스크를 착용시키고 추락·전도의 우려가 있을 때는 안전대 등의 안전용구를 비치

#### 라. 출입금지 및 안전표지판 게시

#### 마. 안전담당자의 지정 및 배치

- 안전담당자가 작업지휘하고 입회시에만 작업실시


### 5. 법위반 사항

#### ◎ 사업주 관련사항

- 법 제23조 : 안전상의 조치위반 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금
- 법 제31조 제3항 : 유해·위험작업 근로자에게 특별안전교육 미실시시 500만원이하 벌금

#### ◎ 안전관리자, 관리감독자 관련사항


- 법 제31조 제3항 : 유해·위험작업 근로자에게 특별안전교육 미실시시 500만원이하 벌금



## 건설분야

### 1. 재해발생경위


충북 괴산군 소재 ○○개발(주) 도로 확·포장공사현장에서 용수로 벽체 내측 거푸집 조립 작업중 벽체 거푸집이 조립 작업중이던 피재자에게 전도되는 거푸집에 깔려 사망한 재해임.



### 2. 재해발생요인

- 가. 거푸집 동바리 조립 방법불량
- 나. 안전담당자 미배치
- 다. 안전보건교육 미실시

### 3. 특성요인도



### 4. 동종재해예방대책

- 가. 거푸집 동바리조립 철저
  - 거푸집 조립시 이음매, 마디 등 부재의 배치 및 치수가 명시된 대로 정확히 시공
- 나. 전도방지조치 철저
  - 작업방법을 개선하여 충분한 지지기초의 거푸집 전도방지 조치 철저
- 다. 안전담당자 지정 및 배치
  - 안전담당자가 작업지휘하고 입회시에만 작업실시
- 라. 안전보건교육 실시
  - 작업시작전에 안전보건교육 실시

### 5. 법위반 사항

- ◎ 사업주 관련사항
  - 법 제14조 : 안전담당자 미지정시 1천만원 이하의 과태료 부과
  - 법 제23조 : 안전상의 조치위반 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금
  - 법 제31조 제3항 : 유해·위험작업 근로자에게 특별안전교육 미실시시 500만원이하 벌금
- ◎ 안전관리자, 관리감독자 관련사항
  - 법 제31조 제3항 : 유해·위험작업 근로자에게 특별안전교육 미실시시 500만원이하 벌금

## 교통분야

### 1. 재해발생경위


인천 서구 소재 ○○건설(주) 아파트 신축공사장에서 지하주차장 램프로 지게차를 몰고 내려가던 중 브레이크가 작동되지 않고 뒷바퀴가 이탈되자, 이에 놀란 피해자가 뛰어내렸지만 지게차가 우측으로 회전하면서 피해자를 강타해 사망한 재해임.



### 2. 재해발생요인

- 가. 작업시작전 점검 미실시
- 나. 정비시 비규격 부품 사용 및 정기검사 미실시
- 다. 무면허자에 의한 지게차 운전


### 3. 특성요인도



## 기타분야

### 1. 재해발생경위

'99년 5월 9일 18:00분경 대전신대동 소재 ○○건설산업(주) 수질환경사업장에서 이송관로의 밸브조임상태를 점검하기 위하여 맨홀로 들어갔으나 맨홀내부의 유해가스( $H_2S$ )에 의해 질식하여 1명 사망, 1명 중경상을 입은 재해임.



### 2. 재해발생요인

- 가. 작업시작전 산소농도 또는 유해가스농도 미측정
- 나. 환기 미실시
- 다. 송기마스크 등 개인용보호구 미착용

### 3. 특성요인도

### 4. 동종재해예방대책

- 가. 환기에 의한 산소농도유지
  - 산소농도를 측정하여 산소농도 18% 이상 유지되도록 환기실시
- 나. 작업전 사전조사 및 확인
  - 산소결핍 우려장소에서 작업할 때는 사전에 작업환경을 조사하고 안전조치후 작업착수
- 다. 송기마스크 등 보호구 착용
  - 송기마스크를 착용시키고 추락·전도의 우려가 있을 때는 안전대 등의 안전용구를 비치
- 라. 출입금지 및 안전표지판 게시
- 마. 안전담당자의 지정 및 배치
  - 안전담당자가 작업지휘하고 입회시에만 작업실시

### 5. 법위반 사항

#### ◎ 사업주 관련사항

- 법 제23조 : 안전상의 조치위반 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금
- 법 제31조 제3항 : 유해·위험작업 근로자에게 특별안전교육 미실시시 500만원이하 벌금

#### ◎ 안전관리자, 관리감독자 관련사항

- 법 제31조 제3항 : 유해·위험작업 근로자에게 특별안전교육 미실시시 500만원이하 벌금

