



중독

방동제(콘크리트 동결방지제) 음용사고

▶ 재해개요


모 대학 리모델링 공사현장에서 미장공으로 일하던 재해자가 방동제가 함유되어 있는지 모르고 드럼통에 담겨 있던 시멘트용 물로 컵라면을 끓여먹고 호흡곤란 및 의식상실에 이른 재해임

▶ 재해원인

1. 유해위험물질 관리 감독 부실
2. 작업자 안전의식 미흡
3. 물질안전보건자료(MSDS) 게시 및 교육 미실시

예방대책

1. 드럼용기 곁 표면에 물질명 및 경고표지 부착
2. 마시는 물과 혼동되지 않도록 관리 철저
3. 물질안전보건자료(MSDS) 게시 및 교육 실시



끼임

자동포장기 점검 중
설비에 끼임

▶ 재해개요

모 제조사업장에서 재해자가 자동포장기의 가동 상태가 불량하자 자동포장기의 게이트가드를 열고 설비 내부에서 점검을 하던 중 갑자기 포장기가 작동하여 트랜스퍼와 프레임(설비 본체) 사이에 끼여 사망한 재해임

▶ 재해원인

1. 자동포장기 전원을 차단하지 않고 점검작업 실시
2. 게이트가드 인터록 장치의 임의 해체·사용
3. 전담 정비원이 아닌 운전원이 직접 설비의 정비작업 실시

예방대책

1. 자동포장기 메인 전원 차단, 조작부 잠금조치, 점검중임을 알리는 안전표찰 부착 등 비정상 작업 시 안전조치 철저
2. 게이트가드 인터록 장치의 정상기능 유지 및 작업자 임의 해체·사용 금지 철저
3. 관리감독자를 배치하여 해당 작업에 대한 지휘·감독 철저



전도

수로 청소작업 중 넘어짐

▶ 재해개요


모 구청의 공공근로사업현장에서 쪼그리고 앉아서 약 30cm 크기의 플라스틱 솔을 사용해 수로바닥의 이끼를 제거하던 재해자가 일어서던 도중 갑자기 뒤로 미끄러져 넘어지면서 바닥에 머리를 부딪쳐 사망한 재해임

▶ 재해원인

1. 부적절한 작업자세
2. 청소용 도구 부적정
3. 미끄럼방지 안전화 등 보호구 미착용

예방대책

1. 안정적인 작업자세 유지
2. 손잡이가 1미터 이상 되는 솔을 사용하는 등 적절한 청소 용 도구 사용
3. 적절한 휴식 시간 부여(작업 전·중·후 신체부위별 스트레칭 실시)
4. 미끄럼 방지 안전화 등 보호구 착용 철저



추락

설비 도색작업 중
달비계에서 떨어짐

▶ 재해개요

모 화학공장 내 보수공사 도급업체 소속의 재해자가 설포산 6호기 쿠러 상부 안전발판 위에서 도색작업을 위해 달비계에 탑승하려다가 9미터 높이의 지면으로 떨어져 사망한 재해임

▶ 재해원인

1. 작업로프 및 구명줄 미설치
2. 작업 전 달비계 점검 및 보수 미실시

예방대책

1. 달비계 작업 시 안전대 걸이용 로프 설치 및 사용
2. 작업 시작 전 달비계에 대한 로프의 부착상태 및 스테이지의 흔들림 상태 사전 점검