

## 해수중 금속용사코팅의 박리현상

산업과학기술연구소  
한국가스공사

\* 권영각, 박재현  
양명명

### 1. 서 론

해수 또는 부식성 용액을 취급하는 설비나 구조물의 방식을 위해 금속용사코팅이 자주 이용되고 있다. Zn, Al, Zn/Al 합금 등이 주로 이용되며 이들은 모재인 철강재에 대해 회생양극으로 작용하여 방식효과를 갖게된다. 이러한 금속용사코팅의 정상적인 수명은 코팅이 점차적으로 모두 dissolution되어 없어질때까지가 되겠으나 실제적으로는 코팅의 blistering이 발생하여 박리되므로써 예상보다 훨씬 빨리 모재의 부식을 초래할 수 있다. 유기코팅의 경우 blistering은 코팅자체의 부피팽창(swelling), 모재의 오염에 대한 osmosis, electro-osmosis, 코팅안에서의 gas 형성등에 의해 발생되지만 금속코팅의 경우는 아직까지 blistering mechanism이 명확하게 밝혀지지 못한 실정이다. 본 고에서는 여러가지 금속코팅의 박리현상을 관찰하고 그 mechanism을 고찰해보고자 한다.

### 2. 시험재 및 시험방법

Blistering 거동 관찰을 위한 금속코팅으로서는 Zn, Al 및 Al/Zn(98/2) 합금코팅을 이용하였으며 모재로는 LNG 설비에 많이 이용되는 Al 5086 합금판재 및 SS41 강판재를 이용하였다. 20 cm x 10 cm의 모재판재를 전처리로써 grit blasting 한후 thermal spray에 의해 0.1 ~ 0.3 mm의 두께로 용사한 시편을 순환되는 인공해수(ASTM D1141)에 침지하여 약 7 개월간의 blistering 거동을 관찰하였다. 침지후 일정기간이 경과한 후 시편의 부식생성물을 SEM 및 EPMA로 분석하였고 또한 침지전후에 코팅의 접착력 시험을 실시하였다.

### 3. 시험결과

세가지 종류의 금속을 Al 5086 및 SS41 모재위에 용사한 시편을 인공해수에서 7 개월동안 침지시험한후 표면상태를 관찰한 결과를 Table 1.에 요약하였다. Zn 코팅과 Al코팅의 부식거동에 있어서 Zn 코팅위의 부식생성물은 얇은 막을 이루는 형태인 반면 Al 코팅의 부식생성물은 군데 군데 괴상의 형태로 형성되었다. Al 코팅의 경우는 표면에 여러개의 blister가 형성되었으나 Zn 코팅에는 아주작은 nod 형태의 들기가 몇 군데 있을뿐 눈에 띄는 blistering 현상이 발견되지 않았다. SS41 모재위의 코팅이나 Al 5086 모재위의 코팅은 거의 같은 형태를 나타내었으며 특별한 차이점을 발견할 수 없었다. 코팅두께의 영향은 Zn 코팅에서는 아직까지 blister가 생성되지 않아 관찰할 수 없었으나 Al/Zn (98/2) 합금 코팅에서는 코팅두께가 두꺼울수록 큰 blister가 발생하는 것이 관찰되었다. Fig. 1은 Al 코팅과 Zn 코팅의 해수 침지시험후 코팅을 모재로 부터 박리하여 모재쪽면을 EPMA에 의해 면분석한 결과이다. Al 코팅은 20 일 침지후의 상태이고 Zn 코팅은 30 일 침지후의 상태임에도 불구하고 코팅과 모재의 경계부에서 생성된 반응물은 오히려 Al 쪽이 많은 것으로 나타났다.

Table 2.는 Zn 및 Al 코팅의 모재에 대한 접착력을 시험한 결과로써 해수침지 시험전과 90 일동안의 침지시험후의 각 코팅의 접착력을 나타내고 있다. 침지시험전에는 Al 코팅쪽이 Zn 코팅보다 더 높은 접착력을 갖고 있었으나 침지시험후에는 두가지 코팅 모두 접착력이 감소되었으면서 Al 코팅이 Zn 코팅보다 더 낮은 접착력을 나타내었다. 해수침지시험에서 Al 코팅이나 Al/Zn 합금코팅이 Zn 코팅보다 blistering에 민감한 것으로 나타난 것은 상기의 분석결과로 부터 그 원인이 유추될 수 있다. 즉, Al 코팅은 일반적으로 Zn 코팅보다 더 porous 하므로 코팅내로의 해수침입이 용이하고 따라서 모재와 코팅경계부에 부식반응물을 생성시키기 쉽게되므로 침지전후의 접착력 감소가 Zn 코팅보다 더 현저하게 나타나게 되어 코팅과 모재의 박리, 즉 blistering이 발생되기 쉬운것으로 생각된다.

#### 4. 결 론


- 1) Al 코팅은 Zn 코팅에 비해 코팅과 모재의 경계부에 생성되는 부식반응물이 신속하게 생성되며, 해수침지에 의한 코팅의 접착력이 급격히 감소하고 또한 blistering에 민감한 것으로 관찰되었다.
- 2) 금속코팅의 부식 및 blistering 거동은 모재의 종류에 큰 영향을 받지 않으며 blistering이 발생되지 않는 한 코팅두께도 큰 영향이 없었다.
- 3) Al/Zn (98/2) 합금 코팅의 경우 두께 변화에 따라 부식거동은 비슷한 형태를 나타내었으나 코팅두께가 두꺼울수록 큰 직경의 blister가 발생되었다.

Table 1. Corrosion and blistering behavior of various metallic coatings after 7 months immersion in seawater

Base Metal	Coating	Thickness (mm)	Corrosion and blistering behavior
SS41	100% Zn	0.1	Thin film of white corrosion products on whole surface
		0.2	"
	100% Al	0.2	Stacked corrosion products on scattered spots. Blisters under corrosion products.
Al 5086	100% Zn	0.1	Thin film of white corrosion products
		0.2	"
	100% Al	0.2	Some blisters of 3 ~ 10 mm $\phi$
	Al/Zn (98/2)	0.1	Some corrosion products. No blister.
		0.2	Blister of 2 ~ 3 mm $\phi$ on whole surface
		0.3	Blister of 3 ~ 4 mm $\phi$ on whole surface

Table 2. Result of adhesion test of Zn and Al coatings

Coating	Before immersion	After immersion
100 % Al	10 MPa upper	3 MPa
100 % Zn	7 MPa	4 MPa



a) Al coating  
(after 20 days immersion)

b) Zn coating  
(after 30 days immersion)

Fig. 1. EPMA analysis of Al and Zn coatings(substrate side)  
after seawater immersion.