

3. 설계 변경

압연기 mill housing에는 일반적으로 기계구조용강인 SC450이 사용되고 있으며, SC450의 경우 내부결함에 따라 피로강도의 큰 차이가 있기는하지만 외국의 파손사례를 검토하여 본 연구에서는 피로허용응력을 15KG/MM²로 설정하였다. 이 기준에 의하면

nut hole의 shoulder corner 부 응력은 이 설정기준을 초과하므로 피로균열의 발생 가능성이 있다고 할 수 있다. Nut hole shoulder corner의 응력을 감소하기위한 설계 보완은 현장에서의 작업조건을 감안하여 nut hole의 크기는 변경하지않고 현재 사용하는 부품을 그대로 유용할 수있는 범위안에서 corner부의 반경을 변화하면서 검토하였다. 설계 보완 검증 계산에 사용한 형상은 Fig.3과 같으며, 반경(r)을 30에서 90 mm까지 10 mm 간격으로 변화시켜가면서 7 가지 형상에 대하여 계산을 수행하였다. 반경 80,90 mm에서는 각각 14.65, 14.15Kg/mm²으로 나타나 설정 기준을 초과하지 않고 있으므로 반경 80 mm 이상으로 하는 경우에 있어서 안전하다고 할 수 있다. 이러한 가공을 하는 경우에 있어 표면에 구조 결함이 없어야하며 결함이 있는 경우 피로 균열의 발생의 기점이 될 수 있으므로 세심한 주의가 필요하다.

참고문헌

- 1) R.M. Guo : Stress analysis and life expectancy of rolling mill housings.
Iron and Steel Engineer 1992, 8 pp 45 - 53
- 2) 日本 鐵鋼 協會 : わか國における 最近の 厚板 製造技術の 進歩
1984
- 3) N.L.Keller : Vibration analysis of stand F2 of wheeling
Pittsburgh's 80-in. hot strip mill
Iron and Steel Engineer 1990, May
pp 17 - 22




Fig. 1 안전도 평가의 흐름도




Fig.2 Analysis model




Fig.3 Relief groove형상