

분무성형공정에서 분무액적의 열전달 및 고상분율 예측
(Heat Transfer Analysis and Solid Fraction Prediction of
Atomized Alloy Droplets during Spray Forming)

산업과학기술연구소 이 언식*, 백경호, 안상호

1. 서론

분무성형시 액적의 열적거동 및 동적거동은 액적내의 고상분율을 결정하게 되며, 이러한 액적의 엔탈피양과 분무밀도가 성형체의 미세조직에 직접적으로 영향을 준다고 볼 수 있다. 따라서 본연구는 낙하하는 액적의 열적거동 및 속도를 계산하여 성형체 표면에 도달하는 액적의 총 엔탈피양과 고상분율을 예측함으로써 분무성형시의 기초자료를 얻고자 하였다.

2. 실험방법

낙하하는 액적의 속도론적 및 열적거동에 미치는 액적의 크기, 초기 가스속도, 과냉도 및 용탕의 Super Heat의 영향을 이해하기 위하여, 전술한 냉각 및 응고모델을 이용하여 낙하하는 열이력을 계산하였다. Al-4.5wt%Cu 합금은 그 열적 및 물리적 성질에 대한 기본 데이터가 이미 잘 알려져 있으므로 본 연구에서의 대상 합금으로 설정하였다. 또한 분무화가스로는 질소가스로, 가스온도는 300K로 일정한 것으로 가정하였다.

3. 결과 및 고찰

낙하하는 액적의 열이력 및 응고현상을 모델링화하기 위해서 다음과 같이 액적의 열이력 양상을 가정하였다. (1) 완전한 액상 상태에서의 냉각, (2) 핵생성 및 재휘현상 (*Nucleation and Recalescence*) : 액적의 온도가 핵생성 온도에 도달했을 때 재휘현상이 급격하게 일어난다. 핵생성 온도에서 고상의 핵생성과 연속되는 응고잠열의 발생은 과냉된 액적을 급격하게 가열하게 된다. 재휘현상이 진행되어 액적의 온도가 거의 액상선 온도까지 육박했을 때 잠열의 방출량은 점점 감소하게 된다. (3) 편석응고 (*Segregated Solidification*) : 재휘현상이 끝난 후의 응고현상은 Schiel 방정식에 따르는 편석응고에 의해서 계속된다. (4) 공정응고 (*Eutectic Solidification*) : 액적의 온도가 공정온도에 도달하였을 때 잔존하는 액상은 공정온도를 유지한채 공정 응고 반응을 일으키면 완전한 고상으로 응고된다. (5) 완전한 고상 상태에서의 냉각의 순으로 열이력을 계산된다.

4. 결론

- (1) 액적의 크기 혹은 초기 가스속도가 증가함에 따라 응고의 시작 및 완결은 더 먼 낙하거리에서 일어났으며, 이것은 결국 더 넓은 비행거리 영역에 걸쳐서 응고가 일어난 것을 의미한다.
- (2) 접촉각이 증가하면 핵생성온도는 급격히 감소하여 응고가 시작되는 거리는 더 멀어지나 전체적인 응고 양상은 별로 변화 하지 않는 것으로 계산되었다
- (3) 재휘과정, 편석응고 및 공정반응 동안에 각각 생성되는 고상분율은 액적의 크기, 초기 가스속도 및 슈퍼히트 등의 공정변수에는 거의 무관하였으나, 반면에 과냉도의 크기에 따라서 심하게 변하였다

5. 참고문헌

- (1) P. Mathur, D. Apelian and A. Lawley, *Acta metall.* 37, 429 (1989).
- (2) E.J. Lavernia, E.M. Gutierrez, J. Szekely and N.J. Grant, *Int. J. Rapid Solidification* 4, 89 (1988).
- (3) E.M. Gutierrez, E.J. Lavernia, G.M. Trapaga and J. Szekely, *Int. J. Rapid Solidification* 4, 125 (1988).
- (4) G.M. Gutierrez, E.J. Lavernia, G.M. Trapaga, J. Szekely and N.J. Grant, *Metall. Trans.* 20A, 71 (1989).