

FCAW 용접용 용접선 추적 시스템 개발(아-크센서)

(Development of Seam-Tracking system for FCAW Arc Sensor)

권순창*, 최재성*, 장낙영*

* 고등기술연구원

ABSTRACT In this study, The mean weld current is used to correct depth direction, and weight-value, specially devised to check right-left deviation by placing more weight on the left- and right-most part of weld current during weaving, to correct weaving direction. The methodology of "design of experiments" was introduced to find out dominant weld parameters affecting these two values.

1. 서론

많은 경우에 있어서 용접구조들은 여러가지 외적인 요인으로 인하여 설계사양과 실제구조물의 용접선사이에는 약간의 차이(deviation)가 있으며, 이러한 현상은 주로 구조물의 열변형 및 용접작업이전까지의 구조물 제작과정에서 발생하는 조립오차등에 기인하고 있다. 이렇게 변형된 구조물을 로보트등 자동용접장치로 용접을 할때는 로보트가 변형량을 알아야 하고, 이 차이만큼을 보상하여 용접을 수행해야 양질의 용접품질을 얻을 수 있다.

이를 위하여 현재까지 여러가지 용접선추적용 센서(아-크센서, vision센서, laser센서, 초음파센서 등)들이 연구되어 왔으며, 그중 일부는 현장에도 적용되고 있다. 이들 중 아-크센서를 제외한 기타 센서들은 용접토오치 주위에 추가적인 검출장치(sensing device)를 부착해야 하므로 fillet용접과 같이 공간이 제한된 곳에는 부적절하다. 따라서, 본 연구에서는, 용접전류 자체를 이용하기 때문에 공간상의 제약이 적은 Arc센서 시스템을 개발하고자 하였으며, 특히 용접증용접금속의 불안정한 이행이 심한 이유로 연구가 적었던 Flux-cored arc welding(FCAW)용접을 대상으로 하였다.

또한, 실험을 보다 효과적으로 수행하고 용접조건에 따른 용접변수들의 영향을 분석하기 위하여 “실험계획법”을 도입하여 실험에 적용시도 하였다.

2. 용접선추적 알고리즘

2.1 위-빙(weaving) 및 용접전류

용접진행중 토-치는 좌우방향으로 일정거리만큼 위-빙을 하게되는데, 이 때 용접전류는 토오치팁 - 모재사이의 거리에 따라 반비례 하여 변한다. 이는 용접증 용접전압을 일정하게 유지할 때, 용접전압(V) = 용접전류(i)*저항(R)의 관계에 따라 티-모재거리(L)가 길면 저항이 증가하고, 그와 반대로 전류(i)는 감소하기 때문이다. 따라서, 위-빙 반사이클동안을 보면, 용접선의 좌우중심에서 최소전류치가 되고, 좌우끝단부에서 최대전류치가 된다.

2.2 용접선추적 알고리즘

본 연구에서는 용접선 변화량을 2가지 성분으로 구별하였다. 즉, 상하편차(V축방향) 및 좌우편차(W축방향)이다. (Fig. 1의 좌표계참조). 상하편차는 위-빙 반 사이클 동안의 평균용접전류(I)로 판단하며 $I = (\sum A(i)/n)$ 로 계산되고, 좌우편차는 용접전류에 가중치(weight factor)를 곱한 평균값으로 계산된 weight-value(WV)로 판단한다. 즉, $WV = \sum A(i)\phi(i)/n$ 으로 계산되고, $A(i)$ 는 측정된 용접전류, n 은 위-빙 반 사이클 동안의 data수이고, $\phi(i)$ 는 가중치로써 -1에서 +1까지 주어지며, Fig. 2에 그 값을 도시하였다.

좌우편차는 위-빙좌우의 전류차에 의하여 계산되어지나, 양쪽 끝단부에 가중치를 크게주

어 좌우편차 식별을 용이하게 함으로써 용접선추적을 강화하는 것을 특징으로 하고 있다.




Fig. 1. Definition of Coordinates




Fig. 2 Configuration of Weight Factor

3. 용접인자실험

앞장에서 정의한 용접전류(weld current), Weight-Value는 용접조건에 따라 달라지므로, 어떤 인자가 이들에 영향을 주고 있는지를 파악하여 실제 용접선추적시에 그 인자를 적용해 줄 필요가 있다.

3.1 실험조건 설정

본 연구에서는 작은 실험횟수로도 많은 실험인자들에 대하여 실험가능한 직교배열 실험계획법을 이용하여 실험하였다. Weight-Value에 관한 실험은 6인자(와이어공급속도, 용접전압,

Table I Tables of Orthogonal Arrays

구분	A	B	C	D	E	F	Remark
	와이어송 급속도 (Ampere)	V-axis (mm)	Voltage (Volt)	W-axis (mm)	위-빔폭 (mm)	온정속도 (ppa)	
Min.	220	18.6	27	-1.4	5	4000	
Max	270	21.4	33	1.4	8	6000	

Table 2. Data Levels of Weld Parameters

V축, W축, 위-빙폭, 용접속도 등) 2수준에 대한 직교배열표(Table1. 참조)에 따라 실시하였으며, 용접전류에 관한 실험은 5인자(용접전압, V축, W축, 용접속도, 위-빙폭) 2수준에 대하여 실시하였다. 이 때는 열번호 7은 error로 처리한다.

Table3. Results of Data Acquisition: (a)Weight-Value (b) Weld Current

(7) 운전사 : 265A)									
행선지	1	2	3	4	5	6	7	8	9
행선지	A	B	A+B	C	D	E	F	G	H
수단	0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	5	5							
2	4	5	15						
3	3	5	15	1	1	1	1	1	1
4	2	3	5	1	1	1	1	1	1
5	2	3	5	1	1	1	1	1	1
6	1	2	3	2	3	3	3	4	3
7	1	2	3	2	3	3	3	4	3
8	1	2	3	2	3	3	3	4	3
9	1	2	3	2	3	3	3	4	3
10	1	2	3	2	3	3	3	4	3
11	1	2	3	2	3	3	3	4	3
12	1	2	3	2	3	3	3	4	3
13	1	2	3	2	3	3	3	4	3
14	1	2	3	2	3	3	3	4	3
15	1	2	3	2	3	3	3	4	3
16	1	2	3	2	3	3	3	4	3
17	1	2	3	2	3	3	3	4	3
18	1	2	3	2	3	3	3	4	3
19	1	2	3	2	3	3	3	4	3
20	1	2	3	2	3	3	3	4	3
21	1	2	3	2	3	3	3	4	3
22	1	2	3	2	3	3	3	4	3
23	1	2	3	2	3	3	3	4	3
24	1	2	3	2	3	3	3	4	3
25	1	2	3	2	3	3	3	4	3
26	1	2	3	2	3	3	3	4	3
27	1	2	3	2	3	3	3	4	3
28	1	2	3	2	3	3	3	4	3
29	1	2	3	2	3	3	3	4	3
30	1	2	3	2	3	3	3	4	3
31	1	2	3	2	3	3	3	4	3
32	1	2	3	2	3	3	3	4	3
33	1	2	3	2	3	3	3	4	3
34	1	2	3	2	3	3	3	4	3
35	1	2	3	2	3	3	3	4	3
36	1	2	3	2	3	3	3	4	3
37	1	2	3	2	3	3	3	4	3
38	1	2	3	2	3	3	3	4	3
39	1	2	3	2	3	3	3	4	3
40	1	2	3	2	3	3	3	4	3
41	1	2	3	2	3	3	3	4	3
42	1	2	3	2	3	3	3	4	3
43	1	2	3	2	3	3	3	4	3
44	1	2	3	2	3	3	3	4	3
45	1	2	3	2	3	3	3	4	3
46	1	2	3	2	3	3	3	4	3
47	1	2	3	2	3	3	3	4	3
48	1	2	3	2	3	3	3	4	3
49	1	2	3	2	3	3	3	4	3
50	1	2	3	2	3	3	3	4	3
51	1	2	3	2	3	3	3	4	3
52	1	2	3	2	3	3	3	4	3
53	1	2	3	2	3	3	3	4	3
54	1	2	3	2	3	3	3	4	3
55	1	2	3	2	3	3	3	4	3
56	1	2	3	2	3	3	3	4	3
57	1	2	3	2	3	3	3	4	3
58	1	2	3	2	3	3	3	4	3
59	1	2	3	2	3	3	3	4	3
60	1	2	3	2	3	3	3	4	3
61	1	2	3	2	3	3	3	4	3
62	1	2	3	2	3	3	3	4	3
63	1	2	3	2	3	3	3	4	3
64	1	2	3	2	3	3	3	4	3
65	1	2	3	2	3	3	3	4	3
66	1	2	3	2	3	3	3	4	3
67	1	2	3	2	3	3	3	4	3
68	1	2	3	2	3	3	3	4	3
69	1	2	3	2	3	3	3	4	3
70	1	2	3	2	3	3	3	4	3
71	1	2	3	2	3	3	3	4	3
72	1	2	3	2	3	3	3	4	3
73	1	2	3	2	3	3	3	4	3
74	1	2	3	2	3	3	3	4	3
75	1	2	3	2	3	3	3	4	3
76	1	2	3	2	3	3	3	4	3
77	1	2	3	2	3	3	3	4	3
78	1	2	3	2	3	3	3	4	3
79	1	2	3	2	3	3	3	4	3
80	1	2	3	2	3	3	3	4	3
81	1	2	3	2	3	3	3	4	3
82	1	2	3	2	3	3	3	4	3
83	1	2	3	2	3	3	3	4	3
84	1	2	3	2	3	3	3	4	3
85	1	2	3	2	3	3	3	4	3
86	1	2	3	2	3	3	3	4	3
87	1	2	3	2	3	3	3	4	3
88	1	2	3	2	3	3	3	4	3
89	1	2	3	2	3	3	3	4	3
90	1	2	3	2	3	3	3	4	3
91	1	2	3	2	3	3	3	4	3
92	1	2	3	2	3	3	3	4	3
93	1	2	3	2	3	3	3	4	3
94	1	2	3	2	3	3	3	4	3
95	1	2	3	2	3	3	3	4	3
96	1	2	3	2	3	3	3	4	3
97	1	2	3	2	3	3	3	4	3
98	1	2	3	2	3	3	3	4	3
99	1	2	3	2	3	3	3	4	3
100	1	2	3	2	3	3	3	4	3
101	1	2	3	2	3	3	3	4	3
102	1	2	3	2	3	3	3	4	3
103	1	2	3	2	3	3	3	4	3
104	1	2	3	2	3	3	3	4	3
105	1	2	3	2	3	3	3	4	3
106	1	2	3	2	3	3	3	4	3
107	1	2	3	2	3	3	3	4	3
108	1	2	3	2	3	3	3	4	3
109	1	2	3	2	3	3	3	4	3
110	1	2	3	2	3	3	3	4	3
111	1	2	3	2	3	3	3	4	3
112	1	2	3	2	3	3	3	4	3
113	1	2	3	2	3	3	3	4	3
114	1	2	3	2	3	3	3	4	3
115	1	2	3	2	3	3	3	4	3
116	1	2	3	2	3	3	3	4	3
117	1	2	3	2	3	3	3	4	3
118	1	2	3	2	3	3	3	4	3
119	1	2	3	2	3	3	3	4	3
120	1	2	3	2	3	3	3	4	3
121	1	2	3	2	3	3	3	4	3
122	1	2	3	2	3	3	3	4	3
123	1	2	3	2	3	3	3	4	3
124	1	2	3	2	3	3	3	4	3
125	1	2	3	2	3	3	3	4	3
126	1	2	3	2	3	3	3	4	3
127	1	2	3	2	3	3	3	4	3
128	1	2	3	2	3	3	3	4	3
129	1	2	3	2	3	3	3	4	3
130	1	2	3	2	3	3	3	4	3
131	1	2	3	2	3	3	3	4	3
132	1	2	3	2	3	3	3	4	3
133	1	2	3	2	3	3	3	4	3
134	1	2	3	2	3	3	3	4	3
135	1	2	3	2	3	3	3	4	3
136	1	2	3	2	3	3	3	4	3
137	1	2	3	2	3	3	3	4	3
138	1	2	3	2	3	3	3	4	3
139	1	2	3	2	3	3	3	4	3
140	1	2	3	2	3	3	3	4	3
141	1	2	3	2	3	3	3	4	3
142	1	2	3	2	3	3	3	4	3
143	1	2	3	2	3	3	3	4	3
144	1	2	3	2	3	3	3	4	3
145	1	2	3	2	3	3	3	4	3
146	1	2	3	2	3	3	3	4	3
147	1	2	3	2	3	3	3	4	3
148	1	2	3	2	3	3	3	4	3
149	1	2	3	2	3	3	3	4	3
150	1	2	3	2	3	3	3	4	3
151	1	2	3	2	3	3	3	4	3
152	1	2	3	2	3	3	3	4	3
153	1	2	3	2	3	3	3	4	3
154	1	2	3	2	3	3	3	4	3
155	1	2	3	2	3	3	3	4	3
156	1	2	3	2	3	3	3	4	3
157	1	2	3	2	3	3	3	4	3
158	1	2	3	2	3	3	3	4	3
159	1	2	3	2	3	3	3	4	3
160	1	2	3	2	3	3	3	4	3
161	1	2	3	2	3	3	3	4	3
162	1	2	3	2	3	3	3	4	3
163	1	2	3	2	3	3	3	4	3
164	1	2	3	2	3	3	3	4	3
165	1	2	3	2	3	3	3	4	3
166	1	2	3	2	3	3	3	4	3
167	1	2	3	2	3	3	3	4	3
168	1	2	3	2	3	3	3	4	3
169	1	2	3	2	3	3	3	4	3
170	1	2	3	2	3	3	3	4	3
171	1	2	3	2	3	3	3	4	3
172	1	2	3	2	3	3	3	4	3
173	1	2	3	2	3	3	3	4	3
174	1	2	3	2	3	3	3	4	3
175	1	2	3	2	3	3	3	4	3
176	1	2	3	2	3	3	3	4	3
177	1	2	3	2	3	3	3	4	3
178	1	2	3	2	3	3	3	4	3
179	1	2	3	2	3	3	3	4	3
180	1	2	3						

Table3. Results of Data Acquisition: (a)Weight-Value (b) Weld Current

각 인자들에 대한 실험조건을 Table2.에 명시하였다. 단, 용접전류 실험시는 와이어공급 속도는 250A에 고정시켰다. Table1.에 명시된 8종류실험에 대하여 각 3회씩 총 24회에 걸쳐 random order로 실시하였다.

3.2 Data Acquisition 및 Data Analysis

토오치는 반 사이클당 3.5mm씩 용접진행 방향으로 이동하며, 매 반사이클 마다 100 samples/초의 속도로 용접전류를 검출하여 저장하였다. Table3.에 Weight Value 및 Weld Current에 대한 data acquisition 결과를 나타내었다.

각 테이블의 맨 아래 (5)번항은 각인자의 변동량을 나타내며, 이를 이용하여 분산분석을 함으로써 인자들의 영향을 파악할 수 있다. 분산분석한 결과를 Table4.에 나타내었다. 평균 제곱(variation)은 변동(S)를 자유도로 나누어서 구하고, F_0 는 평균제곱의 비로써 인자들의 평균제곱을 error의 평균제곱으로 나눔으로써 구한다.

인자	변동(S)	자유도(自由度)	Variation(V)	F_0	$F(0.05)$
Current(A)	5.23	1	5.23	5.39	18.5
V-axis(B)	2.09	1	2.09	2.15	18.5
W-axis(D)	33.46	1	33.46	34.50**	18.5
위-빙폭(E)	5.98	1	5.98	6.16	18.5
용접속도(F)	6.10	1	6.10	6.30	18.5
ERROR	1.94	2	0.97		
계	54.82	7			

인자	변동(S)	자유도(自由度)	Variation(V)	F_0	$F(0.05)$
용접전압(A)	677.3	1	677.3	55.2**	10.1
V-axis(B)	1127.5	1	1127.5	91.9**	10.1
위-빙폭(D)	242.6	1	242.6	19.8**	10.1
용접속도	90.1	1	90.1	7.3	10.1
ERROR	36.8	3	12.27		
계	2376.5	7			

(a)

(b)

Table4. Results of Variation Analysis : (a) Weight-Value (b) Weld Current

3.4 인자실험결과

실험계획법에 따르면 인자가 영향을 주는지의 판단은 F_0 의 값이 5%($F_{0.05}$)수준에서 유의해야한다. 즉, $F_0 > F_{0.05}$ 이어야 한다. 따라서, W축인자가 $F_0=34.5$ 로 18.5보다 크므로 Weight-Value에 영향을 미치고 있음을 알 수 있으나, 그 외의 인자는 그다지 영향을 주지 않는 것으로 나타났다. 용접전류는 V축의 변화에 가장 많이 좌우되며, 그 다음으로 용접전압, 위-빙폭의 순으로 영향을 받는 것으로 나타났다.

4. 용접선추적실험

4.1 실험장치 개요

2장에서 설명한 알고리즘을 이용하여 실제의 용접선 추적을 실험하였다. 이 실험을 위하여 4축으로 구성된 실험장치를 제작하였으며, Fig.3는 실험장치의 외관을 보여주고 있다.





Fig.3 Isometric View of Experiment Set-up Fig.4 Block Diagram of Arc Sensor System

Fig. 4는 아-크센서 시스템의 block diagram을 보여주고 있다. 용접기로 부터 전류에 해당하는 전압을 증폭하여 low-pass filter로 filtering하고 (cutoff freq. = 10 Hz), 12bit A/D Converter로 digital변환하여 편차를 계산하여 모타 controller에 보정을 지령한다. A/D Convertor와 모타 콘트롤러는 모두 PC에 내장되어 있다.

4.2 실험내용/ 결과토의

3장에서 실험한 내용을 바탕으로 하여, 용접선 추적에 필요한 1)W축-Weight Value의 관계와 2) V축-용접전류와의 관계를 정립하였다. 실험data를 회귀분석한 결과, 용접전류(I) = $-5.25 * L + 388.8$, Weight-Value = $-0.864 * x - 1.1507$ 의 관계가 있음을 도출하였다. 여기서, L 은 티-모재간 거리, x 는 W축의 편차이다.

용접선추적실험은, 편차 3° 을 준 상태에서 약 25cm거리를 용접하는 동안에 실시하였다. 보정주기는 때 반 사이클마다 하였으며, 이 때 보정에 이용한 data는 바로 이전의 1-3cycle 동안의 data를 이용하였다. Fig.5에 용접선 추적실험결과를 도시하였다. 각각 모두 2mm편차 내에서 추적하고 있음을 알 수 있다. (a)는 위-빙 1 cycle의 data를 이용하여 보정한 결과이며, (b)는 3 cycle의 data를 이용하여 보정한 결과이다.

data에 이용되는 cycle수는 추적성능에는 차이를 주지 않으나, 이용 cycle수가 많을 수록 응답속도가 느린 것으로 나타났다.




Fig. 5 Results of Seam-Tracking of Arc Sensor developed.

5. 결론

Flux-cored, CO₂ 100% 개스용접에 1)평균전류 2)Weight-Value를 이용한 용접선 추적 알고리즘을 적용한 결과 상당히 정확한 seam-tracking을 하고 있음을 확인할 수 있었으며, 또한 실험계획법에 입각한 인자실험을 통하여 용접전류 및 Weight-Value에 영향을 미치는 인자를 쉽게 찾을 수 있었다.

향후에는 용접조건(용접전압, 용접전류, 와이어송급속도, 티-모재거리, 위-빙폭)이 변하더라도 이와 무관하게 용접선추적이 가능하도록 알고리즘보완을 수행하고, 수직용접에서의 용접선 추종성을 실험할 계획이다.

6. 참고문헌

- George E. Cook: "Robotic Arc Welding: Research in Sensory Feedback Control", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. IE-30, No. 3, August 1983, pp. 252-268.
- 허장욱, 김재웅, 나석주, 이승영: "혼합개스 GMA용접용 아-크신호를 이용한 용접선 추적에 관한 연구", 대한용접학회지, 제8권 제11호, 1990, pp. 23-30.
- 김수영, 이승영, 나석주: "Flux-cored Arc용접용 아-크센서의 개발 및 이를 이용한 용접선 추적에 관한 연구", 대한용접학회지, 제10권, 제4호, 1992, pp. 190-298.