

니켈실리사이드 제조온도에 따른 측벽물질과의 반응안정성 연구  
 (A study on reaction stability between nickel and side-wall materials with silicidation temperature)

서울시립대학교 안영숙, 송오성

니켈실리사이드 공정에서 측벽물질로  $\text{SiO}_2$ 와  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 를 채용한 경우의 니켈의 측벽물질에 대한 안정성을 확인하였다. 4" p-type(100)Si 기판 전면에  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 를 각각 성막한 후 Ni을 증착하여 400, 500, 750 및 1000°C 각 온도에서 실리사이드화 열처리 시행 후 잔류 Ni를 제거하고, AES(Auger electron spectroscopy)를 사용하여  $\text{Ni/SiO}_2$ 와  $\text{Ni/Si}_3\text{N}_4$ 의 계면 반응을 조사하였다. SPM(Scanning probe microscope)를 사용하여 기판물질과 열처리 온도에 따른 표면조도의 rms(root mean square)를 측정하였다. 400, 500°C 온도에서 열처리할 때,  $\text{Ni/SiO}_2$ 와  $\text{Ni/Si}_3\text{N}_4$  모두 계면 반응이 일어나지 않았지만,  $\text{Ni/Si}_3\text{N}_4$  계면에서는 Ni가 열처리시  $\text{NiO}_x$ 를 형성하고, 형성된  $\text{NiO}_x$ 와  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 간 상호확산현상이 일어남을 확인하였다. 1000°C에서 열처리할 때,  $\text{Ni/SiO}_2$ 와  $\text{Ni/Si}_3\text{N}_4$  모두  $\text{NiO}_x$ 를 형성하였고, 측벽물질은  $\text{NiO}_x$ 와 상호확산현상이 일어남을 확인하였다. 750°C 이상의 고온에서 Ni은  $\text{NiO}_x$ 로 산화되어 이러한 산화물질은 산처리로도 제거되지 않고 측벽물질과 상호확산하여 니켈실리사이드 공정시 게이트 및 소오스/드레인부의 브릿지 현상의 원인이 될 수 있었다. 표면조도 측정결과  $\text{SiO}_2$ 기판을 사용하였을 경우보다  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 기판을 사용하였을 경우 Ni의 표면적이 넓어짐을 확인할 수 있었다.  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 상부의 Ni의 표면적이 넓기 때문에 상대적으로  $\text{SiO}_2$ 기판 위의 Ni보다 산화반응이 쉽게 일어나  $\text{NiO}_x$ 를 형성하게 되었다고 추정이 가능하였다. 결과적으로 보다 넓은 표면적을 갖는 Ni가 증착되어지는  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 기판의 경우  $\text{SiO}_2$  경우는 안정한 온도인 750°C에서 전체 Ni층이  $\text{NiO}_x$ 로 산화하여  $\text{NiO/Si}_3\text{N}_4$  상호확산반응이 일어나는 것을 확인하였다.




Fig. 1. Auger depth profiling of  $\text{Ni/SiO}_2$  and  $\text{Ni/Si}_3\text{N}_4$  with different silicidation temperatures of (a)750°C ( $\text{Ni/SiO}_2$ ), (b)750°C ( $\text{Ni/Si}_3\text{N}_4$ )

#### 참고문헌

1. A. E. Morgan, E. K. Broadbent, K. N. Ritz, D. K. Sadana and B. J. Burow, *J. Appl. Phys.* **64**, 344, 1988.
2. C. Y. Ting, M. Wittmer, S. S. Iyer and S. B. Brodsky, *J. Electrochem. Soc.* **131**, 2934, 1984.