

**NiCrAlY/ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 복합 내열코팅 재의 고온산화  
(High temperature oxidation of NiCrAlY/ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> coatings)**

성균관대학교 신소재공학과 김재운, 이동복

### 1. 서론

발전설비의 가스터빈 부품, 원자력 산업의 보일러 휴브 등의 금속소재 표면에 내열 코팅을 실시하여 소재의 고온 내식성을 향상시켜 부품의 수명·효율을 증대시키는 연구가 현재 활발히 진행중이다. 상업적으로 열차단 내열코팅은 외부 ZrO<sub>2</sub>코팅층과 그 아래에 MCrAlY (M=Fe, Ni, Co)가 접합코팅된 2층 단열 코팅으로 구성되어 있어, 모재의 내식성과 내열 충격성을 증가시키고 있다. 그러나, 이때 외부코팅/접합코팅계면에서의 산화막 형성, 열기계적 응력의 발생에 따른 외부코팅의 박리 등의 문제가 있어, 근래에는 외부코팅과 접합코팅의 조성을 서서히 변화시킨 경사기능코팅에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 따라서, 본 연구에서는 경사기능복합코팅을 대기 플라즈마 용사법으로 제조한 후, 고온 산화성질을 살펴보았다.

### 2. 실험 방법

SS41 강 기판위에 APS (air plasma spray)법으로 NiCrAlY(Ni-22Cr-10Al-1Y, at%)분말, ZrO<sub>2</sub>-8Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>분말 및 ZrO<sub>2</sub>-25CeO<sub>2</sub>-2.5Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>분말을 사용하여 조성비가 각각 1:3, 2:2, 3:1인 NiCrAlY/ZrO<sub>2</sub>-8Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 복합 내열 코팅과 NiCrAlY/ZrO<sub>2</sub>-25CeO<sub>2</sub>-2.5Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 복합내열코팅을 제조하여 혼합조성비에 따른 이들 코팅의 고온산화성질을 조사하였다. 고온산화시험은 대기중 900, 1000, 1100°C에서 등온산화실험(isothermal oxidation test)과 순환산화실험(cyclic oxidation test)으로 구성되었으며, XRD, SEM, EPMA등을 이용해 생성된 산화물들을 분석하였다.

### 3. 실험 결과

산화물은 금속(NiCrAlY)과 세라믹(ZrO<sub>2</sub>-8Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 또는 ZrO<sub>2</sub>-25CeO<sub>2</sub>-2.5Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 계면에서 먼저 생성되었고, 산화반응은 이들 계면을 따라 내부화산한 산소에 의해 주로 진행되었다. 세라믹의 산화는 발생하지 않았으며, NiCrAlY금속원소 중 Al의 산화가 우세하여 주 생성산화물은 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 이었다.

후기; 본 연구는 2002년도 전력기술기초 연구과제비 지원에 의해 수행되었습니다.