

백판지 면성 분석

주용훈 · 이영준 · 전성재 · 손창만

한솔제지(주) 기술연구소

판지 제조에 있어 여러 가지 중요 품질이 있지만 본 연구는 고객 주요 불만사항인 면성을 개선하고자 시작 되었다. 면성은 크게 판지의 외관 품질 및 인쇄, 후가공 공정에 직접적인 영향을 준다. 따라서 이를 개선하기 위해 원료 및 초지, 코팅 전 부문에 걸쳐 많은 노력과 시도가 있어왔고 지금의 시점에서 상당히 많은 부분 성과를 거둘 수 있었다.

지금까지 면성 평가에 대한 명확한 평가를 위해 지속적인 연구가 이루어져 왔으나 현실적으로 육안 평가에 많이 의존하고 있는 실정이다. 면성을 평가하는 방법으로 지합을 측정하고 있으나 판지의 특성상 각 층별 지합과 코팅단계별 면성의 변화를 제품의 면성으로 연계시키기는 어려운 실정이다.

본 연구에서는 판지의 면성에 영향을 미치는 부분을 다섯 층으로 이루어진 원지층과 Coating층에 대해 다루어 보았는데 면성이 좋을 때와 나쁠 때 원지의 어떤 층의 어떤 크기의 Floc size가 면성에 영향을 미치고, 코팅공정 단계에 따른 면성의 변화를 비교해 보았다.

예전 연구에서도 표면 프로파일과 면성과의 높은 상관성에 대해 발표된 바가 있다. 따라서 분석을 위해 표면 프로파일(Stylus)을 이용하여 얻어진 데이터의 필터링을 통해 다음의 5단계 0.5~1, 1~2, 2~4, 4~8, 8~16mm로 Floc size를 나누어 제품의 프로파일을 측정한 결과 육안 면성에 영향을 주는 Floc size를 파악 할 수 있었고, 원지에 대해서는 각 층별 충분리를 통해 지합측정기(Techpap)를 사용한 결과 제품의 면성에 주요한 영향을 미치는 층을 알 수 있었다. 코팅공정의 경우도 Stylus를 이용하여 면성의 변화를 파악 할 수 있었다. 육안 면성이 좋지 않은 제품은 4~8mm 및 8~16mm size

에서의 진폭 값이 면성이 좋은 것 보다 크게 나왔고, 이에 대한 원인은 5개 층 중에서 Filler층과 Under Filler층의 4~8mm 및 8~16mm size에서 진폭 값이 크게 나온 것으로 보아 제품의 면성에 영향을 미치는 층이 Filler층과 Under Filler층임을 알 수 있었다. 코팅의 경우에서는 Pre 코팅에서 0.5~16mm까지의 Floc size에서 진폭 값이 작아지는 것을 볼 수 있으나, Middle 코팅 후에는 4~8mm, 8~16mm의 Floc size에서 다시 커짐을 볼 수 있고, Top 코팅의 경우도 8~16mm의 Floc size에서 진폭 값이 커짐을 볼 수 있다. 이로서 코팅단계에서도 제품의 면성에 영향을 미치는 것으로 볼 수 있었고, 이는 코팅공정 및 운전조건의 최적화를 통해 면성 개선을 할 수 있다고 판단되며 이러한 결과를 토대로 향후 개선 방향에 대한 기준으로서 활용 가능하리라 판단된다.