

# 공사장 소음측정시스템 운영 방안

## Noise measurement system operating plan in Construction site

정태량\* · 전형준\*\* · 이재원\*\*\* · 박영민† · 장서일\*

Taeryang Choung, Hyungjun Chun, Jaewon Lee, Youngmin Park, Seo il Chang

### 1. 서 론

공사장소음은 생활소음민원의 66.2%(2009년)를 차지하고 있다. 그러나 관리체계가 마련되지 않은 공사장이 소음기준을 충족하지 못하고 있다. 환경부 및 지자체에서는 이러한 공사장 소음을 관리하기 위하여 수시측정하거나 시공사 등에게 소음자동측정시스템을 갖출 것으로 권고하고 있다. 본 연구는 이 중 현재 운영 중인 공사장 소음측정시스템의 문제점을 파악하고 보다 효율적으로 공사장소음을 관리하기 위한 개선 방안을 제시하고자 하였다.

지 않고 있었다. 실내용 마이크로폰을 임시적으로 케이스를 제작하여 넣어 놓거나 비닐 씌워서 소음을 측정하고 있었다.

### 2.2 외국 사례

미국의 공사장 소음모니터링시스템에 관한 운영 사례에서는 공사장 소음측정시스템을 국내와 달리 주변 정온시설에 다수 운영하였고 CCTV 등과 함께 설치하여 공사장 외부 및 내부에서 발생하는 소음을 파악할 수 있도록 하였다. 또한 공사장 소음측정시스템과 소음지도를 함께 이용하여 주변 정온시설의 소음도를 평가하였다.

### 2. 사례조사

#### 2.1 소음모니터링시스템 운영상의 문제점

##### (1) 측정위치

공사장 모니터링 운영장비 중 소음을 측정하는 마이크로폰의 위치가 정해져 있지 않아 마이크로폰의 위치가 공사현장마다 다르게 나타났다.

##### (2) 마이크로폰

마이크로폰은 습도, 온도 충격 등에 매우 약해 공장나기 쉬운 부품이나 대부분의 공사장이 이러한 단점을 보완할 수 있는 옥외용 마이크로폰을 사용하

### 3. 결 론

외국의 사례 및 국내 사례검토를 통하여 공사장 소음모니터링시스템의 운영방안에 대하여 제시하였다.

##### (1) 소음모니터링 시스템 사양

- 24시간 모니터링 장비 및 통신장비를 갖추어야 하며 이상소음발생시 테코딩 및 CCTV가 운영되어야함

##### (2) 마이크로폰 설치 위치

- 공사장 내부 및 방음시설 상단에 설치
- 정온시설이 문제가 될 경우 정온시설에 추가 설치

##### (3) 측정시스템 설치시 소음지도 활용

- 전문가가 작성한 소음지도를 이용하여 소음의 피해가 우려되는 지역에 소음모니터링장비 설치

† 교신저자; 정회원, 한국환경정책·평가연구원

E-mail : ympark@kei.re.kr

Tel : 02-380-7676, Fax :

\* 서울시립대학교

\*\* NVT

\*\*\* 국립환경과학원

#### (4) 현황판 내용 및 설치 위치

- 현황판에는 5분 Leq를 표시하며 공사 내부 및 방으벽 상단 표시
- 현황판은 공사장 출입문 또는 민원이 예상되는 지역 방음시설 상부에 설치

#### 후 기

본 연구는 국립환경과학원에서 지원을 받아 한국환경정책평가연구원의 수탁과제로 진행되었습니다.