

位相變成方式과 그應用

(Phase Transformer Method and Its Application)

吳相世*

(Sang Sea O)

Abstract

Phase transformation is used to change some phase from phase in A.C. system.

We have been used Scott or Fork connection in phase transformation, the otherwise phase transformation was constructed from M-G set. From this M-G set, we could make phase shift facilities by manual.

Now, I can derive more easy phase transformation from taking another method.

I believe this new phase transformation method in the first thing in the world.

And so, I am going to explain about phase transformer construction process.

The first, we could devide into equal part of core around the iron core as to be same size.

The second, you will make primary and secondary winding on the core.

The third, when you will supplied three phase A.C. at the terminal of primary winding you can get e.m.f. inducing of some phase at secondary.

And so, we could make phase change from some phase A.C.

We can apply this principle in many fields, i.e., frequency changer, phase leader of no use condenser, voltage regulator in keeping balance, and D.C. generator.

And more, I will introduce in details concerning main principle and theory through following chapter.

1. 序論

位相變成器는 交流系統의 位相을 變化시키기 為하여 使用하는 機械로서 從前에는 相變換을 하는데 Scott-

*延世大學校 理工大學 教授

Prof., Science & Engineering College
Yonsei University

Connection이나 Fork Connection을 利用하였으며, 그 땅지 않으면 電動機와 發電機를 組立한 M-G set를 裝置한 移相裝置가 있어서 이들은 手動的인 操作을 하여 왔다.

本 位相變成器는 研究製作이 世界 最初의 것으로 複種의 鐵心을 그 特性에 따라 各各 使用할 수 있고 그들 각者를 任意로 等分하여 1次捲線과 2次捲線을 하고 그 1次捲線에 3相 交流를 加하여 2次側 進相機에 任意相의 起電力와 誘起하도록 한것으로 어떤 位相의 交流로부터 任意의 位相으로 相變換이 可能한 뿐만 아니라 动率을 良好하게 改善하고 週轉操作도 簡單히 하는 等 세부은 點이 많으며, 여기에서 이 變換器의 特性을 約略 그 運用部門에 對하의 論述코자 한다.

이동 應用部門도 廣範례하여 本誌(Vol. 13, No. 1)에 發表한 바 있는 周波數變換機과는, 一匣의 condenser나 reactor가 必要치 않은 進相機, balance를 維持하는 voltage regulator, 그리고 D.C. generator等에서 用處가 되고 있는 것이 이 位相變成器이다.

2. 本論

2.1. 概說

本 位相變成器는 交番磁界의 原理에 依한 普通 變壓器가 아니고 回轉磁界的 原理를 利用한 變成器인데 相變換, 進相機, 電動機의 制御裝置, 周波數變換等에 使用하는 變成器이다. 이것을 利用하므로서 任意의 多相을 用을 수 있는 經濟的이고 能率的인 變成器를 製作完了한 것이다.

從來의 相變換에는 2個의 單相變壓器로 Scott-Connection하면 3相에서 2相만을 86%의 能率로 用을 수 있고, Fork-Connection으로는 3相에서 6相만을 用을 수 있는 方法에 지나지 않으나 이 變成器는 任意로 多相을 用을 수 있다. 即 從前에 用을 수 없었던 5相, 7相, 9相 等을 한 變成器에서 任意로 用을 수 있는 便利한 變成器이며 3相 電源에서 單相을 用는 過程中 3相 電源의 平衡을 要하나 이 變成器는 平衡變成器으로 3相 電源에서 不平衡을 이르키지 않는 適合한 變

成器라 할 수 있고 이變成器는 1次에 加한 電壓의 位相과 2次側의 出力電壓과의 位相差를任意로 調節할 수 있다. 即 이變成器에 使用되는 鐵心은 第1圖의 圓形鐵心, 第2圖의 3角形鐵心, 第3圖의 正4角形鐵心 또는 以外 正多角形鐵心을 使用할 수 있고 捲線은溝(slot) 内에 1次와 2次를捲線한 다음 外部鐵心을 緩和하게 되어있고 그 1次捲線方法는 直流機의 電機子捲線方法의 環狀捲(ring-winding), 鼓狀捲(drum-winding)이나 交流機의 捲線方法도 可能하다.

第1圖(가)는 圓形鐵心에 環狀捲線을 한 것인데 그림(1)은 鐵心이고 그림(2)은 溝(slot)이며 그림(3)은 1次捲線이며 그림(4)는 2次捲線이다.

1次捲線의 回轉速度를 3等分하여 3相 電源을 加하면 3相의 3角形結線과 같아서 回轉磁界가 發生하여 回轉하고로 2次捲線에 誘導電壓이 發生하고 a' , b' , 또는 a , b 等 位相電壓이 發生하여 그 2單相電壓은 位相이 90度差가 있어서 2相電壓이 된다. 第1圖(나)도 (가)와 같이 1次捲線에 3相을 加하여 回轉磁界가 回轉하고로 1次捲線 a, b, c, d, e 의 5相이 發生하여 第6圖(가)와 같은 網形結線이 되어 第6圖(나)와 같은 vector diagram으로 나타내며, I_p 는 相電流이고 I_L 은 線路電流이다. 第5圖(가)는 5個의 5相線輪을 星形結線한 3이며 第5圖(나)는 그의 vector diagram이다. E_p 는 相電壓이며 E_L 은 線間電壓이다. 第2圖는 3角形鐵心의 溝(slot)에 鼓狀捲線을 한 다음 外部鐵心을 緩和한 것이며 2次捲線의 6相을 發生하는 捲線方法인 즉子 a, b, c, d, e, f 의 6端子에는 6相의 網形結線이된다. 第2圖(나)는 3角形鐵心에 9個所의 溝(slot)에다 1次捲線은 交流機의 捲線方法으로 2極捲線한 것이나 3相을 加하면 2極의 回轉磁界가 發生한다. 第3圖는 4角形鐵心에 8個所의 溝(slot)에 2次捲線의 鼓狀捲線, 2極捲線하여 a, c, e, g 에서는 網形捲線의 電源이 發生하고 a, b, c, d, e, f, g 等 8端子에서는 8相의 網形電壓이 發生한다. 1次電源에는 交流機의 捲線方法으로 多極捲線을 하고 2次捲線에는 直流機의 多極捲線을 하는것이 多相의 電源을 發生하는데 便利하다. 即 回轉磁界가 回轉하고로 捲線에 誘起되는 誘導電壓은 第4圖에 依據서 說明하려면 回轉磁界的 磁束密度를 B_m 이라하자.

$$B = B_m \sin \phi \quad (1)$$

ϕ 는 極과 極間 任意의 位體의 電氣角이고 L 은 極과 極間의 磁束 b 이다. 하면 極磁束 b 는

$$b = \int_0^{\pi} L B_m \sin \phi = [-LB_m \cos \phi]_0^{\pi} = 2LB_m \quad (2)$$

(2)式의 磁束이 鐵心周圍를 回轉하고로 2次捲線, 그림 a 導體의 誘導電壓을 e_a 라 하면

$$e_a = B v L \quad (3)$$

v 는 回轉磁界的 回轉速度로 $v = 2\pi f$ 이므로 (3)式은

$$\begin{aligned} e_a &= B_m \sin \phi L \cdot v \\ &= B_m \sin \phi L \cdot 2\pi f \\ &= B_m L \cdot 2\pi f \cdot \sin \omega t \end{aligned} \quad (4)$$

(4)式에 (2)式을 代入하면

$$e_a = \frac{b}{2} 2\pi f \cdot \sin \omega t$$

$a-a'$ 導體의 한 turn에 對한 電壓을

$$e_1 = b 2\pi f \sin \omega t$$

二次捲線의 捲回數가 N turn이라하면 各 線輪의 誘起電壓은

$$e_n = b 2\pi f N \sin \omega t$$

回轉磁界的 誘起電壓도 正弦波形이고 實効值 E 는

$$\begin{aligned} E &= \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f \cdot N \cdot b \times 10^{-8} (\text{volt}) \\ &= 4.44 f N b \times 10^{-8} (\text{volt}) \end{aligned}$$

이 되는 普通 變壓器에서 誘導되는 電壓式과 같다. 또 $b-b'$ 의 線輪에 誘導되는 電壓 e_2 는

$$e_2 = b \cdot 2\pi f N \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{n} \right)$$

式으로 되여 $a-a'$ 線輪의 誘導電壓보다 位相이 $\frac{2\pi}{n}$ 만큼 늦어진다.

2次捲線의 結線方法은 捲線의 線輪이 一定한 間隔으로 配置되었다면, 第5圖(가)와 같이 5個의 線輪에 誘導되는 誘導電壓은 第5圖(나)와 같은 星形結線이고, 第6圖(가)와 같이 結線하면 網形結線이며, 그 誘導電壓은 第6圖(나)와 같다.

이하에 星形 n 相線輪의 電壓을 E_p 라 하면 線間電壓 E_L 는

$$E_L = 2 E_p \sin \frac{180^\circ}{n}$$


이고 相電流는 線間電流와 같으며 網形 n 相線輪은 線間電流과 相電壓이 서로 같으며 線間電流 I_L 는 相電流 I_p 와의 關係는 다음과 같은 關係가 있다.

$$I_L = 2 I_p \sin \frac{180^\circ}{n}$$


이므로 多相의 位相變成器를 用할 수 있고 入力 3端子 A, B, C 에 3相電源을 加하여 回轉磁界가 一定한 方向으로 回轉한다면 2次捲線의 出力 3端子 a, b, c 에서 出力電壓은 入力電壓과 同一位相의 3相電壓으로 된다. 即

$$\begin{aligned} e_1 &= E_m \sin \omega t \\ e_2 &= E_m \sin (\omega t + 120^\circ) \\ e_3 &= E_m \sin (\omega t + 240^\circ) \end{aligned}$$

가 發生하고 端子 a_1, b_1, c_1 의 出力電壓은 a, b, c 의 出力電壓보다 ϕ_1 만큼 빠르다. 그려므로 3相電壓은




제 1 도
(Fig. 1)




1
1

제 3 도
(Fig. 3)




제 4 도
(Fig. 4)



제 5 도
(Fig. 5)

제 6 도
(Fig. 6)



$$e_1 = E_m \sin(\omega t + \phi_1)$$

$$e_2 = E_m \sin(\omega t + 120^\circ + \phi_1)$$

$$e_3 = E_m \sin(\omega t + 240^\circ + \phi_1)$$

이 때 a'_1, b'_1, c'_1 의 出力電壓은 a, b, c 의 出力電壓보다 ϕ 만큼 趟여지는 3相電壓은

$$e'_1 = E_m \sin(\omega t - \phi_1)$$

$$e'_2 = E_m \sin(\omega t - 120^\circ - \phi_1)$$

$$e'_3 = E_m \sin(\omega t - 240^\circ - \phi_1)$$

이므로 普通은 廉器보다 差異가 있는 出力의 位相을 마음에 調節할 수 있는 進相機를 用할 수 있는 位相變成器라 할 수 있다.

2. 位相變成器의 應用

A. 直流發電機 (D.C. Generator)

直流通常의 直流發電機의 境遇 電動機와 發電機를 coupling 하여 使用하고로 回轉部分의 回轉에 수반하는 低效率, 電機子反作用 (armature reaction) 및 높은 生產費等의 缺點이 많았다. 그러나 이 發電機는 位相變成器의 碳刷子 (commutator)를 設置하여 이 整流子上의 carbon brush (炭素刷子)를 작은 動力으로 位相變成器에 供する 3相交流로 因하여 發生한 回轉磁界와 同一方向, 即 一度是 回轉시켜서 直流를 發生케 하는 것이다. 그리고 이 發電機는 位相變成器, carbon-brush 와 이를 切換시키기 为한 爲子動力의 電動機만이 必要하므로 M.G set를 使用한 在來式보다 約 1/3 度의 材料削減이 되고 整流子上을 回轉하는 brush의 位置를 調節하고자 直流電壓을 zero로부터 位相變成器에 加한 在直流의 最大值까지 自由로 調節할 수 있어서 電壓調整機가 別設된 것과 같은 直流發電機가 可能하고, 非回轉機의 磁場擦損, 風損, armature reaction이 全無하고 在來式 發電機에 比하여 25%가 增加한 90% 以上的 效率이 2배나더 多 線이 容易하여 高電壓 大容量의 直流發電機로서 使用이 可能하다.

B. 進相機

進相機는 調相機의 一 種類로서 起相容量을 進相容量으로 調節하는 것이다. 이 調相機는 構造, 起動方法, 驅動子, 推定, 連轉操作과 價格等 여러 가지 目點이 舊機와 同样 condenser 라든가 reactor를 使用하여야 하는 것이다. 그런데 이 進相機는 이들이 必要치 않고 單に 回轉磁界를 使用한 것으로서 1次捲線에 依한 回轉磁界와 2次側捲線에 依한 回轉磁界에서 2次側 回轉磁界를 必要에 따라 變化시키므로서 그의 位相을 여기에 따라 變化되게 作한 것이다. 即 lap winding 으

로서捲線의 각 terminal은 그 位相이 相異하게 特性을 나타내고 있으므로 負荷에 따라 terminal을 選定하면 這相이었던 것이 同相乃至는 逆相으로 變化하게 된다. 이 進相機는 于先 高價의 condenser가 不必要하여 經濟의이고 또 非回轉機이므로 容量에 制限을 받지 않고 通風冷却이나 소음防止 等을考慮하지 않아도 좋을 뿐만 아니라 送電線路의 功率를 良好하게 作고 電壓降低를 減少시키며 電壓의 異常上升 等이 除去되는 進相機이다.

C. Voltage Regulator (電壓調整器)

普通의 電壓調整源는 core에 coil을捲線하여 그 抵抗值의 變多에 依해서 電壓을 control하였으나 本 voltage regulator는 core形式이 아니고 位相變成器를 基礎로 한 것이므로 core形式의 regulator에서 發生하는 unbalance, 即 3相入力에서 單相出力を 引出하면 생기는 不平衡이라든가 容量의 制限 等을 받지 않는다.

또한 이는 Loop的인 lap winding數個가 由여서 各相을 이루고 있으므로 balance는 恒常維持될 뿐만 아니라 winding의 數와 1次捲線과 2次捲線의捲線比에 依해서 任意의 高電壓에 까지 使用이 可能한 것이다. 또 control은 手動式을 避해서 automation으로 되어 있기 때문에 負荷에서 所要되는 電壓을 自由로 하 自動的으로 control이 된다.

2. 結論

以上에서 論述한 바와 같이 本 位相變成器에 使用되는 鐵心은 圓形鐵心, 3角形鐵心, 4角形鐵心, 正多角形鐵心 等의 여러 種類가 必要한데로 使用하며, 各鐵心에捲線할 수 있는 溝(slot)에 1次捲線 또는 2次捲線을 하고 1次捲線은 交流機의捲線方法으로 2極, 4極 또는 多極捲線하여 3相 또는 單相을 加하므로서 回轉磁界를 發生할 수 있는捲線을 하고 2次捲線은 直流機의捲線方法으로 이것도 2極, 4極 또는 多極捲線을 하여 任意의 位相을 變化시킬 수 있는 變成器이며 効率도 良好하고 經濟의이며 아직 技術의으로 後進을 免치 못하고 있는 우리나라의 電氣技術向上에 貢獻할 것을 諸君하는 바이다.

앞으로도 이 回轉磁界를 利用한 位相變成器를 研究하면 廣範圍하게 應用될 것이다고 實로 電力系統의 一大革命이 到來하리라 믿어 그期待가 자를 끈 것이다.

(1964年5月25日 接受)