

捲鐵心形變壓器의 特性과 製造過程 概要

全　　京　　秀

1. 緒　　言


일찌기 1930 年代에 美國에서 冷間壓延法에 依한 方向性珪素鋼帶의 製造에 成功한 以來 이의 磁氣的特性에도 飛躍的인 向上을 갖어와 美國에선 이미 이를 利用한 捲鐵心形變壓器가 實用化되고 있는지 오래가니와, 가까운 日本만 하여도 1958 年에 捲鐵心形柱上變壓器가 製造 完成 되었으니, 現在는 柱上變壓器의 大部分이 從來의 積鐵心形變壓器와 交替되고 있는 實情이다. 律起, 最近에는 小形의 柱上變壓器 뿐만 아니라 中形의 捲鐵心形 配電用變壓器製作도 可能하게 되어 그야말로 配電用變壓器分野엔 捲鐵心形變壓器 全盛時代가 온 것이다. 이처럼 捲鐵心形變壓器가 크게 歡迎받는 理由는 方向性珪素鋼帶의 優秀한 磁氣的인 特性을 利用하여 高性能인 同時에 小形, 輕量으로 만들었다는 點이다.

國內 製造業界에서도 이와 같은 趨勢의 影響을 받아 各會社가 競爭의 亂戰에 着手하고 있거나와, 去年에 一會社에서 50 kVA 以下 各容積의 柱上變壓器 生產을 開始하게 되어 電業界에서 점차로 捲鐵心形變壓器에 關心을 표오게 되었으므로 以下에 捲鐵心形變壓器의 特性과 製造過程에 對하여 簡單히 記述하고자 한다.


2. 捲鐵心形變壓器의 特性

2. 1. 方向性珪素鋼帶

그러면 먼저 方向性珪素鋼帶의 性質에 對해 簡單히 說明하야 한다. 電氣機器鐵心으로 使用되는 硅素鋼은 體心立方結晶으로 되어 있어 그 單結晶의 磁化特性은 各軸方向으로 顯著하게 달라, 結晶의 條線方向이 가장 磁化하기 容易하고 體對角 方向이 가장 磁化하기 困難하다. 鋼塊內에 有 各結晶은 無秩序한 方向으로 配列되어 있으나, 冷間壓延과 烹鍊을 2, 3 次 行하여 再結晶시키면 壓延方向으로 磁化 容易한 軸이 整列된다. 이와 같은 性質은 热間壓延珪素鋼板과는 顯著하게 달라, 圖 1, 2, 3, 4 에서 보는 바와 같이 壓延方向에 對하여 가장 優秀한 磁化特性을 나타낸다. 뿐만 아니라 方向性珪素鋼帶은 加工性도 優秀하여 斗積率도 높다.




第1圖 方向性珪素鋼帶의 鐵損의 方向性




第2圖 方向性珪素鋼帶의 磁束密度의 方向性

2. 2. 捲鐵心의 種類

捲鐵心은 이와 같은 方向性珪素鋼帶의 特性를 利用하여 磁束이 壓延方向으로만 流れ도록 만들이자 있으나, 製作方式에 依하여 다음과 같은 네 가지 方式으로 分類된다.



第3圖 磁束密度의 比較



第4圖 鐵損의 比較

鐵心捲込方式

無切斷方式 { 線輪捲込方式


切斷方式 { cutt core 方式

lap core 方式


鐵心捲込方式은 成形된捲線에 鐵心을捲込하는 方式이고 線輪捲込方式은 反對로 成形된 鐵心에 線輪을捲込하는 方式이다. 위 두 方式은 모두捲鐵心形變壓器의 開發初期에 널리 行하여진 方式으로 量產성이 適合치 않아 現在에는 거의가 切斷方式을 쓰고 있다.

Cutt core 方式은 鐵心과捲線을 組合할 때捲線窓內의 空間을 必要로 하지 않기 때문에 各種 方式中 가장 小形으로 製作할 수 있다. 切斷部는 butt joint로 되어있어 勵磁電流가 若干 많아지나 鐵損은 無切斷方式과 거의 同一하다. 한가지 缺點으로는 工作이 어려워 大容量

變壓器에 利用하기 困難하다. lap core 方式은 鐵心과捲線組合時 切斷部를 넓혀서 换入하므로 鐵心에 distortion을 주며, 插入時에 cutt core에 比하면捲線窓內의 空間을 要하므로 size가 커지나 解體修理工時에 가장 簡便하게 作業할 수 있고比較的 大容量變壓器製作도 容易하다.



第5圖 Cutt Core



第6圖 Lap Core

便하게 作業할 수 있고比較的 大容量變壓器製作도 容易하다.

2. 3 捲鐵心變壓器의 特性

捲鐵心變壓器는 方向性珪素鋼帶의 性質에서 記述한 바와 같이 磁束이 壓延方向으로 流할 때 가장 鐵損이 적고 磁氣誘導度가 높은 것을 利用하여 만들었으므로 热間壓延珪素鋼板을 使用한 積鐵心形變壓器에 比하여 鐵損 및 無負荷電流가 顯著하게 적고 重量體積 모두 적다.

热間壓延珪素鋼板은 鐵損이 적은 것은 磁化特性이 떨어지나, 方向性珪素鋼板은 鐵損이 적은 것은 磁化特性도 좋아서 鐵損이 적은 것을 使用할 수록 無負荷電流도 적어 진다. 또한 積鐵心變壓器에서는 磁路中의 air gap에 要하는 AT이相當한 比率을 차지하고 있으나, 捲鐵心變壓器에서는 이를 無視할 수 있을 程度로 적기 때문에 無負荷電流가 더욱 減少한다. 더우기 捲鐵心形變壓器에서는 磁束密度를 높게 잡을 수 있고 (16,000~18,000 G) 占積率도 96% 程度로 높기 때문에 鐵心의 斷面積을 縮少시킬 수가 있다. 鐵心斷面積이 縮少되면 鐵心重量이 減少되고 이에 따라 coil의 一捲平均長이 矮아지는 고로 導體重量도 減少할뿐 아니라 導體抵抗이 減少하므로 線經을 적게 하면 다시 導體重量이 減少하여 鐵心窓面積이 적어져 鐵心重量이 二重으로 減小한다.

變壓器重量이 減少하면 附隨的으로 變壓器容積이 적어질 뿐 아니라 設置面積을 적게 차지함은勿論이다.

表1에 捲鐵心變壓器와 積鐵心變壓器의 特性를 比較하였다. 下記表1에서 보는 바와 같이 積鐵心變壓器에 比하여 勵磁電流가 50%, 無負荷損이 70%, 重量이 86% 程度로 輕減를 알 수 있다. 一般的으로 變壓器는 負荷의 性質에 따라서 設計하므로 重量輕減을 為主로 하면 70% 程度로 減少시킬 수 있고, 無負荷損의 減少를 重點으로 設計하면 65% 程度까지도 減少시킬 수 있다.

한가지 特記하고 싶은 것은 生產原價面에 서는 捲鐵心變壓器가 오히려 高價라는 點이다. 方向性珪素鋼帶가 热間壓延珪素鋼板에 比하여 高價이고, 生產設備 및 生產工程이 複雜하여 約 5%가량 비싸진다.

第1表 捲鐵心變壓器와 積鐵心變壓器의 特性 및 比較表

容 量 (kVA)	捲 鐵 心 變 壓 器				積 鐵 心 變 壓 器				捲鐵心/積鐵心	
	效 率 (%)	勵磁電流 (%)	鐵 損 (W)	重 量 (kg)	效 率 (%)	勵磁電流 (%)	鐵 損 (W)	重 量 (kg)	鐵 損 (%)	重 量 (%)
5	以上 96.8	以下 4	以下 37	75	以上 96.9	以下 8	以下 49	87	75.5	86.2
10	97.3	3	58	110	97.2	6	79	123	73.5	89.5
15	97.6	2.5	81	142	97.4	5	110	168	73.5	84.5
20	97.7	2.3	101	174	97.5	4.5	141	210	71.6	83.0
30	97.9	2.3	139	234	97.7	4.5	200	272	79.5	86.0
50	98.1	2.3	214	329	97.9	4.5	305	369	70.2	89.0

※ 1φ 7 kV 60~ 用임

※ 捲鐵心變壓器는 日本 工電規에 依한

日立捲鐵心變壓器

※ 積鐵心變壓器는 KS 規格

3. 製造過程


變壓器外箱이나捲線의 製造過程은 積鐵心變壓器와 별다른 差異가 없으므로 역시 問題가 되는 것은 捲鐵心의 工作處理 問題라고 하겠다.

그러면 捲鐵心의 가장 代表的 形式인 cutt core 와 lap core 製造의 flow chart 를 中心으로 해서 製作上 問題 되는 點을 살펴보고자 한다.

(1) Core Stress 方式의 製造過程

圖 7에서 보는바와 같이 먼저 純素鋼帶를 所要 되는 幅으로 切斷하여 秤量한 다음 鐵心捲上機로 감아서 成形한다. 成形된 鐵心은 stress 를 없애고 所定의 特性을 얻기 為하여 800°C 程度로 燒鈍하는데 이때 鐵心의 酸化를 防止하기 為하여 純素 gas 窒離氣 속에서 燒鈍을 行해야 한다. 다음에 phenol 系樹脂를 含浸시켜 固着 乾燥 시킨후 鐵心兩脚을 切斷하고 研磨한다. 研磨한 部分은 burr 를 없애기 為하여 硝酸으로 etching 處理를 하여 除酸한다음 成形된 捲線을 插入하고 接着劑를 써서 接着시켜 乾燥하는데, 이때 使用하는 接着劑는 修理時 分解可能하도록 잘 붙고 또 잘 떨어지는 性質을 갖어야만 한다.

이렇게 하여 組立된 中身은 distortion 이 생기지 않도록 조심해서 外箱에 固定시키고 本 試驗을 거친후 마지막 손질을 하여 完成 製品를 만든다.




第7圖 Cutt Core 方式的 Flow Chart

(2) Lap Core 方式的 製造過程

Cutt core 方式과 大差없고 다만 다른점은 鐵心을 一箇所만 切斷하는것과 成形時 固着을 하지 않고 鐵心을 組

立하는 것이다. 組立方法은 鐵心을 數個의 group 으로 分割하여 한 group 식捲線內에挿入하여 全 group 이挿入되면 banding 을 하는데 圖 6에서 보는바와 같이 鐵心 接合部가 階段狀으로 되도록 하여야 한다.

이 方式은 接合部가 階段狀으로 되어 있으므로 磁束



第8圖 Lap Core 方式的 Flow Chart

은 重合部를 通過하여 勵磁電流가 적고 分解修理工가 簡單할뿐 아니라 大容量製作에 適合하다 할은 前述한 바와 같으나 鐵心을 固着시키지 않는 關係로 逆轉中에 鐵心에서 驚音이 發生하기 쉽다.

4. 結 言

以上에서 살펴본바와 같이 捲鐵心形變壓器는 鐵損이 아주 적어 無負荷損失을 極度로 制限할 수 있고, 容積이 적고 輕量이어서 裝柱 하기 便하고 缺少한 建物內에 床面積을 적게 차지하여 有利함은 再言을 要하지 않는다. 더욱이 급격한 電力需要增加에 따른 裝柱容積의 增加를 解決하기 為하여도 捲鐵心變壓器의 採用은 不可避하다고 보며 100 kVA~150 kVA 까지도 裝柱하는 時期 가 곧 오리라고 본다. 또한 負荷率이 낮은 農漁村地方에서는 低鐵損捲鐵心變壓器를 採用하므로서 無負荷損失를大幅으로 減少시킬 수 있는 것이다. 單相 50 kVA 捲鐵心變壓器를 採用하므로서 無負荷損失를 91 W 減少시킨다고 하면 年間 1臺當 800 kWh 의 電力を 節約하게 되는 故로 全國의으로 計算을 해보면 電力의 利得은 엄청난 量이 된다. 특히 우리 韓國과 같이 막대한 配電損失로 고민하는 長編에서는 하루바삐 全配電用變壓器를 捲鐵心形變壓器로 代替하여 配電効率을 높이게 되기를 바라마지 않는다.

(1964年 5月 14日 接受)