

\*P. 9 ~ 16는 논문이 아님.

# E種 絶緣 誘導 電動機의 設計

(Design of Class E Insulation Induction Motor)

論文

16-2-1

李 承 院\*  
(Sung-won Lee)**Abstract**

From the discovery of Alago's disk, a number of trials and efforts have been concentrated on a small-sized and light-weighted induction motor. They have devoted themselves, however, mainly to a improvement of cooling effect, a proper weight-distribution of copper and iron and desirable number of slots. In consequence, such an effort restricted only to the field of design, has resulted in unsatisfactory developments in the insulating materials consisting of the main parts of an induction motor.

The quality of fibre and paper which are used as class-A insulation materials with their "compound" and "varnish" has been increased to some extent. Similarly Class-B insulation materials like asbestos mica has been almost a combination of inorganic and binding materials.

But nowadays synthetic chemistry is making a remarkable progress. So it comes possible for us to have silicon resin and other good ones of similar characteristics. And even a thin silicon resin insures us to get excellent heat-proof and insulation, so a better space factor and cost-down in motor design have come possible in most advanced nations of the world, but not in our country. Furthermore, a consideration of productivity and economy in manufacturing process has been neglected by a majority of engineers. This is more unpleasant and more undesirable. I think this rational method of induction motor design using new synthetic resin will devote in making your productivity and economy better. And the nation-wide standard value of electric motor size is sited here.

**[I] 緒論**

誘導電動機는 오래前부터 그의 小型化, 輕量化를 爲하여 많은 努力이 優注되어 왔는데 이는 主로 그의 冷却效果의 改善, 電氣 및 磁氣裝荷의 適切한 配分, 増數의 適切한 配合 等 設計部門에 있어서의 改善에만 注力하여 왔을뿐 그의 構成材料인 絶緣材料面에 있어서는 等 閑視 되어 그 進步가 천천히지 못하였다. 即 A種 絶緣材料로서 使用되고 있던 繩, 紙 및 이의 處理에 使用되는 compound 나 Vanish는 誘導機가製作되기始作할때부터 途中 말은 改善은 되었지만 現在까지 主要 絶緣材料의 本格的 變更없이 使用되고 있는 形便이다. 또 B種 絶緣材料도 마찬가지로 asbestos mica 等 도 無機質材料와 接着材를 組合한 것으로 天然材料 또는 그를 加工한 것에 지나지 않는다.

그런데 近來에 와서는 合成化學의 急速히 發達되어 Si樹脂을 비롯하여 優秀한 合成樹脂 絶緣材料가 여러가지 發展되고 있는데 이것들은 거의 다 耐熱性이 좋고 같은 電氣의 絶緣을 하는데 比較가 되지 않을만큼 質은 것으

로 可能하게 되어 點積率을 大端히 向上시킬 수 있어 各種 電氣機器를 小型化 할 수 있는 可能성이 엿 보이게 되었다.

그래서 先進各國에서는 이런 材料를 使用하여 새로운 規格 特性值 等을 制定 함으로서 大은 發展과 利得을 取하고 있는 形便인데 우리나라에서는 이런 材料를 使用한 技術이 開發되어 있지 않아 뿐만 아니라 從前의 A種 絶緣材 使用 電動機의 치수에 規格이 없어 各樣各色의 것이 生產되고 있을 뿐 아니라 그 經濟性에 對한 考察이 全然 行하여지지 않고 있는 한심스러운 狀態에 놓여 있는 形便이다.

故로 本人이 이번에 이 研究를 通하여 新しい 合成樹脂 絶緣材料를 使用하는合理的인 電動機 設計法을 提示함으로서 그 經濟性를 明白히 하고 아울러 E種 絶緣材 使用 國內 電動機 치수의 規準值를 提示하는 바이다.

**[II] E種 電動機 關連 各種規格****1. 絶緣規格**

從來의 絶緣物은 有機 絶緣材料, 無機 絶緣材料 等 天然材料가 그 基本材料였기 때문에 O, A, B, C의 四等

級으로 充分하였다. 그러나 오사이 와서는 Si樹脂를 비롯하여 포리에틸렌 아세테이트樹脂 等 热安定度가 좋고 電氣의으로나 物理的으로나 그 性能이 優秀한 合成樹脂가 出現하게 되어 絶緣物에 對한 從來의 热區分에 再檢討를 加해야만 하게 되었다. 그래서 I, E, C, 에서는 1952年來 이 問題를 論議하여 왔는데 絶緣物의 劣化는 濕氣等 周圍狀況도 크게 영향을 미치며 同種의 材料라도 一部가 變性되면 耐熱性이 變한다 든가 組合方法이 다르면 같은 材料라도 耐熱度가 달라지는 等 絶緣材料의 實際의인 判斷은 大端히 어려우므로 壽命試驗法의 確立을 主張하는 美國側과 經濟的理由로서 E, F, H種의 3區分의 新設을 主張하는 區洲側 意見이 對立하였다.

그러나 討議結果 從來의 規格과 같이 個個의 絶緣物을 區分別로 나누지 않고 經驗 및 適當한 試驗에 依하여 分類하기로 하고 IEC Pub 85를 1957年에 制定하여 E種 絶緣 階級이 國際的으로 認定되도록 되었고 이는 表I과 같다. 여기에 注意해야 할 點은 이 表에 있는 材料를 使用하기만 하면 되는 것이 아니라 適切한 處理가 되어 있지 않으면 E種 絶緣材料로서 使用할 수 없으며 反對로 이 表에 없는 것이라도 規定溫度에 充分히 견딜 수 있다면 使用할 수 있는 것이다. 即 使用可能與否를 判斷할 수 있는 方法이 講究되고 그에 依하여 實際의으로 120°C에 견딜 수 있는 것이라면 E種 絶緣材料로서 使用할 수 있다.

表 I E種 絶緣 材料

1 絶緣의 種類	2 主副別	3 絶 緣 材 料	4 結合, 含 浸 塗 布 材 料	5 絶 緣 處 理 材 料
E	副	에나멜 線用포리 우레탄 樹脂 에나멜 線用에 폴씨 樹脂	無	油變性 아스팔트 油變性 合性樹脂 바니쉬 架橋 포리에스탈 樹脂 에 폴씨 樹脂 보다 高溫에 屬하는것
		씨루로즈 充填成型品 紙積層品	메라민 樹脂 채늘 樹脂 채늘후 라루 樹脂	
		架橋 포리에스탈수지, 씨루로즈, 트리아세테이트 페일링, 포리에 틸렌, 태레후 타페트 페일링, 포리에 틸렌데래 후타페트 섬유	無	
		바니쉬 서리포리 에틸렌 태레후 타페트 천	油變性 아루컷드 바니쉬	

## 2. 치수規格

電動機 치수를 國際的으로 統一을 期하기 為하여 國際電氣標準會議가 1949年에 I, E, C, Recomendation Pub 72-1, 72-2로서 發表한 規格이 있는데 이 內容을 要約하면

- (1) 標準出力 Series
- (2) Frame 치수 Series

## (3) 軸端 치수 Series

의 三部로서 되어 있고 各國은 그 形便에 따라 適當히 (1), (2), (3)中의 것을 組合하여 別途 規格을 定하게 되어 있다.

(1)은 電動機를 設置할 境遇 必要 各部 치수로서 그림 1의 A, B, C, K의 치수를 規定한 것으로서 表II와 같다.




그림 1

表 II

kW	h.p.	
0.06	1/12	
0.09	1/8	
0.12	1/6	
0.18	1/4	
0.25	1/3	
0.37	1/2	(112 L)
0.55	3/4	132 S
0.75	1	132 M
1.1	1.5	(132 L)
1.5	2	160 S
2.2	3	160 M
3.7	5	160 L
5.5	7.5	(810 S)
7.5	10	180 M
11	15	180 L
15	20	(200 S)
18.5	25	200
22	30	200 M
30	40	200 L
37	50	225 S
45	60	225 M
55	75	(225 L)
75	100	250 S
90	125	250 M
110	150	250 L
132	175	(250 L)
150	200	280 S
610	220	280 M
185	250	(280 L)
200	270	315 S
220	300	315 M
250	350	(351 L)

表 III

Frame number 2)		Millimetres				
		H		A	B	C
		nominal	maximum deviation			
112 S	112	112	-0.5	190	114	70
112 M	112	112	-0.5	190	140	70
(112 L)	112	112	-0.5	190	159	70
132 S	132	132	-0.5	216	140	89
132 M	132	132	-0.5	216	178	89
(132 L)	132	132	-0.5	216	203	89
160 S	160	160	-0.5	254	178	108
160 M	160	160	-0.5	254	210	108
160 L	160	160	-0.5	254	254	108
(810 S)	180	180	-0.5	279	203	121
180 M	180	180	-0.5	279	241	121
180 L	180	180	-0.5	279	279	121
(200 S)	200	200	-0.5	318	228	133
200 M	200	200	-0.5	318	267	133
200 L	200	200	-0.5	318	305	133
(225 S)	225	225	-0.5	356	286	149
225 M	225	225	-0.5	356	311	149
(225 L)	225	225	-0.5	356	356	149
250 S	250	250	-0.5	406	311	168
250 M	250	250	-0.5	406	349	168
(250 L)	250	250	-0.5	406	406	168
280 S	280	280	-1.0	457	368	190
280 M	280	280	-1.0	457	419	190
(280 L)	280	280	-1.0	457	457	190
315 S	315	315	-1.0	508	406	216
315 M	315	315	-1.0	508	457	216
(351 L)	315	315	-1.0	508	508	216

이것을 보면 같은 中高에 對하여 80 mm 以下는 한 種類, 90 mm, 100 mm에 對해서는 2 種類 112 mm 以上에 對해서는 3 種類의 標準 flame 을 設定하여 S. M. L 等의 記號로 區分하고 있다. 그리고 標準出力 Series 는 表 III 와 같은데 各國은 이 出力 Series 를 表 II 의 標準치수에 配當해야 하고 그 出力에 따라 標準軸端치수가 決定되는 것이다.

### [III] 韓國 E 種電動機 標準規格

緒論과 (II)의 關連規格에서 既述한 場과 같이 E 種電動機의 設計에 先行하여 國產을 為한 치수가 決定 되어야 한다.勿論 이 치수는 單獨의 으로 가장 經濟的인 出力과 크기의 Series 를 定할 수 있지만 이를 國內의 으로만 統一 시킬 것이 아니라 國際的으로 統一시키는 것 이 더 有意義할 것은 再言을 要하지 않는다.

故로 本人은 여려가지로 研究 檢討한 結果 設計에 들어가기 前에 制約되는 出力 및 치수의 Series 로서 I.E.C

表 IV 三相籠型誘導電動機(一般用)外形치수표

(단위 : mm)

Frame No.	H		A	B	C	K 최대
	호칭치수	공 차				
90 S	90	-0.5	140	100	56	9
90M	90	↗	140	125	56	9
112 S	112	↗	190	114	70	12
112M	112	↗	190	140	70	12
132 S	132	↗	216	140	89	12
132M	132	↗	216	178	89	12
160M	160	↗	254	210	108	14
160L	160	↗	254	254	108	14
180M	180	↗	279	241	121	14
180L	180	↗	279	279	121	14
200M	200	↗	318	267	133	18
200L	200	↗	318	305	133	18
225 S	225	↗	356	286	149	18
225M	225	↗	356	311	149	18

表 V 三相籠形誘導電動機의 出力指定 및 그에  
따른 치수표 (一般用)

Frame No.	絕緣種別	定格出力 (kw)			D	E	key way	
		2 kw	4 kw	6 kw			F	G E
90S	E	0.75	0.75	—	22	50	7	4
90M	E	1.5	1.5	0.75	22	50	7	4
112S	E	2.2	2.2	1.1	28	60	7	4
112M	E	3.7	3.7	1.5	28	60	7	4
132S	E	5.5	5.5	2.2	38	80	10	4.5
132M	E	7.5	7.5	3.7	38	80	10	4.5
160M	E	11	11	5.5	42	110	12	4.5
160L	E	15	15	7.5	42	110	12	4.5
180M	E	19	19	—	48	110	12	4.5
180L	E	22	22	15	48	110	12	4.5
200M	E	—	—	—	—	—	—	—
200L	E	30	30	22	55	110	12	4.5
225S	E	37	37	—	60	140	15	5
225M	E	—	—	—	—	—	—	—

規格에 合當하는 것으로서 外型치수로서 表VI와 如히 定하고 出力 및 그에 따르는 치수로서 表V와 같이 決定, 이를 基準으로 本 研究를 進行시키고자 하는 바이다.

#### [IV] 構造上의 隘路와 解決法

(1) E 種電動機는 在來의 A 種電動機에 比하여 發生 損失이 크기 때문에 可能한限 冷却効果를 크게 할 必要가 있다. E 種 絶緣으로 하면 溫度上昇은  $15^{\circ}\text{C}$ , A 種 絶緣보담 높지만 그 比率은 75/60 即 25% 밖에 增加되고 있지 않는다. 그러나 表IV의 出力, 치수 關係를 보면 A 種 絶緣의 在來의 境遇와 E 種 絶緣의 경우는 2~3倍의 差가 있다. 지금 効率이 같다고 假定하면 損失이 2~3倉가 되는데 溫度上昇 許容限度는 25% 밖에 안된다는 것이 된다. 故로 冷却効果가 同一 하다면 溫度上昇은 大端히 커져서 25%의 餘裕를 가지고는 問頭가 안된다.

이에 對處하기 為하여는 冷却 fin의 數를 增加시켜야 하고 그 fin의 높이도 크게 하여 冷却面積을 增加시켜야 한다. 이와 같이 fin의 數와 높이를 增加시키면 그 冷却効果가 커지는 同時に flame 自體가 툰튼하게 되어 振動이 減少되는데 도움이 되기도 한다.

이 外에도 冷却 fan, end ring fan 等을 두어 內部의 空氣를攪拌함과 同時に 電動機內部의 熱發散을 좋게 하여 溫度上昇의 抑制에 힘써야 한다.

#### (2) 軸受

軸受에는 耐熱性, 耐濕性, 耐老化性이 良好한 greece 를 使用해야 하며 그 構造도 기름이 새지 않고 摩擦損失도 極히 적도록 해야 한다.

또 Bearing을 通해서 呼吸作用을 하게 해서는 안되

며 微細한 먼지, 水分 等이 侵入하지 못하는 構造로 해야한다.

#### [V] 設計

치수系列이 決定됨에 따라 鐵心 內外徑 等 任意의 計算值을 擇할 수 없으므로 그 series에 맞도록 하면서 最小量의 銅과 鐵이 使用되며, 要求되는 特性을 얻을 수 있는 最適 設計를 해야 한다. 지금 이러한 設計條件을 區分해 보면 다음과 같이 된다.

##### 要求特性

1. Rated horse power
2. poles
3. frequency
4. phases
5. Voltage
6. Number of voltage
7. percentage of overload
8. Temperature rise and time ( $120^{\circ}\text{C}$ )
9. Enclosure
10. Insulation class (E class)
11. Minimum

##### 2. 固定子 設計

固定子設計에 있어서는 前記條件 치수系에 맞으면서 全負荷特性, 回轉力特性, 溫度上昇, 振動, 驚音 等 制限條件에 들도록 E 種 絶緣材料를 使用해서 設計해야 한다. 그러기 為해서는 優秀한 磁氣特性의 硅素鋼板을 鐵心材料로 任定함과 同時に 흄의 크기, 形狀, 空隙 等 充分한 檢討를 해야 하며 鐵心各節의 磁束密度와 흄內部에 들어가는 電線量과의 關係를 適當히 하고 最量 흄數組合를 選擇하여 振動, 驚音은 減少시키도록 해야한다.

固定子 摑線에 誘起되는 電壓은

$$E = \frac{\phi \cdot n \cdot K_p \cdot C_w}{60 \times 10^8} \text{ volt/phase} \quad \dots \dots \dots (1)$$

여기서  $CW = f_b f_d k_d$

$f_b$ =波形率로서 正弦波임으로 1.11

$f_d$ =磁束分布係數

$k_d$ =分布摑線係數

$k_p$ =短節係數

지금  $E = E_T \times 0.97$ 로 보면

1極當 全 磁束  $\phi$ 는

$$\phi = \frac{\phi_t \times f_d}{p} = \frac{E_T \times 0.97 \times 10^8}{0.22 N f_b k_d}$$

出力은

$$h_p = \frac{E I_m \times eff \times pF}{746}$$

여기에 (1)式의  $E$  와  $\phi_i = \pi D l_s B_s$

$Im N k_p = \pi D Q$  를 대입하면

$$\begin{aligned} h_p &= \frac{\pi D l_s B_s \pi D Q n C_w \times eff \times pF}{4.54 \times 10^{11}} \\ \frac{D^2 l_s n}{h_p} &= \frac{4.54 \times 10^{11}}{B_s Q C_w \times eff \times pF} \\ &= \frac{4.54 \times 10^{11}}{B_s Q C_w \times 0.86 \times 0.88} = C \quad \dots \dots \dots (2) \end{aligned}$$

여기서  $eff = 0.86$   
 $pF = 0.88$

$$B_s = 8200$$

$$Q = 170$$

$$C_w = 0.902$$

로 정하면

$$\frac{D^2 l_s n}{h_p} = \frac{4.54 \times 10^{11}}{8200 \times 170 \times 0.902 \times 0.86 \times 0.88}$$

$$D^2 l_s = 4.77 \times 10^5 \times \frac{5}{1800} = 1324$$

$l_s / \tau = 1.4$  로 하면

$$l_s / D = \frac{1.4 \times 3.14}{4} \rightarrow l_s = 1.1D$$

$$D = \sqrt[3]{\frac{1324}{1.1}} = 10.63 \rightarrow D = 10.6(\text{cm}) \text{로 함}$$

$$l_s = 1.1 \times 10.6 = 11.7 \rightarrow l_s = 12(\text{cm}) \text{로 함}$$

$B_s = 8,200$  으로 假定하면

$$\phi = \frac{B_s \times A_g}{1.57} \text{에서}$$

$$A_g = \frac{10.6 \times 3.14 \times 12 \times 0.96}{4} = 96(\text{cm}^2)$$

그러므로

$$\phi = \frac{8200 \times 96}{1.57} = 500,000 \text{ (kilolines)}$$

Y 結線으로 한 1 相當 直列 導體數를  $Z$  라 하면

$$Z = \frac{123 \times 10^8}{2.22 \times 5 \times 10^6 \times 0.902 \times 60} = 205$$

Slot 數를 36 으로 한 1 Slot 當 導體數를  $N$  라 하면

$$N = \frac{205 \times 3 \times 2}{36} = 34.2 \rightarrow 34 \text{ 로 한다.}$$

捲線係數를 求하자면

$$1 \text{ 相 } 1 \text{ 極當 Slot 數} = \frac{36}{3 \times 4} = 3$$

$$k_d = 0.96$$

捲線 pitch 를 1~8 로 하면

$$k_p = 0.94$$

$$\therefore k_w = 0.96 \times 0.94 = 0.902$$

$Z$  를 다시 求하면

$$Z = \frac{34 \times 36}{3 \times 2} = 204$$

$\phi$  를 다시 求하면

$$\phi = \frac{127 \times 0.97 \times 10^8}{2.22 \times 204 \times 60 \times 0.902} = 502,000 \text{ (kilolines)}$$

負荷電流을  $I_f$  라 하면


$$I_f = \frac{5 \times 746}{127 \times 3 \times 0.86 \times 0.88} = 13(\text{A})$$

使用할 電線은, 電流密度를  $5 \text{ A/mm}^2$  로 하면

$$\sigma_1 = \frac{13}{5} = 2.6(\text{mm}^2) = 1.3 \times 2$$

1.3φ 電線의 斷面積이  $1,327 \text{ mm}^2$  이므로

1.3φ 電線(polyester enamel wire)을 使用한다.  
 새 나하면 par-Y 結線이므로 2 倉합



로 定하고 slot 間 pitch 를  $P_{t1}$  라 하면

$$P_{t1} = \frac{10.6 \times 3.14}{36} = 0.925$$

固定子 치 磁束密度를 15,000 gauss 로 하면

$$At_1 = \frac{\phi}{Bt_1} \times 1.57 = \frac{502,000}{15,000} \times 1.57 = 525(\text{cm}^2)$$

固定子 치 幅을  $t_1$  라 하면

$$t_1 = \frac{52.5 \times 4}{36 \times 12 \times 0.96} = 0.506 \rightarrow 0.5(\text{cm}) \text{로 함}$$

$$b_2 = \frac{(10.6 + 0.3) \times 3.14}{36} - 0.5 = 0.45(\text{cm})$$

固定子 鐵心 磁束密度를 12,000 gauss 로 하면

$$Ac_1 = \frac{\phi}{Bc_1} = \frac{502,000}{12,000} = 41.8(\text{cm}^2)$$

固定子 鐵心幅을  $C_1$  라 하면

$$C_1 = \frac{41.8}{12 \times 0.96 \times 2} = 1.81(\text{cm}) \rightarrow 1.8(\text{cm}) \text{로 함}$$

$$\frac{D_0}{D} = 1.7 \text{ 로 하면 } D_0 = 1.7 \times 10.6 = 18 \text{ 에서}$$

$$d_1 = \frac{18 - (10.6 + 2 \times 0.15 + 2 \times 1.8)}{2} = 1.75(\text{cm})$$

$$b_1 = \frac{(10.6 + 2(0.15 + 1.75)) \times 3.14}{36} - 0.5 = 0.75(\text{cm})$$

slot space factor 를 計算하면

$$S_f = \frac{1.41^2 \times 34}{108.3} \times 100 = 62.5\% \text{ (適當)}$$

$$\text{여기서 } As_1 = \frac{(4.5 + 7.5) \times 17.5}{2} + \frac{(2 + 4.5) \times 1}{2} = 108.3$$

固定子 치의 磁束密度를 다시 計算하면

$$Bt_1 = \frac{502,000}{51.8} \times 1.57 = 15,200 \text{ (gauss)}$$

여기서  $At_1 = 36/4 \times 0.5 \times 12 \times 0.96 = 51.8(\text{cm}^2)$

固定子 鐵心의 磁束密度는

$$Bc_1 = \frac{502,000}{41.5} = 12,100 \text{ (gauss)}$$

$$\text{여기서 } A_{c1} = \frac{(18-14.4)}{2} \times 12 \times 0.96 \times 2 = 41.5 \text{ (cm}^2\text{)}$$

### 3. 回轉子 設計

Air-gap 은 經驗의 依해 0.3mm 를 한다.

#### 回轉子 slot 型 計算

$$S_2 = 1.2 \times S_1 = 1.2 \times 3.6 = 43.2 \rightarrow 42 \text{ 를 한다}$$

全 固定子 銅斷面積을  $S_{CS}$  라하면

$$S_{CS} = 204 \times 2 \times 3 \times 1,327 = 1,624 (\text{mm}^2)$$

固定子 銅斷面積의 50%로 하면

$$S_{CR} = 0.5 \times 1,624 = 812$$


$A_l$  을 銅代身 鑄造하면

$$S_{AR} = 812 \times 1.62 = 1,314$$

回轉子 bar 의 斷面積을  $S_R$  이라 하면

$$S_R = 1,314 / 42 = 31.3$$

回轉子 bar 的 幅을 3 mm 를 하면 回轉子 bar 的 치이  
는  $31.3 \div 3 = 10.4$  를 定한다.



$S_{AR}$  을 다시 計算하면

$$S_{AR} = 42 \times 3.0 \times 10.4 = 1,310$$

回轉子 치의 磁束密度를  $B_{t_2}$  라 하면 치

$$\text{폭 } t_{21} = \frac{106 - 2(0.3 + 1.6) \times 3.14}{42} - 3.0 \\ = 4.65 (\text{mm})$$


$$\text{치폭 } t_{22} = \frac{(106 - 2 \times 12.3) \times 3.14}{42} - 3.0 = 3.08 (\text{mm})$$

$$\text{평균 치폭} = 3.08 + \frac{(4.65 - 3.08)}{3} \\ = 3.6 (\text{mm})$$

$$At_2 = 42 / 4 \times 0.36 \times 12 \times 0.96 = 436 (\text{cm}^2)$$

$$B_{t_2} = \frac{502,000}{43.6} \times 1.57 = 18,100 (\text{gauss})$$

$$B_{C_2} = \frac{5.02 \times 10^5}{12 \times 0.96 \times 4.54} = 9,600 (\text{gauss})$$



$$\text{여기서 } \{10.54 - (2 \times 1.2 + 3.9)\} = 4.54$$

$$B_g = \frac{502,000}{96} \times 1.57 = 8,220$$

$$Lt_1 = 1.9 (\text{cm})$$

$$\frac{1}{2} L_{C1} = \frac{16.2 \times \pi}{2 \times 4} = 6.35 (\text{cm})$$

$$L_{C2} = 1.9 (\text{cm})$$

$$\frac{1}{2} L_{C2} = \frac{5.87 \times \pi}{2 \times 4} = 2.3 (\text{cm})$$

$$g_e = 0.03 \times 1.354 = 0.04054$$

여기서

$$G_{F1} = \frac{(4.4 \times 0.3 + 0.75 \times 2.0) \times 9.22}{(4.4 \times 0.3 + 0.75 \times 2.0) \times 9.22 - 2^2} = 1.181$$

$$G_{F2} = \frac{(4.4 \times 0.3 + 0.75 \times 1.6) \times 7.85}{(4.4 \times 0.3 + 0.75 \times 1.6) \times 7.85 - (1.6)^2} = 1,142$$

$$GF = GF_1 + GF_2 = 1.354$$

Teeth 와 Coil 의 Ampere Turn 은

$$1.9 \times 6.3 = 12 (\text{AT})$$

$$6.35 \times 3.6 / 1.57 = 14.6 (\text{AT})$$

$$1.2 \times 30 = 36 (\text{AT})$$

$$2.3 \times 3.14 / 1.57 = 4.6 (\text{AT})$$

$$0.8 \times 0.04054 \times 8,220 = 267 (\text{AT})$$

全 AT = 334

$$I_m = \frac{2.22 \times 334 \times 4}{3 \times 204 \times 0.922} = 5.37$$

$$X_m = \frac{9.72}{5.37} \times \frac{123}{127} = 1.74$$

$$Gt_1 = 7.85 \times 51.6 \times 1.9 \times 4 = 3.08 (\text{kg})$$

$$Gc_1 = 7.85 \times 20.8 \times 6.35 \times 8 = 8.26 (\text{kg})$$

鐵損을 計算하면 (H30 0.5T 銅板)

$$3.08 \times 8.6 = 26.5 (\text{watt})$$

$$8.26 \times 5.6 = 46.3 (\text{watt})$$

$$\text{全 鐵損} = 2.5 \times (26.5 + 46.3) = 182 (\text{watt})$$

1 相當 固定子 흐리 악탄스

$$\frac{(612)^2 \times 60 \times 9.72}{10^6 \times 127} \times \frac{12.1 \times 0.871 \times 1.882 \times 2.64}{36} \\ = 0.0172 \times 1.455 = 0.0250$$

1 相當 回轉子 흐리 악탄스

$$0.0172 \times \frac{12.1 \times 0.97 \times 1.932 \times 2.4}{42} = 0.0223$$

1 相當 固定子端結線 누설자속

$$0.0172 \times \frac{(1.266 + 0.5 \times 3.5) \times 0.97 \times 0.985}{4} = 0.0124$$

1 相當 回轉子端結線 누설자속

$$0.0172 \times \frac{3.14 \times 10.6 \times 1.661 \times 0.97 \times 0.69}{(1.7 \times 0.79 + 1.2 \times 1.86 + 1.43 \times 1.661) \times 16} \\ = 0.0067$$

$$0.0172 \times \frac{100.2 \times 0.871 \times 4 \times 0.88}{36 \times (36 \times 42) \times 0.0464} = 0.0464$$

$$Q_{sk} = \frac{0.922 \times 180 \times 4}{3.14 \times 10.6} = 20.0$$

$$0.0095 \times 2,045 = 0.0194$$

$$\dot{X}_T = 0.1322$$

$$\dot{X}_1 = 0.0588$$

$$\dot{X}_2 = 0.1322 - 0.0588 = 0.0734$$

왜냐하면

$$K_1 = 0.632 + 1.25 = 1.882$$

$$K_u = \frac{0.5}{2.0} + \frac{4 \times 1.0}{3 \times 2.0 + 4.5} = 0.632$$

$$K_L = 0.32 \times 2 \frac{d_2}{b_2} = 0.322 \times \frac{17.5}{4.5} = 1.25$$

$$b_3/b_2 = \frac{7.5}{4.5} = 1.665$$

$$\therefore K_c = 0.22$$

$$K_s = 1 + 0.932 = 1.932$$

$$K_u = \frac{d}{b} = \frac{1.6}{1.6} = 1$$

$$K_L = 0.334 \times \frac{d_3}{b_2} = 0.334 \times \frac{8.4}{3.0} = 0.932$$

$$b^3/b^2 = \frac{3.0}{3.0} = 1 \quad \therefore K_c = 0.334$$

$$k_s = 0.871$$

$$K_u/K_L = 0.632/1.25 = 0.508$$

$$\% \text{ coil pitch} = \frac{8-1}{36/4} = \frac{7}{9} = 77.9(\%)$$

$$T_{p1} = 0.922, T_{p2} = 0.785$$

$$\alpha = \frac{0.03}{1.707} = 0.01757$$

$$\beta = 2.5 \times \sqrt{0.07571} + 0.64 = 0.9715$$

$$A_T = 95 \times \frac{17 \times 2}{2} \times 0.707 \times [0.871 - 0.92 \times 0.94 + \frac{42}{36}] \\ \times \sqrt{\frac{123.8}{127}} = 2140$$

$$B_L = \frac{2140}{0.247 \times 0.03 \times 0.9715} = 2.98 \times 10^5$$

$$K_z = 51.5(\%)$$

$$C_s = (7.85 - 1.6) \times 0.485 = 3.03$$

$$\Delta K_u = \left( \frac{0.5 + 0.58 \times 1.0}{2.0} \right) \times \left( \frac{3.5}{3.5 + 1.5 \times 2.0} \right) \\ = 0.54 \times 0.538 = 0.291$$

$$K_{u1} = 0.632 - 0.291 = 0.341$$

$$K_{11} = 0.341 + 1.25 = 1.591$$

$$0.0250 \times \frac{1.591}{1.882} = 0.0211$$

$$\Delta K_u = \frac{3.03}{3.03 + 1.6} = 0.655$$

$$K_{u2} = 1.0 - 0.655 = 0.345$$

$$K_{22} = 0.345 + 0.932 = 1.277$$

$$0.0223 \times \frac{1.277}{1.932} = 0.0147 \cdots \text{回轉 Slot Reactance}$$

$$0.0124 \cdots \text{起動時의 固定子 Coil end } \triangle \text{ Reactance}$$

$$0.0067 \cdots " \text{ 回轉子 } " "$$

$$0.0464 \times 0.515 = 0.0239 \cdots \text{Zig zag Reactance}$$

$$\dot{X}_{Ts} = 0.0788$$

$$X_T = 0.1322 \times \frac{127}{9.72} = 1.73$$

$$X_1 = 0.0588 \times \frac{127}{9.72} = 0.769$$

$$X_2 = 0.0734 \times \frac{127}{9.72} = 0.961$$

$$r = \frac{(612 \times 0.902)^2 \times 21 \times 9.72}{3 \times 127 \times 10^6} \times \left( \frac{12}{31.2 \times 0.5 \times 42} + \frac{2 \times 8.34}{31.2 \times 16 \times 0.5 \times 126} \right)$$

$$= 1.63 \times (0.0183 + 0.0053) = 0.0385$$

$$r^2 = 0.0385 \times \frac{127}{9.72} = 0.503$$

$$\dot{r}_{2st} = 0.9 \times 0.0385 = 0.0346$$

$$r_{175^\circ C} = 0.021 \times \frac{204 \times 25}{100 \times 2.654} = 0.403$$

$$r_1 = 0.403 \times \frac{9.72}{127} = 0.0308$$

$$T_p = \frac{106 \times 3.14}{4} = 8.3$$

$$M_{CL} = 1.4 \times 8.3 \times \frac{7}{9} + 4 + 12.0 = 25(\text{cm})$$

$$Z_{sr} = \sqrt{(0.0308 + 0.0385)^2 + (0.0788)^2} = 0.105$$

$$I_{st} = \frac{9.72}{0.105} = 92.5(\text{A})$$

$$\% \text{ Saturation} = \frac{0.0788}{0.1322} \times 100 = 59.6(\%)$$

$$\text{mechanical loss} = 3,700 \times 0.02 = 74(\text{watt})$$

End Ring 斷面積을 Ser 이라 하면

$$Ser = \frac{0.32 \times 1.310}{4} \times 1.2 = 126$$

폭을 6 mm로 하면 깊이는 21 mm

$$\frac{r_2}{s} = \frac{0.503}{0.048} = 10.5$$

$$Z_2 = 10.5 + j 0.961 = |10.51|$$

$$Y_2 = 0.0951 - j 0.00873 = |0.0952|$$

$$b_m = \frac{1}{1.74} \times \frac{9.72}{127} = 0.044$$

$$g_n = \frac{182}{3 \times (123)^2} = 0.004$$

$$Y = (0.0951 + 0.00401) - j(0.00873 - j 0.044) \\ = 0.09911 - j 0.05273 = |0.1115|$$

$$Z = 7.97 + j 4.24 = |8.97|$$

$$Z_t = (7.97 + 0.403) + j(4.24 - j 0.769) \\ = 8.373 + j 5.01 = |9.75|$$

$$I_1 = \frac{127}{9.72} = 13.03$$

$$I_2 = 13.03 \times \frac{8.97}{10.5} = 11.1$$

$$P = 3 \times 0.952 \times (11.1)^2 \times 10.5 = 3,700 \text{ (watt)}$$

$$P_0 = 3,700 - 74 = 3626$$

$$3I_1^2 r_1 = 3 \times 13.03^2 \times 0.403 = 205$$

$$3I_2^2 r_2 = 3 \times 11.1^2 \times 0.503 = 186$$

$$\text{Total loss} = 182 + 186 + 205 + 74 = 647$$

$$\text{Input} = 3626 + 647 = 4273$$

$$eff = \frac{3626}{4273} = 85\%$$

$$P.F = \frac{8.373}{9.75} \times 100 = 86\%$$

$$\text{r.p.m.} = 0.952 \times 1800 = 1712$$




$$T_{FL} = \frac{3626 \times 0.976}{1,712} = 2.07[\text{kg} \cdot \text{m}]$$

$$\% T_s = \frac{0.0346}{(0.105)^2} \times 0.952 \times 100 = 298\%$$

## E種 絶縁 三相 誘導電動機의 設計票

出力 3.7kw 極數  
電壓 200/220V 周波數 50/60/60c/s

卷 線		轄(溝)의 크기
固 定 子	外 徑	180
	內 徑	106
	積 重	120
	鐵 心 材 質	KT-1 0.5t
	鐵 心 材 重 量	32 kg
	喜 (溝) 數	36
	導 線 種 類	PEW 1.3φ
	每 溝 線 數	17
	喜 pitch	1~8
	銅 線 重 量	3.78kg
	結 線 法	Y <sup>2</sup>
	回 路	2
回 轉 子	Lead 線	
	Coil 線	길이 45 以下
	空 隙	0.3
	外 徑	105.4
	內 徑	36
	喜 (溝) 數	42
	外 型	
	bar	3×8.4
	登 φ	120
	材 質	Al
	重 量	0.358kg
	Ring	6×21
	材 質	Al
	重 量	0.213kg
外 型		轄(溝)의 크기



A(最大)	B(最大)	D	E	F	BA	Zφ	기 카 수 b×h×l	Lφ	N-W
229	190	114	-0.5	95	70	70	11 7×7×40	28	51.6 60