

標準規格

直流用 プラスチック フィルム コンデンサー 試験方法

1. 적용범위

이 규격은 전자기기의 적류전압으로 동작하는 전자회로에 사용되는 적류용 플라스틱 필름 컨덴서(이하 컨덴서라 한다)의 시험방법에 대하여 규정한다.

2. 목적

이 규격은 컨덴서의 제품검사 수락검사 또는 인정시험 등을 행하는 경우에 필요한 시험방법 및 시험의 순서를 통일하기 위한 것이다.

3. 용어의 뜻

이 규격에서 사용하는 용어의 뜻은 (적류용 플라스틱 필름컨덴서 통칙)의 용어의미를 적용하는 이외에 다음에 의한다.

(1) 인정시험 : 인정시험에 한 지정된 품종의 컨덴서를 일정수량 채취하여 이것에 대한 시험을 통일어 말하며 제조업자가 사양(개별규정)에 합치한 컨덴서를 생산가능 여부를 판단하는 것이다.

(2) 열평형 : 컨덴서를 시험온도로 유지하고 5분 간격으로 측정한 각 정전용량치가 변화하지 않는다고 인정될때의 상태를 말한다.

4. 표준시험상태

시험은 특히 지정이 없는한 온도 $5\sim35^{\circ}\text{C}$, 습도 $45\sim85\%$ 로 행한다. 단, 판정에 이의가 생길 때는 온도 $20\pm2^{\circ}\text{C}$, 습도 $65\pm5\%$ 에서 행한다.

5. 시험기기 및 장치

5.1 적류전원 : 이 규격에서 사용하는 적류전원은 A 및 B의 2종류로 하고 그 1과 같다.

주 : 리플함유율이 한 적류전압에 중첩되어 있는 교류전압 첨두치의 적류에 대한 비율이다.

적류전 원종별	리플함유율%		적류전압안정도 %
	50~60c/s	100~120c/s	
A	2이하	1이하	$\pm 3\%$ 내
B	0.1이하	0.1이하	$\pm 0.1\text{이내}$

6. 외관 및 치수시험(생략)

7. 전기적 성능시험

7.1 내전압

7.1.1 단자간 : 컨덴서의 단자간에 5.1의 적류전원A에 의한 시험전압을 규정시간동안 가한다.

7.1.2 단자케이간 : 케이스에 연결되어 있지 않는 단자와 케이스간에 5.1의 적류전원A에 의한 시험전압을 1~5초간 가한다.

(1) 리이드선을 단락하고 컨덴서를 금속제 브록의 골에 놓고 리이드선과 브록간에 시험전압을 가한다. (브록의 질이는 컨덴서 보다 질고 또한 골의 각도는 90° 로 한다)

(2) 리이드선을 단락하고 각 리이드선의 균원에서 2mm이상 멀어져 본체위에 금속박을 감아 리이드선과 금속박간에 시험전압을 가한다.

(3) 컨덴서의 리이드선을 단락하여 그림 1에




그림 1

표시한 바와 같이 저류 약 1mm의 연산탄을 넣은 용기 안에 넣고 리이드선과 연산탄간에 시험 전압을 가한다.




그림 2 R_1, R_2 : 보호저항
S : 스위치
C : 컨덴서
 C_x : 공시컨덴서

7.1.4 시험회로

그림 2 및 그림 3에 표시한 바와 같이 장치내의 저항을 통하여 직류전압을 측정할 수 있는 것으로 한다. 전압계의 내부저항은 1V당 $1k\Omega$ 이상으로 하고 R_1, R_2 의 저항치는 시험전압에




그림 3

있어서의 초기증전류가 1A를 넘지 않는 값으로 한다. 또한 R_1 은 전원의 내부저항을 포함하고 그림 2의 정전용량 C_1 은 C_x 에 비해 충분히 크게 선택할 필요가 있다.

$$\begin{cases} R_1(C_1 + C_x) \leq 1\text{초} \\ R_2(C_1 + C_x) \leq 1\text{초} \end{cases}$$

단 C_1, C_x 는 파라드이며
 R_1, R_2 는 음으로 표시

7.2 절연저항

이 시험에 사용되는 원리회로는 그림 4 및 그림 5에 표시한다. 사용하는 전원은 5.1의 직류전원 B로 한다.




그림 4

R_d : 제동저항
 G : 반조검류계
 r : 분류기
 R_5 : 표준저항
 R_p : 보호저항 (100k Ω 이하)
 C_x : 공시컨덴서
 S : 스위치




그림 5

G : 진공관전압계
 R : 저항기
 C_x : 공시컨덴서
 S : 스위치

비고 : S를 (1)측에 접속시켜 (G)의 저침을 읽고 다음에 S를 (2)측에 접속시켜 일정시간 경과 후 (G)의 저침을 읽어 이것에 의하여 C_x 의 절연저항치를 산출한다.

7.2.1 단자 정격전압이 100V미만의 컨덴서에는 정격전압 $\pm 15\%$, 정격전압이 100V이상의 컨덴서에는 $100 \pm 15\text{V}$ 의 직류전압을 연속적으로 $60 \pm 1\text{초}$ 간 가하여 측정한다.

단, 규정시간 이내 일지라도 규정된 절연저항치를 넘어서 측정기의 저침이 안정되든가 또는 더욱 상승할 경향이 있으면 이것에 의하여 판정 하여도 좋다. 또한 절연저항을 측정하기 전에는 컨덴서는 충분히 방전하여 두어야 한다. 또한 상온의 측정이 20°C 이상의 온도로 행하여진 경우

에는 필요하면 그 측정치에 개별규격에 규정된 보정계수를 승하여 20°C 의 값으로 환산한다.

7.2.2 단자케이스간 단자를 일괄한 것과 케이스간의 절연저항을 $100\pm 15\text{V}$ 의 직류전압을 가하여 측정한다.

7.3 정전용량 컨덴서의 정전용량은 표 2에 의하여 측정한다. 또한 판정에 이의가 없을 때는 그림 7에 의하여도 된다.

표 2

측정정전용량	330pF를 넘는 것	330pF 이하
측정회로도	그림 6 또는 그림 8	그림 10
측정주파수	$1000\pm 200\text{c/s}$	$1\pm 0.2\text{Mc}$
컨덴서의 단자전압	정격전압의 6% 또는 6V이하	5V이하
측정의 정도	정전용량 허용치의 10%+1pF이하	




그림 6

R_A, R_B : 비례변저항기

R_C : 가변저항기

C_S : 표준컨덴서

C_X : 공시컨덴서




그림 7

A: 고주파전류계

C_X : 공시컨덴서

L: 코일

S: 스위치

C: 동근컨덴서

비고: R_A, R_B 및 R_C 를 가감하여 겹출기의 저시가 회전자 되게끔 한다. 그때의 R_A, R_B 의 값을 각각 R_a, R_b 라 하면

$$C_x = \frac{R_b}{R_a} C_s \text{ 로 주어진다.}$$

비고: S를 열 때 빛 달을 때의 A가 회전자 되는 정전용량을 각각 C_1 및 C_2 라 하면 C_x 의 값은 $(C_1 - C_2)$ 로 구해진다.

7.4 $\tan\delta$ 컨덴서의 $\tan\delta$ 는 표 3에 의하여 측정한다.

표 3

	$\tan\delta$	Q
측정회로도	그림 8 또는 그림 9	그림 10
측정주파수	$1000\pm 200\text{c/s}$	$1\pm 0.2\text{Mc}$
컨덴서의 단자전압	정격전압의 6% 또는 6V이하	5V이하
측정의 정도	측정치의 10%이내	




그림 8

C_X : 공시컨덴서

R_A, R_B : 비례변저항기

C_S : 표준컨덴서

S: 스위치

C_1 : 위상보상용컨덴서

W: 와그너접지장치

C_2 : 손질측정용컨덴서




그림 9

C_S : 표준가변 컨덴서 R : 비례별저항기
 G_X : C_X 의 증가 커터리스 C_X : 공시 컨덴서
 R_s : 표준가변 저항기 S : 스위치

비고: S 를 1축에 닫고 W 를 조정하여 점출기의 저자를 측정한다. 다음에 S 를 2축에 닫고 C_1 , C_2 , R_1 , R_2 및 W 를 조정하여 점출기의 저자가 되어가게 한다. 그때의 값은 각각 C_1 , C_2 , R_1 , R_2 라 하면 $\tan\delta$ 및 정전용량은 다음의 식으로 산출된다.

$$\omega = 2\pi f (f = \text{측정 주파수})$$

$$\tan\delta = \frac{\omega(C_2R_2 - C_1R_1)}{1 + \omega^2C_1R_1C_2R_2}$$

$$\text{정전용량} = C_s \frac{1 + (wC_1R_1)^2}{1 + w^2C_1R_1C_2R_2}$$

단, $(wCR)^2 \ll 1$ 일 때는 $\tan\delta \approx wR_2C_s$

$$\text{정전용량} = \frac{R_2}{R_1}C_s \text{로 주어진다.}$$

비고: 그림 9에서 S 를 1축에 닫아 C_s 를 가감하여 V 의 최저값을 구하고 다음에 2축에 닫여 V 의 눈금을 맞춰 다시 1축에 닫아 $\tan\delta(\%)$ 를 읽는다.




그림 10

A: 고주파전류계 C_1 : 동조 컨덴서
R: 결합 저항기

7.5 Q 컨덴서의 Q는 표 3에 의하여 측정한다.

비고: S를 열 때 및 닫을 때의 저자가 되어를 가로 칠 때의 C를 C_1 , C_2 또한 Q를 Q_1 , Q_2 라 하면, Q 및 정전용량은 다음식에 의하여 구해진다.

$$Q = \frac{(C_1 - C_2)Q_1Q_2}{C_1(Q_1 - Q_2)}$$

$$\text{정전용량} = C_1 - C_2$$

7.6 유전흡수: 컨덴서의 단자간에 5.1의 직류전원 B에 의하여 정격전압 ±10%의 전압을 60초 분간 가한다. 다음에 저항을 통과시 10 ± 1 초간 빙전한 후 컨덴서의 단자간에 나타나는 전압(회복전압)을 전기판전압에 의하여 측정하고 다음식에 의하여 유전흡수를 산출한다.

$$\text{유전흡수} = \frac{\text{회복전압}}{\text{원기전압}} \times 100(\%)$$

7.7 정전용량의 온도계수 및 슬립

(1) 정전용량의 온도계수 컨덴서를 표 4의 단계에 표시한 온도도 각각 일정형으로 달桓 후 7.3에 의하여 정전용량을 측정하고 다음에 정전용량의 온도계수를 산출한다.

$$\text{온도계수 (ppm deg)} = \frac{C_2 - C_1}{C_1(T_2 - T_1)} \times 10^6$$

여기에서 $T_1: 20 \pm 3^\circ\text{C}$ 의 실온

$T_2: 최고 또는 최저 사용온도$ 의 실온

$C_1: T_1$ 에 있어서의 정전용량

$C_2: T_2$ 에 있어서의 정전용량

(2) 정전용량의 슬립 표 4의 단계 1, 3 및 5의 각각의 $20 \pm 3^\circ\text{C}$ 로 측정한 정전용량 차에서 최대와 최소의 차를 대소차로 나눈 것을 정전용량

표 4

단계	온도 $^\circ\text{C}$
1	20 ± 3
2: 최저사용온도	± 3
3	20 ± 3
4: 최고사용온도	± 3
5	20 ± 3

의 슬립으로 하여 산출한다.

8 기계적 성능시험(이하 생략)