

프라스틱上의 鍍金

株式會社 金星社 技術主任

尹 基 榮

1. 緒論

近來 表面處理分野에 새로운 方法으로 登場한 프라스틱上의 鍍金은 初期에는 그 方法이 不分明하였으나, 現在는 이 分野에 對한 研究가 매우 活潑하게 되여 外國에서는 이미 量產을 行하고 있는 것이다. 따라서 이 分野에 對한 關心이 점차적으로 높아져 가고 있으며 앞으로 크게 發展될 것으로 믿고 있다. 갑자기 plastics plating에 對하여 關心이 높아진 것은 그 동안의 研究結果로 프라스틱上의 鍍金의 密着이 大端히 向上되었으며 이로 因해서 종래의 亞鉛다이캐스팅物이나 其他 金屬材料에선에 프라스틱으로 바꿀 分野가 開拓되게 된 点이다. 따라서 프라스틱工業의 進步와 더불어 그 用途는 金屬의 分野를 위협하고 있는 實情이다.

프라스틱은 金屬材料에 比하여 여러가지 特徵을 가지고 있다. 例를 들면, 輕量, 電氣絕緣性, 耐藥品性, 耐蝕性, 成型의 容易等이다. 故로 프라스틱을 使用함으로서 材料費의 減少, 加工費, 研磨費, 連搬費의 節約 製品의 多樣性, 耐蝕性의 向上等의 利點이 있다. 反面에 프라스틱은 金屬에 미치지 못하는 많은 缺點을 가지고 있다. 即, 高溫에서의 變形, 變質, 收縮, 衝擊, 硬度, 耐候性은 金屬에 比하여 떨어지기 때문에 金屬을 鍍金하는 것은 이와같은 프라스틱이 金屬에 미치지 못하는 點을 補強하여 프라스틱의 特徵과 金屬의 特徵을 併用하는 새로운 工業材料를 만들어 내는 것이 그目的인 것이다. 非電導體에 金屬을 被覆하는 方法으로서는 銀鏡反應, 真空蒸着, 陰極蒸着等 여러 方法이 있으나 그 被膜이 大端이 簡고, 電氣化學的으로 金屬을 프라스틱表面에 鍍金하는 表面加工法이 아니므로 電氣化學的인 鍍金方法의 工業化에 對한 諸條件에 對하여 研究되어 온 것이다.

이 方法으로 鍍金된 프라스틱은 外觀上 金屬과 뚜 간으며, 종래 金屬을 使用하였던 車輛, 弱電部門自動車工業等의 各部品과 玩具, 雜貨에 이르기 까지 利用되게 되었다.

以下 프라스틱上의 金屬鍍金에 對하여 關心이 있는 분을 爲하여 그 方法에 關하여 專門的인 立場을 떠나서 說明하고자 하며, 鍍金上 注意點에 對하여 記述하고자 한다.

2. 프라스틱에 金屬鍍金을 行함으로서 얻어지는 利點.


2-1. 耐候性이 改善된다.

프라스틱製品을 屋外에서 長時間 使用하면 引張強度, 伸縮性이 減少한다. 이것은 紫外線을 吸收하여 프라스틱이 劣化하기 때문이다. Phenol樹脂 Urea樹脂를 屋外에 暴露하면 第1圖와 같이 引張強度의 減少를 나타낸다. 紫外線에 依한 프라스틱 製品을 屋外에서 長時間 使用하는 경우 缺點으로 된다 따라서 프라스틱上에 金屬鍍金을 行하면 紫外線이 直接 프라스틱에 照射되지 않기 때문에 이 劣化를 防止할 수 있는 것이다.


2-2. 電導性을 賦與할 수 있다.

電導性이 없는 것이 프라스틱이 金屬과 다른 큰 特徵의 하나이다. 그러나 때에 따라서는 프라스틱上의 特定部分에 電導性을 주어야 할 경우가 있다. 이와같은 경우에는 電導性 프라스틱을 使用하면

좋을 것같이 생각되나 이 分野의 開發은 아직 도달되지 않고 있기 때문에 電氣鍍金이 利用되고 있다. 電子計算機, 通信機, 錄音機, ベルベイズ, 해더오等의 P.C.B. (Printed Circuit Board)의 表 pattern과 裏 pattern을 連結시키기 위해서 鍍金을 行하고 있는 것은 그 代表的인 例이다. 第2圖는 プラスチック板의 兩面에 미리 銅箔을 接着시킨 것에 구멍을 錐고 孔部分에서 兩面의 銅箔을 連結하기 为해서 鍍金한 것의 斷面을 表示한다.



第1圖



a. プラスチック
b. 銅箔
c. 化學銅鍍金
d. 黃酸銅電氣鍍金

第2圖

2-3. 機械的 質性質을 改善한다.

프라스틱上에 두꺼운 鍍金을 行하면 表面硬度, 耐磨耗度, 耐衝擊值等의 機械的 性質을 向上시킬 수 있다. 이들 性質의 向上의 程度는 鍍金하는 金屬의 種類, 鍍金두께等에 依해서 差異가 있으나 그 一例를 보면 第1表와 같다.

第1表 鍍金에 依한 プラスチック의 機械的 性質의 向上

프라스틱의 種類	引張 強度 lb/in ²		增 加 (%)	耐衝 撃值 ftlb/in		增 加 (%)
	鍍金前	鍍金後		鍍金前	鍍金後	
Poly Vinyl Chloride	6775	8650	27.7			
Poly Vinylidene Chloride	7500	9100	21.4	0.90	1.10	22.0
Poly Styrene	4775	6225	30.4	0.30	0.36	20.2
Cellulose Acetate	5775	6725	16.4	2.40	2.95	22.9
Ethyl Cellulose	4450	5200	16.8	4.70	5.40	14.9
Melamine-formaldehyde	6500	7250	11.5	0.24	0.31	29.2
Urea-formaldehyde	7500	8775	17.0	0.28	0.33	21.4

(注) ① 모두 3枚의 Test piece의 平均值임.

② 도금은 7.6μ 銅鍍金後 12.7μ의 카드뮴鍍金한 것.

2-4. 耐熱性을 增加시킬 수 있다.

耐熱성이 적은 것은 プラスチック의 大缺点이다. 一般의 プラスチック은 約 70°~140°C 부근의 溫度의 耐熱性을 가지고 있으며 最高의 耐熱性을 가지고 있다고 하는 弗素樹脂도 300°C부근이다. 그러나 プラスチック에 두꺼운 도금을 行하면 耐熱性을 向上시킬 수 있다. 第2表에 그 一例를 表示한다.

第 2 表 鍍金에 依한 프라스틱의 耐熱性의 增加와 吸水率의 減少

프라스틱의 種類	耐熱度 (°C)		增 加 (%)	吸水度 (24h)		減 少 (%)
	鍍金前	鍍金後		鍍金前	鍍金後	
Urea-aldehyde樹脂	126	160	23.0	1.6	0.05	96.9
Melamine-formaldehyde樹脂	132	210	51.8	0.14	0.02	86.7
Poly Vinyl Chloride	76	107	32.4	0.42	0.11	73.9
Poly Vinylidene Chloride	82	121	38.9	0.08	0.02	75.0
Poly Styrene	76	112	38.2	0.01	0.00	100.0
Poly Methacrylate	68	121	61.3	0.35	0.03	91.4

(注) ① 모두 3枚의 Test piece의 平均値이다.

② 도금은 銅도금 7.6μ 後 12.7μ 의 카드뮴도금한 것.

2-5. 吸水率을 減少시킬 수 있다.

Polyethylene樹脂나 弗素樹脂는 거의 물을 吸收 하지 않으나, 一般의 プラスチック은 若干의 吸水性이 있다. 이 性質은 プラスチック을 工業材料로서 使用하는 경우에 障害로 되는 경우가 있다. 第2表는 プラスチック에 鍍金을 行함으로서 吸水率을 70~100% 減少시키는 것이 可能함을 표시해 준다.

2-6. 金屬感을 끈다.

內部는 プラスチック이라도 外觀은 金屬感을 갖게 하고자 하는 경우가 있다. 外觀上 單只 金屬感만을 試與하는 예에는 真空鍍金이 좋으나 表面硬度, 耐磨耗性 其他 機械的性質을 同時に 向上시키고자 하는 경우에는 真空鍍金으로서는 目的을 達成하기 어렵고 두꺼운 鍍金이 必要하다.

2-7. プラスチック上の 鍍金은 金屬上の 鍍金보다 腐蝕이 빠다.

예를 들면, 亞鉛마이캐스팅製品에는 銅—니켈—크롬의 3層의 電氣鍍金을 하는 것이 普遍이지만, 다른 이캐스팅物도 도금층도 부식되기 쉽다. 亞鉛재신에 プラスチック을 使用하여 그 위에 같은 方法으로 도금하게 되면 プラスチック과 鍍金層間에는 電氣化學的腐蝕이 극히 적기 때문에 製品全體로서의 耐蝕性은 현저히 向上한다. 第 4表에 하나의 比較例를 表示한다.

第 3 表 鐵에 鍍金한 것과 プラスチック에 鍍金한 것과의 耐蝕度 比較

素 材	鍍 金	鹽水 浸漬 時間 (hr)									
		24	48	72	96	120	144	168	192	240	264
鋼 板 (研磨)	銅鍍金 10μ 니켈鍍金 5μ 크롬鍍金 0.5μ	A	A	B	C	D					
Phenol-formaldehyde樹脂	同 上	A	A	A	A	S	T				
鋼 板 (研 磨)	銅鍍金 20μ 니켈鍍金 5μ 크롬鍍金 0.5μ					A	B	C	D		
Phenol-formaldehyde樹脂	同 上					A	A	A	S	T	

(注) ① 鹽水 : 鹽化마그네슘 11.0g/l , 鹽化칼슘 1.2g/l , 硫化소다 4.0g/l , 鹽화나트륨 25.0g/l 나트

② A: 脫蝕無, B: 少少腐蝕, C: B以上의 腐蝕, D: 심하게腐蝕, S: pinhole 部分에 腐蝕生成物 T: S의 狀態가 어느 部分에도 나타남.

2-8. 輕量이고 加工費가 싸다.

大部分의 プラスチック이 金屬에 比하여 가볍다. 따라서 最終製品의 重量을 감소시켜주므로 産用 제

품에 많이 利用된다. 外國에서는 이 特徵을 利用하여 부녀자用 裝身具를 비롯하여 T.V. 안테나에도 利用되고 있으며, 宇宙船의 경우 그 무게 1파운드 감소시키는데 約 \$ 10,000~20,000이 節約된다고 한다. 또한 수송비도 절약할 수 있다. 第4表는 金屬材料와 プラスティック의 重量의 比較를 表示한다.

第 4 表

Material	Sp. Gr.
Brass	8.7
steel	7.9
Zinc	6.6
Aluminum	2.72
ABS	1.60

프라스틱제품은 成型後 二次 機械加工을 行하지 않고 바로 鎏金할 수 있기 때문에 加工費를 절약 할 수 있다. 第5表에 그 一例를 表示한다.

第 5 表

Material	cost per Cubic Inch(cents)
ABC (Cyclocac EP-3510)	1.46
Aluminum, casting	2.25
Yellow Brass, Casting	9.25
Stainless Steel, Casting	12.76
Carbon Steel, Casting	2.69
Zinc, Casting	3.78
Poly Carbonate	4.52
Acetal	3.38

3. 素 材

鎔金加工의 對象으로 되는 プラスティック의 種類는 約 20餘種으로 보고 있다. 그러나 이 中에서 鎔金에 가장 많이 利用되는 것이 ABC(Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)樹脂라고 報告되여 있다.


ABS樹脂以外에도 Poly Amide, Polyacetals, Phenolics, Urea-formaldehyde, Melamine, Polycarbonates Acrylics, Fluoro Carbons, Poly propylene, Polyester, Epoxies等도 鎔金이 可能하나 密着力의 變化가 많다.

ABS樹脂는 아직까지 다른 樹脂에 비하여 우수한 밀착력을 나타내고 있다. 外國에서는 현재 鎔金用 ABS樹脂를 生產하고 있으며 Marbon Chemical Co의 Cyclocac EP-3510은 鎔金用樹脂로서 우수하다고 한다.

前述한 바와 같이 鎔金을 하는 プラスティック에는 여러종류가 있고 그 性能도 다르기 때문에 素材와 適切한 鎔金方法의 선정은 대단히 重要한 것이다. 따라서 현재 热可塑性 热硬化性을 포함하는 많은 プラスティック中에서 ABS樹脂가 그 代表로서 取扱되게 되었다. 그러면 다음에 ABS樹脂에 對하여 간단히 설명하고자 한다.

ABS樹脂라는 것은 Styrene, Acrylonitrile에 다시 Butadiene를 加한 共重合樹脂로서 機械的强度(耐衝擊性, 壓縮強度, 耐屈曲性)가 優秀하고 热安定性이 좋고 成型收縮率이 적으며 热膨脹係數가 적어 鎔金工程中 溫度依存度가 적으며 吸水性도 낮고 成型도 비교적 용이하여 도금用 素材로서 適性이 評

價되고 있다. 또한 鍍金膜과 密着性에 重大한 영향을 주는 成型品의 表面粗化가 化學的 處理만으로 均一하게 安全하게, 더구나 高生產性으로 行하여 지는 利點이 있다. 다음 第3圖에 ABC樹脂과 他樹脂의 鍍金密着力比較를 表示한다.



第 3 圖

理在 機械的處理에 依하지 않고 간단한 化學적處理만으로 表面粗化가 可能한 樹脂은 ABC 樹脂뿐이다. 機械的處理例를 들면 液體호일에 依한 表面粗化를 行하지 않으면 不能할 プラスティック에 金屬鍍金을 하는 것도 不可能한 것은 아니나, 加工費面에서 考慮 때 不合理한 것이다.


4. 鍍金順序

프라스틱에 鍍金하는 技術을 個別的으로 說明하기 前에 鍍金順序에 對해서 記述하고자 한다. プラスティック에 鍍金하는 경우 가장 重要한 것은 어떻게 하여 プラスティック에 充分한 電導性을 賦與하는가 하는 것이다. 電導性이 充分히 賦與되면 그 위에 두꺼운 電氣鍍金을 하는 것이 容易하기 때문이다.

電導性을 賦與하는 一般的의 方法은 プラスティック面에 適當한 鑷媒物質(主로 周期率表上의 第8族 金屬即 Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt等)을 吸着시켜 이것을 化學鍍金液에 浸漬하여 化學鍍金을

行하고 이렇게 하여 얻은 化學鍍金層의 電導性을 利用하여 電氣鍍金을 行하는 것이다. 따라서 觸媒物質은 化學鍍金反應을 プラスチック面上에서 活潑히 進行시키는 것이어야 하며 プラスチック面에 잘 吸着되 는 것이어야 한다.

第4圖中 Sensitizing(感度性 賦與)와 activation(活性化)의 工程은 プラスチック에 觸媒物質을 吸着시키 工程으로서 그 前에 行한 粗化(化學的) 또는 (機械的)는 觸媒物質이 プラスチック面에 잘 吸着시키기 위한 것과 동시에 化學鍍金과 プラスチック과의 黏着力를 強化하기 為하여 行하는 것이다.



第4圖

化學鍍金으로서 化學銀鍍金을 採用하는 경우는 Sensitizing 만을 行한다. 그러나 化學 니켈鍍金이나 化學銅鍍金을 行하는 경우는 Activation을 行하지 않으면 좋은 결과를 얻지 못한다. 化學銅鍍金은 硫酸銅電氣鍍金으로서 第1硫酸銅鍍金과 第2硫酸銅電氣鍍金의 두 가지를 行하는 것은 化學銅鍍金上에 硫酸銅電氣鍍金을 支障 없이 行하기 為한 것으로 다른 組成의 鍍金液으로 2回鍍金하는 것이 安全하기 때문이다. 化學니켈鍍金을 行하는 경우는 第2硫酸銅鍍金으로서 충분하다. 硫酸銅電氣鍍金에서 充分한 電導性이 부여되면 後의 니켈, 크롬등의 鍍金은 金屬製品의 경우와 같은 方法으로 行할 수 있다.

硫酸銅鍍金後의 바후研磨는 銅鍍金이 光澤과 平滑化作用이 充分히 있으으면 省略할 수 있고 이것이 理想의 方法임은 물론이다. 化學니켈鍍金을 두겹게 하여 硫酸銅電氣鍍金을 行하지 않고 完成品으로 하는 경우도 있다.


5. プラスチック 鍍金時の 一般的 注意事項

5-1. 成型品의 形狀

プラスチック을 利用함으로서 얻는 最大의 利點은 成型이 容易하기 때문에 新鮮한 形狀 및 design이 可能하고, 아울러 部品의 輕量化, 耐蝕性의 向上, 生產 및 管理의 容易等이 可能하다는 것이다.

종래, 金屬에 電氣鍍金하는 경우와는 根本的으로 다르고 プラスチック上에 電氣鍍金은 形狀 및 design의 良否에 依해 最終製品에 영향을 주기 때문에 下記의 留意事項에 充分히 注意해야 한다.

1) 電氣鍍金의 缺點으로 되는 構造는 避한다. 即 (1) 銳角部分을 可能 한限 避하고 丸味를 갖도록 한다. 2) 깊은 溝나 穴은 될 수 있는限 피하고 불가피한 경우는 깊이에 대하여 底邊이 最少 2倍로 되도록 한다. (第5圖 參照).



第 5 圖

2) 着着性을考慮하여 形特을 design한다. 即 (1) 平滑한 面(鏡面個所)을 가능한 적게 하고, 有效鍍金面以外의 部分은 가능한 小模様의 條地加工을 한다. (2) 凹凸, Rollet, 溝等을 design할 때 活用하여 平滑面을 적게 한다. (3) 平面보다 曲面을 擇한다.

3) 電氣鍍金時の 電氣 接點關係를 考慮하여 接點을 適當數만큼 設定한다. 即 1) 鍍金面에 對하여 接點個所의 不足은 鍍金膜의 不均一의 原因이 되여 密着性과 外觀에 영향을 준다. (通電範囲는 接點으로부터 半徑 5cm 程度가 理想的이다. (2) 表面와 裏面과의 通電性을 良好하게 하기 위하여 가능 한 限遠電穴을 만들어 준다.

5—2. 成型作業時の 注意事項

成型作業에서 注意해야 할 點은 종래 행하여 온 것과 같이 樹脂成型品이 그대로 最終製品으로 使用되는 경우와는 달라, 成型品을 다시 電氣鍍金을 行하여 最終製品으로 하는 경우와는 그 取扱方法이 根本的に 다르다. 即 成型作業의 良否에 따라 電氣鍍金에 對한 영향이 크기 때문에 成型業者は 樹脂 Maker와 充分한 協議後 最適의 成型條件으로 作業해야 한다.

鍍金加工部門의 立場으로 보아 成型作業에 있어서 留意事項을 보면 다음과 같다.

1) 成型機는 可能한 限 Screw Type를 採用한다. Plunger Type의 경우 plunger에서의 樹脂의 滴

留에 依해서 樹脂가 過熱되는 原因으로 되고 樹脂가다서 鍍金工程中에서 不良이 일어나기 쉽다. 그러나 부득이 한 경우에는 plunger의 速度를 빠르게 하여 Cavity 내의 充填을 容易하게 하므로서 滯留樹脂를 없도록 해야한다.

2) 離型劑는 可能한限 使用하지 말것. 離型劑를 使用하면 鍍金前處理工程에서 離型劑 除去工程이 必要하고 特히 被膜方式系 離型劑(Silicone, Stearic Acid, Wax 金屬비누等)는 成型品의 表面에 부착하여 除去가 困難하고 또한 金型損傷의 우려가 크기 때문에 使用해서는 아니된다.

3) 成型前에 樹脂는 充分히 乾燥한다. 乾燥不充分의 경우는 銀線, 氣泡等의 表面的, 內面의in 여리가지 缺點이 나타나게 된다. 乾燥는 材料에 따라 다르나, ABS의 경우 热風乾燥로 80°C에서 3~4시간 乾燥를 要한다. 原料中の 含有水分은 0.08%以下가 理想의이다. 만일 1%以上의 水分을 含有하면 氣泡等이 發生할 우려가 있다.

4) 金型溫度는 가능한限 높게 한다.

樹脂 Maker에 따라, 樹脂種類에 따라 金型溫度가 다르기 때문에 Maker와 協議後最適溫度로 하여 주어야 한다. 일반적으로 金型溫度가 낮으면 Cavity內에의 樹脂充填時間이 길고 Cycle Time, 射出壓力이 同一한 경우도 成型品의 樹脂密度가 낮고 表面光澤이 떨어진다. 또한 Weld line의 發生, 樹脂表面層의 配向性歪等의 缺點이 생기고 均一한 鍍金面이 얻어기지 않기 때문에 이 缺點을 피하는 最適溫度範圍에서 作業해야 한다.

5) Cycle Time을 가능한 충분히 해준다. Cycle Time이 짧으면 樹脂密度가 적게되고 鍍金工程中 부풀어 오를 우려가 있다. 종래 20~30秒 Cycle Time으로 成型되던 것을 40~60秒 정도로 연장하고 冷却時間を 충분히 하면 좋다.

6) 成型品은 가능한限 Annealing해 준다.

成型後 鍍金工程中 變形의 防止는 두깨를 두껍게 하면 防止되지만 일반적으로 Annealing하여 內部應力を 除去하여 주는것이 좋다.

7) 成型品 取扱을 慎重히 할 것. 成型物의 表面결함은 電氣鍍金시 여리가지로 惡影響을 주기 때문에 포장이나 運搬時 慎重히 取扱해야 한다.

5-3. 鍍金作業時 注意事項

5-3-1. プラス틱과 鍍金 金屬間의 热膨脹系數의 差에 注意한다.

프라스틱은 金屬의 10倍에 가까운 热膨脹系數를 가지고 있는 것이 있기 때문에 鍍金하는 경우, 鍍金液의 溫度가 높으면 鍍金後의 水洗工程에서 鍍金된 金屬보다 더 收縮하기 때문에 鍍金層의 密着이 나빠져서 剝離, 부풀어 오름等의 원인이 된다. 良好한 鍍金을 얻기 위해서는 鍍金工程中 液溫度變化를 諦 수 있는 한 피해야 한다. (第6表 參照).

第6表 金屬과 プラスティック과의 热膨脹係數 比較

名稱	热膨脹係數 ($10^{-5}/^{\circ}\text{C}$)
銀	1.97
銅	1.65
ニッケル	1.33
クロム	0.83
polyethylene	18.
Nylon(壓縮成型)	15.
polyvinylidene Chloride	19.
DELRIN	8.1

第4圖中에서 第1硫酸銅鍍金, 第2硫酸銅鍍金은 常溫에서 行하기 때문에 關係없으나 化學니켈鍍金은 60~100°C에서 行하기 때문에 注意를 要한다. 電氣니켈鍍金, 電氣크롬鍍金은 모두 50°C 부근에서 行하며 이때는 미리 두꺼운 銅鍍金이 되여 있으므로 熱은 直接 プラス틱에 傳導되지 않으므로 热膨張差에 依한 形狀은 어느 程度 완화된다.

4—3—2. プラス틱의 變形溫度에 注意한다.

大部分의 鍍金用 プラスティック은 100°C 以下에서 變形하며 鍍金의 대상으로 되여 있는 ABC樹脂도 一般의 ABC樹脂는 100°C부근 耐衝擊性의 ABC樹脂는 97°C부근 이므로 이 溫度를 넘으면 變形한다.

5—3—3. 內部應力이 적은 鍍金方法을 擇한다.

プラス틱에 鍍金하는 경우 金屬에 鍍金하는 경우보다 密着力이 좋지 않은것이 보통이다. 鍍金의 內部應力은 鍍金의 密着力과 密接한 關係가 있고, 內部應力이 크면 密着不良, 剥離, 부풀음等을 이로키기 쉬울 뿐만아니라 硬하고 脆弱한 鍍金으로 되므로 鍍金液의 選定時에는 內部應力이 적은 것을 擇하여야 한다.