

技術論叢

레풀式 그레트의 單流式 (Single gas pass system) 을
復流式 (Double gas pass system) 으로의
改造에 따른 效率性과 實績

東洋세멘트
粉砂課長 全永壽

内 容

- 一、前語
二、레풀그레트의 單流式 (Single gas Pass System) 及 復流式 (Double gas Pass System) 概要
三、單流式인 그레트를 復流式으로 改造
四、改造工事方法 概要
五、結語

一、前語

語임없이 進歩되고 있는 科学文明 世界속에서 比較的 韶는 歷史
와 簡單한 機械工程으로 이루어진 우리들 洋灰工業에서도 時日과
해의 거듭함에 따라 改善된 시멘트製造工程機械가 나타나고 있음을
當然할 것이다。 그러므로 必然的으로 既存施設의 一部에 對해서
보다 改善發達된 施設에 比較하여 改善改造의 손이 뻗쳐질 것은 当
然할 것이다。

그럼에 시멘트製造工程의 機械들은 比較的 簡單한 편에 反하여 施設自
体의 規模는 巨大하므로 施設의 改造에는 比較的 巨大한 資本의
投資를 要하며 한편 主要部分의 施設改善이 잘못判断施行되면 改造
後에 本来의 生産性, 그自體에 까지 큰 影響을 미치게 될 수 도
있을 것이므로 이러한 改善을 為한 實務者들에게는 그만큼 많은
고민이 많게 마련인 것이다。 그러므로 重要한 部分의 施設에 對


한改善을 加하기 為해서는 事前에 長期間에 걸쳐 充分한 檢討와 많은 努力を 投入하여야 할 것이다。 여기서는 이러한 改善에 對한 한가지 例를 들어 적어 보기로 한다。

東洋セメント工場의 시멘트製造機械의 重要한 部分을 이루고 있는 1号 키-론(容量 600t/D)部分의 单流式레 플그레트(Single gas pass system) (그림 1参照)를 同工場의 2号키-론(容量 500t/D)部分과 同一한 復流式레 플그레트(Double gas pass system)로 改造를 為하여 1965年부터 事前檢討와 各種資料를 蒐集하여 1966年初에 同改造工事할것을 決議하고 同年 6月에 施工을 完了하였다。


이에 對한 改造工事前後의 實績에 따른 効率性의 對比를 具體的으로 檢討한것을 概括的으로 發表하기로 한다。

二、레플그레트(Lepole Grate)의 单流式(Single gas pass system)과 復流式(Double gas pass system)概要

잘 알려져 있는 바와 같이 시멘트燒成工程의 始初에 調合原料粉末에 一定量의水分을 加하여 成球機에서 成球를 하는 工程을 갖추고 있는 半乾式 또는 레플式 시멘트製造工程의 原料의 予熱部分을 擔當하고 있는 레플그레트의 構造는 無斷移動火床으로 되어 있으며 그림 1, 2에서 보는 바와 같이 그레트의 上部는 中間隔壁을 두고 高溫室과 乾燥室로 区分되어져 있고 이곳을 燃成爐(Kiln)에서 넘어오는 高溫gas가 通過되면서 移動火床(Grate)上部에 실려 있는 成球를 加熱及 乾燥를 하여 주고 排風機에 誘導되어 排氣로 나가게 된다。



(그림-1) Single gas pass system Lepole grate(改造以前)



(그림-2) Double gas pass system Lepole grate(改造後)

그럼에 单流式(Single gas pass system)이란 (그림-1)에서 보는 바와 같이 키-론에서 넘어온 高温의 餘熱 개스는 主로 高温室(D)를 通過하면서 成球로되 原料를 乾燥及 煙燒(Calcination)을 進行시키며 그리고 一部의 高温 개스는 乾燥室(隔壁)의 下部와 成球層間의 間隔 또는 中間煙道를 通하여 乾燥室을 通過하므로써 成球時에 받은 水分을 乾燥하게 된다.

그러므로 키-론에서 넘어온 高温의 개스는 (約 900 °C~1000 °C) 粉塵의 發生이甚한 高温室을 通過함으로써 相當히 많은 粉塵을 包含하고 比較的 높은 温度가維持된채(約 150 °C~200 °C) 大氣로 排氣되므로 热効率이 比較的 不良하며 粉塵의 飛散이 甚하게 된다.

또한 乾燥室로 進入된 高温개스는 成球를 急激히 加熱하게 됨으로써 成球의 内部에 包含된 水分의 蒸發을 激烈하게 함으로써 成球를 破壊할 憂慮이 많다. 래플式 세멘트製造工程中 어떤 原因에서도 成球가 破壊되게 되면 燒成運転狀態가 不完全하게 되고 生産性의 低下가 必然적으로 覺察된다.

이에 対하여 復流式(Double gas pass system)은 (그림-2)와 같이 单流式에 比하여 1台의 排風機(E₁)와 数個의 サイクロン(C)을 더 갖추고 있으면서 烧成炉(Kiln)(E)에서 넘어오는 高温 개스를 먼저 高温室(D)의 成球層을 通過시켜서 第1排風機(E₁)에 誘導되어 数個의 サイクロン(C)을 通過되면서 高温室에서 많이 發生되는 다스트(Dust)의 大部分은 吸塵되고 다스트의 含有量이 적은 比較의 낮은 温度로된 개스(約 350 °C)가 第1排風機를 通過後 乾燥室(D)로 進入된다. 乾燥室에서는 比較의 合理의인 乾燥溫度(約 300 °C)를 維持하면서 成球의水分을 乾燥시키고 또한 高温室에서 개스에 含有된 채 넘어온 다스트의 大部分은 乾燥室의 成球層에서 濾過되고 相當히

맑은 排氣개스가 많은 水分을 含有한채 낮은 温度(約 100 °C)로 第2排風機(E₂)에 誘導되어 大氣中으로 排出될 것이므로 单流式에 比하여 热効率도 良好하며 排氣에 ダスト含有量도 적으면 原料를合理的으로 乾燥시키고 加熱하게 되며 同時に 成球의 破壊가 보다 적게 됨으로써 生産性도 单流式에 比하여 比較的 높게 된다。

三、单流式인 레풀그레트를 復流式으로 改造함으로써 利로운 点

前項 2에서 復流式인 레풀그레트는 单流式에 比하여 利로운 点을概括的으로 述한바 있으나 여기서는 보다 具体的으로 檢討하여 보기로 한다。 다만 不利한 点에 對해서는 单流式에 比하여 復流式은 그 構造가多少複雜함으로써 故障率과 維持費가多少 높아하겠으나 이 点은 一端 施設以後에는 實際運転에 있어서 그다지 問題가 되지 않으며 그리고 또 復流式은 单流式에 比하여 키룬内部에 링(Ring)의 形成이 複雑하게 되어서 生産性의 低下를 갖어올지도 모른다는 이도 있으나 實際復流式으로 改造前後의 運転結果를 보면 이 点도 別로 問題가 되지 않음을 나타내고 있으므로 復流式의 不利한 点에 對한 檢討는 省略하고 몇가지 重要한 有利한 点을 찾아보면 다음과 같다。

1. 키-룬排氣로 排出飛散되는 ダスト量의 減少

키-룬의 排氣에 섞여나가는 排出ダスト量을 正確히 測定하기란相當히 어려우며 또한 그 測定方法도 여러가지 있을 것이다。 그 런데 여기서는 収塵率이 定하여진(約 85%) 収塵機(Multi Clone)가 그림-1, 2의 (M)에서와 같이 개스의 最終排出部分에 設置되어 있으므로 이 말티크론(M)에서 収塵되는 量을 測定함으로써 自然히 全飛散 ダスト量의 近似値를 算出할 수 있는 方法을 技하였다。

1号기론의 그레트를 改造以前 即 单流式일當時의 全排氣를 同
말티크론(M)으로 完全收塵處理하였을 때의 收塵된 全ダスト量은 日平
均 65㎥/日(64年, 65年度 實測平均值)前後가 되었다. 그러나 여
러가지 事情에 依하여 同기론의 排氣의 一部分은 말티크론을 바이
파스(By-pass) 시켰으므로 實際 收塵된 量은 約 28㎥/日前後가
되었었다.

그런데 原來가 復流式으로된 2号기론은 그레트의 吸込室(Suction
Chamber) 1, 2室의 力을 合理的으로 維持하면서 全排氣를 同그
레트에 設置된 말티크론으로 通過시켜 收塵하여 그 收塵量을 測定
하여보면 不過 5~10㎥/日밖에 되지 않는다.(65, 66年度實測平
均值)

이와 같이 기론의 排氣中에 混合되어 排出되는 1日間의 全ダス
트量은 말티크론의 收塵效率 85%를 基準하면 单流式인 당시의 1
号기론의 境遇 다음과 같을것이다.

$$\frac{65\text{㎥}/\text{日} \times 100}{85} = 76\text{㎥}/\text{日} \quad (1-1)$$

그런데 말티크론에서 日平均 28㎥/日의 量은 收塵處理하였으므로 實際 大氣로 飛散되었는 量은

$$76\text{㎥}/\text{日} - 28\text{㎥}/\text{日} = 48\text{㎥}/\text{日} \quad (1-1')$$

와 같이 되며 이들量의 크링카 生產量에 対한 比率로 보면

$$\frac{76\text{㎥}/\text{日}}{600\text{㎥}/\text{日}} = 12.7\text{kg/Tof CLK} \quad (1-2)$$

$$\frac{48\text{㎥}/\text{日}}{600\text{㎥}/\text{日}} = 8.0\text{kg/Tof CLK} \quad (1-2')$$

그리고 復流式인 2号기론의 1日間의 全飛散ダスト量은

$$\frac{10\text{㎥}/\text{日} \times 100}{85} = 11.7\text{㎥}/\text{日} \quad (1-3)$$

同기-론의 말티크론에서도 日間 約 8kg/日를 収塵處理하고 있으므로
實際 大氣로 飛散되는 다스트量은

$$11.7kg/\text{日} - 8kg/\text{日} = 3.7kg/\text{日} \quad (1-3')$$

이들量의 크팅카生産量에 대한 比率로 보면

$$\frac{11.7kg/\text{日}}{500kg/\text{日}} = 23kg/\text{Tof CLK} \quad (1-4)$$

$$\frac{3.7kg/\text{日}}{500kg/\text{日}} = 7.4kg/\text{Tof CLK} \quad (1-4')$$

가 된다。 그러므로 单流式인 1号그레트를 合理的인 方法에 依하여 復流式으로 改造하여 合理的인 運転을 하였을 때의 大氣로 排出飛散될 다스트의 予想量은 同기-론의 크팅카生産量과(但 復流式으로 改造以後 1号기-론의 平均生産量은 650kg/日以上임) 위의 復流式인 그레트의 다스트飛散量의 要率式 (1-4)와 (1-4')를 基準하면

$$650kg/\text{日} \times 23kg/\text{Tof CLK} \div 15kg/\text{日} \quad (1-5)$$

그리고 말티크론에서 収塵可能量은

$$15kg/\text{日} - 650kg/\text{日} \times 7.4kg/\text{Tof CLK} \div 10.2kg/\text{日} \quad (1-6)$$

한편 말티크론에서 収塵後 1日間의 實際 大氣로 飛散될 다스트量은
 $15kg/\text{日} - 10.2kg/\text{日} = 4.8kg/\text{日} \quad (1-5')$

그러므로 그레트의 復流式으로 改造以前에 比하여 飛散다스트發生量의 減少는 $76kg/\text{日} - 15kg/\text{日} = 61kg/\text{日}$
가 될 것이며 이量은 復流式으로 改造됨에 따라 다스트를 그레트自體에서 収塵吸收된 것으로 看做될 것이다。

그러나 實際 单流式인 1号그레트를 復流式으로 改造以後 말티크론에서 収塵되는 全다스트量은 改造以前의 65kg/日 보다는 월씬 적은 25kg/日~30kg/日(66年 11月測定)인데 이量은 改造以後 目

標榜한量 (1-6)의 10·2kg/日 보다는 훨씬 많다.

그러므로 実際 煙突로 排出되는 排氣에 섞여나가는 다스트量은 全排氣를 말티크론을 完全히 바이пас(By-pass)했을때 即. 다스트의 飛散量이 最大일 때

$$28\text{kg}/\text{日} \times \frac{100}{85} = 33\text{kg}/\text{日} \quad (1-8)$$

이며 全排氣를 말티크론으로 完全收塵할 時遇의 大氣中으로 飛散되는 다스트量은 $33\text{kg}/\text{日} - 28\text{kg}/\text{日} = 5\text{kg}/\text{日}$ (1-8')

이며 이를 飛散다스트量의 크림카 生產量에 對한 比率은

$$5\text{kg}/\text{日} \div 650\text{kg}/\text{日} = 8\text{kg/Tof OILK} \quad (1-9)$$

及

$$28\text{kg}/\text{日} \div 650\text{kg}/\text{日} = 50\text{kg/Tof OILK} \quad (1-9')$$

로 된다. 또 飛散다스트의 그레트自體에서 收塵吸收되는 量도 (1-7)의 目標했는 量보다 적은

$$76\text{kg}/\text{日} - 33\text{kg}/\text{日} = 43\text{kg}/\text{日} \quad (1-10)$$

가 된다. 이와 같은 理由는 1号그레트를 復流式으로 改造時에 新設된 第1排風機(그림 2의 E₁)의 容量이 充分하지 못하여서 그레트의 吸込室 1, 2(그림 2의 S₁ 及 S₂)의 壓力分布를合理的으로維持할 수가 없는것이 主要原因이다. 그러므로 同排風機를 充分한 容量으로 增加設置하고合理的히 運転을 하면 排氣gas에 含有 飛散될 다스트量은 所要目標量까지 減少가 可能할 것으로 믿는다.

2. 黑入原料의 節減

1号그레트를 復流式으로 改造以前 即. 单流式인 때의 飛散되는 다스트를 日平均 28kg/日程度 收塵하여 調合原料에 混入使用함으로써 그만큼 黑入原料量을 節約하였다.

单流式인 1号그레트를 復流式으로 改造以後에 말티크론과 그레트自體에서 收塵吸收되는 다스트量의 予想은 前項의 (1-6)과 (1-7)

에서 보는 바와 같이

$$10.2 \text{kg}/\text{日} + 6.1 \text{kg}/\text{日} = 16.3 \text{kg}/\text{日} \quad (2-1)$$

이 되며 이 양의 다크스트가 全然 煙燒反應(Calcination)이 일어나지 않았다고 假定하고 黑入原料로 環元되는 것으로 看做하여도 크다. 카톤당 회수될 黑入原料量은

$$16.3 \text{kg}/\text{日} \div 650 \text{kg}/\text{日} = 0.11 \text{kg of RM/Tof CLK} \quad (2-1')$$

가 될것이나 1号그레트를 復流式으로 改造以後 實際 회수되는 다크스트量 即 黑入原料量은 前項의 (1-8)과 (1-10)에서 보는 바와 같이 말티크론에서 日平均 회수量 約 2.8kg/day과 그레트自體에서 회수量 4.3kg/day程度가 된다.

그런데 復流式으로 改造以前에도 말티크론에서 日平均 2.8kg/day程度를 회수하여 黑入原料로 使用하였었으므로 改造以前에 比하여 改造以後의 實際 黑入原料 節減量은 4.3kg/day 뿐 일 것이다。 그러므로 改造以後의 黑入原料의 節減量을 原單位로 表示하여 보면

$$4.3 \text{kg}/\text{日} \div 650 \text{kg}/\text{日} = 0.66 \text{kg of RM/Tof CLK} \quad (2-2)$$

单流式그레트를 가진 키론의 黑入原料의 使用 原單位는 1.65kg of RM/Tof CLK程度였으나 復流式으로 改造함으로써 위와 같은 单流式에 比하여 회수되는 黑入原料를 考慮하면 所要 黑入原料原單位는 1.65kg/Tof CLK - 0.66kg/Tof CLK = 1.58kg of RM/Tof CLK (2-2')

로 低下되는 것은 当然할 것이다 復流式으로 改造以後 現在의 實績으로도 黑入原料 原單位는 1.58kg/T 前後로 低下 使用되고 있다。

그리고 前項 1에서 肖述된 바와 같이 同 1号그레트에 좀더 改善을 加하면 (2-1)과 (2-1')로 表示된 黑入原料가 節減될 것이 予想된다。 即 黑入原料의 使用原單位가 1.55kg/Tof CLK程度까지 低下될 것이 予想된다。

3. 크링카 生産性의 向上

单流式인 1号그레트를 復流式으로 改造함에 따라 크링카의 增產性을 다음과 같이 세가지로 나누어 檢討하기로 한다。

a. 그레트自体의 収塵으로 吸收된 다스트가 크링카로 転換됨에 따른 增產性

单流式을 復流式으로 改造함에 따라 飛散폐기 되는 다스트量이 적은 理由는 前項에서 말한바와 같이 發生된 다스트를 그레트自体에서 다시 収塵하여서 이 収塵된 다스트가 크링카로 転換되는 까닭이다。 그레트를 改造함에 따라 다스트가 크링카로 転換될 予想量은 (1-7)에서 보는 바와 같이

$$61\text{kg}/\text{日} \div 1.58\text{kg}/\text{T} = 38\text{kg of CLK}/\text{日} \quad (3-1)$$

$$38\text{kg}/\text{日} \div 650\text{kg}/\text{日} \times 100 = 6\%$$

그러나 (1-10)에서 보는 바와 같이 1号그레트의 改造以後 実際 그레트自体에서 크링카로 転換될 다스트量에 따르면

$$43\text{kg}/\text{日} \div 1.58\text{kg}/\text{T} = 27\text{kg of CLK}/\text{日} \quad (3-1')$$

$$27\text{kg}/\text{日} \div 650\text{kg}/\text{日} \times 100 = 4.2\%$$

가 된다。

b. 成球狀態에 따른 通風(Draught)의 影響

레플式(Lepole system)의 시멘트製造工程을 가진 시멘트工場이면 어디서나 成球狀態가 生產性에 미치는 影響이莫大하므로 이 成球에 대한 研究를 請입 없이 하고 있을 것이다.

即 成球狀態가 不良하게 되면 原料의 煙燒反應 그曰体工 个缺이겠지만 무엇보다 通風(Draught)을 장해하게 되므로 燃料의 不完全燃燒에서 蒸起되는 많은 問題로 甚한 生產性의 低下가 蒸起된다.

특히 이 生產性의 變化는 单流式에서는 成球狀態에 따라 大端히

예 뛰하지만 復流式에서는 第1, 第2排風機(그림 2의 E₁, E₂) 2台가
直列로 개스를 吸込排出하게 되므로 单流式에 比해서 成球狀態에
따른 通風의 장해程度가 多少 良好한 便이다。

그런데 實際 单流式인 1号그레느를 改造함에 있어 第1排風機의
容量을 充分히 하지 못하였으므로 成球狀態에 따른 通風力의 影響
程度의 完全한 試驗은 할 수 없었으나 改造前에 比하여 通風力이
向上되었을 것은 当然할 것이다。

c. 키른의 比生産量의 增加

1号키른의 有効内部容積은 409m^3 이며 復流式인 2号키른의
内部有効容積은 300m^3 이다。 따라서 復流式인 2号키른의 比生産量
은 公称生産量과 最高生産量에 따라

$$500\text{㎥/日} \div 300\text{m}^3 = 1,667\text{㎥/日} \cdot \text{m}^3 \quad (3-2)$$

$$550\text{㎥/日} \div 300\text{m}^3 = 1,833\text{㎥/日} \cdot \text{m}^3 \quad (3-2')$$

이 比生産量은 同系인 工程을 갖인 同業 韓一세멘트工場의 比生産
量 $1,862\text{㎥/日}$ (m^3 (公称生産量 600㎥/日 로 함)에 比하여 적은
量이 된다。

单流式인 1号키른을 復流式으로 改造함으로써 比生産量이 增加될
것으로 看做하고 復流式 키른의 比生産量이 比較的 적은 故를 갖인
위의 (3-2)와 (3-2')를 抨하면

$$1,677\text{㎥/日} \cdot \text{m}^3 \times 409\text{m}^3 = 682\text{㎥/日} \quad \text{-公称} \quad (3-3)$$

$$1,833\text{㎥/日} \cdot \text{m}^3 \times 409\text{m}^3 = 750\text{㎥/日} \quad \text{-最高} \quad (3-3')$$

이 될 것이다。 单流式인 때의 1号키른의 日平均生産量 600㎥/日 에
比하면 約 100㎥/日 가 增加되는 셈이 된다。 이의 增加率은

$$100\text{㎥/日} \div 600\text{㎥/日} \times 100 = 16.7\% \quad (3-4)$$

그러나 1966年 6月에 单流式인 1号그레느를 復流式으로 改造

한以後 日平均生産量은 650t/日 以上이 되며 그간 最高生産量
702t/日 (66年12月4日) 되었었다.

그러므로 實際 生産性의 增加率은

$$\frac{650t/日 - 600t/日}{600t/日} \times 100 = 8.3\% \quad (3-4')$$

그러나 各部의 改善을 加하고 合理的인 運転을 함에 따라 (3-4)에서 보는 바와 같이 보다 높은 生産性의 向上이 展望된다.

4. 热効率의 向上과 燃料消費量의 減少

前述한 3에서 説明한 바와 같이 单流式인 그레트는 키론에서
넘어온 高温ガス의 大部分이 高温室(그림 1의 H)을 通過한 後에
排氣로 나가게 되며 残餘 高温ガス는 乾燥室(그림 1의 D)를 通過
한 後에 排氣ガス로排出되게 되므로 復流式에 比하여 热効率이
不良할 것은 当然한 事實이다. (3項参照)

東洋セメント工場의 1号키론 1台만 保有했을當時의 热消費量 即
单流式인 同키론의 热消費量은 1,247Kcal/kg of CLK (59年4月半
터 61年8月末까지 實績平均)이며 또한 单流式인 때의 排氣ガス
의 温度는 冷風外氣를 混合하여 주지 않으면 180°C 標度로 上昇되
나 그레트의 乾燥室의 温度를 成球의 破裂없이 原料乾燥에 適合한
溫度(約 300°C)를 維持하기為하여 乾燥室에 冷風外氣를 混入시켜
조정하여 주었다. 따라서 同排氣溫度도 通常 150°C로 維持되었다.
그런데 레풀키론의 復流式의 一般的의 热消費量은 900 ~ 1,000
Kcal/kg of CLK이며 排氣溫度 亦是 100°C前後가 되므로 그레트
의 单流式을 復流式으로 改造함에 따라 減少된 热消費量은
$$\frac{1,247Kcal/kg of CLK - 1,000Kcal/kg of CLK}{1,247Kcal/kg of CLK} \times 100$$

$$= 20\% \quad (4-1)$$

그런데 1号그레트의 单流式을 復流式으로 改造 以後에 正常的인 平均熱消費量은 1,050~1,100 Kcal/kg of CLK 程度이며 排氣溫度는 冷風의 混入 없이 約 120°C 程度를 維持되었다。 그러므로 實際 減少된 热消費率은

$$\frac{1,247 - 1,100}{1,247} \times 100 = 12\% \quad (4-1')$$

이다。 第 1排風機의 容量不足에 따른 高溫개스의 바이пас(Bypass)를 없게 하고 크링카冷却機(Clinker Cooler)로 부터의 廉熱을 充分히 回收할 수 있도록 하고 其他 原燃料等의 合理的使用를 함으로써 現在보다 낮은 所期의 热効率의 向上이 期待된다。

이와 같이 单流式에서 復流式그레트로 改造以後 節約된 热消費量을 基準한 燃料消費量의 節約되는 量을概算하여 보면 다음과 같다。 但 便宜上 燃料의 種類를 방카O油로 生覺한다。

$$(1,247 \text{Kcal/kg of CLK} - 1,000 \text{Kcal/kg of CLK}) \times 650 \text{t/day} \\ = 160,550,000 \text{Kcal/day} \quad (4-2)$$

이며 方卡O油의 發熱量 10,200 Kcal/kg, 比重 0.9659 kg/l 이므로 日平均 節約되는 方卡O油量은

$$160,550,000 \text{Kcal/day} \div 10,200 \text{Kcal/kg} \div 0.9659 \text{kg/l} \div 16,300 \text{l/day} \\ \quad (4-2')$$

가 될 것이다。 (4-1')에서 述한 바와 같이 改造以後 實際 節約된 热消費量에 따른 燃料節減量은 다음과 같다。

$$(1,247 \text{Kcal/kg of CLK} - 1,100 \text{Kcal/kg of CLK}) \times 650 \text{t/day} \\ = 95,550,000 \text{Kcal/day} \quad (4-3)$$

$$95,550,000 \text{Kcal/day} \div 10,200 \text{Kcal/kg} \div 0.9659 \text{kg/l} = 9,700 \text{l/day} \quad (4-3')$$

5. 排氣ダスト로 因한 大氣污染의 減少 及 環境의 净潔

工業이 發達됨에 따라 工業地区의 大氣의 汚染에 對한 関心이
甚刻해져 가며 이의 施正이 促求되고 있으며 現行法으로도 이를
規制하는 公害防止法이 있다。特히 시멘트工場의 키른다스트의 排
出飛散에 따라 粒状으로 大氣中에 浮遊되는 粉塵数量이 同法에는
空氣 1立方噸當 總含有粉塵数量 1,750個를 限度로 하고 있다。

그럼에 앞에서 累々히 說明한 바와 같이 单流式그레트를 復流式
으로 改造함에 따라 키른排氣로 排出飛散되는 粉塵量이 그레트의
改造以前에 比하여 約 $1/6 \sim 1/10$ 程度로 減少되며 또한 収塵機에
서 収塵되지 않은 殘餘 飛散粉塵의 粒子는 比較的 微粒子일 것이다。
(實測值의 大部分이 88% 以下였음) 그리므로 微粒인 小量의 粉塵
은 大氣의 氣流에 따라 飛散半徑이 広大해질 것이므로 落塵으로
因한 被害를 微小하게 또는 無視될 수 있을 程度로 減少시킬 수
가 있다。

四、改造工事方法概要

(그림 2)에서 보는 바와 같이 单流式그레트를 復流式으로 改造
하기 為하여서는 크게 어렵지 않다。即 主要工事는

- 1) 그레트下部 吸込室의 区分隔壁 施設
- 2) 吸込及 煙導 닉트와 몇개의 쌔이크론
- 3) 第1排風機
- 4) 其他 計器等

이다。이중 排風機는 키른에서 넘어오는 約 350°C 의 燃燒ガス와
原料에서 発生되는 탄산가스(CO_2)及 水分과 飛散다스트 等을 排出
시킬 수 있는 充分한 容量의 排風機를 設置해야 할 것이다。

그리고 本改造工事는 事前에 充分한 準備를 하여 두면 키른의

定期補修期間에 改造工事が 可能할 것이므로 計劃된 運転에 큰 支障을 받지도 않을 것이다。

五、結語

既存 单流式(Singl gas system) 레풀그레트를 復流式(Double gas pass system)으로 改造함에 있어서 그改造工事が 比較的 簡單하고 容易하였으며 이를 為한 投資에 比하여 改造로 말미암은 主要 効率性을 들어보면 다음과 같다。

1. 排氣로 排出飛散되는 다스트量은 本改造以前에 比하여 約 92% 까지 減少시킬 수가 있다。

2. 黑入原料의 原单位는 1.65kg/Tof CLK에서 1.58kg/Tof CLK로 減少되었다。

3. 크팅카의 生産性은 約 9% 程度 向上되었다。

4. 热消費量은 1,247Kcal/kg에서 約 1,100Kcal/kg로 減少되었으므로 燃料를 節約할 수가 있다。

5. 飛散다스트를 減少시킬 수가 있으므로 環境이淨化되고 落塵으로 因한 被害를 防止할 수가 있다。

이들을 綜合하면 別表와 같다. 그런데 同表에서 보는바와 같이 改造以前에 追算됐든 効率性의 目標量에 比해서 實績은 多少 낮은 便이나 이는 몇가지 不合理한 問題点을 施正하고 改善을 加하면 現在의 實績보다 높은 効率性의 向上이 있을것이 期待된다. 但 여기에서 다루어진 모든 資料와 實績은 1966年 12月末 以前의 것을 使用했음을添言하는 바이다.

	单 位	改造前 実 績	改 繖 後 目標量	改造後 実 績	備 考
크팅카당 飛散다스트量	kg/T	80	7.4	8	最小値를基準함
飛散다스트量의 減少率	%	100	9.2	10	" "
크팅카당 黑入原料量	kg/T	1.65	1.55	1.58	
크팅카生産性의 向上率	%	100	116	109	
크팅카 kg당 热消費量	Kcal/kg	1,247	1,000	1,100	
熱効率의 向上率	%	100	80	88	

(別表)