

(提) (言)

簡單히 製作할 수 있는 機械

大 南 金

機械란 그 構造가 複雜하면 複雜할 수록 그 性能에 對한 効率은 크겠지만 反面 故障率이 많고 아울러 管理費가 많이 든다.

多幸이도 “시멘트”製造機械에 있어서는 複雜한 機械가 드물고 大型化되어 있어 機械部分의 實務者엔 큰 도움을 주고 있다.

稠密하고 複雜한 機械라면 故障率도 높겠지만 于先 製作이 힘들고 故障時 部分品 加工 및 分解組立에 있어서도 神經을 쓰지 않으면 안된다 그러나 “시멘트”製造機械 程度는 神經을 크게 쓰지 않아도 될 法하다.

이런 意味에서 簡單히 製作할 수 있는 機械를 하나 紹介하겠다.

어느 “시멘트”會社고 間에 Air Cylinder를 使用하지 않는 工場은 없을 줄 안다.

Air의 힘을 利用하여 Cylinder를 作動시켜 그 Cylinder의 作動範圍로 所定의 目的을 達成하는 機械이다.


이 Cylinder의 大型 即 큰 힘을 必要로 하는 部分은 아마도 採石場같은 곳의 Gate 重量物의 Dumping 等 일게다.

여기에 있어 Air Cylinder를 操作하는 Air control valve는 理論으로 보면 簡單하면서도 그 構造는 複雜하게 만들어져 各社 各形이고 製作補修가 힘들게 되어 있다.


이런 點을 着眼 “忠北시멘트”에서는 簡單하고 製作補修가 容易한 Air control valve를 自體製作 使用하고 있다.

이제까지 3年餘 使用한 結果 큰 不便敶고 成功의이라고 할 수 있을 程度다.

Air cylinder



Air cylinder




o) Valve의 長點은

材料를 容易하게 求할수 있고 製作이 簡單하며(시멘트工場에 施設된 工作機械程度라면 充分히 加工됨) 故障率이 적다. 또 取扱하기가 簡單하다.

短點으로는


Air의 Loss가 他 Valve보다 若干 많다.

他社에서도 많이 利用하여 주기 바란다.



Meterial

- | | |
|------------------|-------------------|
| (1) Handle SS 41 | (2) Cover SS 41 |
| (3) Rotar FC 25 | (4) Cylinder B,C2 |
| (5) Bed SS 41 | (6) Nipple SGP |



※ Valve의 通過風量은 Air cylinder에 들어가는 入口風量보다 많어야 한다. 即 Rotar가 開放되었을 時 Air通路의 斷面積이 Cylinder의 Nipple 斷面積보다 커야 한다.

Rotar와 cylinder間의 公差는 最小值를 指한다.
(H9. d8 程度)

Rotar를 Cylinder에 끼울 때 Bed를 풀고 끼울 것. 그렇지 않으면 Air 脫出口가 없어 끼울 수 없다.

Rotar 面으로 Nipple 側 구멍을 完全密閉시킬 수 있도록 하여야 한다.

(忠北시멘트工業株式會社 提川工場)