

農村住宅에서의 作業空間

目次

- I. 序論
- II. 學術的 理論
- III. 方法論
- IV. 分析과 解決
- V. 結論



池淳
(一洋綜合技術團)

I. 序論

지금까지 農村住宅과 都市住宅은 經濟性과 生活手段方法에서 상당한 距離를 갖고 왔으나 고속도로에 의한 交通時間의 단축과 現在進行中인 새마을事業의 일원으로 인하여 점차 그 간격은 좁혀져 가고 있다. 그러나 여러 차례에 걸쳐 農村住宅에 関한 많은 改善方案이 제시되어 조사, 분석, 검토, 종합되어 왔지만 確固한 方向이나 結論을 갖지 못한 채 계속 研究中인 것 같다.

이와같이 그동안 研究되어 온 農村住宅의 여러 통계 자료를 參考로 하여 農村住宅의 전반적인 問題点에 대한合理的改良이 必要하나 여기에는 적극적인 후원이 있어야겠다. 또는 農村住宅의 주 위환경의改善은 농민의 經濟力의 향상과 그들의 이해와 협력이 있어야겠다. 이러한 여러 問題点들이 解決되려면 많은 労力과 오랜 時日이 要하므로 곧 실효를 거두기란 매우 어렵다고 생각된다.

이에 대해數次에 걸친 農村實態調査等을 通하여 資料를 収集하고 發展시켜 再分析檢討한 후 그것을 바탕으로 지금 現生活空間內에서 개선이 可能하다고 생각되는 要素만을 선택해 보았다.

農村生活에서 가장 시급히 개선되어져야 한다고 생각되는 作業空間中에서 부엌空間을 重点的으로 다루어 보기로 한다. 즉 農村住宅의 全般的인 여러 問題를 다루기에 앞서 과도기적인 개선방안의 첫 시도로서 現生活환경의 研究와 모순점을 發見, 시정해 나가는 방향으로서 根本적인 問題는 많은 時日을 要하므로 우선 在來의 空間에서 다소 변형시켜 우리 농촌 여성들의 活動 비중이 가장 큰 부

역의 개선에 主案을 가진 것이다.

또한 動線이 비능률적으로 처리되어 있으므로해서 생기는 時間浪費와 이에 따른 노동력의 과대 소모를 조사하고 위생적인 면에서 住宅을 평가하여 現生活조건에 맞고合理的이고 위생적인 農村부엌으로 개선해 보려고 한다.

II. 學術的 理論

수장공간과 作業공간을 효율적으로 처리하여 動作의 범위와 에너지소모를 줄이므로서 이에 따라 時間의 절약도 된다고 본다. 能率의 作業을 할수 있도록 하기 為하여 다음과 같은 原理를 참고로 한다.

MORROW 씨의 動作經濟와 時間소모의 原理, MIZE 박사의 에너지 지수 計算公式(1, 2, 6) 및 여러 家庭学者들에 의해 研究되어 온 일대의 三角形原理 등이 그것들이다. MORROW 씨의 說을 요약 설명하자면 다음과 같다.『모든 材料와器具는 일하는 사람의 정규점유 구역내에 있어야 하고 일하는 사람의 앞에 가능하면 가까이 놓여져야 한다.』함을 얘기하고 이 原理를 利用하여 선반, 찬장처리 등을 하였을때 우리들의 팔을 무리없이 들어 수납할 수 있는 場所에 물건을 비치하면 그 한계를 벗어난 곳에 두고 使用할 때 보다 時間소모도 적고 에너지 소모량도 적어진다는 것을 뜻한다. 즉 바닥에서 145cm정도의 높이를 基準으로 항상 사용하는 물건을 정리하면 보다 능률적으로 일을 处理할 수 있다는 얘기다.

MIZE 박사의 에너지지수 공식계산에 의하면 (1953年) 작업대위에 찬장이나 선반을 달아서 물건을 수납할 때 몸을 굽히지 않고 선체로 한 팔이나 두 팔을 옮겨 동작했을 때의 距離와 에너지 소모지수를 식으로 표시하였는데 이 때의 소모지수 $Y = 57 + 1.5X$ 에 의해 거리에 따른 에너지소모 정도를 알 수 있다. Y 는 에너지 소모지수이고 X 는 바닥에서부터의 거리 (inch)를 나타낸다. 몸을 굽히고 두팔을動作했을 때의 경우 즉 부뚜막이나 조리대에서作業할 때의 그 작업대의 높이에 따른 에너지 소모지수는 $Y = 141 - 38X$ 로 알 수 있다는 것이다.

또한 작업대의 三角形原理란 준비대, 조리대, 배선대등 작업대를 나열했을 경우 이들의 거리를 합하여 3m60cm는 넘어야 하고 6m이하이어야 한다는 원리이다. 위의 수치는 그동안 가정학자들에 의해 연구되어 온 수치이다.

III. 方法論

作業空間을 둘로 나누어 屋内 作業空間과 屋外 作業空間으로 하였다. 농촌주택의 공간구성에 있어서는 도시주택과 달라 그 어느 空間도 무시됨이 없이 서로 연결성이 있어야겠다.

즉 주거공간내에서 만의 生活動線을 생각하여 작업공간을 형성한다면 농촌주택에서는 그환경에 적응하기란 어려울지도 모른다. 현 農村住居環境이 너무나 원시적인 상태이므로 농촌주택을 굽변시켜 現代化하면 오히려 생활적응 및 經濟的인 부담이 생겨 이에 따른 부작용이 유발될지도 모른다. 수천년을 이어 내려온 생활습성을改善하는 문제는 점차적인 계통과 개선방안 이해가 차츰 이루어져야 하므로 그 지역적인 차이를 고려하여 南部, 中部地方의 현실태를 재조사 검토한 후 중점적으로 부엌내의 作業動線關係, 식기 처리문제, 부엌내의 급수 배수문제, 환기 채광문제, 식품 연료처리 등을 다루었다.

實態調查는 1971년 7월 18일부터 7 일동안 全羅北道 옥구군 개정면 통사리에서 1971년 8월 5일부터 4 일간 京畿道 화성군 팔탄면 서근리에서 각각 重農 40가구씩을 대상으로 하였다. 조사방법은 주부와의 면담과 설문(양케에트)과 직접 우리가 實測

하는 등 그 내용으로서는

- ①농촌주택의 평면도 및 배치도
- ②각실의 배치 및 동선관계 측정
- ③농기구의 종류, 수량, 크기 실측
- ④농번기, 농한기의 주부들의 하루일과
- ⑤부엌그릇의 크기, 종류, 갯수측정 등 이었다.

IV. 分析과 그 解決

먼저 양케에트 實態調查에서 우리는 농촌주부들의 하루 일과를 알 수 있고 우리들이 實測한 결과 부엌의 그릇크기, 갯수, 종류와 부엌과의 屋内, 屋外 動線관계를 알 수 있다.

농촌주부들의 하루일과 分析에서 우리는 하루 24시간중 1/4이상인 6시간 이상을 부엌내에서 作業을 해야 함에도 그 空間이改善되어있지 않은채로 있다는 점을 알 수 있다.

농촌부엌의 식기조사라고 했지만 부엌내에만 있는 것이 아니라 광에 많이 저장되어 있었고 부엌에는 일상 쓰는 식기만이 질서없이 늘어져 있는 것을 보아 그릇의 재정리 내지는 그릇의 집합 정리 공간이 필요해 진다. 부엌과의 動線관계에서 볼 수 있는 것은 대체로 농촌주택의 動線關係가 능률적인 생활공간에 맞게끔 되어 있거나 않아 어느 한 空間에서 作業을 할 때에 소비되는 動線이며 에너지는 말할 수 없이 큰 것임을 알 수 있다.

이러한 여러 문제점 중 부엌내에서 시급히改善되어져야 할 문제들을 나열해 본다.

부엌 空間

80家口를 중심으로 한 양케에트 실태조사로 부엌의 状況을 대표할 수 있는 치수들은 다음과 같다.

- a) 갯수 (1개)
- b) 부엌 일을 가끔 밖에서 한다. (30~40%)
- c) 평소 부엌에서 일하는 사람의 수 (농번기 - 2인이상, 농한기 - 1인)
- d) 그릇의 배치 (찬장·광·선반) 무질서함.
- e) 부엌의 밝기 (어둡다)
- f) 식사 장소 (농번기 - 마루, 끌, 팔) (농한기 - 마루, 방)

- g) 부엌 외의 저장고 갯수 (15개 : 광등)
- h) 식품고 (현재의 광·수장공간)의 불편한 점 : 동선의 낭비, 쥐의 피해, 환기 불충분
- i) 부엌의 평균 평수 (4.2평)
- j) 하루 24시간 중 부엌에서 소비하는 시간 (6시간 이상)
- k) 부엌 바닥 (흙)
- l) 조리대 (부뚜막 45~48cm)
- m) 부엌 내에서의 동선 관계

부뚜막 ↔ 찬장	2m	부뚜막 ↔ 부엌내연료광	3m
조리공간 ↔ 식사공간 (마루)	3.5m	〃 ↔ 부엌외연료광	7m
조리공간 ↔ 배수공간	5~8m	조리대 ↔ 부엌내곡식고	8m

n) 부엌과의 动線關係

부엌 ↔ 우물	8.5m	부엌 ↔ 마루	3m
부엌 ↔ 안방	7m	〃 ↔ 대문	9m
〃 ↔ 전녀방	8m	〃 ↔ 연료광	5m
〃 ↔ 장독	5m	〃 ↔ 화장실	22m
〃 ↔ 사랑방	9m	〃 ↔ 빨래줄	10m
〃 ↔ 토지우리	18m	〃 ↔ 곡식고	10m
〃 ↔ 외양간	16m	〃 ↔ 밭	20~500m

① 부뚜막, 다향

농촌부엌의 대부분이 안방의 난방(온돌) 문제로作業하기에 불편한 부뚜막을 높일 수는 없다. 또한 부뚜막을 높임으로 해서 다향과의 관계와 구들의 높이와 아궁이의 높이 관계도 생각되어져야 한다.

이러한 点으로 보아 부뚜막의 문제는 전체構造의 문제가 되어 여기서는 취급하지 않기로 하고 부뚜막 대신 다른 부엌공간내에 작업대를 설치해야 하는 문제가 생긴다.

② 부엌 바닥

우선 바닥材料로서 지금 대부분의 바닥이 흙으로 되어 있어 매우 비위생적이다. 또한 부엌과 外部空間과의 層高가 다르므로 (높이 25~30cm) 해서 생기는 불편함은 물론 동작경제의 손실과 시간소모를 줄여야겠다.

③ 給水, 排水

우물이나 펌프장이 약 8.5m나 떨어져 있어 급수, 배수가 모두 연구되어야 할 문제가 된다. 더우기 排水의 경우는 사용후 물을 앞마당에 버리거나 8m 이상의 거리에 있는 형식적인 도량으로 이어지는 곳에 버리게 되어衛生上, 動線上에 매우 나쁘다고 생각된다.

④ 食品庫, 燃料광

재래의 경우 食品과 燃料는 광이나 헛간에 무질서하게 처리되어 있어 충해로부터 손실뿐만 아니라 비나 눈으로 인한 피해도 있다. 더우기 燃料는 부엌 바닥 한구석에 그냥 쌓여있는 경우가 많아 화재의 위험과 비위생적이며 항상 지저분하다.

⑤ 換氣, 採光

조사한 결과 농촌부엌의 採光, 換氣는 오로지 앞뒤出入門과 한쪽면의 루바창(발형태의 창)에만 의존해 있었다. 이는 환기 채광에도 별로 도움이 되지 않을 뿐더러 겨울의 热損失의 문제 등도 있다.

⑥ 찬장, 선반

農作物 수확후 생기는 짚따위로 연료의 개선은 어렵지만 燃料의 改善이 없는한 더우기 음식관리·그릇관리가 필요하다. 즉 취사시 난방시 그을음, 연기로부터의 위생적인 관리가 있어야겠다고 쥐와 파리로부터의 침해 문제도 생각되어져야 한다.

그밖에 협소한 마루 공간의 기능적 처리며 수장공간, 작업공간 등을 능률적으로 해결하여 보다 손쉽게 일할 수 있도록 공간처리를 해주며 각 방을 혹은 나이별로 구분하여 개인의 생활을 중요시 하여줌이 시급히 요구된다.

V. 결론

앞의 調査한 자료의 分析에서 개선되어야 할 곳과 科学的 제시는 다음과 같다.

① 부뚜막·다락

재래의 부뚜막과 다락의 形態를 그대로 두고 부뚜막 옆 공간을 이용하여 안방으로의 배선관계를 해결할 수 있겠다.

生的이고 편리한 作業空間이 되게 해 보았다.

조사한 바 있는 부엌그릇의 크기, 종류, 수량에 따른 찬장, 선반의 구조적인 면보다 일을 능률적으로 처리하기 위한 선반의 위치·크기등에 중점을 두었다.

② 부엌 바닥

부뚜막의 아궁이 사용을 위한 공간만 그대로 두고 다른 평면은 집 마당의 평면과 같은 높이로 둘 구어 부엌 밖에서 안으로 드나들 때의 불편함(층계 밟아)를 없애 에너지 소모를 절약한다.

이렇게 여러 모순점을 하나하나 다루어 능률적이고改善이 가능하다고 생각한 다음의 配置를構成해 보았다.


③ 給水·排水

a) 電氣가 들어오는 地方

우물이나 펌프에 전동모터를 설치하여 수도꼭지를 부엌내에 설치하여 給水문제를 해결하고 배수는 옥내에서 만이라도 해결할 수 있게 집밖 도랑 까지도 배수관을 묻어준다.

b) 電氣가 들어오지 않는 地方

개수대옆에 큰독이나 플라스틱통을 묻어 두고 물을 항상 저장하여 쓸데없는 동선의 낭비를 없앤다. 그후 전기가 들어오면 모터 설비를 하고 독이나 통은 곡식통(쌀통)으로 사용한다.




改造前

④ 食品庫, 燃料광

設備에 비해 넓은 부엌을 가지고 있는 농촌부엌은 그 空間이 넓음으로 해서 더 지저분하고 動線의 낭비 내지는 에너지 낭비의 문제가 생긴다.

그러므로 조리대 옆의 일정 空間을 食品庫(광파다름)와 燃料광으로 보다 능률적인 동선처리를 할 수 있겠다.



간단한 改造後

⑤ 換氣, 採光

개수대 위에 큰 창을 두어 (150×80cm) 전체의採光·換氣를 해결하고 부뚜막 옆과 食品庫내에 高窓을 두어 (80×45cm) 換氣의 해결을 해보고 또한 안방과 부엌 사이에 준비대를 유리로 칸막이를 하여 보다 밝은 부엌을 계획했다.

■ 참고 문헌

- 1) Sara Faulkner, Ray Faulkner, *Inside Today's Home*, New York, Holt, Rinehart and Winton (1960, p. 583)
- 2) 농촌 주거공간의 실태조사 보고 : 부학 (연세 대학교 가정 대학 학술지, 1971, p. 90)

⑥ 선반·찬장

앞에서 전개한 바 있는 여러 原理를 이용하여衛