

# 農村住宅의 热管理 構造에 따른 計酬設計와 資材開發

## 構造体의 資材開發 部門



李鍾寬

韓國建築技術研究所

### 차례 (一般事項)

1. 目的
2. 懸案課題
3. 特殊事項
  - ① 热効用圖製 計酬
  - ② 現農村 住宅의 現況
    - (1) 燃料現況
    - (2) 構造現況
  - ③ 綜合計酬
  - ④ 構造別材料使用
    - (1) 天井構造
    - (2) 整體構造
    - (3) 床構造
    - (4) 経済性比較
  - ⑤ 問題點과 綜合的意見

“生活空間과 摘合한 적정 공간의 구성” “工費節約의 구법” “그리고 건강한 생활” 그것은 오직 사면초파인 추위와 더위에서의 해방이 앞서므로서 부수적인 문제解决이 선결문제라 하겠다.

### 2. 懸案課題

本 課題를 선택함에 있어 본인은 우선 누에고치(蚕絲)가 다시 알에서 깨어나 애기누에로 변태되는 과정에서의 복잡한 경로를 우리나라에서는 처음으로 설계시공된 시벌치잠(稚蚕) 사육장(飼育場)(恒溫恒濕케이더蚕室)에서 착안하여 작년부터 금년 현재까지 設計와 監理를 擔当하면서 총 20여 종을 地域에 따라 검토 및 시험 결과 人間에게도 쾌적온도 유지속에서의 生活方法이 이루어질 수 있으리라 믿었기에 이 課題를 선택하였다.

### 一般事項

#### 1. 目的

農村住宅의 개혁, 즉, 热管理의 과업은 農村·都市 할 것 없이 큰 問題点이며, 또한 그에 수반하여 필히 改革되어야 할 国家的인 과업의 하나다.

수천년 동안 全國의 農村에 뿌리박고 성장해 온 우직스런 생각, 그것은 오직 연료로는 林山연료뿐이다 하는 그릇된 생각속에 지나온 우리 農村에 現実情, 그려기에 수년후에 機械化영농방식에 취업·취락을 위하여서도 热management에 획기적인 전환이 필요하다고 본다.

일정한 온도와 습도속에서만이 깨어 날 수 있는 애기 누에의 유지 온도는 섭씨 23~30도 ± 0.5 도 습도 75~95% ± 3% 실내 풍속 0.1~0.3M/sec를 원하고 있다. 여기서 공조시설(溫濕度調節 장치)로 보충되는 热의 温度가 시간유지로 따져 섭씨 5~7도. 물론 공조시설을 住宅에 활용하기에는 아직 여러 가지 문제 점이 수반되지만 人間의 最摘溫度가 平均 섭씨 18~20도로 보면, 온습도 조절기를 사용하지 않는다고 보드라도 특수 단열 건물로서는 섭씨 18~23도에 최적 기온보유 열량으로 연료가 필요치 않는 획기적인 보금자리에 해결책을 마련하지 않나? 생각한다. 그러므로 본 設計計酬에는

과감한 構造設備의 단계적 完成과 未備된 材料 選擇에 의하여 長期의인 열보유에 대한 연구가 필요하다고 보며 공조시설을 이용할 수 있는 문제를 동시에 연구과제로 삼기위하여 그 연구대상 지역을 “경기도 포천군 소흘면 무림리”一帶에 所在한 인근마을과 “한국참사기계 주식회사”的 공조시설로 전립된 전국의 稚蚕共同飼育場을 시험대상으로 채택했다.

### 3. 特殊事項

#### ① 热効用図 및 計酬

가-1 도에서 보는 바와 같이 建築物의 열 손실은 실내의 온도차에 의하여 建築物의 벽·천정·바닥·온돌구축등을 통한 전도열 손실과 사람의 출입·문·창·천정등의 개구부와 틈을 통한 환기손실에 큰 비중을 차지한다. 未燃燒 연료와 연소중 외부손실 그리고 온돌흡수 손실에 빼앗기는 열량 만도 25.4%나 되는 것을 보면 역시 農村住宅에 根本의 인구조개혁이 필요하다고 본다. 農村住宅에 구조현황을 살펴보기로 하자.

농촌주택의 벽은 四面中 1~2面만이 壁体를 구성할 뿐 2~3面은 外部에 통해 있으며, 마루 역시 개방된 出口로서 열 차단에 시설은 찾아 볼 수도 없는 실정이다.

온돌방 역시 낙엽을 한줌태워도 방안 가득히 스며드는 연기를 보고 더욱 그것을 실증할 정도이다.

여기에서 총 손실온도 60.86%를 제하면 실제 残餘溫度 39.14%에다 인체발산 보유온도 4.12%의 보조열량(화로, 난로, 기타 덧이불, 인원파 보조벽 처리)를 합치더라도 실제 온도는 1/2도 못 되는 47.88% 열량속에서 우리는 寒氣를 느끼며, 추위를 억제하여야만 한다.

상기 사항을 쾌적 실내 온도와 습도와의 비교로 살펴보자.

가-1 図에서 도출한 바와 같이 100%를 실제 온도 섭씨 25도로 보면, 실 온도 47.88%에 적응 온도는 섭씨 11.97도에 지나지 않는다.

이 온도를 가-3 도와 대조해 보자

출구에 앉은 사람은 실온섭씨 7,8도 이것을 우리나라 各地에 평균기온차인, 섭씨 12도로 풀이하면, 우리 농촌 실정은 비싼연료를 使用하면서도 最摘氣

温에서의 생활하곤, 면 거리에 있다. 그러므로 단연 기본설계조건에 热管理의 必要性을 절감하지 않을 수 없다.

가-1 図에서 보는 바와 같이 자연손실과 기타 손실에서 오는 열손실은 어쩔 수 없다 치고라도 구조상손실은 구조개선으로 단열시켜야만 되겠다.

(가-3 도)

### 4 現 農村住宅의 現況

#### (1) 연료현황

가-4 図에서 보는 것과 같이 農村의 燃料는 林山燃料가 全体燃料의 69%를 차지하고 있다. 그 다음 연료로 72년부터 農村에 유신과업으로 인하여 벗집이 家内工業에 利用되면서 그 실정은 더욱 林山燃料로 치중되고 있다. 그러므로 林山燃料使用은 총 연료 사용의 90%에 해당한다. 그러므로 시급히 열 관리 転換策이 필요가 결한 国家的 과업에 들입했다.


農村에서의 난방연료수급 이외에 또한 転換되어야 할 문젯점 중 큰 비중을 차지하는 것은, 가축 먹이를 위한 먹이 방법에서도 찾아 볼 수 있다. (가

-5 図 참조) 가축의 먹이 방법 중 끓여 먹이는 방법이 전체의 96%나 차지하고 있다는 사실이다. 外国에서의 예를 비추어 하루빨리 생식에 모든 여건이 뒤따라야 하겠다. 使用用途에 따른 연료 소모(가-6 図 참조)에 의하면, 연료전체 중 가축 연료가 52%를 차지한다. 이것은 물론 난방을 겸한 연료라고 볼 수도 있지만 열관리에 필요한 개혁을 선행으로 필요이외에 연료의 낭비를 막아야 할 것이다.

#### (가-2) 쾌적 실내 온도 및 온도 최고치

외기온도	섭씨	20	22	24	25	26	28	30	32	34	35	36
실내온도	”	20	21	22	22.5	23	24	25	26	27	27.5	28
상대온도	”	80	75	70	68	66	62	58	55	52	51	50


(가- 1) 林山 燃料에 依한 热损失 図解図




※ 단 上記數值는 경기도 抱川郡蘇岐面茂林里 一個부락을 대상으로

侧定한 것이며 수치에 차이는 고장(場所)에 따라 다소 있을것임.

가-3 平面으로 본 一般住宅침실 温度



断面으로 본 一般住宅침실 温度



## (2) 構造現況

現在農村住宅의 구조에 대하여 살펴보자.

가-1図에서의 구조상 손실 중 전체의 6.22%가 벽체구조에서 손실되고 있다. 벽체중 그 구조마다 열전도율과 열유실량이 다르기 때문에 여기에서는 벽과 천정 그리고 바닥에 대하여 그 중점 계획을 하고 있다. 現在農村의 벽체구조(가-7図 참조)로는 전체의 75%가 흙벽으로 되어 있으며, 초벌·재벌도 안한 신문벽지에 의存하며, 다음으로 나무판자와 문을 벽으로 삼고 있으니 그 구조벽체에서의 热损失은 가-1図에서의 %보다 몇십 배의 열손실을 가져온다고 보아야 하겠다.

천정구조(가-8図 참조) 역시 가로목(木)에 천정지 마감이 전체의 80%와 그나마도 없는 것이 13%의 비율로 나타난다.


현재 농촌에는 비교적 위생적인 林山燃料 온돌을 구축하고 있다. 그러나 필요없는 온돌에다 가축연료를 위하여 소모되는 林山燃料 또한 적지 않다. 그 解決策의 하나로 우선 우리 農村에서는 1個이상의 온돌이외엔 전부 무연료사용·무온돌의 구조형식을 갖추어야 하겠다. 전체의 94%가 온돌이고 보면 (가-9図 참조) 또 구축된 온돌이 林山燃料에 의한 구조이고 보면, 여기에 따르는 林山燃料에 의한 구조이고 보면, 여기에 따르는 林山燃料에 대策은 어떠한가?

그러기에 무온돌에 따른 최적설내온도 보유에 대한 연구가 国家的으로 단행되어야 할 것이다.


## (3) 総合計劃


그러기에, 열손실을 막기 위하여 우선 구조개선이 뒤따라야 하겠다. 각부 구조에 열유실량(가-10図 참조)을 보면 부력구조보다 콘크리트구조가 1.4배 낮으며, 부력보다 단열벽이 3.7배가 낮다. 이것은 콘크리트조보다 단열벽이 약5.4배나 열손실을 막을수 있다는 결론이다.

(가-4도) 燃料使用現況



가-5도 가축(소·돼지) 먹이方法





대개의 열 관리는 동기에 더욱 필요하다.

#### — 참고 —

겨울의 폐감온도 16~21도(섭씨E.T)

여름의 폐감온도 19~23도(섭씨E.T)

습도 60~70%

벽체구조로 보면, 판장보다 단열벽이 약 5.9배 천정은 콘크리트보다 단열천정이 약 6배나 열 손실을 막아준다.

열 전도율(가-11图참조)을 보드라도 단열재(인슈레이션·스チ롤풀왕겨)가 약 8배에 가까운 열을 많이 전도하는 것을 보드라도 단열재를 사용한住宅에 열 전도율이 얼마나 낮은가를 알 수 있다. 이것은 온돌을 가진住宅일지라도 그 만큼 적은연료로 큰 효과를 볼 수 있는 것이다. 그러기에 본 계획에는 수년후에 機械化 営農의 취업·취락을 위하여 과감히 材料交賛를 단행하여 보았다.

이것은 새마을사업으로 住宅構造改選에 한창인 농촌에 하루라도 빨리 보급시켜 안락한 가족 생활에 보탬이 되었으면 한다. 물론, 長期的인 政府의 뒷받침을 바라면서, 또 여기에 따른 문제점은 政府가 더욱 개선하여 우리 技術者와 함께 보조를 같이 하길 바라는 마음 간절하다.

## ④ 구조법 재료 사용

### (1) 천정구조

가-1图에 도출한 바와 같이 热構造上 損失에 천정에서의 損失이 많은 양은 아니지만, 가-10图에 의하면 단열천정의 열유실양은 일반천정보다 거의 4배에 가까운 열 차단의 역할을 한다. 항온 항습 치감공동 사육장(恒温恒湿稚蚕共同飼育場)의 예에 의하면, 공조시설 가동시의 온도를 섭씨20도

로 보았을 때, 일반 천정에서의 온도는 1시간 후 섭씨 3도의 차이가 있는 것이 시험상 나타나있다. 이것을 왕겨 50M/M로 보충단열시, 1시간후에 측정결과는 섭씨 2도, 인슈레이션 25M/M 사용시, 섭씨 1.5도의 작은 차이로 단축되었으며, 인슈레이션 50M/M 사용시는 섭씨 0.7도의 차이가 있었으며, 2시간후부터 4시간까지의 측정은 역시 섭씨 0.7도의 차이에 머물렀다. 이것을 自動調節機 없이 外氣溫度 섭씨 5 °C 에 室內溫度 섭씨20도를 유지시키고, 1시간후에 실내온도는 섭씨 2도가 내려간 섭씨18도 2시간 후에는 섭씨 16.5도 3시간 후에는 섭씨15.7도이때, 外氣溫度가 섭씨 2도, 4시간 후에는 2시간 후에서와 별차이없이 섭씨 15도 이때 의기온도 섭씨-4도, 6시간 후의 外氣溫度 섭씨-6도시, 室內溫度 섭씨13도 이때의 시험은 실내바닥에 단열재를 사용하지 않았으며, 시험 室內坪數는 9坪이었다.

상기 시험에 의하여 天井材의 使用材料選擇은 가-11图의 도표를 참작하여 (가-12-1)과 (가-12-2)에 의하여 선택하였다.

그러므로 天井材의 使用에 본 設計에는 단열재(스チ롤풀) 50에 천정마감으로 단열과 방화구조에 이중효과를 나타냈다. (가-12-2 천정C형)

### 가-6 도

#### 사용 용도에 따른 연료 소모


사	항	%	기 타
온돌	연료	41	
가축	연료	52	
결혼식·환갑·기타	경상시 사용	3	
기타		4	
		100%	

### (2) 벽체구조

가-13图에서와 같이 “가”. 壁体와 “나”. 壁体의構造中 본 시험상에는 “가”. 図보다 “나”. 図에 효율이 1.2%+ 더 단열효과를 나타냄으로서 부력構体에 왕겨를 투입하고 다음에 단열재 50M/M와 내부의 벽돌조0.5두께로 일련에 구조체를 구성하였다.

### 가-13图-2 - 구분

가-7 도 構造上으로 본 農村 住宅現況



가-10 각부 구조의 열 유실량(有実量 KC Kcal/M<sup>2</sup>h°C)

구 조

구 조	CM (두께)	K
콘크리트	17	3.5
목구조	12	2.9
토벽	4.5	2.9
회벽	15	1.4
벽돌벽	20	3.3
부력벽	20	2.5
단열벽	25	0.67

가-11

재료의 열 전도율 λ (Kcal/M<sup>2</sup>h°C)

명칭	건조	비중	명칭	건조	비중
모래	0.46	1.89	석면판	0.13	1.15
흙	0.20	1.70	다다미	0.055	0.23
흙벽	0.50	1.28	스치롤풀	0.043	0.23
회벽	0.53	1.32	인슈레이션	0.048	0.23
콘크리트	1.30	2.20	우모(牛毛)	0.042	0.23
타입리	0.76	2.28	왕겨	0.043	0.18
유리	0.68	2.54			22


벽체


판장	1.4	3.3
콘크리트	13	3.0
단열벽	25	0.56

천정 기타

콘크리트		2.8
창		5.3
이중창		3.6
단열천정		0.46


가-12 天井断面





단열재 품명	스치를풀	岩綿板	왕 견	공 기 층
~"~ 厚	25 %m	25 %m	100 %m	100 %m
熱 通 過 率	0.953	1,239	1,002	2,160

(가-13) 断熱材 使用에 依한 構造体의 热通過率



断熱材 名	스치 를 풀	砾子 織	岩 綿 板	왕 견	砂	空氣層(密閉)
厚	25 %	25 %	25 %	100 %	100 %	100 %
热 通 过 率	0.820 $\text{Kcal}/(\text{M}^2 \cdot \text{C})$	0.885	1.059	0.853	1.346	1.418

但, 一般 壁体 (연와 및 부력조 4"~6"造) 는 3.098 Kcal/M<sup>2</sup>·C 임

(가-13图) 구 분

구 分	외 기 온 도	실 내 온 도	
		25	50
가 벽	10	13	15
나 벽	10	13.3	16

(단, 일반벽체구조와의 차이 비교는 가-10图 참조)


### (3) 床構造

단열 바닥구조로는 치잠공동 사육장의 최청실과 사육실의構造를 시험결과 가-14图에 가. 構造圖의 두種類로 区分하였다. 農村에서 손쉽게 구할 수 있는 왕겨를 50M/M-100M/M로 使用하여 工

事費를 節減하였으며, 가. 構造圖와 나. 構造圖의 시험결과는 가. 構造圖 인슈레이션 50M/M 使用時 왕 견 100M/M 사용시에 차이는 0.5%에 지나지 않았으며, 바닥높이는 지면에서 450M/M 상으로 구축했다.

(가-14图) 바닥단면(연료를 사용치 않는 방)

①



1. 메트레스 (다다미)
2. 인슈레이션 50% 위 비니루덮기
3. 점토 (깔고 다져 30時間경과후) 20
4. CON. C: 1:3:6 MIX 100%
5. 모래 층 100 THK
6. 잡석 층 150 THK

②



1. 메트레스
2. 까래 (짚으로 加工)
3. 왕 견 50% 덮기 위 비니루덮기
4. 점토 20
5. 100 THK CON. C 100 THK
6. 모래 및 잡석 층 250 THK

외기온도	섭씨	30	25	20	15	10	5	-5	-10	0
실내온도	섭씨	22.5	20.3	19	18.4	18	17.5	15.7	15	17.2

단. 본 실내온도측정은 1972년에 건립한 항온항습(恒温恒湿) 치잠공동 사육장 10개동의 평균치이며 건물시공방법에 따라 차이가 있었음.

### 용도에 따른 최적실내온도

(가-16) 주택

용 별	최적실내온도	용 별	최적실내온도
거실 식당	섭씨 18도	현관	섭씨 16도
침실	" 16도	방하·현관	" 15도
욕실	" 20도	객실	" 18도

## 상 세 도

<p><b>벽</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CEMENT MORTAR</li> <li>- 4"부 블록 (BLOCK)</li> <li>- 부 블록 내 (突) "왕 겨" 다져 넣기</li> <li>- 스치 를 풀 25~50mm</li> <li>- 시멘트 벽돌 0.5B</li> <li>- CEMENT MORTAR 15% m</li> <li>- 벽지 바르기나 페인트 칠</li> </ul> <p>#8 STEEL WIRE 결쳐 매기</p>	<p><b>바닥 "A" 형</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 메트레스 (다다미)</li> <li>- 비니루 0.05% m 깔기</li> <li>- 인슈레이션 50% m</li> <li>- CON. C위 방수액 두께 100% m</li> <li>- 찬 자갈이나 잡석 (여유층) 30% m</li> <li>- 잡석 다지기 150cm</li> </ul>
<p><b>바닥 "B" 형</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 메트레스 (다다미)</li> <li>- 지적 (벗집으로 만든 까래)</li> <li>- 왕 겨 50~100% m</li> <li>- 콩크리트 100</li> <li>- 잡석 다지기 150</li> </ul>	<p><b>천정 "A" 형</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스치 를 풀이나 인슈레이션 50% m</li> <li>- 3% m 合板</li> <li>- 천정 바르기</li> </ul>
<p><b>천정 "B" 형</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 왕 겨 50% m</li> <li>- 인슈레이션 25% m</li> <li>- 合板</li> <li>- 천정지 바르기</li> </ul>	<p><b>천정 "C" 형</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스치 를 풀 50% m 마감</li> <li>- 인슈레이션 25% m 스치 를 풀 25% m 마감</li> </ul>

단열재(열절연재) 사용과 경제성비교  
(경기도 포천군 소흘면 무림리부락)

(가-17)

비교비율

바 닥	단 열 총	비 단 열 총	비 율
상 향 열	1. 107	1.629	≒ 1 : 1.8%
하 향 열	152	812	≒ 1 : 5.4%
계	1.259	2.441	≒ 1 : 2.%

경제성

(가-18) 1개월 표준 “방 3 평 2개 기준”

연료	요금(사용료)	연료	요금(사용료)	비 고
연탄	2,637원	나무	인건비포함 1451	
경유	4,991원	단열재사용	0 —	단열주택 (무온돌)
전기	새 가정 6020원	”	연료사용량의 1/3 이상	단열주택 (유온돌)
엘. 피 까스	11,177원			

(단, 1일 24시간 사용열량확보기준)

韓蚕中央式養蚕室熱量技術検討書

- 検討対象: 韓蚕中央式温湿度調整装置  
CB-1, CB-5, CB-10 各型
- 検討内容: 各型에 依한 養蚕室熱量 및 管理状況의 適否에 関한 檢討
- 検討結果: 別紙 綜合的検討表와 같음.
- 検討計算: 計算書 및 関係図面 및 資料를 다음에 付添.
- 検討資料: 韓國蚕糸機械株式會社에서 的 提示 및 菲集에 依함.  
위와 같이 檢討하였음을 確認함.

西紀 1972年 3月30日

検討責任者

技術士 鄭 嘉 淑  
(其他関係者略)

綜合検討表

内 容 别	型 别	单 位	CB-1	CB-5	CB-10
熱量 檢討	1. 暖房(加温) 負荷	Kcal/hr	2,836.9	34,408	69,259.8
	2. 温水暖房 出力	”	47,500	47,500	110,600
	3. 出力余裕率	%	94.0	21.1	35.4
	4. 平均放熱器温度	℃	50以下	61~62	63内外
	5. 冷房(減濕) 負荷	Kcal/hr	1,355.4	12,856	19,215.6
	6. A. D. P.	℃	21.3	21.2	21.1
	7. 最大冷却熱量	Kcal/hr	4,276	16,220	27,400
	8. 冷却余裕率	%	68.2	20.7	29.8
飼育 檢討	1) 最高飼育面積	m <sup>2</sup>	35	165	330
	2) 飼育箱数	箱子		500	1,000
	3) 蚕箔單位面積	m <sup>2</sup>		1.73	1.73
	4) 飼育箱実面積	m <sup>2</sup>		86.5	173
	5) 飼育箱実配置比率	%		52.5	52.5
結果	(가) 各所要熱量과 能力		充分함	充分함	充分함
	(나) 飼育能力		”	”	”
注意	(가) 建物			要充実	要錦密
	(나) 管理			要開心	要操心

(4) (경제성 비교)

단열체 住宅은 일시 工事費 증감과 工期延長에 따른 短点이 의의 長期의인 住宅燃料費 절감과 반영구적인 住宅壽命과 健康管理에 더 큰 利得을 가져온다.

쾌적실내온도 및 습도 최고치 (가-15도 참조)의 도해에 의하면 平均 섭씨 5.3도에 적은 온도차 이에 비하여 一般住宅의 温度 차이는 섭씨 10도 이상의 온도(온돌주택이 아닐 경우), 의 차이를 알 수 있다. (용도에 따른 최적실내온도에서의 평균차이 섭씨 5도(가-16도 참조)와 같다.

또 단열체 사용시 經済性 비교는 비교비율(가-17도 참조)이 비 단열체와의 평균 2배의 차이가 있으며, 燃料費로는 温突住宅이 아닐 경우, 연탄보다 1개월 平均(1년 표준) 2,637원에 해당하는 막대한 차이를 볼 수 있다. (가-18도 참조)

(5) 問題点과 綜合的 意見

上記에서 記述한 바와 같이 一般住宅보다 施工費의 차이와 工事工期延長 그리고 温突이 없는 室內에서는 長期間 室外 低 温度時에 性이 有する 必要時에 보조열에 必要性을 느낀다. 더 자세한 시험 데이타에 의하여 补完된 内容이 他 技術人에 의하여 發表되겠지만, 앞으로의 問題点은 恒温恒湿空調施設을 개선하여 값싸고 반 영구적인 快適氣溫 濕度調節機의 改選에 積極 참여 하여야 하겠다.


## 다. 天井 및 지붕

※ 下記 热量技术 检討書는 西紀 1972年 3月 30日 韓国 技術士会検討責任者技術士“鄭炳淑氏의 관계자 여러 분이 한국蚕絲기계(株) 韓蚕中央式稚蚕飼育場热量技术 检討書에서 “設計条件”만 발췌한 것이다.

### (1) 各部의 热伝導係数의 計算

$$\frac{1}{R} = \frac{L}{\lambda} \text{ m}^2 \text{ hr}^\circ\text{C} / \text{Kcal}$$

#### 가. 壁



#### ◎ 建築材料

- ① 1.5.....Mortar
- ② 2.4.....세멘벽돌
- ③ 3.....断熱材 (鉱滓石等)

#### ◎ 各部의 算出

- ① 1.3.....Motar : 15%

$$R_{1.3} = \frac{0.015}{1.2} = 0.0125$$

- ② 2.4.....벽돌 : 100%


$$R_{2.4} = \frac{0.1}{0.69} = 0.145$$

- ③ 3.....断熱材 : 50%

$$R_3 = \frac{0.05}{0.04} = 1.25$$

- ④ 3'.....断熱材 : 25%

$$R_{3'} = \frac{0.025}{0.04} = 0.625$$



#### 나. 床

#### ◎ 建築材料

- ① 1.....Mortar
- ② 2.4.....Concrete
- ③ 3.....断熱材
- ④ 5.....Stone

- ③ 3.....断熱材 : 50%

$$R_3 = \frac{0.05}{0.04} = 1.25$$

- ① 1.....Motar : 20%

$$R_1 = \frac{0.02}{1.2} = 0.0167$$

- ④ 4.....Concrete : 100%


$$R_4 = \frac{0.1}{1.4} = 0.0715$$

- ② 2.....Concrete : 120%

$$R_2 = \frac{0.12}{1.4} = 0.0855$$

- ⑤ 5.....Ston : 150%

$$R_5 = \frac{0.15}{1.5} = 0.1$$



#### ◎ 建築材料

- ① 1.....平스레트
- ② 2.....断熱材
- ③ 3.....PLY WOOD
- ④ 4.....波스레트

#### ◎ 各部의 算出

- ① 1.....平스레트 : (0.6~10) %

$$R_1 = \frac{0.01}{1.1} = 0.0091$$

- ② 2.....断熱材 : 50%

$$R_2 = \frac{0.05}{0.04} = 1.25$$

- ③ 3.....PLY WOOD : 1.5 %

$$R_3 = \frac{0.0015}{0.099} = 0.0151$$


- ④ 4.....波스레트

$$R_4 = \frac{1}{9.4} = 0.106$$

#### ⑤ 傾斜空間

$$R_5 = \frac{1}{5.4} = 0.185$$

## 라. 出入門 및 유리窓



① 1.....出入門(PLY WOOD) : 3mm × 2

$$R_1 = \frac{0.006}{0.099} = 0.066$$

② 2.....窓(PLY WOOD) : 3mm

$$R_2 = \frac{0.003}{0.099} = 0.033$$

③ 3.....窓(유리) : 2mm

$$R_3 = 0.189$$

(2) 热伝導率 K (Kcal/m<sup>2</sup>hr°C) の 計算

가. 外部壁

$$K_1 = \frac{1}{\sqrt{1/29.3 + 0.0125 + 0.145 + 1.25 + 0.145 + 0.0125 + 1/8}} = 0.579$$

但, 膜係数는

$\alpha_O = 29.3 \text{ Kcal/m}^2 \text{hr°C}$  (外気最低温度의 壁面)

$\alpha_i = 8 \text{ Kcal/m}^2 \text{hr°C}$  (室内静止空氣状態)

나. 内部壁

$$K_2 = \frac{1}{\sqrt{1/8 + 0.0125 + 0.145 + 0.625 + 0.145 + 0.0125 + 1/8}} = 0.84$$

다. 바닥(床)

$$K_3 = \frac{1}{\sqrt{1/8 + 0.0167 + 0.0855 + 1.25 + 0.0715 + 0.1}} = 0.413$$

라. 天井 및 지붕

$$K_4 = \frac{1}{\sqrt{1/8 + 0.009 + 1.25 + 0.185 + 0.151 + (0.106 \times 1.05) + 1/29.3}} = 0.54$$
  
$$(Ar / As/2 \frac{\sqrt{4 \cdot 1.5^2 + 1.5^2}}{1/2 \times 9.0} = 1.05)$$

마. 出入門(断熱材 積み合)

① 内部用


$$K_5^1 = \frac{1}{1/8 + 0.066 + 1/8} = 3.9$$

② 外部用

$$K_5^2 = \frac{1}{1/8 + 0.066 + 1/29.3} = 6.06$$

파. 窓 門

$$K_6 = \frac{1}{1/8 + 0.033 + 0.189 + 1/29.3} = 2.54$$



-협조— 한국잡사기계주식회사 기술부  
 -참고문헌— 일본열관리 총론, 열공학, 대한건축사협회지  
                   대한건축학회지, 기타문헌.  
 -시험대상지— 경기도 포천군 소흘면 무림리 및 인근부락