

清溪川下水處理場 流域의 家庭糞尿淨化槽에 대한 小考

金 元 滿*

우리나라에서 水洗式便所를 使用하기 시작한 것은 오래前부터이나 顯著한 增加는 最近 10年間에 이루어친 것이다.

水洗式便所를 下水渠에 直結하면 都市內 幹線 下水渠中 開水路가 많은 關係로 都市内에서 惡臭를 풍기게되며 衛生面으로도 큰 問題點을 提起하게 될 뿐더러 下流河川의 水質汚染을 加速化하게 되므로 이를 防止하기 위하여 初期에는 腐敗槽(Septic tank)를 設置하였으며 當初 腐敗槽의 構造는 簡單한 一室腐敗槽로서 腐敗가 進行中인 液化되지 않은 固形物이 下水渠에 流出하는 것을 막기 위하여槽內의 表面水位部分을 遮斷하고 그 下部의 液體만 流出하도록 하였으므로 視覺的으로는若干改善되었으나 BOD含有量의 減少는 거의 없음으로 行政當局의 規制가 強化되어 腐敗槽가 아닌 淨化槽로 改稱되고 腐敗槽外에 酸化槽와 消毒槽를 具備하도록 要求되여온 것이다.

그런데 여기서 問題되는 것은 첫째로 腐敗槽에서 腐敗가 始作된 污水가 侵水狀態인 酸化槽로 流入하므로서 空氣供給이 不充分한 酸化槽에서 好氣性狀態로 되돌려질 수 없는 點이며 이를 막기 위해서는 腐敗槽의 構造를 Imhoff槽型으로 만들어 沈澱槽과 腐敗槽를 分離하므로서 沈澱槽의 沈澱污水가 腐敗性을 피우지 않고 酸化槽로 流入하도록 하여야 할 것이다.

둘째로 問題되는 것은 酸化槽의 醇石層이 侵水되지 않고 空氣中에 露出되게 하고 散水

方式도 點滴式으로 하면 好氣性狀態의 維持가 容易할 것이다. 이를 위해서는 腐敗槽의 水位와 下水渠 流出口의 水位差가 1m 程度까지必要하게 된다. 그러므로 現在 設置되고 있는 淨化槽의 地下埋設로는 펌프揚水를 하지 않는限所期의 目的達成이 어려우므로 地面上에 腐敗槽를 設置하고 下水渠水位上部에 酸化槽底面이 있도록 構造變更이 必要하다.

다음으로 消毒槽는 消毒을 定期的으로 또는 한 번이라도 實施하는 경우가 皆無한 實情에서는 不必要하다고 해야할 것이며 上記한 바 腐敗槽와 酸化槽를 設置하고 管理가 잘 될 경우는 消毒槽 없이도 現狀보다는 큰 改善이 이루워진다고 보아야 할 것이다.

끝으로 서울市에서는 現在 下水處理場이 完工段階에 있으나 住宅新築시의 淨化槽 設置規制는 緩和되지 않은듯한데 下水處理場 稼動時 現存의 各家庭淨化槽가 腐敗狀態의 污水를 流下시키고 있으므로 活性汚泥의 圓滑한 生成을 위하여 現在 建設中인 清溪川下水處理場에 流入下水曝氣槽를 新設하거나 曝氣槽의 Detention time을 늘이고 曝氣量을 增加하여야 하므로 現時點부터 清溪川下水處理場流域內의 新築家屋에 對한 淨化槽設置를 中止하고 下水渠에 生污水를 直結하는 水洗式便所를 設置하게 함이 必要하다고 생각한다.

이에 따른 下水渠整備는 煥氣筒設置와 流速增大를 圖謀하는 方向에서 時急히 이루어져야 하며 新鮮한 污水가 빠른 時間에 處理場에 到達하도록 積極的인 方案이 마련되어야 할 것이다.

*漢陽大學 工科大學 授敎

本會 副會長