

鑄物工場의 設計(3)



編輯室

前回까지의 工場設計의 概念에 이어서 工場設計의 實驗例를 紹介한다.

이제 工場設計의 過程을 낱낱이 紹介하는 것을 避해서 工場設計에 對한 두서너 가지의 포인트에 關해서 詳述하도록 한다.

工場設計의 例로서는 生型의 小種多量生產의 것, 生型의 多種小量生產의 것, 自硬性鑄型의 것, 金型鑄型의 것, 減壓鑄型의 것, 그리고 무공해 주물공장(clean foundry) 等에 對해서 말하기로 한다.

먼저 鑄造工場의 한개의 典型이고, 또 생 각의 根源이기도 한 生型의 小種多量生產의 工場設計를 取하고 順次로 다른 것에 關해 記述하기로 한다.

5-1. 省人, 省力化된 完全自動化를 目標로 해서

먼저 最初에 紹介하는 工場設計 그림 1은 小種多量 生產用設備로 製品单重 10~16.5 kg, 生產量 年 15,000t을 消化하는 能力を 갖고, 旧設備에서의 經驗을 기초로 해서 금 후 10年間은 최신 設備이고, 래이아우트라는 것을 誇示할 수 있는 内容으로서 計劃된 것이다.

設備計劃의 目的은 省人, 省力, 運搬의 合理化를 求한 完全 自動化이다.

(1) 래이아우트의 基本条件이 되는 設備의 目的是 ①省人化, ②省力化, ③品質向上, ④不良率의 減少, ⑤生產의 增強, ⑥新技術의 導入, ⑦生產性의 向上, ⑧作業環境의 改善, ⑨公害對策, ⑩生產管理의 向上等의 여려 가지에 걸쳐 있으므로, 特히 이제까지 与設備로 問題로 되어있는 品質의 均一 安定化는 큰 目的이 되어 있다.

이들의 基本条件을 滿足하고 特히 省人, 省力化된 完全自動化設備를 目標로 해서 主生產工程機械의 仕様 檢討가 되어졌다.

(2) 省人, 省力化된 完全自動化를 目標로 한 各種 生產工程機器의 仕樣選定에 關해서

造型方式은 生產品目의 形狀, 치수公差, 生產量, 作業環境으로 부터 高壓造型인가 中型造型인가의 檢討를 하고, 品質의 向上에 따르는 後處理作業工數의 削減(치수精度의 向上, 흰의 減少), 졸트(joet)音除去에 의한 作業環境의 改善에 의해 高壓造型方式을 採用, 라인은 省人, 省力化를 目標로 해서 미니 컴퓨터를 使用한 시퀀스 콘트롤(sequence control)方式으로 計劃되어 있다.

高壓造型에 依한 利点이 되는 品質向上, 良品率의 向上率은 生產品目의 材質, 形狀, 치수등에 따라서 多少의 變動은 있으나 그의 一例로서 高壓造型에 依한 生產品의 品質向上의 一例를 表1, 그림 2~7에 나타낸다.

이들 以外에 치수精度의 向上, 製品重量의 輕減은 高壓造型의 큰 利点이 되어 있으나 이것 外에 自動 그라인да의 採用条件, 機械加工工數의 削減, 專用加工化的 条件도 되어 커다란 利点을 갖고 있다.

코아 셀트로 自動化의 方向에서 檢討가 加해졌으나 프로세스의 關係로 코아의 自動成型機로 부터 나오는 方向과 코아의 셀트의 方向과가 合쳐지지 않고, 코아 셀터로의 入力を 投入하드라도 利点을 얻을 수 없어서 中子셀터의 自動化는 今後의 問題로서 今回는 手動으로 셀트하는 計劃이다.

(i) 砂處理裝置

砂處理裝置는 少種多量生產때문에, 鑄込後

製品과 分離되어 回收되는 鑄物砂의 条件이 언제든지 一定 내지는 安定된 狀態에 있어 서, 이 有利한 条件은 砂冷却裝置로서, 더욱 安定된 回收砂가 되어 供給되어지기 為해서 粘結剤, cushion剤의 添加를 為한다

또 生產品目에 맞는 가장 좋은 條件의 鑄物砂를 언제라도 안정된 狀態로 供給하고 省人化, 自動化를 為한 設備內容을 採用하고 있다.

(ii) 熔解裝置, 鑄込裝置

普通鑄鐵의 熔解裝置는 一般的으로 큐포라 와 電氣爐로 大別된다.

어떤것을 採用하는가는 그 設備가 갖는 能力, 性能等에 依해 比較検討하여 決定하나, 本計劃에서는 与設備로 使用한 큐포라에서의 問題點 ①紛塵의 發生 ②騒音 ③故障時의 熔湯廢棄 ④鋼屑의 多量使用 ⑤爐前에서의 温度低下 ⑥作業環境의 不良程度 品質의 分布度를 電氣爐(低周波誘導爐)와 比較한 경우, 電氣爐 쪽이 利点이 있고 또 品質向上, 公害, 操業性이나 基本条件等을 綜合的으로 判断해서도 電氣爐에 利点이 있다고 하고 低周波誘導爐를 採用하고 있다. 또 電氣爐의 採用에 수반해서 热效率向上의 效果를 求하여 材料豫熱裝置를 設置하고 있다.

旧設備에서 問題가 된 爐前에서의 温度低下對策과 뱉치(batch)式 電氣爐의 採用으로 前爐에는 昇温能力을 갖는 清型(channel type)의 保持爐를 設置해서 造型라인에서부터 要求하는 常時出湯에 対処할 수 있도록 配慮하고 있다.

鑄込도 従前의 크레인에 依한 手動鑄込은 作業環境도 나쁘고 危險作業을 수반하기 때문에, 鑄造方案의 再檢討, 鑄型有効面積率을 従来보다 20 ~ 40 % 올려서 造型싸이클에 餘有를 주어, 省人, 省力化에 맞추어 新技術을 導入作業環境의 改善, 公害對策으로 부터 完全自動化를 為한 檢討의 結果 完全히 決定을 내려 加压式 定點自動鑄込機가 導入되었다.

이 鑄込作業은 이때까지 省力化가 困難하였든 作業의 하나로서 作業環境의 不良度, 危險을 수반하는 作業으로서 언제든 省人省力화의 対象으로서 檢討되어 왔으나, ①高価이고, ②사람으로 融通性을 가질 수 없고 ③設置面積이 크고, ④定點鑄込으로 鑄型에 追從할 수 없다는 것등의 理由로 過去日本에서도 使用事例는 数社程度밖에 없다.

이 工場에 導入된 自動鑄込裝置는 保温用의 인더터(inductor)를 設備한 加压式의 것으로 그림 9에 나타내는 基本動作을 하는 것이다.

(iii) 其他

a) 코아成型도 自動化를 하여, 全自動 스테이션 타임 全自動(full automatic station type)의 코아成型機를 導入, 부로잉(blowing), 개싱(gassing)等을 自動으로 하는 成型品의 꺼내기를 사람의 손으로 하는 것이다.

b) 鑄造品의 gate, runner等의 切斷은 自動切斷機로 하고 콘베아(conveyor) 위에서 製品과 같이 冷却하여 쇼트브라스트(shot blast) 앞에서 gate 짜르기가 不完全한 것의 处理作業과 同時に 原材料置場에 回送하는 運搬을 合理化하고 있다.

c) 쇼트브라스트도 連続式을 쓰고 그라인더(grinder)도 自動으로 檢討하였으나 그라인딩하는 곳이 코아의 핀(fin)이 되는 곳이기 때문에 自動化가 困難하고 코아셀트와 같이 今後의 問題이다.

(3) 完全自动화를 求한 省人, 省力의 結果 各種生產工程裝置로 省人, 省力を 為해서 自動化를 為했는데 従來의 設備에서의 人品計劃과의 比較는 表처럼 全體的으로 作業者は 7人削減되고 1人當의 生産性도 従來에 比較해서 57% 上昇해서 일단 完全自动화에 依한 省人, 省力化의 目的을 通한 레이아웃(layout)라고 한다.

5-2. 無公害工場을 為해서

從來 한 会社에서 일이 消化되지 않고, 數個社에서 生産된 部品을 均一한 製品을 얻기 為한 目的으로 一括生產하는 工場으로서 計劃된 것으로서 專用라인이라고 하는 것이다.

鑄造工場은 同一 敷地内에 機械加工工場과 併設되어 있다.

生產品目은 自動車部品으로, 製品单重은 4 ~ 5 kg個 生產量 960t/月(20万個)로 材質은 普通鑄鐵이다. 生產量 960t/月 規模의 鑄物工場 및 그의 加工工場을 建設하는 広大한 工場敷地를 確保하기 為해서는 여러가지 原材料의入手, 公害對策上 不利한

条件에 있으면서도, 地理的条件으로서 潜在勞動力이 充分히 얻어질 것, 地域社會에의貢獻을 加味해서, 現在의 生產工場에 가깝고, 交通便이 좋은 場所로의 建設이 希望되고, 그의 条件이 完全히 차지 않으면 그에 가까운 곳에 工場敷地를 確保하여, 工場建設計劃이 進行된다.

都市를 떨어져서 自然環境에 가까운 場所에 工場을 建設하기 為해서 建設의 基本条件은 無公害工場, 이것을 滿足하는 것 이 条件으로 全部의 計劃이 進行되었다.

各 生產工程機器의 仕様檢討決定에는 当然히 上記 基本条件이 基本이라고, 大氣汚染, 水質汚染이 地域的 問題로서, 驚音, 振動이 作業 環境으로 생각되고 이들을 重點으로 하여 設備計劃을 檢討하였다.

(1) 無公害工場을 目標로 한 各種 生產工程機器의 選定에 關하여

(i) 熔觀裝置, 鑄込裝置

熔解裝置의 選定은 5-1에서 取扱하였던대로 큐포라인가 電氣爐인가로 부터 始作하는데, 電氣爐熔解의 에너지가 되는 電力이 不幸히도 地域的으로 建設現場에 가깝기 않고 電力を 確保하기 為해서는 特高配線工事を 하지 않으면 안될 条件으로 있었기에 電氣爐熔解에서는 코스트 업 (cost up)이 된다고 判斷됨에 따라 必然的으로 큐우포라가 熔解裝置로서 採用되었다.

當然한 이야기이나 無公害를 目標로 하므로 큐포라의 非ガス는 全量 吸引하여, 一部는 熔解量의 코스트다운 (cost down)을 畏하기 為해 热交換器를 通해서 热風으로 해서, 남는

<表1> 高壓鑄型造型에 依한 製品重量 및 칫수

(스퀴즈压: 200psi)

砂型 및 製品番号	造型方式	鑄型硬度		製品重量	製品 칫수 (in)			
		上型	下型		外径	内径	두께	
1	高压造型	77	73	6,970	14.143	12.343	0.164	
1		88	83	6,455	14.141	12.373	0.144	
2		88	89	6,180	14.128	12.371	0.132	
3		85	84	6,257	14.123	12.369	0.146	
4		88	88	6,135	14.106	12.352	0.122	
5		89	87	5,985	14.093	12.353	0.117	
6		94	94	6,095	14.122	12.365	0.120	
7		89	91	6,253	14.112	12.359	0.127	
8		97	95	6,296	14.099	12.356	0.125	
9		91	90	6,250	14.159	12.389	0.143	
10		83	83	6,417	14.118	12.364	0.147	
패턴 (Pattern) 칫수					14.256	12.492		
目標 칫수 (收縮比 1/120)					14.137	12.388		

概略仕様

造型能力: 90 상자 / hr (40秒 / 상자)

生産量: 1,250t / 月

製品单重: 10 ~ 16.5 kg


溶觀裝置: 도가니型低周波誘導爐

砂處理裝置: 自動砂混練制御裝置付


製品冷却: 空冷 및 噴霧水冷式

ショート부라스트: 連続式


콘트롤: 시 캔스마스타自動制御方式



<그림 1>




<그림 2> 鑄型硬度와 鑄型壁의 밀림의
關係




<그림 3> 製品重量의 차이

<表 2> 要員表


		従来	今回 의 계획
基 本 要 員	豫熱計量 溶觀溶湯 炉修 造型 砂處理 中子製作 끝 손질 其 他 小 計	10 2 5 2 4 11 2 34	3 7 7 3 4 7 4 37 64名
補 助 要 員	夜間要員 時差 污水處理 小 計		6 4 1 11
	計	38	45名
生 产 量	670t/hr	1,250t/月	
1人当生産性	17.7t/月/人	27.8t/月/人	




<그림 6> 低壓造型尺寸精度의 차이




<그림 4> 低造型製品重量의 차이



<그림 7> 高壓造型尺寸精度의 차이



<그림 5> 高壓造型製品重量의 차이



<그림 8> 混練機의 性能테스트 結果

	프리레벨保持	出湯	出湯終了
湯面의 높이			
내압	베이스壓力受湯中에로 出湯可能 하도록 한다 (베이스 壓力) + 졸트 壓力)	$P + \Delta P$	$>P$ (放壓)

<그림 9> 注湯基本作動

非ガス는 冷却装置를 지나서 乾式의 集塵裝置 (dust tube collector)로 处理하는 方法이 採用되어 있다.

熔解用原材料에 넣고 꺼내기도 省人, 省力을 目的으로 해서 材料를 넣은 탱크로부터 휘다 (feeder)로 自動으로 꺼내서, 計量, 自動投入까지 無人으로 計劃했으나 휘다로 부터의 넣고 꺼내기, 計量호퍼 (hopper)로 떨어 뜨리기 投入機로의 投入時等 驚音이相當히 問題가 될 것으로 判断하여, 이들의 驚音을 조금이라도 적게 하도록 檢討하여 計量에는 리프팅・마그넷 (lifting magnet)를 使用 벨트・콘베이어 (belt conveyor)를 써서 原材料를 投入機에 供給하는 方法으로变更하고 있다.

鑄込裝置는 省人, 省力化, 作業環境의 改善을 看해서 定点自動注湯을 檢討하였으나, 造型라인에 高速高圧造型을 使用할 것과, 鑄型한個의 鑄込重量이 많기 때문에 鑄込裝置는 追従하도록 함이 条件이므로, 定点鑄込이 되지 않고, 従来처럼 레들 (laddle)에 依한 人力作業인데 鑄込個所에는 排煙補集의 다크트・후드 (dust hood)를 設置해서 鑄込레를이나 鑄型으로 부터 發生하는 排煙을 完全히 除去, 工場環境을 잘 하도록 配慮하고 있다.

(ii) 造型라인


造型機는 生產品目的 形狀으로 부터, 졸트 (jolt) 工程을 뺄수가 없어서 振動公害가 없는 쇽크레스 스queeze (shockless squeeze) 機構로 해서 造型压力은 品質의 向上 뒤에 끝마무리 工程의 削消等을 看해 高圧造型을 採用하였다. 高圧造型의 利點은 5-1에 紹

介한 것과 같다.


라인은 鑄込部를 始作해서, 鑄込後의 鑄型內에서의 製品冷卻部 全体에는 다크트・후드 (dust hood)를 設置하여, 鑄型으로 부터의 排煙을 空全補集, 이것도 無公害를 目標로 해서 乾式集塵機에서 处理하고 있다.

造型라인中에서 第一 作業環境이 나쁜 製品과 鑄物砂의 分離裝置에서는 問題의 면에서 水蒸氣와 热, 粉塵이 섞인 狀態로 排出되어 合쳐져서 振動式의 分離裝置와 製品과가 부딪쳐 합쳐 驚音이 甚하고, 對策으로서 防音후드等을 設置해서 이것을 다크트・후드로서 一般粉塵, 水蒸氣의 补集을 해서 乾式集塵機로 处理하고 있다.

이 振動式 分離裝置로 부터 發生하는 驚音과 防音후드를 붙인 경우의 比較를 그림 11, 12에 나타내 있다.




<그림 11> 세이크아웃매신의 驚音
(shake out machine)



<그림 12> 다크트후드内外의 驚音

一般粉塵外에 造型라인에서 公害로서 問題가 되는 것은, 上記 振動式의 鑄物砂와 製品의 分離하는 裝置, 造型時의 졸트 (jolt) 音, 型抜時의 바이브레이터 (vibrator) 音, 鑄型 상자나 台車의 移動時의 衝擊音, 油圧유닛트 (unit)의 모-타 (motor) 音이나 펌프 (pump), 音콤프레샤 (compressor), 에어・밸브 (air valve)의 排氣音등이 있다.



概略仕様

造型能力 : 240 상자 / hr (15 秒 / 상자)

生産量 : 960t / 月

製品単重 : 4.8 kg

溶観装置 : 热風水冷 규우포라

砂処理装置 : 自動砂混練制御装置付

製品冷却 : 空冷式

ショットブラスチ : 連続式

検査 : 磁気探傷機

コントロール : 시캔스, 마스타自動制御方式

<그림 10>


이들의一般的인 驚音은 表 4에 나타나는 것과 같은 값으로 되어 있다.

이것以外에 造型라인의 主된 것의 驚音記錄을 그림 13에, 造型機 大, 中, 小의 쇼트時의 驚音을 그림 14, 쇼트音의 距離減衰를 그림 15에, 밸브(valve) 排氣音의 驚音을 그림 16에 나타내고 있다.


本計劃에서는 表 4 以外에 驚音 레벨(level)이 높고 連續해서 発生하는 에야발브(air valve)의 排氣音, 콤푸레샤, 油圧유닛트의 驚音對策을 강구해서 에야·밸브의 排氣個所에는 마풀라(muffler)를 붙이고 콤푸

<표 4> 造型라인의 各種驛音

測定個所	驛音 레벨
鑄物砂와 製品의 分離裝置 후드 内 造型時의 졸트音	90~100 (폰)
造型의 바이브레이션	100~104
에야발브의 排氣音	100~102
콤푸레샤 - 吸氣音과 機械音	95~100
铸枠과 铸枠의 衝擊音	100~101
铸枠搬速台車等	110~111
油圧유닛트關係	90~100




<그림 13> 大型造型라인의 驛音記錄




<그림 14> 졸트時의 驛音

푸레샤 油圧유닛트는 造型라인地下坑(pit) 내에 놓아서 驛音을 차단, 現場作業의 環境을 잘 하도록 配慮하고 있다.



<그림 15> 졸트時의 驛音距離溫概減



<그림 16> 에야발브의 排氣音

(iii) 鑄物砂의 处理裝置

本計劃에서 使用하고 있는 造型라인은 240 몰드(mold 鑄型) / 時와 造型 사이클(cycle)이 빠르기 때문에 鑄物砂의 回転도 빨라지고, 使用条件으로서는 나빠져 있으나 小種多量生產때문에 回收(return) 되는 鑄物砂는 5-1에 紹介한 것과 같고, 늘 安定되어 있으므로, 그의 管理는 多種小量生產에 比해서 광장히 좋고, 自動混練 制御裝置를 쓰면 無人으로 操作된다.

無公害工場으로서 生型砂 处理裝置의 集塵은 特히 注意가 必要한데, 本 計劃에서는 完全集塵으로서 乾式集塵機를 採用하였다.

過去 集塵機는 非生產設備라고 해서 될수록 값싼 것으로 하도록 생각하고 있는 형편이었는데 濕氣를 가진 生型砂處理裝置의 集塵에는 濕式集塵機가 쓰여졌고 濕氣稀釈을 為해 2次空氣를 多量으로 쓰는 乾式集塵機는 高価가 된다고 해서 잘 採用하지 않았다.

生型砂處理裝置의 主된 機器內에서의 鑄物砂의 濕度와 水分은 表 5에 나타내는 것처럼 濕度,水分과 같이 높은 것이 이것대로의 乾式의 集塵機에 吸引시켜 处理하면 寒

氣時에 이것이零下가 되어 다스트·튜브 (dust tube)에付着해서 눈금을 메우게 해서集塵이 되지 못하도록 되기 때문에 닥트(duct)에保濕을 하고 있다.

<표 5> 砂溫度와水分量의一例

測定個所	溫度(℃)	水分量(%)
砂와製品의分離裝置	87	2.6
브레카스크린	51	1.5
샌드스트레이지內	50	1.4
砂混練機內	40	4.2

本計劃에서는無公害를主題로 했기 때문에, 製品處理의冷卻部注湯後의鑄型內에서의冷卻部에도다스트·후드를設置해서集塵하고 있는데, 이것으로부터集塵한空氣와, 生型砂處理로부터集塵한空氣와를 섞어서, 乾式의集塵機에서處理하는濕度, 温度로서處理하는方法을採用하고 있다.

集塵裝置로부터發生하는騒音은送風機本體, 驅動裝置로서, 送風機本體가 가장큰發生源이고, 吐出口로부터發生하는排氣音케이싱(casing)의振動으로부터放射되는固体音이主된騒音이된다.

集塵機用送風機의排氣音과防音対策, 그의效果를그림17~19에나타내었다.






図17 集塵機用送風機의排氣音



<그림 18> 防音裝置概略



<그림 19> 防音裝置의效果

(3) 레이아웃(Layout)에 대해서

레이아웃에 대한基本的인思考는

- ① 후로우시트(flow sheet)에따라서 레이아웃을하고運搬을最短으로하고
- ②人力에依한原材料, 製品의運搬이 없는레이아웃으로하고
- ③無公害工場을目標로해서,公害를發生하는機械를工場의center에配置되도록하고
- ④ 將來의工場擴張을考慮한레이아웃으로하도록하였다.

이때문에먼저將來의擴張에對処하는 레이아웃으로해서,各shop을一直線으로잇는레이아이우트로해서,公害對策으로서熔解爐의投入바켓트로의原材料投入時發生하는騒音을차단해서,原材料等의人力에依한搬送을最短으로하도록製品後處理裝置를原材料置場의 옆으로配置해서gate,runner flow off等의回收屑(returned scrap)이나不良製品의搬送을最短으로하는레이아웃으로하였다.이때문에製品의搬送을兼한冷却, 콘베이어(conveyor)를길게하고또1台의機械에서處理되기때문에製品冷却부의레이아웃가單純화되었다.

또集塵機및送風機本體로부터發生하는騒音에对해서도防音후드로騒音을차단함과同時に熔解裝置와製品後處理間, 造型ライン과鑄物砂處理裝置間에設置해서이들의裝置로騒音을차단하는效果를얻도록하여레이아웃을하였다.

i) 無公害를 目標로 한 工場의 만들기는
많은 公害防止를 해서 效果를 얻었으나 여
기에 投入한 資金은 全投資金額의 15 %에
해당하고 其他 水質等 問題가 있는 設備를
設置하려고 하면 이 数字는 더욱더 커지고
設備設置場所의 選定은 커다란 問題가 된다.

<표 3> 큐우포라 操業時, 関係機器로부터 發生
하는 一般的 騒音레벨

測定箇所	騒音レベル
큐우포라送風機室内	99 ~ 102 (㏈)
큐우포라送風機室外周囲	83 ~ 85
集塵機用塵周囲集	92 ~ 93
塵機本體周囲	84
熱風冷却装置周囲	80 ~ 81
冷却塔一 및 펌프周囲	81 ~ 82
材料棚自動切出周囲	95 ~ 100
材料投入機周囲	85
投入バケル地金投入時	118 ~ 119
投入バケル에 쿄우크스石炭石 投入時	110
計器室内	73
計器室外周囲	78 ~ 80
入口シャタ一閉室外	63
同上投入バケル트에 地金投入時	76 ~ 78