

構造材料의 破壞 및 機能과 設計(V)

—延性破壞와 機構—

宋 森 弘

〈高麗大機械工學科·工博〉

1. 머 리 말

본 講座(V)에서는 특히 延性破壞의 概要와 그 機構에 대하여 記述하여 보겠다. 記述하는 內容은 延性破壞의 形式, 延性破壞에 대한 力學的인 條件, 延性破壞와 微視構造, 力學的인 特性과 金屬組織學의 因子와의 관계 및 延性破壞에 대한 理論的인 취급의 일 예 등이며, 이들에 대한 概要를 可能한 形式으로 서술식으로 記述하겠다. 본 강좌는 학회지 내용을 보다 쉽게 하자는 편집방법에 따라 매우 기초적인 것만을 다루었다.

2. 延性破壞와 脆性破壞

材料의 內部나 表面에 있는 결합에서 크랙이 급속히 성장하여 순간적으로 破壞하는 것이 脆性破壞의 特徵이다. 한편, 破壞할 때 까지의 永久變形이 많은 延性破壞에서의 크랙은 급속히 成長하지 않는다. 결합이나 크랙이 성장할 때에 방출되는 弹性에너지 이상의 에너지가 變形때문에 소비되므로 이것은 外力의 增加에 의하여 보충할 필요가 있다. 同一材料에서도 粗度, 環境, 壓力등의 조건에 의해 脆性破壞되는 것도 있고 延性破壞되는 것도 있다.

3. 延性破壞의 形式

그림 1(a)와 같은 延性이 높은 單結晶을 인장시켜 보면 結晶이 미끄러져 그림 1(b)와 같이 슬립면의 수가 增加하여 延性가 증가하지만 이





그림 1. 單結晶의 슬립變形과 破壞

것만으로는 破壞가 일어나지 않는다. 슬립面에서 分離되던가(그림 1(c)), 變形이 계속되어 斷面積이 0으로 되어 分離하던가(그림 1(d))하여 破壞되는 경우가 생각된다. 그러나 일반材料는 内部에 결함이 발생함에 따라서 이것과는 다른 形態로 破壞되는 것이 보통이다. 2~3의 예를 들어본다.



(a) 延鋼동근棒의
引張破壞

試驗片 一部에 necking 現象을 일으키고, 그 후는 necking 部分에서 주로 變形되고 結果적으




그림 2. Cup and cone type의 破壞




그림 3. 引張試驗片의 necking 部分의 應力分布




그림 4. Cup and cone 破壞의 과정
 (a) 空洞(Void)의 발생. (b) Void의 成長과 合體
 (c) 周邊부의 剪斷破壞

로는 Cup and cone type이라는 모양으로 破壞된다(그림 2).

necking 부분에서는 그림 3과 같이 반지름方向, 円周方向의 引張應力を 일으켜 이 材料는 3 direction으로 引張된다. 이때문에 材料內의 介在物




그림 5. 介在物로부터 發生하는 空洞(Void)의 形態

이나 결합에서 다수의 空洞(Void)을 일으켜 變形과 동시에 성장하여 그 數가 增加하므로 necking의 中心部分에서는 Void가 合體하고 결국 큰 크랙이 發生된다. 表面근처에서는 반지름 方向 應力이 작으므로 軸과 45°의 方向으로 슬립 變形하기 쉬운 剪斷變形에 의하여 破壞된다. 이것이 破斷面에 나타나는 Cup and cone type의 破壞를 가능케 하는 과정이다(그림 4).

Fractograph에 의하면 試驗片의 중심부에서는 圓形의 dimple이 관찰되고 剪斷部에서는 流動되어 半圓形이 된 dimple이 관찰된다. dimple内部에는 金屬間化合物로 생각되는 介在物이 관찰되는 수가 많고 이것이 Void를 發生시키는 原因으로 보는 경우가 많다.

Void가 發生하는 과정은 그림 5와 같이 생각되고 있으며 顯微鏡觀察에 의하면 軸方向으로 늘어난 大形의 Void가 多數 관찰된다.

(b) 폴리에칠렌棒의 引張

同一延性破壞라 하더라도 高分子破壞의 모양은 金屬材料와는 다르다. 폴리에칠렌에도 necking現象(局部收縮)이 일어날 수 있지만 일단 發生한 necking은 그 단면 지름이 necking을 일으키지 않았을 때의 지름과 비교하여 보면 거의 차이가 없고 길이만이 늘어나서 破壞하는 形態로 된다. 이것은 高分子의 連鎖이 直線上으로 늘어나서 破壞하기 때문이라 생각할 수 있다.

4. 延性破壞에 대한 力學的인 研究

이 方面의 研究는 現在 發展되고 있는 分野로서 塑性變形에 의하여 空洞(Void)이 介在物에서 發生, 成長, 合體하는 과정이 연구되어 있다.

(a) Void의 成長

完全塑性體 内部에 軸方向으로 칸 圓形의 구멍 또는 楕圓孔을 생략하고 여기에 軸方向 應力 σ_z 와 반지름 方向 應力 σ_r 이 작용하는 그림 6과 같은 model을 생각한다. 軸方向의 스트레인增加에 따라서 구멍지름의 구멍 간격이 크게 되면 破壞는 일어난다. 이러한 結果는 그림 7과 같이

□ 講 座




그림 6. Void의 model




그림 8. Void의 合體에 대한 Model

이 많고, 따라서材料의力學的인性質을파악하는것은중요한일이지만材料가巨視的으로도,微視的으로도같은構造를갖고있으면微視的인觀點에서의力學的인舉動도같을것이기대되지만實用材料의 대부분은많던적면여러가지의不均一한微視的인構造로만들어져있다.따라서그러한材料에대해서는力學的인舉動도微視的인構造의不均一性에영향을받아不均一하고그때문에材料의巨視的인力學的特性도微視的인力學的인舉動이綜合된것으로생각해야한다.

한편材料의力學的인舉動은材料가가지는內的인要因과材料에가해지는外的인要因과의相互作用에의해결정된다.前者의要因으로서는材料의巨視的및微視的인構造가,혹은後者の要因으로서는負荷條件,環境등이열거된다.그래서이들이相互作用下에서材料는變形,破壞등의力學的인舉動을나타낸다.

따라서材料의力學的인舉動은變形,크랙成長,크랙傳播의3가지過程으로大別할수있고,각과정에있어서의材料의力學的인舉動은그시점에서의內的인要因과外的인要因과의相互作用에의하여결정된다.

延性破壞의연구는1949年경에Tipper가연강의인장시험을실시하여最終破斷에이르기이전의시험편의內部觀察을한것이처음으로되어있다.그후계속적으로實驗的인檢討가가해진결과현재에는다음에설명하는과정이연성파괴의基本의인과정으로서거의인정을받고있다.즉,

(1) 몇개의組織的인因子로부터의Void의




그림 7. 반지름方向應力과破壊變形

요약할수있다.즉necking에반지름方向 σ_x 가引張應力으로작용하면구멍지름의成長이촉진된다.

(b) Void의合體

그림8과같이完全塑性體속에角柱形의Void가並列로된model을생각한다.

軸方向應力 σ_x 와橫方向(반지름方向 또는円周方向)의應力 σ_z 에의해Void사이의物體가necking을일으켜Void가合體한다고생각하고있다.

5. 延性破壞와微視構造

일반적으로材料는強度部材로서사용되는일

成長

- (2) Void 的 成長
- (3) Void 的 連結에 의한 크랙의 發生
- (4) 크랙 傳播

그러나 이들 과정의 細部 사항에 대한 實驗的 인 檢討의 結果는 아직도 미흡한 점이 많고 따라서 統一的인 見解가 얻어지지 않는 것이 현재의 實情이다.

6. 延性破壞의 微視的인 機構에 관한 研究

延性破壞의 基本的인 과정으로서 앞절에서 표시한 4가지의 과정이 거의 인정되어 있고, 破斷面에서 관찰되는 延性破壞 特有의 dimple pattern 도 Void 가 合體한 결과 형성된 것이라고 생각된다.

그러나 다음에 설명하는 것과 같이 그 세부에 대해서는 서로 모순된 결과가 보고되어 있고 또 統一的인 見解가 얻어지지 않는 것이 현실적이다.

먼저 Void 的 發生因子로서 非金屬介在物, 析出物, 第2相粒子, 潛在空洞, 結晶粒界, 슬립集中力 등이 보고되어 있다. 이를 중에서 비교적 관찰예가 많은 것은 앞의 3개이지만 高張力鋼에서는 破斷直前에 대하여도 含有되어 있는 炭化物粒子에서 Void 가 形成되지 않는다는 보고나, 破斷面에 形成되어 있는 dimple 중에서 작은 것의 대부분은 非金屬介在物, 析出物, 第2相粒子를 포함하지 않는 경우가 많으므로 Void 的 生成에는 그들의 粒子가 필요하지 않다는 보고도 있다.

Void 的 發生機構에 대하여는 非金屬介在物, 析出物, 第2相粒子의 주위에 dislocation 이 集積되어 그 때문에 應力集中效果에 의해 그들 粒子 자신의 크랙 또는 母相과의 境界에서 分리되어 Void 가 生成하는 것이라고 말하고 있다.

어느쪽의 기구를 택 할 것인가는 粒子 자신의 크랙에 대한 強度, 境界의 接着力, dislocation 的 舉動등에 의하여 좌우된다고 생각되지만 이점에 관한 金屬組織學의 및 力學的인 條件에 관한 檢討는 별로 없다.

Void 的 成長을 관찰한 일례로서 內部를 酸化시킨 銅을 사용한 실험에서는 SiO_2 粒子와 母相

과의 境界에서 분리되어 생긴 Void 는 주로 引張軸方向으로 늘어나고 그 成長은 큰 變形이 集中한 Band에 의한 것이라고 기술하고 있다. 다른 材料를 사용하여 Void 發生을 관찰한 예는 적으나 다음과 같은 機構가 考慮되고 있다.

- (1) Void 的 成長合體
- (2) Void 사이에 Internal necking
- (3) Void 사이의 剪斷크랙에 의한 연결

등이다. 한편 Mg合金을 사용한 실험에 대하여 Void 的 成長 및 合體는 破斷 以前에 관찰되지 않는다는 보고도 있다.

이와 같은 相反되는 見解는 巨視的인 内部크랙 문제에 대하여도 마찬가지이다.

7. 巨視的인 力學的特性과 金屬組織學의 因子와의 關係

金屬材料의 巨視的인 力學的特性에 대하여는 종래부터 多方面에서 檢討되고 있으며 특히 Ferrite+Pearlite 鋼에 대하여는 Gensamer, Irvine, Pickering, Gladman 들에 의한 實驗식이 제안되어 있다.

그러나 이들 實驗식은 단순히 材料의 成分, 結晶粒의 大小 등과 巨視的인 力學的特性과의 사이에 數學的인 對應관계를 구한 것이라도 그 精度는 높지 않다.

한편, 材料의 力學的特性에 영향을 주는 組織의 因子에 대한 實驗的인 檢討가 폭넓게 이루어지고 있다. 일례로서, 材料中에 存在하는 非金屬介在物, 析出物, 第2相粒子等의 異相粒子는 材料의 伸延特性에 큰 영향을 주고, 破斷延性과 이들 異相粒子의 含有量의 관계를 조사하고 하고 있다. 또한 鐵에 대해서 Spitzig, 斎藤, 角田 등이, 鋼에 대해서는 Zwilsky, Edelson 등이, 실리콘에 대해서는 Keder 가, 銀에 대하여는 Johnston 이 각각 實驗結果를 보고하고 있다. 共通적으로 破斷延性과 異相粒子의 體積含有率과의 對應관계는 어느 材料에서도 偏差가 존재한다. 이러한 異相粒子의 문제는 異相粒子의 크기, 모양, 種類, 分布狀態 또는 觀察方法 등을 고려해야 한다.

□ 講 座

이와같이 종래의 研究結果를 전망하여 보면 異相粒子의 體積含有率뿐만이 아니라 그외의 因子 또는 破壞機構의 檢討도 필요하다.

8. 延性破壞에 관한 理論的인 取扱

종래 시도되고 있던 延性破壞의 理論的인 취급의 대부분은 주로 Void의 연결과정에 차안하고 있고 어느것이나 破斷延性과 異相粒子의 體積含有率과의 관계를 구하고 있다.

Gurland는 材料內에서 近接하는 2개의 球形의 非金屬介在物에서 發生한 Void가 單軸引張應力下에서 成長하고 그들의 간격 L과 Void 길이 b의 比가 一定한 값으로 되었을때 破斷된다고 하고 다음식을 유도하였다.

$$\varepsilon_f = \frac{1}{2} \ln \left\{ 1 + \frac{K_2^2}{K_1} \left(\frac{2}{3} \frac{1+2f}{f} e^{-\frac{\varepsilon_f}{2}} - 2 \right)^2 \right\}$$

여기에서

ε_f : 破斷延性

K_1 : 變形集中에 관한 상수

K_2 : 상수 ($= b/L$)

f : 非金屬介在物의 體積含有率이다.

이러한 연구는 K_2 값에 物理的인 意味를 붙이지 않았는데, Thomason은 b/L 이 일정한 값에 달하면 破壞하는데 이 값에 대한 物理的인 意味를 檢討했다. 즉 슬립伸長理論을 應用하여 Void 사이의 材料가 局部的으로 Necking을 일으켜 不安定破壞에 도달한다고 해석했다. 이理論에서는 橫方向 및 靜水壓應力도 考慮되고 있지만 이들의 값을 0으로 가정하면 破斷延性은 다음식으로 표시된다. 즉

$$\varepsilon_f = \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \sqrt{f}}{\sqrt{f}}$$

여기에서 f 는 Void의 初期體積率이다. 이상과같이 Void에 대한 연구는 多樣하나 研究者에 의해 破壞條件에 대한 思考方式이 다름을 알수 있다.

9. 延性破壞와 靜水壓

試驗片의 necking 部에 반지름 方向이나 円周

方向의 引張應力이 發生함에 따라 Void의 成長이나 合體가 촉진되는 것은 延性破壞의 特徵이라고 볼수 있다.

반대로 necking 部에 壓縮應力を 반지름 方向에서 加하면 Void는 눌려 찌그러지는것 같은 힘을 받으므로 成長이나 合體는 일단 방해가 된다.




그림 9. 靜水壓과 破壞變形

그림 9는 延鋼을 靜水壓下에서 비틀었을때의剪斷變形의 增加量을 表示한 것이다. 이 結果는 延性破壞學이 올바른 方向에 있는 것을 말하고 있다.

10. 脆性破壞와 靜水壓

材料內部나 表面에 크랙이 있는 것이 脆性破壞의 原因이었다. 材料에 靜水壓을 加하면 開口할




그림 10. 靜水壓과 鑄鐵의 비틀임變形

個別的인 原價를 試算한다.

그리고 가장 有利한 것을 선택하여 最後의 製造圖面을 作成하고 購入示方書, 製造指示書를 作成하는 일들이 細部設計의 作業이다.

(I)(II)의 參考文獻

1. M. Asimow : Introduction to Design(1962) Prentice Hall.
2. S.A. Gregory : The Design Method(1966) Bu-

tterworth, London.

3. 橫山倉三：生産工學のブテクテス(1969) 好學社, 東京
4. 白崎文雄：製品設計のポイント(1961) 日刊工業新聞社, 東京
5. 山林誠一：生産設計入門(1967) 白桃書房, 東京
6. 遠藤健兒外：生産設計の實際(1964) 日刊工業新聞社, 東京
7. 古川光：生産技術に於する設計活動(1971) 日本設計製圖學會.

—384페이지에서 계속—

려고 하는 크랙을 늘리는 作用을 하므로 보다 큰 힘을 加하지 않으면 破壞하지 않는다.

그림 10은 鑄鐵로 만든 丸棒을 靜水壓下에서 비틀어 破壞할때까지의 moment 와 비틀림角과의 관계를 구한 것이다.

이와같은 靜水壓의 效果는 Ceramic이나 유리등과 같은 材料에서도 나타나고 있다. 예로서 黑板에 사용하는 분필을 비틀어 보면 크랙은

45° 方向 즉 最大引張應力方向으로 發生하므로 大氣壓下에서의 破斷面은 軸과 45° 기울어지고 있음을 알수 있다.

따라서一般的으로 靜水壓下에서는 引應力은 減少하고 미끄럼面에 의한 軸과 直角에 가까운面에서 破壞하고 變形도 대단히 크게된다.

참고 문헌생략,

—다음호에 계속—