

## 集合住宅 排水 設備의 設計와 課題

崔 東 植 \*

이 報告書는 5月 15日 本學會의 後援으로 世界 設備技研이 主催한 學術講演會에서 發表한 內容을 揭載한 것이다.

### 1. 序 論

물이란 모든 생명체의 근원으로써 이것과 더 불어 인류문명은 발전되어 왔다.

물을 다스리는 것을 넓게는 治水라하고 좁게는 上下水라 한다. 이것을 더 좁게 말한다면 급 배수라한다.

급배수 위생설비는 인간의 건강위생에 직접적인 영향을 주는 불가분의 관계를 갖는 절대적인 설비로써 건축의 그 어느 설비중에서도 제일 중요한 설비인 것이다.

모든 건축물에 있어서 이 급배수 설비는 인체의 혈액과 비유가 되듯이 없어서는 안될 설비인 것이다. 그런데 우리는 지금까지 이렇듯 중요한 설비에 대해서 소홀히 하여 왔던 것을 부인할 수는 없다.

특히 주택에 있어서의 급배수는 어느 건축물 보다도 중요한 것이다. 집합주택이란 좁은 대지 위에 많은 가구가 집합되어 있는 것을 뜻하는 것으로써 이곳에 거주하는 사람들은 젊고 건강한 사람과 더불어 老弱者 유소아 등 병약한 사람들이 동거하고 있는 곳으로써 여기에서의 급 배수 설비는 더욱 중요시하여 설계, 시공, 관리를 하지 않고서는 안된다.

지금까지 채용되어 오고있는 배수통기판경 산정기준은 배수의 종류로써 배수부하가 큰 육조 배수나 세제품이 많이 있는 세탁배수를 처리해야 하는 집합주택에서는 불충분한 점이 한두가지가 아니다.

즉 세계거품으로 인한 배수단위, 배수횡주관의 길이 및 곡관개소, 배수입관계수 등에 대한 설계기준이 아직까지 정확한 것이 없다. 이에 대해 불충분하나마 검토해 본다.

### 2. 집합주택의 배수통기 계통의 특징

집합주택의 배수통기 계통이 특히 일반빌딩과 다른점을 열거하여 그 특징이나 중요성을 재확인하여 본다.

#### 2-1. 特 点

1) 배수종류로써는 특히 세제가 많은 세탁배수와 부하가 큰 육조배수가 있다.

2) 배수입관은 2~3계통의 입관일 경우가 대부분이다.

이 배수입관의 배관 SPACE를 PIPE PIT로써 확보한다는 것은 곤란할때가 많아서 (특히 공영주택에서는 더하다) 이 배수통기 SYSTEM을 간략화 한다는 것은 유효면적증가에 있어서나 건축 및 설비공사비에 있어서 확실히 중요한 것이다.

3) 배수기기가 실내에 배치되어 있고 사용시간도 지정되어 있지 않으므로 급배수시의 소음과 배수관내의 부쾌깨스 침투로 인해 정신적 육체적인 건강에 해를 끼치기 쉽다.

4) 배수종류 자체가 주방찌꺼기나 세탁물부스러기, 머리털 등으로 인해 배수관이 막히는 일이 많으므로 소제하기 쉬운 트랩을 소제하기 쉬운 장소인 마루위에 설치되어야 한다.

5) 배수관이 막혀 배수기기를 사용할 수 없을 때에 옆집의 것을 빌려쓰기가 곤란하므로 일

\* 正會員, 위생 부문위원회 간사。

시적이거나 배수관이 막혀서는 않된다.

이러한 제반 특징을 볼 때

집합주택의 배수통기 계통은 위생적으로나 관리적으로 또한 경제적으로 설계 시공관리에 있어서 충분한 검토를 하지 않으면 안된다.

### 2 - 2. 배수통기 SYSTEM에서의 제반 TROUBLE

1) 과대한 부하시 배수관내의 공기압 및 세제거품에 의해 기구 트렐의 수봉이 파괴되어 비위생적인 배수관내의 부폐깨스가 실내로 침입한다.

2) 세탁수 배수시 세제거품 및 관내공기가 휘출된다. (특히 저층부)

3) 배수관내의 공기압상승 및 오물낙하로 인한 소음이 발생한다.

4) 주방씽크, 세면기, 욕실상배수관 등은 배수중에 유지분, 비누분의 부착물로부터 관단면이 막히는 일이 많다.

5) 배수가 역류하여 트렐으로 분출된다. (특히 저층부)

이들 제반 TROUBLE 들의 발생요인을 보면

1) 배수입판, 횡지판, 횡주판의 관경

2) 통기방식 및 통기관경

3) 배수계수의 형상 - 곡관부 및 주관과 지관의 연결부 등

4) 배수기구 TRAP 종류

5) 배수횡지판의 길이

6) 배수횡지판의 배관방식 - 관경, 길이, 곡

관부형상, 곡관부개소, 곡관부상호간격 등에 기인 한다. 그러면 이들 제반 요인들이 어떠한 기능상 장애를 주는지에 대해 일본 및 한국에 기준 건물의 앙케이트를 조사한 결과를 보고 검토해 보기로 한다.

### 3. 집합주택의 배수통기 SYSTEM의 현상과 그 기능

통기방식에 있어서 가장 양호한 방식은 각개통기방식이 있으나 이 방식은 이중벽을 해야 하므로 건축적으로 구조상, 배관 SPACE 상 문제점이 많고 또한 공사비도 고가이므로 일반적인 집합주택, 호텔, 병원 등의 건축물에서는 채택되기 어렵고 간략한 방식으로써 2관식 루프통기 방식이 채용되고 있는데 이 방식은 만족할만한 기능의 발휘를 기대하기 어렵다.

현재 유럽 및 일본에서는 벌써부터 단임관 배수통기 방식인 SEXTIA 배수통기 SYSTEM을 사용하고 있어 그 기능의 우수함을 인정받았다. 이 SYSTEM에 대해서는 다음 장에서 논하기로 하고 이 장에서는 2관식 루프통기배수방식에 논한다.

#### 3 - 1. 2관식 루프통기배수방식의 앙케이트 조사결과

현재 사용하고 있는 집합주택에 대해서 일본의 공기조화위생공학회와 국내 세계설비기연에서 앙케이트 조사한 것을 기술한다.

表-1. 調査對象건물의 排水系統의 概要와 調査結果(1974年調査)

전 물	I	II	III	IV	V	VI
層 數	14	14	12	13	12	11
排 水 立 管 系 統 數	3	3	2	2	3	4
排水立管의 管徑	주 방 排水 浴室, 洗面 汚水 排水	80 100 100	80 100 100	100 * 75→100	65 65←50 75→100	65 浴室外 65 洗面 50 100←75
通氣立管의 管徑	주 방 排水 浴室, 洗面 汚水 排水	80 } 100	無 80 無	無 } 50↔65	50 50 50	無 無 50↔65

集合住宅·排水設備의 設計와 課題

		전 물	I	II	III	IV	V	VI
結合通氣管의 管徑과 位置	주방 排水	無	無			無	50(5階)	無
	浴室, 洗面	"	"	(8階)		50(各階)	50(5階)	"
	污水 排水	"	"			濕通氣管	50(各階)	50(7階)
伸頂通氣管의管徑	주방 排水	80	80	100	65	50	65	
	浴室, 洗面		100	65	50	浴室 65		
	污水 排水	100	100	100	75	洗面 50	75	
排水橫枝管의 管 徑과 TRAP 形狀	주방 성크	40(鍾形)	40(鍾形)	50(鍾形)	40(鍾形)	40(鍾形)	40(鍾形)	
	浴 室	50(鍾形)	50(鍾形)	50(P形)	50(鍾形)	50(鍾形)	50(鍾形)	
通氣立管의 基點 位 置	雜排水系統			立管腳部	無	주방-橫主管	無	
	污水 系統	橫 主 管	無	"	立管腳部	浴室-立管	立管腳部	
排水橫主管의管徑	雜排水系統	100→125→150		100→125	100→150			100→125→150
	污水 系統	100→125→150	125→150	100→125	125→130			
調 查 結 果	양 케 - 트 配 布 數	12	17	10 10	15	10	12	
	양 케 - 트 回 收 數	10	11	7 6	10	5	8	
	주방트랩공기취출	0	1	7 4	5	4	8	
	臭 氣	0	2	7 3	5	4	8	
	거 품 분 출	1	0	1 0	2	2	3	
	問 題 無	9	10	1 1	5	0	0	

注 1) 1974 年度의 調査結果는 各系統 最下층 가구만을 對象으로 한다.

2) Ⅲ棟의 調査結果의 左列은 1號棟, 右列은 2號棟을 表示

3) \*印 排水立管은 두기구 공용이다.

기능현상	棟 別 통 계 총 19 棟						가 구 별 243	원 인	해 당 전 물
	0~ 10% 10~ 20% 30~ 40% 50~ 60% 70~ 80% 90~ 100%								
주방성크 공기취출	3	4	2	2	4	4	97 47 %	통기입판 無 " 용량부족 " 기접(도파통기판) - 횡주관 배수입판 용량부족 결합통기판 설치개소부족	Ⅳ, Ⅵ, C Ⅲ, Ⅴ, B, C, D, G, J V, C Ⅳ, V, W, B, C, E
악취분출	2	5	3	5	4		82 34 %	통기입판 無 " 용량부족 " 기접횡주관 신정 통기판 용량부족 배수 입판 " 횡지관의 길이가 길고 도중곡부2개소 결합통기판 설치개소부족	Ⅴ, C, M Ⅳ, Ⅴ, B, D, E, G C C, Ⅲ Ⅲ
세제거품 취 출	7	3	6	2		1	51 20 %	배수입판의 도중충증가 통기입판 용량부족 배수입판 " 신정통기판 " 결합통기판 설치개소부족	Ⅳ, V, C, M B, E, G C, D M

表 - 2. 調査對象住棟의 排水系統의 構造와 調査結果의 比數檢討(1975 年調査)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
階	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
排水立管系統	3	3	4	3	2	2	.2	3	2	3	3	2	3
排氣立管의 管徑	65	65	50→65	80	65*	80*	100°	80°	80°	75	80	100	100
通氣立管의 管徑	65	75	浴室, 洗面 污水排水	75↔100	75↔100	65	100*	100°	洗面 50 100	100	100	100	100
結合通氣管 의 管徑 (부 位)	50	50	浴室, 洗面 污水排水	65↔50	50	50↔40	無	65	65	65	65	100	80
伸頂通氣管 의 管徑	40(11.7倍)	50(8.2倍)	50(9.5倍)	50(8倍)	50(8倍)	50(8倍)	無	50(105倍)	50(各階)	80(2階)	無	無	無
排水管 의 形狀	浴室, 洗面 污水排水	50(10.6倍)	40(8.2倍)	浴室 洗面	75(9.5倍)	50(7倍)	50(7倍)	50(105倍)	50(各階)	洗面無 32各層 濕通氣管	75(7階)	75(7階)	無
排水管 의 基點	65	65	浴室 洗面	75	50	65	65	100	80	80	75	100	100
排水管 의 配布數	8	8	14	14	10	10	6	5	10	9	10	10	10
調 査 結 果	6	-	3	7	10	8	7	5	3	10	6	8	10
回臭 泡吹 管 答	0	-	1	5	8	7	5	6	1	1	2	0	1
回臭 泡吹 管 答	1	-	1	3	5	4	1	2	4	3	1	0	1
回臭 泡吹 管 答	0	-	1	2	4	4	1	3	0	1	0	0	0
回臭 泡吹 管 答	5	-	2	1	0	2	5	2	1	4	2	1	1

註1) 調査結果의 左列은 1층, 右列은 2층을 表示한다.  
 2) \*印 排水立管은 단계한 두가구용의 외호관이다.

表-3. 國內 아파트의 境遇

## 암케이트 조사가구수 111 가구

(저밀도 53 가구, 고밀도 58 가구)

기능현상	구 分		저밀도주택 53 (공영 32) (민영 21)		고밀도주택 58 (공영 14) (민영 44)		총 계 111	
	가구	%	가구	%	가구	%	가구	%
1 악취 발생	21	40	26	45	47	42		
2 배수소음이 크다	37	70	34	58	51	64		
3 배수불량(水流침동)	11	21	24	41	35	32		
4 거품 분출	14	26	11	19	25	23		
5 환기 불량	27	51	23	40	10	45		

조사한 건물의 거의 전체가 통상의 설계법에 의한 관경 산정에 합致되고 있는데도 불구하고 이런 문제들이 발생되고 있는 것으로 봐서 현재의 집합주택의 배수통기의 설계법은 재검토를 요한다.

특히 집합주택의 배수中에는 세제가 많이 포함되는 세탁배수가 있어 이 배수에서 발생되는 세제거품이 배수통기 SYSTEM에 주는 영향은 대단히 큰데 반해 이것에 대한 설계 DATA는 거의 없는 실정이므로 실험 결과를 의존할 수밖에 없다. 따라서 이 세탁거품의 영향과 이에 대한 대책을 논한다.

## 4. 세탁수 세제거품과 배수 SYSTEM

지금까지 세제포의 현상에 대한 실험결과가 제대로 이루어진 것은 거의 없고 최근의 것으로서 스위스의 R·HANS LIN의 SOVENT SYSTEM에 있어서의 세제포에 대한 연구와 프랑스건축 과학연구소의 세제포에 관한 기초실험이 있었을 뿐이다.

그런데 일본의 豊田工機에서 SEXTIA 배수 SYSTEM과 2관식 루프통기 방식에 있어서의 세제포 발생에 대해서 비교실험해본 결과 SEXTIA 배수 SYSTEM에서는 욕조 4개에 120ℓ를 동시에 배수하여도 세제품이 저층부의 트랩으로부터 분출되지 않았다는 것을 알았다.

## 4-1. 세제포의 발생량

세제포의 발생량은 세제의 품질(인산염이 함유된 것일수록 발포성이 낫다) 세탁수중의 세제액농도 수온 및 수질에 따라 그차이가 많으며 또한 배수 SYSTEM의 형태에 의해서도 많은 양이 발생된다.

## 4-1. 세제포로 인한 배수통기 SYSTEM의 영향

세제포로 인해 영향을 받는 층은 배수횡주관에 가까운 1층 및 2층 그 중에서도 횡주관의 최상류층에 있는 배수입관측이 그 영향을 심하게 받는다. 세제포는 상배수트랩등으로 분출될 뿐 아니라 통기입관에 충만되어 이로인해 배수관내의 공기압을 더욱 상승시켜 배수관내 깨스분출 소음발생 등 여러가지 트러블을 더욱 발생시킨다. 전술에서 발포한 세제포는 입관을 거의 충만해서 낙하하여 오지만 이것이 아래층의 배수횡지관에 곧 바로 역류되어 분출되는 것이 아니고 일단 배수횡주관에 유입된 후 이 횡주관내에서 마찰 및 관내 공기와의 혼합에 의해 거품이 더욱 일어나 횡주관에 충만된 후 큰 부하의 배수낙하시에 상류측으로 역류되어가고 배수압관 및 통기입관을 따라 올라간다.

이렇게 올라가는 거품의 높이는 프랑스건축 과학연구소의 실험보고에 의하면 관내공기압치 (mmAq)의 50~170 배에 달한다고 한다.

이렇게 올라간 거품은 위에서부터 낙하하여 오는 배수와 충돌하여 그결과 도피로써 저층부의 배수횡지관으로 유입하여 배수관내의 공기압을 더욱상승시켜 그 공기압치가 트랩수봉심의 2배에 달했을 때 거품은 수봉을 통해서 쭉출된다.

## 4-3. 배수관의 형태가 세제포에 주는 영향

## 1) 배수입관 도중에서의 관경변경

세제포는 배수관내의 마찰, 급격한 와류 및 공기압에 의해 거품이 일어난다. 따라서 배수관의 확대부분은 배수의 급격한 와류를 일으켜 거품이 일어나게 된다.

## 2) 배수입관의 횡주관으로 방향변경되는 부분의 繼手形狀

입관을 내려오는 배수는曲管部에서 일종의水栓現狀인 수막을 이루면서 입관저부에 충돌하여 출렁하는 충격파를 일으킨다. 이때에 관내 공기압이 급격히 상승한다. 이 공기압과 충격파에 의해 거품이 발생된다.

일반적으로 사용하고 있는繼手形狀은 90°長曲판, 90°短曲판, YT판, 45°곡판 2개조합 등으로써 이들의 거품 발생량을 보면 45°곡판 2개조합이 제일 적고 다음이 90°장곡판 그리고 90°단곡판이 제일 많다.

### 3) 배수횡주관의 길이

청수만의 배수시에는 횡주관길이가 관내 공기 압에 주는 영향은 거의 없지만 세제를 포함한 배수시에는 그림 1에 나타난 바와 같이 횡주관이 길수록에 관내 공기압이 높아진다. 따라서 종

래의 설계치보다도 1 SIZE 내지 2 SIZE 크게 하는 것이 안전하다.

### 4) 배수횡주관 중의 곡관개소

그림 2는 횡주관 길이 16m 일때 수평곡판 2개소인 경우이다.

그림에서 보면 직선쪽이 곡관쪽보다 관내 공기 압이 높다.

이 원인은 전술한 바와 같이 횡주관에 충만된 거품이 상류측으로 역류교차할 때 곡관쪽에서는 이 거품은 횡주관을 흘러내려가면 배수가 곡관부에서 충돌로 인해 상류측으로 밀려오는 반동파로 인해 하류측으로 도루 내려가기 때문인 반면에 일직선 배관에서는 배수는 관단면底부를 스무스하게 흘러내려가는 반면에 거품은 상류측으로 밀려 올라가기 때문이라고 생각된다.

U자관수위 변동치	상트밸 봉수손실치	횡주관장 길이
—○—	●	4 m
—○—	●	8 m
—○—	●	12 m
—○—	●	16 m




그림 1. 세제포함 배수때의 횡주관 길이와 관내공기압 치(횡주관경 4B)

U자관수위 변동치	상트밸 봉수손실치	횡주관장길이
—○—	●	일직선 16 m
- - - - -	- - - - -	90°엘보 2개

를 사용한 길이 16 m 일때

(2m - 2m - 12m)




그림 2. 횡주관의 수평곡관부(2개소)와 관내공기압치

## 5. 결 론

지금까지 검토한 바와 같이 현재의 배수통기계통의 설계법은 집합주택에서는 많은 문제점이 야기되고 있으므로 설계시공에 앞서 충분히 연구검토되지 않으면 안된다.

이들을 종합정리해보면 아래와 같은 사항들에 유의하지 않으면 안된다.

1) 배수횡주관의 관경은 통상의 관경 산정법으로 정한 관경보다 1 SIZE 크게 한다. 특히 세탁수로써 연수를 사용할 때는 2 SIZE 크게 하는 것이 안전하다.

2) 배수입관이 횡주관으로 방향전환하는 곳의 부속은  $90^\circ$  장곡관 또는  $45^\circ$  BEND 2개를 조립한다.

3) 배수입관은 도중에서 관경을 증가시키는 것을 삼가한다.

4) 배수횡주관은 될 수 있는한 직선으로 한다.

5) 배수횡주관은 층에도 1/75 이상의 구배를 주고 될 수 있는한 횡주관의 길이를 짧게 하며 관말이 물속에 차게해서는 안된다.

6) 배수입관 계통수는 파이프핏트면적이 허락하는 한 배수종별로 나눈다. 그러나 SEXTIA 배수방식에서는 합류하여도 관경 100A로써 충분하다.

7) 배수입관의 도파통기관은 배수입관 최하단부에서 취출한다. (특히 잡배수)

8) 통기입관경은 신정통지관경과 같은 크기로 한다.

9) 신정통기관은 배수입관경과 같은 크기로 한다.

10) 결합통기관의 설치개소는 충분히 해준다.

11) 배수횡지관의 길이는 되도록 짧게 하며 부득이 길게 해야만될 기구의 경우는 별도의 배수입관을 설치한다.

이들의 종합된 양호한 예를 들면

表-1 中의 건물 I 을 들수 있다.