

最近 原子力施設에 대한

放射線모니터링



將次의 에너지源으로서 原子力의 重要性이
増大됨에 따라 安全性確保와 環境保全에 萬
全을 期하지 않으면 안된다. 또한, 放射性同
位元素와 放射線發生裝置 利用은 技術이 점
차 開發되어서 廣範한 分野에 걸쳐 利用되고
있는 바, 특히 放射線被曝에 대한 防護에 嚴
重한 放射線防護對策 및 放射線管理가 必要
하다.

最近 原子力施設에 있어서의 放射線 防護
에 대하여 한층 더 規制強化가 必要하게 되
었으며, 이에 따라 放射線모니터링에 대해
서도 廣範한 高度性能을 要請하게 되었다.

原子力施設에 대한 放射線管理를 위해 從
前에는 各種 放射線모니터링이 用途에 따라
使用되어 왔고, 이 各種 放射線 모니터링으
로부터 얻은 情報蒐集과 이의 集計, 解析, 評
價를 위해서는 專門技術者の 방대한 勞力を
必要로 하였다. 이들 大量의 情報入手에 의
한 處理가 限界點에 到達하게 되어 省力化와
精度向上을 目的으로 한 시스템을 採用하게
된 것이 最近의 特徵이라고 할 수 있다. 그
리고 앞으로도 各種 放射線測定器 및 管理機
器에 計算機가 導入되고, 省力化, 高速應答
化, ロ보트化되어 被曝低減을 위한 一翼을
擔當하게 될 것으로 보인다. 다음은 最近 日
本에서 採用되고 있는 放射線管理 시스템 및
放射線모니터링의 實例를 紹介한 것이다.

1. 個人被曝管理用 모니터링시스템

原子力施設에서 일하는 所謂 放射線作業從
事者數는 每年 增加하고 있다. 이들 放射線
作業從事者에 대해서는 각 個人的 放射線被

曝量을 保存, 管理가 義務化되어 있다. 이경
우 對象으로는 施設常時作業者 외에, 施設프
랜트의 定期點檢과 修理를 위해, 一時的으로
大量 出入하는 臨時作業者도 包含해서 생각
해야 된다. 더구나 이들 臨時作業하는 사람
들 중에는 放射線에 대한 知識이 없는 사람
들도 있다. 이러한 사람들을 大量으로, 能率
의으로, 確實하게 個人被曝量을 監視, 管理
하는 것이 原子力施設에 대한 放射線管理 시
스템에 있어서 큰 問題이다.

被曝經路로는 空間의 γ 線, 中性子線 등에
의한 外部被曝과 放射性 먼지가 손발과 衣服
에 附着하였다가 呼吸과 飲食에 의해 體內로
들어가서 内部被曝을 일으키는 두가지 케이
스가 있다. 이와 같은 被曝케이스에 따라,
各種 測定器가 使用되는데, 集團監視 및 管
理를 目的으로 計算機에 의한 데이터 處理의
方向으로 나아가고 있다.

여기서는 被曝監視用 시스템으로 각기 케
이스에 대하여 大略 紹介한다.

(1) 全身表面汚染모니터링

原子力施設의 放射線管理區域內에서 作業
한 者는 그 施設에서 退出할 때에는 身體表
面의 放射能污染의 有無를 체크해야 되는데
從前까지는 핸드후드크로즈모니터링이 使用
되어 왔다.

大面積의 GM計數管 또는 가스消滅型 計數
管을 使用하여 손바닥과 손등 및 발바닥과
발등의 放射能污染을 測定하며, 衣服表面에
대해서는 포오터를 檢出器플로우프를 使用
하여 測定하는 方法이다. 이와 같은 모니터

링으로는 全身을 短時間에 測定하기는 困難 하며, 故意가 아니더라도 測定하기 어려운 부분이 있음은 不可避한 일이다. 이것을 代身하여 開發된 것이 全身表面汚染 모니터링이며, 이미 많은 原子力發電所에서 使用되고 있으며 또 設置計劃이 進行中이다. 이 모니터링은 全身表面을 可及的 고르게, 그리고 効率의로 測定하기 위해 檢出器와 大面積의 가스플로우카운터 또는 플라스틱 신틸레이터가 使用되고, $\beta(\alpha, \gamma)$ 線에 대해 높은 計數効率을 갖고 있다.

가스플로우式 檢出器를 合計 23個를 使用하여 全身表面을 測定할 수 있도록 配置되어 있는 것도 있다.

플라스틱신틸레이터를 使用할 경우에는 가스플로우式에 比하여 백그라운드의 γ 線 영향을 받기 쉽기 때문에 遮蔽에 充分한 考慮가必要하다.

이 裝置에는 入口와 出口에 門이 設置되어 있고, 測定은 문이 閉鎖狀態에서 하게 된다. 문의 開閉는 自動式이며 測定이 끝난 時點에서 全身表面의 汚染有無가 檢知되어 設定레벨以下로 汚染된 경우에는 出口門이 열리고 被檢者가 管理區域밖으로 나갈 수 있다. 汚染이 認定되었을 경우에는 警報가 울리고 汚染部位가 表示됨과 同時に 出口門은 잠기고 入口門이 열려 被檢者는 管理區域으로 되돌아가서 除染한 후에 再次 모니터링의 檢查를 받게 된다.

이러한 裝置의 原子力發電所 使用條件을 생각하면, 많은 人員의 作業者를 원활하게 退出시키려면 4~6臺를 設置할 必要가 있다. 모니터링으로부터의 計數데이터와 警報出力은 外部로 꺼낼 수 있게 되어 있으며, 管理室에서도 監視할 수 있고, 또 測定데이터 등을 集計하여 記錄으로서 남길 수도 있다.

◎ 시스템의 主要示方

測定線種: $\beta(\gamma)$ 線

β 線檢出感度: 양손, 빨바닥 $5 \times 10^{-6} \mu \text{Ci/cm}^2$

그밖의 部位 $1.2 \times 10^{-5} \mu \text{Ci/cm}^2$ 단, 測定時間 15秒사이에 10× 10cm²의 U₃O₈面線源을 使用하였을 경우

計數ガス: PR가스 또는 Q가스

測定時間: 60秒까지 任意로 設定可能


警報레벨: 任意로 設定可能

外形치수: 2300×1000×1000mm (H×W×D)

重 量: 約500kg

이 밖에 다음과 같은 機能을 갖고 있다.

- ① 백그라운드測定 및 校正이 自動化되어 백그라운드의 自動減算을 함으로써 항상 安定된 警報設定이 可能하다.
- ② 結定結果의 汚染密度換算을 할 수 있으며, 統一된 管理單位로 데이터保存, 帳票出力이 可能하다.
- ③ 自動化에 따라 被檢者에게 特別한 知識이 不必要하며, 退場管理를 容易하게



全身表面汚染モニタリング構成図

할 수 있다.

④ 測定分布(汚染된 部位, 汚染이 생긴 장소, 測定日時, 作業內容等)를 集計할 수 있으며, 必要한 データ를 쉽게 얻을 수 있다.

(2) 흘바디카운터

體內에 摄取된 放射性物質의 一部는 尿 또는 그밖의 物質과 함께 比較的 빨리 排泄되지만 어떤 것은 體內에 남아서 内部被曝을 받게된다. 이와 같은 體內의 殘留放射能을 體外에서 測定하기 위해 흘바디카운터가 使用된다. 天然의으로 存在하는 放射能과 外部의 放射線源의 測定에 주는 영향을 低減시키기 위해, 檢出器는 遮蔽體중에 收容하고, 被檢者도 이 遮蔽體속으로 들어가서 測定한다.

遮蔽體로서는 100~150mm두께의 鐵材가 使用되고 있으나 市販하고 있는 鐵材에는 ⁶⁰Co이 包含되어 있는 경우가 많기 때문에 그 含有量이 적은것을 잘 알아서 使用하여야만 한다. 遮蔽體의 構造는 用途에 따라 여러가지 方式이 있지만 原子力施設用은 一般的으로 screening을 主目的으로 하고 있기 때문에 體幹부만을 遮蔽하는 簡易새도우실드方式이 사용되고 있다. 흘바디카운터는 體내로부터의 γ 線을 測定하는 경우 檢出器로서는 5"φ \times 4"Nal(Tl) 신틸레이터, 또는 100 \times 200 \times 440mm(t \times w \times l) 정도의 플라스틱 신틸레이터가 使用된다. 플라스틱신틸레이터는 比較的 低廉한 價格으로入手할 수 있고 Nal(Tl) 신틸레이터에 比하여, 總體의로 感度가 높아 短時間에 測定하는데에 適合하다. 原子力發電所에서는 많은 人員에 대한 screening을 主目的으로 하고 있기 때문에 플라스틱 신틸레이터方式인 裝置로서 그로스計數에 의해, 異常이 認定된 者에 대하여 Nal(Tl) 신틸레이터로 汚染核種의 分析을 한다는 方法을 一般的으로 행하고 있다.

플라스틱신틸레이터를 裝備한 것을 標準으로 하여, Nal(Tl) 신틸레이터를 併設할 수

있는 構造로 되어 있는것도 있다.

이 裝置의 主要示方은 다음과 같다.

◎主要示方

檢出感度 :	^{137}Cs 에 대하여 $1 \times 10^{-3} \mu\text{Ci}$
	^{60}Co 에 대하여 $5 \times 10^{-3} \mu\text{Ci}$
단, 測定時間	플라스틱 2分
Nal(Tl)	10分
綿源 全身	均一分布 관통

플라스틱, Nal(Tl) 신틸레이터併用形의 경우 被檢者는 寢臺에 누워, 옆에 있는 스윗치를 누르면 自動的으로 침대가 測定位置까지 進入하여 미리 設定한 測定時間동안 計數된다. 測定結果에 대해서는 異常有無의 判定을 함과 同時に 個人の 被曝量을 保存管理해야 되는데, 많은 人員을 對象으로 하고 있기 때문에 방대한 データ가 蓄積된다. 이와 같은 データ의 整理, 評價保存에는 많은 人力을 要하기 때문에 計算機를 導入하여, 省力化와 管理精度의 向上, 處理의 迅速化를 期한 시스템으로 構成된 것도 있다. 이 시스템에서는 裝置의 制御, 體內污染의 有無判定, データ保存, 各種 管理用 帳票作成 등을 計算機에 의해 하고 있다.

(3) 個人被曝出入管理시스템

原子力施設의 管理區域에 出入할 때에, 障害防止라는 點에서 放射線管理를 正確하게 하기 위해 그 出入口에서 各種 手續과 채크를 하게 되며, 또 管理區域内에서는 個人の 外部被曝測定을 하지 않으면 안된다. 個人の 外部被曝測定에는 從前의 필름벳지(FB)와, 最近의 热螢光線量計(TLD)가 一般的으로 使用되고 있으며, 이것들은 小形, 輕量이기 때문에 휴대하기가 便利하고 값이 低廉하다. 특히 TLD는 FB에 比하여 測定精度가 좋은 점과 간단히 리더로 被曝量을 읽을 수 있기 때문에 磁氣카아드 등과 併用하여 個人코오드 그밖의 データ와 함께 計算機에 直接接入力하여 個人被曝管理用으로서 便利한 시스템

이開發되어 있다. 그러나 이것들은測定結果를리아더로읽은후가아니면알수없기때문에萬一,作業중에多量의被曝을입었다할지라도그자리에서警報를할수가없다.

以上과같은點에서最近原子力發電所에서는主로小形GM計數管을檢出器로서積算線量을連續的으로測定하여미리設定한線量에達하면警報音이울리도록한포켓形警報線量計를採用하게되었다. 이警報레벨은作業場所와內容에따라서設定되며作業者は警報를받았을때,即刻作業을中止하고退出한다.

이포켓形警報線量計는이미製品화되었고,여기에計算機用入力端子를設置하고門이달린自動判讀裝置와함께組立하여個人被曝出入管理시스템을完成하고있다. 이門이달린自動判讀裝置는出入口에문이設置된出入管理用문과電算機의端末裝置를겸한것으로서放射線管理區域으로드나드는出入口를만들어作業者が入退할때에磁氣카드로個人코오드를入力하고,端末裝置로포켓形警報線量計의機體番號와計測値를읽게하고日時,作業場所,作業內容등의코오드를入力한다. 여기서入域者の資格체크,포켓形警報線量計의良否체크를하게되고退域시에는個人코오드番號,포켓形警報線量計의機體番號가入域시와一致되는가를체크하고被曝線量을읽을수있다.作業者は이와같은체크가끝나기前에는management區域에대한出入을못하게되며많은人員에대하여正確하게個人被曝出入management를할수있다.

포켓形警報線量計의主要示方은다음과같다.

◎主要方法

檢出器의種類: GM計數管

測定線種: 0.1~2MeV의 X線및 γ線

積算線量表示: 發光다이오드 000~999mR

積算精度: ±10%以内(^{137}Cs 線源)

警報設定: 스위치設定

警報音: 20cm間隔을두어 100

電源: 充電池式

外形寸数: 132×60×31mm

重量: 約 300g

II. 管理區域持出物品의表面汚染測定裝置

management區域持出物品이一般環境으로옮겨질때의表面汚染密度의測定을包含하여그取扱에萬全의管理가要求된다. 그러나現在로는management區域으로부터物品을옮길때의測定은,作業자의手動測定에의한方法이大部分으로서測定結果에차질이생길것은不可避하다. 또management區域持出用傳票는測定할때마다測定者에의해記入하고있는데持出物品의數量이많아질時期에는많은人力이必要하게된다. 새로開發된裝置는測定을自動化하여測定結果에차질을없게하고,프린터에의해持出傳票를自動作成한다.

工具등의小形物品을對象으로한裝置로서management出口에設置하여物品을꺼내는문에록크機構를두어物品을옮길때의게이트機構를겸하고있는것도있고,용기,파이프,발판등의大形物品을對象으로한것도있다.

檢出器에는大面積ガス플로우카운터를使用하여 $\beta(\gamma)$ 線을測定한다. 檢出感度로서는被測定物의形態에도달렸으나最高 $1 \times 10^{-5} \mu\text{Ci/cm}^2$ 程度를얻을수있다.

이와같은裝置는被測定物品의크기에따라檢出器가自動적으로移動하여항상좋은測定條件이되도록考慮되어있다. 그리고測定結果는미리設定한物品코오드와함께프린터에表示되는데大形物品用에는마이크로콤퓨터가內藏되어物品의表面을走查하여測定結果에서그最大値를表面汚染密度로換算하여出力할수있다.

이와같이放射線障害防止의觀點에서放射線管理用모니터링은더욱高度性能이要求될것이다.