



Micro Computer 에 의한 機械・裝置의 制御方法 ⑦

5. 스텝모터使用技法(계속)

(4) 驅動用 프로그램例(2) (스테핑모터增速, 減速驅動用 프로그램)

前月號에서 설명한 바와 같이 스텝모터는 回轉數를 정하는데 0.9度라든지 1.8도 단위의 精度로 회전시키는 角度를 결정할 수 있을 뿐만 아니라 그 회전하는 속도도 정확히 제어할 수 있는 특징을 가지고 있다.

즉回轉은 예를 들면 32회와 12/400회만 회전시키는 요구에도 견딜 수 있으며 또한 그 회전속도를 작은 속도로도 결정할 수 있다는 것이다.


따라서 그 회전속도를 자유자재로 결정할 수 있다는 것을 이용하여 스텝모터를 점차로 빨리 구동시키는 「增速驅動」과 그 반대로 고속도로 회전하고 있는 상태에서 점차로 減速시켜 정지시키는 「減速驅動」을 할 수 있다는 것을 알게 된다.

따라서 간단한 예로서 ① 먼저 低速度로 始動시키고 ② 다음에 中速度로 올리고 ③ 이어 회망하는 回轉數만큼 高速度의 일정한 속도로 회전시키고 ④ 다음에는 中速度로 내리고 ⑤ 끝으로 低速度로 내려 ⑥ 所定의 회전위치에서 정지시키는 방법이 있다. 간단하면서도 일반적인 경우에는 충분하므로 많이 사용되고 있다.

여기서 설명하는 이 增速, 減速驅動은 어느 정도

중량이 있는 물체를 갑자기 어떤 속도로 始動시키는 것은 無理이며 또한 정지시키는 것도 갑자기 정지시키면 좋지 않다는 것은 電車 등에서와 같이 당연한 것인데 그러나 반면에 가급적 빨리 作業을 시키려고 하므로 일정한 속도의 高速驅動의 고속의 정도는 가급적 빠른 속도를 사용하려고 하는 요구가 있기 때문에 스텝모터 사용의 경우에 많이 필요로 하는 技法이다.

이 경우뿐만 아니라 컴퓨터의 최대의 強點은 다수의 「각종의 작업을 하기 위한 각각의 프로그램」을 독립된 레터틴으로서 메모리 속에 몇組든지 그림 41과 같이 루프 No. 1을 위한 것(라벨 L1), 루



프 No. 2를 위한 것(라벨 L2), 루프 No. 3를 …와 같이 대비시켜 놓고 주프로그램에 의하여 이들을 L1(가령 低速度驅動을 위한 프로그램)을 1회, L2(中速度驅動을 위한 프로그램)을 1회, L3(高速度驅動을 위한 프로그램)을 16회, 그리고 L2를 1회, L1을 1회 실행하고 驅動을 정지하는 명령을 발하도록 하면 스테핑모터는 점차로 增速하여 고속으로 16회 회전하고 점차로 減速하여 合計 20회를 회전하고 정지하게 된다.

간단한 自動式의 로더나 언로더, 產業用 로보트 등을 자유자재로 동작시키는 것도 대부분이 같은 技法의 應用과 擴張으로서 이들을 위해서는 多段階方式의 加速, 減速驅動에서 사용되는 더욱 발전된 技法을 병용한다.

여기서 이들의 경우에 常用되는 하나의 프로그램 法에 대하여 복습하기로 한다. 그것은 예를 들면 라벨이 L1의 레루틴을 8회 실행시킬 때에는 그림42와 같이 먼저 가령 B레지스터에 8을 格納해 놓고 B레지스터의 내용을 변화시키고 싶지 않을 때에는 「Push B, Pop B」로 전체를 끼운 형태의 「그 작업을 위한 프로그램」을 배열하는 방법이 常用된다(B레지스터의 내용의 보존이 필요치 않을 때에는 팔호를 한 부분은 생략할 수 있다)

```
L1 : (PUSH B)
      MVI B, 08H
      ↓
      ↓
→ L2 : DCR B
      JNZ L2
      (POP B)
      RET
```

〈그림-42〉 어떤 프로그램을 8회 실행시키는 레루틴의 일례

이 방법은 이것을 실행시키는 回數를 변화시키려면 이 數值의 8을 변화시키는 것만으로 256회 이하이면 같은 형태의 것으로 된다.

그러나 앞에서와 같이 2회라든지 3회만을 실행할 경우에는 레루틴 L1은 다만 이 「그 작업을 하는 프로그램」 뒤에 RET를 둔 것만으로 하고 주프로그램 쪽에 다만 이를 실행하려는 회수의 個數만큼 「Call L1」을 배열하기만 하면 된다(그림 43).

이것은 당연한데 때로는 이 방법을 잊거나 또는 이 방법이 발달된 방법인 2개의 「Call L1」의 뒤

```
CALL L1
CALL L1
```

〈그림-43〉 레루틴을 2회 실행시키는 간단한 方法

에 가령 「DCRE」등의 어느 레지스터의 내용을 변화시키는 명령을 배치하고 그 후의 콜命령을 CC나 C M 등의 조건부 콜命령으로 하고 2회까지는 반드시 콜하여 실행시키는데 그 뒤에는 만일 어떤 條件이 충족되었을 때에 콜하는데 조건이 충족되지 않으면 콜하지 않고 그 프로그램 앞의 스텝으로 진행시키는 技法을 활용할 수 있다는 것을 기억해 두도록 한다.

또한 때로는 실패하는 수가 있으므로 이 多種의 조건부 콜命령이 발해졌을 때 특별히 주의해야 될 것이 하나 있다.

그것은 점프命령과 콜命령의 차이도 포함이 되는데 점프命령(조건부 점프命령을 포함시키면 8085用에 9種이 있다)에서는 가령 그림 41의 主프로그램에서 第1번째의 「Call L1」를 실수로 점프系의 명령으로 하면(가령 CD를 C3으로 입력했을 때) L1의 레루틴을 實行한 후 主루틴으로는 돌아갈 수 없고 프로그램의 실행은 暴走해 버린다.

복귀시키는 방법은 L1의 최후의 「RET」대신 「JM P」복귀선의 애드레스番地와 「초루틴 중의 어떤 번지」를 JMP 뒤에 두게 된다. 그러나 第1番째의 「Call L1」이 점프命령이 된 위치에서 투프 L1으로 왔을 때에도 第2番째의 「Call L1」의 번지에 놓인 점프系의 명령으로 루프 L1이 실행된 경우에도 동일한 번지로 복귀하게 된다.

이렇게 되는 것이 좋은 특별한 경우도 있는데 일반적인 경우에는 第1番째의 콜命령, 第2番째의 콜命령, 第3番째의… 등의 경우에도 루프 L1을 실행한 후에는 그들의 콜命령 바로 다음의 번지로 복귀하려고 하는 경우가 많다.

이와 같은 목적을 위해 편리하게 되어 있는 것이 이 콜系의 명령에서 조건부 콜을 포함하면 역시 9종류 정도의 모두가 리턴命령을 사용할 수 있으며 또한 더욱 고급의 사용방법으로서는 「正이면 복귀한다」든지 「負이면 복귀한다」(당연히 그 조건이 충족되지 않으면 복귀되지 않고 그 명령을 무시하고 프로그램先의 스텝으로 진행한다)는 조건부 리턴命령이 9종류 준비되어 있다(루프 L2, 루프 L3를

이용하는 경우에도 마찬가지이다).

이로써 여기서 설명하려고 하는 「3段式增速, 定速, 減速驅動用 프로그램」을 위한豫備說明이 끝났으므로 이를 실행시키기 위한 모든 프로그램을 그림 44에 들었다. 그러나 이것은 實驗結果 동작은 하는데 좀더 짧게 깨끗하게 작성하는 방법이 있으나 특별히 다소 길게 되었어도 알기 쉽게 되어 있다.

애드레스順으로 설명한다. 최초의 번지가 8100으로 되어 있는데 이것은 이 마이크로컴퓨터의 사용자가 사용할 수 있는 RAM部分이 8000부터 이므로 만일 이 프로그램 앞에 어떤 프로그램을 두고 싶은 경우가 뒤에 발생했을 때를 위해 임시로 선정한 것으로 가령 8020정도라도 충분한 것이다.

| | | |
|-------------|------------------|--------------------------------|
| 8100 3E 09 | 모드 포트 | 8213 00 |
| 02 D3 03 | :置定 | 14 00 |
| 04 3E 00 | :出力ポート에 | 15 1E C8 :E에 CRH를 |
| 06 D3 02 | :00를 | 17 78 :B를 Acc에 |
| 08 00 | | 18 D3 02 :C포트에 출력 |
| 09' C5 | :B, C保存 | 1A CD 45 82 :「中速用타이머」를 빠져 |
| 0A 06 05 | :B에 05를 | 1D 79 :C를 Acc에 |
| 0C 0E 04 | :C에 04를 | 1E D3 02 :C포트에 출력 |
| 0E CD 00 82 | :「低速」을 實行 | 20 CD 45 82 :「中速用타이머」를 빠져 |
| 11 CD 15 82 | :「中速」을 實行 | 23 1D :E를 -1 |
| 14 26 10 | :H에 10를 | 24 C2 17 82 :E가 0까지 8217로 부귀 |
| 16 00 | | 27 C9 :는 후진으로 부귀 |
| 17 00 | | 28 00 |
| 18 CD 2A 82 | :「高速」을 實行 | 29 00 |
| 1B 25 | :H를 -1 | 2A 1E C8 :E에 CRH를 |
| 1C C2 18 | :H가 0까지 8118로 부귀 | 2C 78 :B를 Acc에 |
| 1F CD 15 82 | :「中速」을 實行 | 2D D3 02 :C포트에 출력 |
| 22 CD 00 82 | :「低速」을 實行 | 2F CD 4A 82 :「低速用타이머」를 빠져 |
| 25 CD 70 82 | :약 1.8초 대기 | 32 79 :C를 Acc에 |
| 28 C1 | :B, C를 부귀시킨다. | 33 D3 02 :C포트에 출력 |
| 29 00 | | 35 CD 4A 82 :「高速用타이머」를 빠져 |
| 2A C5 | :B, C를 保存 | 38 1D :E를 -1 |
| 2B 06 01 | :B에 01을 | 39 C2 2C 82 :E가 0까지 822C로 부귀 |
| 2D 0E 00 | :C에 00을 | 3C C9 :는 후진으로 부귀 |
| 2F CD 00 82 | :「低速」을 實行 | |
| 32 CD 15 82 | :「中速」을 實行 | 8240 3E 00 :Acc에 00을 |
| 35 00 | | 42 C3 4F 82 :824F로 진프 |
| 36 00 | | 45 3E AA :Acc에 AAH를 |
| 37 26 06 | :H에 6을 | 47 C3 4F 82 :824F로 진프 |
| 39 CD 2A 82 | :「低速」을 實行 | 4A 3E 60 :Acc에 60H를 |
| 3C 25 | :H를 -1 | 4C C3 4F 82 :824F로 진프 |
| 3D C2 39 81 | :H가 0까지 8139로 부귀 | 4F 3D :Acc에 -1 |
| 40 CD 15 82 | :「中速」을 實行 | 50 C2 4F 82 :Acc이 0까지 824F로 부귀 |
| 43 CD 00 82 | :「低速」을 實行 | 53 C9 :는 후진으로 부귀 |
| 46 C1 | :B, C를 부귀시킨다 | 70 C5 :B, C保存 |
| 47 76 | :終了 | 71 D5 :D, E保存 |
| 48 00 | | 72 16 05 |
| | | 74 01 00 00 |
| 8200 1E C8 | :E에 CRH를 | 77 0B |
| 02 78 | :B를 Acc에 | 78 78 :約1.8秒의 |
| 03 D3 02 | :C포트에 출력 | 79 B1 타이머부린 |
| 05 CD 40 82 | :「低速用타이머」를 빠져 | 7A C2 77 82 |
| 08 79 | :C를 Acc에 | 7D 15 |
| 09 D3 C2 | :C포트에 출력 | 7E C2 74 82 D, E를 부귀시킨다. |
| 0B CD 40 82 | :「低速用타이머」를 빠져 | 81 D1 :B, C를 부귀시킨다 |
| 0E 1D | :E를 -1 | 82 C1 :는 후진으로 부귀 |
| 0F C2 02 82 | :E가 0까지 8202로 부귀 | 83 C9 : |
| 12 C9 | :主무틴으로 부귀 | |

〈그림-44〉 스테핑모터의 增速, 減速 驅動用
프로그램

性能이 좋은 테이프레이코더를 사용하여 프로그램을 테이프에 넣거나 테이프에서 마이크로컴퓨터의 RAM에 넣거나 하는 경우에는 문제가 없는데 경험상 예를 들어 그림 44의 프로그램에서 8100번지부터 최후의 8283번지까지를 테이프에 넣었을 때 최초의 3E가 3D가 되거나 최후의 번지 내용이 정확치 않은 數值가 되어 들어가 버리는 것을 경험하고 있다. 그러나 이것을 방지하기 위해 8100番地의 하나 적은 번지인 80FF부터 최후의 번지의 하나 위의 번지까지를 넣도록 하면 전혀 이같은 열려가 없어진다. 또한 8108이나 8116등에 「00」의 NOP命令의 機械語가 들어 있는데 이것은 현재는 「D 3 02」로 프로그램되어 있는데 表示의 목적으로 이 뒤에 「D 3 01」등을 삽입하고 싶은 때에 다수의 번지가 변화하게 되는 것을 방지하기 위해 있는 것이다. 이 경우에는 정리하여 빼버려도 프로그램의 효과는 마찬가지이다.

먼저 전체적으로 보면 ① 8100에서 8148까지는 主루틴이고 이에 의하여 스테핑모터는 增速하면서 시동하여 正方向으로 어떤 回轉數만큼 회전하고 減速하면서 정지하여(전체적으로 20회전을 하고) 잠시 정지한 후 마찬가지로 增速, 減速하면서 반대방향으로 10회전하고 정지하는 프로그램으로 되어 있다(물론 이 回轉數나 동작의 변경은 프로그램의 의미를 알면 용이하게 할 수 있다). ② 8200에서 8212까지는 低速回轉을 위해 ③ 8215부터 8227까지는 中速回轉을 위해 ④ 822A부터 823C까지는 高速回轉을 위한 부분 ⑤ 8240부터는 低速回轉을 위한 타이머루틴 ⑥ 8245부터는 中速回轉을 위한 타이머루틴 ⑦ 8270부터 8283까지는 약 1.8초 정도의 타이머루틴이다.

지금까지 설명한 부분을 요약하면 8109와 8128에서는 다른 부분에서 사용된 B레지스터의 내용을 보존하고 있다.

810A에서 B레지스터에 「05」를 넣고 810C에서 C레지스터에 「04」를 넣은 것은 C포트에 「05」를 출력하면 스테핑모터는 正轉으로 펄스의 「1」의 부분을 送出하여 「04」를 출력하면 正轉으로 「0」의 부분을 送出하므로 이 「05」와 「04」를 언제든지 반복하여 사용할 수 있도록 각각 B와 C의 레지스터에 格納한 것이다.

*