

技術資料

CHILLED ROLL 製造法 小考 (III)

南世雄*

1. 닥타일 Roll (Ductile Roll) 製造法

Ductile roll은 chilled roll과同一한 金型, 金型法으로서 產出한다.

勿論 收縮率은 chilled roll에 比해 약간 많은 18/1000 ~ 20/1000 정도이나 금형설계시 이미 겸용으로 사용하도록 加工余肉을 充分히 주었기 때문이다. chilled Roll 製造法과 상위한 것은 원료배합과 용해, 주입온도 등에 있으나 별다른 상위점은 압탕부의 설계를 충분히 하는 것이다. ductile roll의 用途는 主로 練材壓延의 中間 oval 용으로 사되하며 平Roll로서의 사용은 거의 하지 않는다.

Ductile roll의 특징은 과부하에 견디는 강인한 강도를 갖는 것과 roll 표면과 中心의 경도 편차가 적은 것이 특징이다.

그러므로 열, 냉간 中厚板用, 非鐵金屬 冷間壓延用 대형찬넬, 工법용에 많이 사용되며, 또한 교정기 roll(앵글, 찬넬, 工법, 기타)에도 이용된다.

1-1 熔解 (Melting)

Ductile roll의 용해에는 저주파 반사로 아크爐 Du-plex 法 (cupola - 저주파, cupola - 보온爐) 등이 이용되며 어느 爐를 선택하느냐는 이미 설치된 시설에 맞추어 선정하여야 한다. 중요한 것은 어떤 爐를 사용하든 간 구상화율 80%以上, 高溫Mg 처리 및 高溫注込(1350 °C이상) 등의 요소를 충족시킬 수 있어야 한다.

10년 전만 해도 cupola 단독으로 ductile roll을 제조하는 회사가 있었으나 높은 不良率과 均一한 재질을 얻을 수 없다는 점에서 많은 어려움이 내포되었다.

先進國에서 爐前脫硫處理法을 이용한 cupola 닥타일 Roll 제조를 시도하여 성공한例는 있으나 탄소량의 조정, 유황분 제거에 따른 온도강화 등에서 安定된 roll

生産이 不可能함을 표현하였다.

따라서 丈型 roll은 arc 爐에서 中型以下是 유도로 반사로 등이 이용되고 있다.

1-1-1 材料管理

Ductile 재질은 인장강도 기준하여 FCD(GCD) 80에 해당하며 80 ~ 90%의 pearlite 조직으로서 되며 脊部는 金型에 의하여 急冷시켜 희망하는 硬度를 얻기 때문에 엄격한 材料관리가 요망된다.

선철은 DCI 鋸鐵 또는 自鋸, QIT 선철 등을 이용 20 ~ 30% 배합하며 환원고철을 DCI 古鐵 또는 DCI roll 層古鐵 (SS)는 Mn 함유량이 낮은 一絕古鐵이 사용된다.

1-1-2 배합기준

一般的인 練材壓延用 Roll 일 경우

C (탄소) : 3.3%前後 (3.4%이상 되지 않게 주의)

Si (규소) : 1.4 ~ 2.0 (제품사양에 따라 결정)

Mn (만암) : 0.3%전후 (0.5이상 되지 않게 주의)

P (인) S (유황) : 가능하면 낮게 0.05 ~ 0.02 %범위

Ni (니켈) : 1% (경도 상승 요인)

Cr (크롬) : Ni의 1/4 정도

이상을 목표로 하여 적절히 배합시킨다.

전기爐의 경우 탄소를 조절하기 위해 많은 양의 가탄제를 사용하고 있어 가탄제 선택 역시 엄중히 선별하여 低硫黃, 高炭素, 낮은 질소 함유량 등을 감안하여 전극선이나 석유코크스粉 등 회사의 적합한 재료를 선택함이 희망된다.

Ductile roll은 主로 合金하여 사용되어 저므로 만약 쇠아 H, 70 경도의 Roll 배합시,

$Hi = 4.5\%$ $Cr = 1.1 \sim 1.5\%$ 배합하여 제조한다.

Mg 첨가량은 一般DCI 와同一하나 Roll 제조에서는

*한국셀주조공업사 부사장

Mg 함유량 10%~20% 함유된 Ni-Fe-Si-Mg 을 사용한다.

반응은 극열하나 온도저하를 막고 구상화율의 안전성을 고려해서이다.

또한 제품의 두께에 따라 Mg 첨가량도 조절해야 하며 roll의 경우 상당히 두께가 크고 중량물이기 때문에 주의를 요한다.

1-1-3 주입온도 불속도

DCI roll의 주입온도는 chilled roll에 비해 어떠한 높은 온도의 注入에 있어 금형의 손실이나 소손등이 없어 1350°C 이상에서는 안전하게 주입가능하며 주입속도는 조용히 그리고 빠르게 실시한다. 주입속도는 톤당 10~12초에서 완료해야 하므로 주입구 설계 압탕 설계에 주의해야 한다.

1-2 열처리 (Heat Treatment)

Ductile roll은 목표경도 보다 높게 배합하여 응력제거 소둔을 실시하여 硬度를 조절한다.

즉 목표경도가 H_s 60 일때 주방상태의 roll 경도를 H_s 65~67로 배합 제작하여 열처리에 의하여 H_s 60으로 맞춘다.

Ductile roll 주입후에 内部응력은 경도의 편차 응력에 의한 절손(切損) 등의 원인이 되므로 roll專用에서 비교적 낮은 500~550°C 온도에서 장시간 유지하여 응력을 제거하고 냉각은 공냉(空冷) 또는 爐冷으로 실시한다.

Holding time은 roll동체부 inch 당 1 hr을 기준한다.

열처리 前에 시편을 채취하여 시험실爐에서 일단 열처리하여 경도의 저하를 시험후에 현장에 적용하면 硬度低下로 인한 不良을 방지할 수 있다.

1-3 Ductile Roll에 발생하는 Crack의 원인과 대책

DCI roll 제조상 가장 많은 不良率을 기록하고 있는 從割 (vertical crack)은 아래 세 가지 원인을 들 수 있다.

- ① Mg 처리로 기인된 온도저하로 인한 주요온도 낮음
- ② 금형 내부의 결함 (금형 내부 crack 또는 收縮巢)
- ③ 불순물 혼입, 비금속 개체물 혼입 등이다.

그러므로 주입온도는 1350°C 이상 (필연적으로) 으로 유지되어야 한다. 균열 다음으로 발생되는 이상조직은 구상흑연 과다출현으로 인한 강도불 경도 저하 현상이다. 이는 전향 배합기준에서 설명한 것과 같이 탄소의 영향으로 나타난다.

탄소 3.3% 이상에서 메달부에 흑색반점이 무수히 나타나며 광택이 나지 않고 연질의 조직이 출현한다.

그러므로 탄소는 가능하면 2.9%~3.3%선에서 마추어야 하며, 경도상승의 요구는 Ni, Cr 량으로 조정 배합해야 한다.

기타 사항은 chilled roll 제조법과同一하다.

2. 諸元素가 Chill에 미치는 영향


2-1 탄소 (carbon) : 炭素의 增加와 함께 硬度는 直續的으로 上昇하며, chill의 깊이는 얕아지거나 명확히 나타난다.

班鐵部 (used chill) 는 짧게 되나 clear chill部의 硬度에 큰 영향을 미친다.

탄소의 증가와 함께 強度는 低下되며 roll製造에 있어 3.7% 이상 되지 않게 노력해야 한다.

2-2 규소 (Silicon) : 強力한 黑鉛化 促進劑로서 硅素量이 增加함에 따라 chill의 깊이는 격감되며 clear chill部를 消失시켜 mottle部를 만들어 버린다. 또한 表面硬度는 急激히 低下한다. 硅素量이 낮은 것이 chilled 鑄鐵의 特徵이며 實際 操素에 있어 chill 깊이는 규소량으로 조정한다.

2-3 망강 (Mn) : Mn 량의 증가는 多少 硬度를 높여주지만 반대로 chill 깊이를 얕게 만들뿐 아니라 일정한 chill 깊이를 유지시키지 못하고 편석을 일으켜 偏心 chill이 되기 쉽다.



그러나一般的으로 Mn은 유동성을 좋게 하며 수축 결함을 防止시켜 준다.

Roll配合에 있어 Mn량은 되도록 낮은 方向으로 계산하여 偏心 chill이 생기지 않도록 노력해야 할 것이다.

2-4 인(P): 磷은 表面硬度를 약간 增加시키며 C-chill의 깊이는 약간 저하한다.

Mottle部에 나타나는 Fe-P-C 3元共晶(스테이트)는 기계적 성질을 열화시키나 湯의 流動性을 良好히 하여 注込時 湯흐름을 좋게 한다.

2-5 유황(S): 硬度에 아무런 영향을 끼치지 않으나 chill 깊이를 극히 깊게 하며 mottle部를 短縮시켜 명확한 chill層을 형성시킨다. 유황량이 많으면 유동성을 해치고 펀롤이나 부로롤 등을 생성시키는 경향이 있다.

2-6 니켈(Ni): Chill層을 얕게 하지만 표면경도를 증가시킨다. 냉각속도에 의하여 다소 차가 있으나 통상 4.5% Ni 첨가시 최고의 硬度를 나타낸다.

Ni를 과잉투입하면 오스테나이스의 잔유량이 증가하므로 경도를 저하시키는 경향이 있다. 또한 Ni은 조직을 치밀하게 하고 강도 역시 증가시킨다.

2-7 크롬(Cr): 安定한 chrome carbide를 형성하여 chill層을 깊게 하며 添加量增加에 따라 硬度도 上昇한다.

Roll에 있어 Cr 단독첨가는 경도를 多少 增加시키나 Brittle하므로 Ni과 함께 첨가하며 대부분 Cr량은 1.5%를 넘지 않고 있다.

2-8 모리브레넘(Mo): 약간 청도를 증가시키며 한편 chill은 얕게하는 경향이 있다.

소량(0.3%) 첨가는 조직을 미세화시키고 강연성을 부여한다.

2-9 바나디움(V): Chill 깊이를 얕게 하며 硬度에 큰 영향을 미치지 않는다. 그러나 외국의 한 예로서 Roll配合에 V-Ti 함유 선철을 사용하여 0.3% V를 첨가하였더니 표면경도가 500~700 HB 상승하고 결함이 감소하였다는 보고가 있다.

바나디움 첨가는 내열성을 향상시킨다고 전해지고 있다.

2-10 보론(B): 0.008~0.012% 미량 첨가에 따라 Chill層은 최대의 미세균일화되고, 흑연의 크기와 量이 減少되어 硬度를 增加시킨다.

外國의 경우 chilled roll의 60% 상당에 보론을 첨가하고 있으나 한국에서는 Fe-B(보론철)의 보급은 아직 성행되지 않고 있다.

2-11 테루리움(Te): 微量添加에 의하여 강열한 自銑化 경향을 나타내며 mottle部와 chill部를 명확히 구분시켜 준다. 그리고 mottle部의 기계적 성질을 저하시킨다.

Te 첨가는 ladle에서 이행되며 roll 제조시 시험편의 chill深이 목표치보다 약간 낮을 때 용탕 ton當 50 grm정도 1차 투입 교반후 주입한다. 그러나 목표치보다 많은 차가 있을 시는 발열 Cr이나 ladle 첨가용 粉末 Cr을 0.2~0.3% 첨가하여 일단 시험편으로 Chill 검사후 적당하면 주입하고 약간 부족시 전술한 Te을 미량 첨가시킨다.

이상 재원소의 영향을 기술하였으며 표로 나타내면 표 1, 2, 3과 같다.




표 1. Chilled 주물의 표면경도에 미치는 諸元素의 비교




표 2. Chill深에 미치는 재원소 비교





표 3. Chill 深에 미치는 재원소 비교

3. CHILLED ROLL 不良原因과 對策

1. Roll 胸體部의 균열 (가로방향, 세로방향 포함)

Roll 鑄込後 金型을 解體하여 表面을 검사해보면 2종류의 crack 발생이 나타난다.



Ⓐ 模割 (가로방향 균열) : 材質不良 即化學成分의 不適當 cementite의 偏多, 收縮作用의 不適合 等에서 나타난다.

Ⓑ 縱割 (세로방향 균열) : 균일한 냉각이 되지 않을 경우, 또는 金型內部의 결함에 의한 것 탕의 유동성에 不良일 때 종종 나타난다.


2. Hair Crack (실금균열) : 이 현상은 주방상태에서는 보이지 않고 표면연마후에 나타나는 미세한 裂紋로서 中拔 roll에서 나타난다. 주입시간에 유의하여야 한다.

3. 메달부 (상부) 균열 : 中空 roll 주입후 해체하면 동부와 상부메달부사이 crack이 발생되여졌다. 그림과 같이 냉각시 동체와 메달부의 냉각속도 차이에서 오는 응력에 의하여 切損된 것처럼 상당히 크게 갈라진 경우를 보게 된다.

특히 이 현상은 roll 徑 300 以上일때 많이 나타난다.

이 경우 전술한 바와 같이 首粹 (neck flask)를 사용함으로서 防止할 수 있다.


4. Blow hole, pin hole : 胸部表面에 blow-hole 또는 pin hole 등의 적은 구멍이 나타난다. 원인은 金型의 도형不良 용탕재질불량 특히 gas含有物이 많을 때나 不純物이 혼입될 때 금령온도의 不充分, 또는 兩期의 습기가 차 있을 때 주입온도가 너무 낮았



을 때 등에서 발생된다.

對策으로서는 결함발생 部位를 명확히 check 하여 도형후의 금형온도 유지 (80 ~ 100 °C) 주입온도 및 주입속도 등 充分히 여유를 가지고 check 후 주입을 행하여야 한다.

5. Chill 스포링 또는 Chipping 현상 : Roll 胸部 표면의一部가 壓延中 板狀으로 떨어져 베린다. 즉 딱지가 떨어져 나가는 현상이다. 심하면 roll 加工中에 일어나는 현상도 있다.



원인은 carbon의 偏析, 硬度의 不均一, 冷却速度의 不均一, 용탕중의 carbon 함유량이 3.8 %보다 높을 때 표면에서 약간 내부의 crack 생성, chill 層과 斑銑部의 경계가 너무 명확히 나타날 때 생성되는 경계로서 경도의 차가 심할 때 이 경우 목표성분중 탄소의 함량을 3.5 %전후로 낮추고 합금원소를 이용하여 목표 경도에 도달시킨다.

6. 納品後 便用中 흔히 metal 部의 切損으로 인하여 크레임을 당하는例가 많다.

원칙적으로 metal 部의 切損은 제조자와 사용자 쌍방 50 %의 책임이 있다.

물론 切損된 部分에 결함이 나타나 있으면 비록 사용자가 過負荷로 인해 切損시켰다 하더라도 제조자의 책임을 면할 수 없다.

그러나 切損部位에 아무런 결함이 없을 때에는 이는 사용자의 책임이 많은 것이다. 주조상의 응력이나 내부의 결함으로 인해 손상되었더라도 이는 엄격히 사용자의 불찰에 기인되나 고객이라는 입장에서 半半 책임을 져야 할 것 같다.

왜냐하면 메달부의 切損은 조직적으로 볼 때 上部메달부의 不良이 70 %이상이므로 押湯의 길이를 길게하여 일정荷重에 견디도록 설계해야 한다.

7. Chill 深의 偏心 : Chill 이 周方向에 따라 극도로 偏心되어 있을 때

이는 금형온도의 不均一(건조로에서 加工 할 때는 큰 문제가 없으나 burner로서 금형의 中心部에서 석유 바나로 가열 시 균일한 온도분포가 되지 않을 경우 표면에 mottle이 나타나서 극도의 偏心을 유발한다.

또한 Mn의 過多收入으로 인한 偏析, 냉각시 不均一한 속도로 냉각될 때 형성되기 쉽다.

8. 硬度의 不足

검사할 때 목표경도에 도달하지 못할 때

이는 材質선택의 결여, 加工을 너무 많이 하게 될 때 경도가 저하된다.

Chill roll의 경도는 표면에서 3 ~ 4 mm 가공한 때가 가장 높게 나타난다. 이상.

참고문헌 : 주물편찬, 현장메뉴얼, 大谷氏의 roll 제조법, 일본 roll 연구부회보고서

