

들어났다고 해도 좋을 것이다.

冷却材보이드 반응도는 운전의 초기에서는 마이너스로서 아무런 영향도 주지 않으나, 燃料의燃燒度가 증가함에 따라 서서히 플러스로 바뀌어 간다. 사고시에燃燒度는 10,000MWD/T로 발표되고 있으며, 이런 조건에서冷却材보이드 반응도를 구해 보면 약 1.5%가 된다. 이數值가 얼마나 큰가는 일본 ATR의 그것과 비교하면 쉽게 이해할 수 있는데, 일본의 ATR은 같은燃燒度를假定했을때 한자리만큼 작았을 것이다. 原子爐가 低出力에서 安定한 것과 병각재보이드반응도가 플러스라는 것에 주의를 기울여야 할 것이다.

》 휴먼·에러 뿐인가 《

이번 사고에서 human error가 문제가 되는데도 여러가지의 이유가 있을 것이다. 확실히 「自動制御시스템」이나 「緊急炉心冷却시스템」을 끊어놓은 것은 좋지 못했으나, 그것은 「結果論」이 아닐까. 原子爐의 炉心에는 대량의 크세논이 축적되어 있었으며, 한번 원자로를 정지시켜 버리면 再起動에 힘이 든다. 그로 인해 원자로를 스크램시키지 않으려고 판단하였을지도 모른다. 이와 같은 판단은 原電의 技術스텝만으로 되는 것이 아니며, 더 큰 原子爐메이커를 포함한 판단이 있었다고 생각하는 것이 일반적이 아닐까. 低出力에서 不安定한 原子爐라는 것은 이미 알려져 있었으며, 그것을 周知하고 實驗을 했다고 하면 그 나름대로의 注意를 하지 않았던 것이다. 蘇聯當局의 발표에서는 체르노빌原電의 일부 기술간부, 혹은 運轉員이 멋대로 미스를 범했는 것 같이 해석되고 있으나, 문제는 그렇게 간단한 것이 아님지 않았던 것이 아닐까. 체르노빌原電에서 행해졌던 것과 같이 低出力에서 自動制御시스템 없이 하는 실험은 다른 原電에서도 다반사로 행해져 왔으며, 다만 우연히 체르노빌原電에서 사고로 진전되었다고 해석하고 싶기

도 하다.

이번에 발표된 사고보고서에는 여러가지의 의문점이 있으며, 전부를 그대로 다 신용할 수는 없다. 단순한 human error論을 排除하고 原子爐의 工學的 安全性의 欠陷을 상세히 점토하는 작업이 急務일 것이다. 그러는 가운데 우리들이 놓치고 있는 중요한 安全性의 核心이 발견될 수도 있을 것이다. 蘇聯原電事故는 단순히 체르노빌原電의 기술 미숙에서 일어난 것이 아니라, 蘇聯 原子爐의 安全性 限界를, 또 原電管理技術의 限界를 나타내는 것이 아닐까 지적하고 싶다.

체르노빌原電 4號機 密閉完了

1, 2號機는 再稼動 豫定

蘇聯閣僚會議 副議長 兼 체르노빌 事故의 事後處理를 담당하기 위해서 설립된 政府委員會 委員長인 Gennady Vedernikov氏가 지난 9월중 순 蘇聯TV를 통해서 밝힌 바에 의하면 체르노빌原電 4號機의 密閉作業은 9月末이나 10月初에完了될 것이며, 1, 2號機는 10月末이나 11月初에 다시 運轉에 들어갈 豫定이라고 하였다.

또한 Vedernikov氏는 막대한 量의 作業이 수행되었는데, 160,000m³의 콘크리트가 약 41m의 높이에 이르는 차폐구조물에 투입되었으며, 發電所를 둘러싸는 일련의 방벽 마지막 부분이 거의 완공단계에 있다고 하였다.

이 방벽은 敷地의 30~35m 깊이에 있는 불침투성 절토층에 까지 이르는 60cm 두께의 콘크리트로 채워진 트렌치로 이루어져 있어서 어떠한 오염된 빗물도 現場에서 부터 주위의 地下水로 흘러들어가는 것을 방지하도록 설계되어 있다.