

鐵筋콘크리트의 中性化에 대하여 (被害狀況 및 抑制方法)

鄭 載 東
東洋시멘트 기술연구소

1. 序 言

이 方面의 디자이너들에게 자주 引用되어지는 「紀念碑의 構造的」 이란 말과도 같이 人間의 壽命보다도 훨씬 길 것으로 생각되어 온 콘크리트 構造物은 半永久의이라는 常識과는 달리 콘크리트 자체는 早期劣化의 要因을 많이 内包하고 있으며 이러한 劣化의 要因을 放置해두면 短期間中에 壽命에 到達할 수도 있다. 最近의 良質 天然骨材의 枯渴에 의한 骨材品質의 悪化, 鹽分의 流入, 혹은 長期間에 걸쳐서 그 影響이 充분히 檢討되지 않은 混和材·濟의 使用등의 여러가지 要因들이 複合的으로 겹쳐 졌을 때 그 被害는 콘크리트에 致命的인 것이 될 수도 있다.

一般的인 콘크리트의 耐久性能의 劣化要因으로서 凍結融解의 反復, 内外部의인 鹽分의 混入, 反應性骨材의 使用등이 열거되나 이것들은 어느 정도 地域의인 特殊要因에 起因된다고도 볼 수 있다. 그러나 콘크리트의 中性化에 의한 劣化의 問題는 一般的인 環境下에서도 實際하게 進行하여 鐵筋의 腐蝕 및 콘크리트의 壽命을 威脅하는 가장 基本의이며 重要的 問題이다.

2. 中性化란?

시멘트의 水和反應에서 生成되는 水酸化칼슘은 pH12~13程度의 強alkali성을 나타내며 또한 이것이 시멘트 水和物 全體의 pH를 決定하고 있다. 그리고 이 水酸化칼슘은 大氣中에 約 0.03%

包含되어 있는 弱酸性의 碳酸ガス와 接觸하여 碳酸칼슘으로 변화하며, 이때 碳酸칼슘으로 변화한 部分의 pH가 8.5~10程度로 낮아지는 것을 中性化(혹은 碳酸化)라고 부른다.

中性化에 의한 直接的인 問題는 없으나 콘크리트의 物理的인 劣化는 内部鐵筋의 蠶蝕(發鏽)에 의해 시작된다. 콘크리트 内部의 pH가 11以上에서 鐵筋은 表面上에 녹슬기 어려운 不動態를 形成하나 中性化에 의하여 pH가 11보다 낮아지면 鐵筋에 녹이 發生하고 또 이러한 녹에 의하여 鐵筋은 2.5倍까지 體積이 膨張하게 된다. 이때의 膨張壓力에 의하여 콘크리트 内部에 褶皺을 發生시키며 鐵筋 付着強度의 저하, 피복콘크리트의 剝離, 鐵筋斷面積의 감소에 의한 抵抗모멘트의 저하등의 物理的인 劣化의 進行과 함께 終局的으로는 鐵筋콘크리트 構造體 全體의 위기를 초래한다.

3. 中性化의 被害狀況

15~17年 前에 지어진 校學校의 建物에 있어서 中性化에 의한 劣化의 現地調査를 행하여 실제 철근 콘크리트 구조물의 피해상황에 대한 代表의 인 예를 사진 1~6에 나타내었다. 먼저 사진 1~3은 강의실 계단의 밑부분이며, 5~6m 떨어져서 바라보면 内部 철근이 配筋된 모양같은 것이 보인다(사진1). 이것은 콘크리트 피복 두께가 5mm 이하로써 아주 얕게 施工되어 있음을 나타낸다. 그리고 이 부위를 확대한 사진2를 보면 최대폭



0.5mm 정도의 미세한 균열이 철근 상부를 따라서 發生하여 있다. 사진3은 이 균열 부위를 벗겨내어 1% 페놀프탈레이인 알콜 용액을 분무하여 中性化의 程度를 調査한 것인데, 거의 모든 部位에 있어서 철근면보다 깊은 곳까지 中性化 되었고, 철근의 표면에 녹이 發生하여 있다. 사진1에서 보인 철근 배근의 모습은 이러한 녹의 發生에 의한 철근 上부의 突出과 녹즙(汁)이 배어 나와 생긴 것이 明確하다(그림1의 3단계). 또한

이러한 사진 1~3은 시공 불충분에 起因한 것으로서 中性化에 의한 劣化의 초기 단계를 나타내며, 中性化에 있어서 施工度 및 소요 피복 두께의 확보가 대단히 중요하다는 것을 시사하고 있다.

사진 4~5까지는 風雨에 직접 폭로되어 있는 강의동 外壁部인데, 中性化에 의한 劣化의 末期症狀을 나타내고 있다(그림1에 있어서의 劣化과정의 4, 5단계). 또한 이것들도 사진 1~3의 경우와 마찬가지로, 철근의 配筋面에 따라 직선상




그림1 중성화에 의한 콘크리트의 열화 진행의 모식도

으로劣化가進行되어 있다. 사진6은局部的인現像이지만 철근上부가 원추형으로剝離하여一種의 Popout과 같은 양상을 나타내며, 피복두께 10mm 이상의部位에서 가끔 나타난다.

以上과 같이 中性化에 의한劣化는 우선施工상의 결함에 의한 콘크리트表層部의 피복두께가 얇은 곳으로부터 시작되어 철근의 부식, 나아가서는 콘크리트의 파괴를誘發한다는 것이明確하다.

4. 中性化의 抑制策

콘크리트의 中性化進行速度에影響을 미치는

정상, 재질 및 강도상의 변화는 거의 없다(약간의 건조수축에 의한 균열).

녹의 발생에 의한 팽창압이 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생한다.

철근의 윗면이 팽창한다.
균열이 표면까지 연장되어 공기와 수분의 침입이 격화되어 통해 동의 다른 열화도 유발시킴. 녹물이 보인다.

철근 윗면의 피복 물질이 부숴져 떨어지고 철근의 노출이 시작된다.
철근 단면적의 감소.

철근 윗면이 거의 없어지고 철근은 공기와 풍우에 직접exposed된다. 내구성능 없음.

要因으로서外部의溫濕度, 炭酸ガス의濃度, 方位, 室内外等의環境因子, 시멘트, 骨材, 混和材等의材料因子, 물시멘트比, 單位水量, 슬럼프等의調合條件 및 打設, 다짐方法, 養生等의施工條件 등이 있다.

以上과 같이 콘크리트의中性化進行速度에影響을 미치는因子는 너무나 많고因子가中性化에 미치는影響 혹은因子相互間의複合의影响에 대해서는 아직까지明確하게判明되지 않은部分이 많다.

中性化에 관한既往의研究結果를 토대로中性化進行의抑制方法을 정리하면 다음과 같다.

(1) 材料 및 調合因子에 關하여

콘크리트에 混入되는 材料의 種類 및 調合條件은 中性化 進行速度에 커다란 影響을 미치는 것이 明確하므로, 使用 材料의 選定 및 調合條件의 決定��에는 콘크리트 自體의 品質이 可能한 紹密, 堅固하도록 早強, 普通포틀랜트 시멘트의 使用(一般的으로), 高比重의 良質骨材의 使用, 혹은 물시멘트比, 공기량, 세공량이 낮게 되도록 해야 한다.

(2) 施工因子에 關하여

中性化 進行速度에는 養生條件, 打設, 다짐方法 등의 施工因子의 影響이 明確하므로 現場 施工시에는 비널시트, 유막 養生등의 方法을 使用하여 初期 養生이 充分히 이루어 질 수 있도록 할 것이며, 打設時에는 모르타르의 누출, 콘크리트의 분리, 피복 콘크리트의 결손(Rock pocket, honeycomb)이 생기지 않도록 거푸집의 製作 및 다짐方法 등에 충분한 고려가 있어야 한다.

5. 끝으로

以上에서 정리된 바와 같이 中性化는 鐵筋콘크리트 構造物의 耐久性 部分에 있어서 가장 基本의이며 동시에 重要한 劣化要因이다. 그러나 中性化에 의한 鐵筋콘크리트의 劣化는 長期間에 걸쳐 조금씩 進行하기 때문에 進行의 末期的 狀能에서 그 劣化 狀態가 포착되기 쉬우며 母材의 劣化가 局部의이라 하여도 一體式이라는 鐵筋콘크리트 構造物의 性格上 部材의 修理 혹은 交換이 곤란하기 때문에 構造物 全體의 耐久壽命을 威脅하게 된다.

今後 鐵筋콘크리트 構造物의 壽命을 矛測하여 耐久設計에 活用하기 위해서는 中性化 問題뿐만 아니라 콘크리트 全體 耐久性 部門에 있어서의 基礎 研究의 充實과 함께 研究의 폭을 넓혀 나가야 할 必要가 있을 것으로 사료된다.