

CDMA 단말기 RF 송신단의 Traffic Rho 성능 개선에 관한 연구

정희원 박희봉*, 황승훈*, 황금찬**

The Study on Improvement of Traffic Rho Performance in RF Transmitter of CDMA Handset

Hee-Bong Park*, Seung-Hun Hwang*, Keum-Chan Whang** *Regular Members*

요 약

본 논문에서는 CDMA 단말기의 전기적 성능에 관한 최소의 요구 사항을 명기한 IS-98B의 항목에서 CDMA 파형의 질(Waveform Quality)을 규정하는 항목인 트래픽로(Traffic Rho)가 최소 성능에 만족하지 않을 경우 CDMA 단말기에 나타나는 현상을 분석하고, CDMA 단말기 디자인시 단말기 송신부의 IF(Intermediate Frequency) 단에서 TX IF SAW FILTER의 매칭회로를 개선하고 송신단 전원인 3.0V_TX를 발생시키는 LDO(Low Dropout Regulator)의 노이즈 발생을 차단하여 트래픽로 문제 해결방법을 제안한다. 제안 방법을 적용한 후의 파형과 적용 전의 파형을 HP8924C와 HP8595E을 이용하여 비교하여 성능이 개선됨을 보였다.

ABSTRACT

In this paper, the phenomenon to show in CDMA handset in case of which CDMA handset do not meet Traffic Rho value of IS-98B specifications, which have minimum requirements of CDMA handset about electrical performance is analyzed. This paper proposed method to improve Traffic Rho through improving the matching circuit of TX IF SAW FILTER and deleting noise of LDO(Low Dropout Regulator) to generate 3.0V_TX in TX block. HP8924C(CDMA Mobile Station Tester Set) and HP8595E(Spectrum Analyzer) measures the improved CDMA waveform.

I. 서론

CDMA 방식의 이동통신서비스는 우리 나라에서 처음으로 상용화된 이후 GSM과 더불어 단말기와 기지국 개발에 있어 괄목할만한 성장을 이루었으나, 단말기의 전기적 성능을 개선하는 방식에 관련하여서는 많은 논문이 발표되지 않아 설계의 어려움을 겪고 있다. 이에 CDMA 단말기의 성능을 규정하는 즉, CDMA 단말기의 전기적 성능에 대한 최소의 요구를 규정하는 IS-98B^[1]에서 트래픽로가 규격에서

제한하는 값을 만족하지 못할 경우 CDMA 단말기에서 나타나는 현상을 분석하고, 단말기 디자인시 트래픽로가 근본적으로 해결되는 방법을 제안한다. 파형의 질을 나타내는 척도로는 트래픽로와 Frequency Error와 Transmit Error등이 있는데 이중 IS-98B의 TX 관련 CDMA 성능 체크 항목중 트래픽로를 중요시하는 이유는 인터피어런스 상황에서 동작되도록 설계된 CDMA 방식의 특성 때문이다^[2]. 즉, 주변 셀들이 동일하게 Loaded되어 있을때 셀 또는 섹터당 Limit User는 대략 32명 정도가 되며, 이때 CDMA 단말기의 송신기가 적절하지 못한

* LG정보통신 단말 연구소 (hbpark11@lgic.co.kr)

** 연세대학교 전기.컴퓨터공학과 (kcwhang@yonsei.ac.kr)

논문번호 : 00001-0105, 접수일자 : 2000년 1월 5일

인코딩이 된다면 다른 User들에게 노이즈를 상승시키는 효과를 가져오게 되며, Capacity가 떨어지게 된다. 파형의 질이란 이러한 경우를 방지하기 위해 IS-98B에서 측정하는 항목이며 규격에서 트래픽로는 0.944이상을 만족해야 한다. 즉, 트래픽로의 측정은 CDMA 단말기의 송신기에서의(단말기/기지국 포함) 모듈레이션 에러에 의해 증가되는 소위 아이패턴(EYE PATTERN)의 정확도를 측정하기 위해서 하는 것이며, 모듈레이션 정밀도에 관한 함수를 인덱스화 한 것이다. 트래픽 로가 "1"이라는 것은 완벽한 아이패턴을 갖는다는 것이며, 실측 시 보통 0.98~0.99값을 갖는다. 트래픽로의 값이 Ideal할 경우 "1"이나 실제로는 "1"에 얼마나 근접하는가가 중요한 요소이다. 그림1에서 정상적인 파형을 HP8595E)로 추출 한 것으로 트래픽 로가 문제가 없는 경우 그림에서 가리키는 곳의 평탄도가 Stable함을 볼 수 있다.




그림 1. 안정된 CDMA 파형

본 논문에서는 트래픽로값이 0.944이상을 갖지 못하고, CDMA 원래 파형에서 평탄도가 나쁜 경우의 원인을 분석하고 그 원인에 대한 해결책을 제안하고자 한다. 제2장에서는 단말기 설계시 트래픽로 값이 규격을 만족하지 못할 경우 단말기에 나타나는 현상을 분석하고, 트래픽로의 원인과 그에 대한 해결 방법을 제시하고 제3장에서는 해결에 대한 측정 결과를 스펙트럼 어널라이저로 비교하고 제4장에서 결론을 맺는다.

II. 트래픽로 성능

2.1 트래픽로값에 따른 단말기 현상

트래픽로가 0.944이상을 만족하지 못하면 완벽한 CDMA 파형이 아니므로 CDMA 신호를 통하여 전

달되는 각종 변복조 데이터가 제 값을 갖지 못해 기지국은 수신된 신호를 노이즈로 간주하여 CALL DROP현상이 발생하거나 통화 중 음질의 성능을 저하시킨다. 또한 파형의 평탄도가 떨어진 상태여서 단말기는 RF 노이즈원으로 작용하여 기지국에 노이즈로 작용한다.

2.2 트래픽로의 원인

CDMA 단말기에서 트래픽로값이 IS-98B의 규격치인 0.944이상을 갖지 못하는 이유는 여러 원인이 있는데 주된 이유로는 그림2의 CDMA 단말기의 송신단 블록 중 IF SAW FILTER의 GROUP DELAY특성에 의한 것과, 혹은 3.0V_TX를 발생시키는 전원의 노이즈에 의한 것이다. 본 논문에서 트래픽로의 해결 방안으로 TX단의 IF SAW FILTER 주변회로의 매칭⁽³⁾과 LDO의 3.0V_TX를 주목하는 이유는 CDMA TX 송신 시 CDMA 밴드폭 1.25MHz를 벗어나는 영역에서 발생하는 스푸리어스(SPURIOUS)노이즈⁽⁴⁾를 감쇄하기 위하여 IF SAW FILTER를 사용하게 되는데, 오히려 이의 사용으로 인하여 CDMA 파형이 필터를 통과하면서 UP-MIXER와 IFT (Intermediate Frequency Transmitter)의 상호간의 임피던스가 달라 이를 Balancing 해야 하므로 피크치의 파형을 뭉그러트리고, 트래픽로 값을 낮게 만들기 때문이다. 궁극적으로는 IFT의 출력 BALANCED 임피던스는 1K[ohm]이나 UP-MIXER의 입력 BALANCED 임피던스는 보통 50[ohm]으로 되어있어 UP-MIXER와 IFT 중간에 위치하는 IF SAW FILTER의 매칭값을 조절하는 것이다. 그래서 트래픽로를 해결하는 가장 중요한 것이 TX IF SAW FILTER의 매칭을 맞추어 주는 것이다. 매칭을 하는 이유는 삽입손실(INSERTION LOSS) 문제가 아니라 1.25MHz대역의 IF신호가 FILTER를 통과하는 시간 (GROUP TIME DELAY)을 최소화 또는 균등화 시켜 신호의 왜곡을 줄이기 위한 것이다. 3.0V_TX를 만들어내는 LDO는 송신단 전체에 사용되는 전원이므로 전원 자체가 깨끗하지 못하면 전원을 기반으로 동작되는 디바이스의 신호가 불안정하게 된다. LDO의 노이즈가 심하면 트래픽로뿐만 아니라 CDMA 단말기의 전기적 성능 전반에 문제를 야기한다. 그림2의 블록 다이어그램에서 송신단을 살펴보면 송신의 경우 IFT는 디지털 회로부의 메인 프로세서로부터 변조된 디지털 신호를 받아 디지털/아날로그 변환기(ADC/DAC)에 의해 아날로그 신호로 바꾼후 기저




그림 5. CDMA단말기의 트래픽 로 측정환경

트래픽로가 IS-98B에 규정하는 최소 요구를 만족하지 못하면 아래의 그림처럼 파형이 일그러지게 된다. 파형은 정상적인 CDMA파형과 트래픽로가 문제인 경우를 동시에 표시하였다. 그림6과 그림7은 TX IF SAW FILTER의 매칭값이 정확하지 않을 경우의 파형이며, 그림8은 LDO가 잘못된 캐패시터를 LDO출력단에 사용 경우를 나타내는 파형이다.




그림 6. TX IF SAW FILTER가 매칭이 된 CDMA파형 vs 미매칭된 CDMA파형




그림 7. TX IF SAW FILTER가 매칭이 된 CDMA파형 vs 미매칭된 CDMA파형




그림 8. 노이즈를 발생하는 LDO사용시의 CDMA 파형 vs 안정된 LCD사용시의 CDMA파형

IV. 결론

본 논문에서는 IS-98B에서 정하는 트래픽로에 대한 규정을 만족하지 못할 경우 CDMA 단말기에서 나타나는 현상을 분석하고, 문제 현상이 발생하거나 최소 요구를 만족하지 못할 경우 TX IF SAW FILTER의 매칭을 조절하여 UP-MIXER와 IFT의 임피던스의 밸런싱을 맞추어 해결하고, 또한 TX전원단의 LDO의 노이즈를 발생시킬 수 있는 요소를 LOW ESR의 TANTAL 캐패시터나 세라믹 캐패시터를 사용하여 해결하는 방법을 제안하였다. 해결방법을 적용한 결과는 HP8924C와 HP8595E를 사용하여 보였는데, 실험결과 트래픽로는 944이상의 값을 갖고, CDMA파형이 안정됨을 보여 성능을 보였다.

참고 문헌

- [1] TIA/EIA Engineering Standards Proposal Telecommunications Industry Association, 1995
- [2] CDMA통신, 대한전자공학회,1998
- [3] Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, And Coupling Structures, Goerhaei,1980
- [4] Controlling Radiated Emmission By Design, Michael Mardiguan, 1992
- [5] CDMA Fundamentals, HP, 1999

박희봉(Hee-Bong Park)

정희원

1986년 2월: 연세대학교 전기 공학과 졸업

1986년 1월~1998년 12월: LG전자 중앙연구소

1995년 2월: 연세대학교 산업대학원 전기공학과 석사

