

6 SIGMA(시그마)

1. σ (시그마)란 무엇인가?

그리스 문자, 통계학상 "산포"를 나타내는 단위로서 통계학적 용어로는 표준편차라고도 하며 그러나 미스의 발생확률을 나타내는 용어로도 사용함.

- 1σ 범위에 들어올 확률→68.27%, 불량률 (317,300 PPM)
- 2σ 범위에 들어올 확률→95.45%, 불량률 (45,500 PPM), $\pm 1.5\sigma$ 감안시 308,537 PPM
- 3σ 범위에 들어올 확률→99.73%, 불량률 (2,700 PPM), $\pm 1.5\sigma$ 감안시 66,807 PPM
- 4σ 범위에 들어올 확률→99.9968%, 불량률 (64 PPM), $\pm 1.5\sigma$ 감안시 6,210 PPM
- 5σ 범위에 들어올 확률→99.99997%, 불량률 (0.58 PPM), $\pm 1.5\sigma$ 감안시 233 PPM
- 6σ 범위에 들어올 확률→99.9999998%, 불량률 (0.002 PPM), $\pm 1.5\sigma$ 감안시 3.4 PPM

2. 6σ (시그마)란?

원래 통계학에 따른 해석에 의하면 6σ 는 0.002PPM 즉, 10억분의 2라는 결과를 나타낸다. 그러나 장기적으로 품질 산포의 여러가지 원인에 의해(모집단 평균) 자체가 최대로 $\pm 1.5\sigma$ 흔들릴 수 있다고 평가, 한쪽 방향으로 1.5σ 이동되었을 경

우, 불량이 일어날 수 있는 확률은 3.4PPM 이다.

3. 6σ (시그마) 운동이란?

경영혁신 수단으로써 제품 및 업무의 품질 산포를 최소화하여 1백만개의 제품 중 불량품을 3.4개 이내 이거나 백만개의 단위 업무중 불량 업무가 3.4개 이내에 있도록 하겠다는 운동.

4. 6σ (시그마)의 태동

- 1980년대초 일본의 휴대용 무선호출기 시장에 뛰어든 모토로라가 일본 제품과의 불량율을 비교하고 나서 현저한 차이가 나는 것에 놀라 품질 향상을 목표로 시작
- 모토로라의 정부용 전자기기 부문에서 근무하던 마이클 해리에 의해 사내에서 동료인 리차드 슈뢰더와 함께 통계지식을 활용하여 기법을 개발
- 모토로라 사내에 설치된 모토로라 대학에서 6σ 인스티튜트를 설립하여 연구개발
- 모토로라의 밥 길슨 회장이 일본식 품질관리 운동의 체험경험을 접목하여 강력한 Top-down 형태의 운동 착안.
- 1989년 MIT 산업생산성 위원회 보고서에 따르면 미국이 90년대 들어 일본을 따라잡은 배경이 6σ 활동.
- "메이드 인 아메리카"에서 근본적인 품질대

책을 실행할 경우 일본을 추월할 수 있다고
결론 내림 : 6σ 태동의 이론적 여건 제공

5. 다른 운동과의 차이점

일반 업무에도 PPM 개념을 적용, 즉 100만번의 전표처리 중 전표처리 오류건수를 불량건수로 간주. 6σ 운동은 총무, 경리부 등에도 적용되며 6σ 운동의 개선대상은 생산공정 뿐만 아니라 조직의 모든 관리시스템과 서비스 전 분야에 걸쳐 적용된다. 불량의 탐지는 거의 주시하지 않고 오직 불량의 예방에 초점을 맞추며 사후검사 또는 사후 확인보다는 문제가 되는 프로세스를 찾아 원인을 제거한다.

6. 6σ (시그마) 추진방법

① 정의(Define)

주요 고객 파악, 고객의 요구사항 파악 및 개선 프로젝트 설정

② 측정(Measurement)

품질에 영향을 주는 중요한 사내 프로세스를 결정하고, 이 프로세스에서의 결함 또는 불량 발생율을 정확히 측정.

③ 분석(Analysis)

불량 형태와 불량 발생의 원인을 규명.

④ 개선(Improvement)

블랙벨트, 그린벨트의 선임 → 개선활동의 조직화 개혁의 방향 결정, 블랙벨트(전문가) 지원, 개선일정 및 계획의 설정, 개선의 실행, 개선책의 실험적 실시, 효과파악

⑤ 개선결과 정착을 위한 관리(Control)

개선 프로세스의 지속방법 모색, 개선된 프로세스에 대한 절차서 작성, 제도화 및 프로세스의 측정방법 확인

7. " 6σ (시그마) 운동"의 성공조건

6시그마운동은 경영혁신 운동으로 기본적으로는 품질관리 운동이지만 차원이 기존의 품질관리 운동과는 다르며, 대상이 제품이 아니라 모든 경영활동 프로세스(Process)라는 속성을 가지고 있어 성공을 위해서는 아래의 몇 가지의 조건이 요구되고 있다.

① 최고 경영자의 강력한 리더쉽이 필요

② 해결확인 철저

100PPM 등 과거의 품질관리 운동은 문제가 해결되었다고 덮어두면 1,2년 후 그대로 문제가 되살아 났음. 그러나 6시그마운동은 블랙벨트가 완전히 해결됐다고 선언 할 때까지는 "미결"

③ 일반관리 분야에도 적용

청구서 발행, 전표처리, 전산망 보수, 유지 등 모든 업무에 적용하여 일부 품질 부문에만 효과가 나고 재정적으로 효과가 잘 나타나지 않았던 폐단을 없앰.

④ 정확한 데이터에 근거한 관리

현상을 객관적이고 정확하게 파악하고 정확한 진단을 내릴 수 있도록 데이터에 근거한 추진, 이를 위해 6시그마 운동을 시작하기 전에 각종 데이터를 완벽하게 수집하고 관리할 수 있도록 조직을 정비.

⑤ 직원들에 대한 철저한 교육과 훈련 6시그마 운동은 일종의 의식개혁 운동이며 통계에 대한 지식이 필수

⑥ 협력업체도 추진

(모토로라) 내부에서 아무리 완벽하게 추진해도 5.75시그마에 머무른다는 사실을 실증적으로 분석해냄. (협력업체가 완벽하지 않아서임)

(출처 : <http://goiso.co.kr/6시그마>)