


하와이 한인기독교회

Korean Christian Church

● 배치도



● 건축개요

대지위치	1832 Liliha Street Honolulu, Hawaii 96817
주요용도	Church
건축면적	452m ²
연면적	612m ²
규모	지상 2층
구조	철근콘크리트구조
내부마감	Wood Board/Sheet, Gyp B.D, CLG,
외부마감	Duroce CEM panel, Granite Veneer, Sandwich Panel, Roof Tile
설계담당	한옥부분설계 : 장순용(삼성건축 대표) 교회부분설계 : 박원철, 장병한, 우병규, 이승배, 이해영, 조원상(서인건축)
현지설계	Paul Osumi
시공사	푸나루
설계기간	1996. 7. 30 ~ 1997. 1. 10
공사기간	2000. 5. 8 ~ 2006. 6. 3




Location 1832 Liliha Street Honolulu, Hawaii 96817
 Bldg area 452m²
 Gross floor area 612m²
 Structure SRC
 Bldg. Scale F2
 Design period 1996. 7. 30 ~ 1997. 1. 10
 Construction period 2000. 5. 8 ~ 2006. 6. 3

1. 정문을 축면에서 올리다 봄
 2. 축조된 광화문의 형태를 비교적 충실히 재현하려고 함.
 3. 전통건축의 형태를 나타낸 정문과 실제 예배공간인 물体质이 직결된 모습으로
 축면에 그대로 나타난다.


하와이한인교회는 초대대통령 이승만박사가 하와이로 정치적 망명을하게 된 후 모국을 그리워하며 광화문 모습의 교회를 세워 예배를 보던 장소인데, 하와이에 기생하는 개미가 목조부분을 깎아먹어 다시 짓지 않으면 안되는 상황이 되었다. 미국교회는 한국교회와 달리 무리한계획을 세워서 진행하지 않고 단계별로 진행하는 것이 습관이 되어 있어 이렇게 오랜 시간이 걸렸다.

그외의 이유로는, 한국전통목조건축을 하와이에서는 순수목구조를 인정하지 않아 보조철물이 엄청나게 보완된 점, 장애인을 위한 시설보안, 화재에 대한시설보완 등이 장기간에 걸쳐 보완된 후에야 허가가 났다. 두번째는 한국 목구조 관련기술자들이 현지에서 정상적인 신분을 득하여 작업하는데 오랜 시간이 걸렸다. 세 번째는 자금부족이 문제가 되었는데, 김대중 대통령시절 현지를 다녀간 정희경의원의 배려로 많은 액수의 정부보조가 주어져 많은 도움이 되었다. 정문인 광화문의 설계는 삼성건축의 장순용 건축사가 담당해주었고, 정문후편에 있는 교회당은 우리가 담당하였다. 圖







남측입면도




서측 입면도





2층 평면도



1층 평면도

