

# 5 Minute Safety Meeting

for the foreign workers



## Safety Rules for Machine Operation III

### 기계작업의 안전수칙III

1. Never wear gloves while you are working for any rotating machine.  
회전하는 기계작업에는 절대로 장갑을 착용하지 말아야 한다.
2. Do not eliminate any safe-guards installed on a machine without prior permission from your supervisor.  
기계에 장치되어 있는 안전장치는 감독자의 허가 없이 제거하지 말아야 한다.
3. Do not contact any tool over an object material while it is under rotating state.  
회전 중인 가공물에 공구류를 접촉시키지 말아야 한다.
4. When work is over, completely revert all the machine parts to starting positions, and then turn off the main switch.  
작업이 끝났을 때는 기계의 전부를 반드시 완전한 정위치에 복귀시키고 메인 스위치를 꺼야 한다.
5. Do not stop any machine while a cutting tool(or, a bite) is still hooked up.  
바이트를 걸어놓은 채 기계를 멈추지 말아야 한다.
6. When electricity failure takes place, ensure to turn off the main switch of a machine.  
정전 시는 메인 스위치를 반드시 끊어야 한다.
7. When working near a moving machine, do not wear any loosely fitting garment and do not possess any object that can easily be caught into the machine with you such as a key-wire, etc.  
움직이는 기계 부근에서 작업할 때 서늘하고 너풀거리는 작업복 또는 열쇠줄 등 걸리기 쉬운 것은 몸에 지니지 말아야 한다.
8. The surroundings of an object under processing or a machine in back-and-forth motion shall be enclosed with a fence or a barricade with posting adequate safety signs to prevent unnecessary access by people.  
가공물이나 왕복하는 기계의 주위에는 위험표시 이외 울타리 또는 로프를 쳐서 접근을 방지하여야 한다. 