




Products SAFETY

리콜 동향



# 국제 제품리콜 동향 분석

리콜(Recall)제도란 제품 결함으로 인한 소비자 위해의 확산을 방지하기 위해 실시하고 있는 안전관리 시스템입니다.

대상 기간 : 2011. 10

## America

리콜국가(기관) 미국(CPSC)

제품명 및 공표일자 유아용 침대(Drop-side cribs) / 2011. 09. 29

제조국 중국



**조치사항** CPSC와 Health Canada는 Shermag社 와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표

- 소비자는 제품 사용을 즉시 중단하고, 침대 양 옆 난간을 고정하는 수리키트를 해당업체를 통해 받아야 함

**위해내용**

- 양 옆 난간 고정용으로 사용되는 하드웨어가 부러지거나 빠져 난간이 빠질 수 있음
- 난간이 침대와 분리되었을 때 생기는 틈은 영유아 및 어린이가 끼어 질식사를 유발할 수 있음
- 예상하지 못한 상황에서 난간이 침대로부터 분리되면 어린이가 침대에서 떨어질 수 있음

**사고사례** 유아용 침대 난간이 분리되는 사고 21건 발생



## Denmark

리콜국가(기관) 덴마크(EU 유럽 집행위원회)

제품명 및 공표일자 블라우스(Relisse Jersey Blouse) / 2011. 09. 23


제조국 중국

**조치사항** 시장에서 자발적 회수

**위해내용**

- 지퍼의 납작한 끈이 기준치 30mg/kg을 초과하는 p-아미노조벤젠 130mg/kg을 방출하는 아조다이를 함유하고 있기 때문에 화학적 위험이 있음
- 제품은 REACH 규정을 따르지 않음

**사고사례** 없음



## Latvia

리콜국가(기관) 라트비아(EU 유럽 집행위원회)

제품명 및 공표일자 팽창완구(Air Toys) / 2011. 09. 23

제조국 중국

**조치사항** 시장에서 자발적 회수 및 판매 중단

- 당국의 명령으로 판매금지, 소비자로부터 리콜, 남아있는 재고품 파기

**위해내용**

- 제품은 녹색 매트 종합체가 디녹틸 프탈레이트(DNOP) 0.27%, 비스(2-에틸헥실) 프탈레이트(DEHP) 6.1%, 디-아소노닐 프탈레이트(DINP) 0.09%를 함유하고 있으며, 녹색 투명 종합체는 비스(2-에틸헥실) 프탈레이트(DEHP) 13.1%를 함유하고 있음
- REACH 규정에 의거하여, 프탈레이트 DEHP, DBP, BBP는 모든 완구 및 어린이용품에서 금지되며, DINP, DIDP, DNOP는 어린이 입에 들어갈 수 있는 크기의 완구 및 어린이용품에서 금지됨

**사고사례** 없음

리콜의 목적은 소비자의 생명 · 신체에 대한 위해가 발생 또는 발생할 우려가 있는 제품결함이 발견된 경우 사업자 스스로 혹은 관계기관의 명령에 의해 소비자에게 결합내용을 알리고, 해당 결합제품을 수거하여 파기 또는 수리, 교환, 환불 등의 조치를 취함으로써 결합제품으로 인한 소비자 위해의 확산을 방지하기 위한 제도입니다.

협회에서는 주요 국가의 월별 리콜제품의 정보를 제공해 드리고 있으니, 참고하시기 바랍니다.



## Romania

리콜국가(기관) 루마니아(EU 유럽 집행위원회)


제품명 및 공표일자 전기온수기(Electric water heater) / 2011. 09. 23

제조국 중국

조치사항 당국의 명령으로 시장에서 회수

위해내용 • 제품은 다음과 같은 이유로 감전 위험이 있음

- \_ 부적절하게 조여지는 두 부품으로 플러그가 구성되면 물이 안에 들어갈 수 있음
- \_ 파워코드는 기준 치수 미달이고, 절연처리가 잘 되어있지 않음
- \_ 접지되지 않음
- \_ 제품은 저전압지침(LVD) 및 관련 유럽기준인 EN 60335를 따르지 않음



사고사례 없음

## Finland

리콜국가(기관) 핀란드(EU 유럽집행위원회)

제품명 및 공표일자 플라스틱 동물 완구(The World of Animal) / 2011. 09. 23

제조국 중국

조치사항 세관에 의해 수입 거절

위해내용 • 동 제품은 비스(2-에틸헥실) 프탈레이트(DEHP) 3.6%를 함유하고 있기 때문에 어린이에게 화학적 위험이 있음  
• 포장백은 과도한 수준의 폐놀과 카드뮴을 함유하고 있음  
• REACH 규정에 의거하여, 프탈레이트 DEHP, DBP, BBP는 모든 완구 및 어린이용품에서 금지되며, DINP, DIDP, DNOP는 어린이 입에 들어갈 수 있는 크기의 완구 및 어린이용품에서 금지됨



사고사례 없음

## Japan

리콜국가(기관) 일본(NITE)

제품명 및 공표일자 원터치식 급유 탱크 / 2011. 09. 27

제조국 중국

조치사항 무상점검(수리)

위해내용 • 급유 시 소화를 하지 않은 상태에서 뚜껑이 확실히 닫힐 때까지 누르지 않고 잠금 상태를 확인하지 않은 경우, 급유구가 완전히 닫혔다고 오인함에 의한 취급 부주의로 인하여 급유구가 열려 기름이 넘치는 등 화재에 이를 가능성성이 있음

사고사례 • 2007년 12월 20일, 교통부에서 해당 제품을 소화하지 않은 채 급유하려던 차에 등유가 넘쳐 화재발생, 소화하지 않고 급유를 시행하는 오사용 때문에 사고가 일어났을 가능성도 있으나, 장기간의 사용에 따른 카드리지 탱크 급유구의 변형 등의 요인 때문에 급유구가 완전히 닫혀있다고 오해한 채 기름을 주입하기 위하여 탱크를 거꾸로 들었을 때 뚜껑이 열려 등유가 넘치는 바람에 화재에 이른 것으로 추정됨

