

농촌 마을회관의 현황과 개선방안 연구 -밀양시 삼랑진읍을 대상으로-

김성호 · 이유직*

부산대학교 대학원 · *부산대학교 조경학과

The Improvement Proposal of Rural Community Centers : by the Case Studies of 30 Centers in Samnangjin-eup, Miryang City

Kim, Seong-Ho · Lee, Yoo-Jick

Graduate School of Pusan National University

*Department of Landscape Architecture, Pusan National University

ABSTRACT : This study is to suggest the improving methods for rural community centers by analysis of 30 community centers in Samnangjin-eup, Miryang city, Gyeongnam. To fulfill this purpose, the facilities, usable condition and management system were examined. The user needs and level of satisfaction were also investigated through the interviews with 858 citizens. The average size of the centers is 96m², and 73% of them are one-story buildings. Women use the community center more frequently than men in ratio of 6:4. 43.4% of interviewees visit the center 1 or 2 times a month, but on the other hand 27.4% of them use the center almost every day. Recess is surely the main purpose, and health care and community meeting are next two reasons. 67.8% and 72.4% of them are not satisfied with the inside and outside of the community center respectively. The interview results demonstrate that the most important issue is the lack of facilities. To improve the community centers in Samnangjin-eup, first of all, various kinds of indoor and outdoor facilities must be equipped. Secondly, considering the center is the core of rural community life, the qualitative improvement in accommodation is also needed as well as facility diversification. The efficiency of space utilization is another issue. A small piece of land or abandoned space must be utilized. Moreover, it is very critical that the users are mostly seniors and elders, so improvements of facilities will be executed in terms of safety and convenience. Finally, administrative and financial support should be made for the people, so as to maintain the the rural community center on their own.

Key words : rural community center, improving method

1. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

마을회관은 마을의 상징적인 공간이자 주민 활동의 실질적인 중심공간이다. 이곳은 주민들이 자주적으로 운영하고 사용하는 일상생활의 장이며 상호친목과 경제활동, 숙박, 빈민구제, 장례, 정기 마을회의 등 다양한 활동을 할 수 있는 공간이자 생활에 활력과 위안을 주는 공

간이다. 본래 마을회관은 주민들의 마을행사나 회의 등의 용도로 이용되었지만 점차 노인정, 건강관리실, 찜질방, 정보검색실, 외부인의 숙소 등의 기능을 겸하는 복합 용도의 시설로 변화해 왔다.

1970년대에는 새마을 운동의 전국적 시행과 함께 새마을 회관이 조성되었는데, 단순한 회의기능만 갖추었다. 아울러 난방 설비가 갖추어져 있지 않아 겨울에는 이용률이 저조한 경우가 많았으며, 공식적인 모임 이외에 다목적 커뮤니티 시설로서 활용되는 경우는 많지 않았다. 1980년대 후반부터 마을회관의 증축 및 개축 위주의 정비가 시작되었으며, 1990년대에는 다양한 종합개발사업을 통해 마을회관이나 노인회관(경로당)의 공급이 활발

Corresponding author : Lee, Yoo-Jick

Tel : 055-350-5404

E-mail : lee@pusan.ac.kr

하게 이루어졌다(송미령, 2001). 1990년대 후반부터는 건강 관련 공동시설의 공급이 적극적으로 이루어지기 시작하였으며 2000년대에 들어서면서 농업농촌기본법에 따른 농어촌생활환경정비 사업들이 시행되면서 마을의 회관이 복지회관 개념으로 신축되거나 증축되었다.

농촌지역의 생활환경에 있어서 휴게시설, 건강증진시설, 여가선용을 위한 특별활동 공간을 요구하는 목소리들이 높다(유승우 등, 2004). 그러나 대부분의 공공시설은 보건의료나 면사무소가 전부이며 그나마 이들 시설만으로는 넓게 퍼져 있는 농촌의 마을들을 감당해내기가 쉽지 않다. 더구나 농촌지역의 불편한 교통편은 공공시설에 대한 접근과 이용을 더욱 어렵게 만든다. 이런 맥락에서 마을단위로 위치하고 있는 마을회관의 역할과 기능은 대단히 중요하다고 하겠다. 최근 들어 마을회관에 대한 많은 개선이 이루어졌지만 아직도 주민들의 욕구를 충분히 수용하지 못하고 있는 것이 대다수 마을회관의 형편이다. 이에 이 연구는 경상남도 밀양시 삼랑진읍에 위치한 마을회관을 사례로 마을회관의 시설 현황과 주민 이용행태 및 만족도를 분석하여 향후 마을회관의 개선 방안을 고찰하고자 함을 목적으로 한다.

2. 기존의 연구

농촌 마을회관과 관련된 연구는 마을회관의 내부 및 외부에 관련된 연구, 마을회관을 이용하는 주민의 만족도 및 이용행태에 관한 연구, 마을회관의 운영 및 프로그램에 관련된 연구 등의 범주에서 그동안 이루어져 왔다. 신영선(2003)은 마을회관의 배치유형과 평면유형, 형태유형 등 3가지 유형으로 나누어 마을회관의 특성을 파악했으며, 김창국(1996)은 ‘농촌경로당의 이용실태와 평면 유형에 관한 조사연구’에서 각 마을 별 노인정(마을회관) 내부의 다양한 평면구조를 살펴보았다. 그리고 이동근(2000), 박민규(2001), 한상엽(2007), 오찬옥(2008) 등은 단순하고 낡은 시설이 있는 마을회관 내부와 단조로운 경관의 외부 공간을 유형화하고 발생하는 문제점을 개선하는 방안을 제시하였다.

마을회관을 이용하는 주민의 이용행태 및 만족도에 관한 연구로서 홍찬선(2006)은 노인정(마을회관)을 이용하는 노인들의 이용목적에 조사하여 노인들의 쉼터로서 마을회관을 제안하였으며, 이정화(2005)는 농촌마을 공동시설의 현황을 알아보고 노인들의 농촌마을회관 이용실태 및 개선점을 고찰하였다. 이밖에 신영선(2008)은 총 25개 행정리를 대상으로 하여 농촌마을 커뮤니티 시설 만족도 및 이용행태 조사하였으며, 송미령(2001)은 농촌마을 공동시설 이용 특성과 선호 등을 살펴보고 그에 따

른 효율적 활용방안을 제안하였다. 이러한 범주의 연구들은 주민의 이용행태를 유형화하고 만족도에 관한 설문 및 인터뷰를 통해 개선 방안과 대안책을 제시하는 공통점을 지닌다. 마을회관의 운영 및 프로그램에 관련된 연구로는 서정호(2008)와 김영택(2008) 등이 있는데, 이들은 이용객들이 선호하는 마을회관의 모습과 프로그램에 대해 고찰하고 만족스러운 서비스를 제공해줄 수 있는 마을회관의 개선방향을 모색하였다.

선행연구를 종합 고찰해 볼 때, 그동안 마을회관에 대해서 적지 않은 연구들이 있었지만 이제는 이러한 선행연구의 성과를 바탕으로 각 지역의 특성에 부합되는 마을회관 연구로 나아가 구체적이고 실체적인 성과를 이루어야 할 시점이라 생각된다. 이런 맥락에서 전형적인 농촌 중소도시 중의 하나인 삼랑진읍의 마을회관을 대상으로 문제점과 실천적인 개선방안을 찾고자 하는 시도는 매우 시의적절한 것으로 사료된다.

II. 연구 범위 및 방법

1. 연구 범위

삼랑진읍에 소재하는 총 34개소의 마을회관에 대한 전수조사를 원칙으로 하였지만 이 중에서 사용되지 않는 4개소를 제외하고 30개소 마을회관을 연구대상지로 선정하였다. 내용적인 범위로는 마을회관의 일반적인 특성 및 관리 현황, 내·외부 공간의 현황과 특징에 대해 살펴보고 있다. 그리고 마을회관 이용자들의 이용행태 및 만족도에 대해 조사를 실시하였으며, 마지막으로 만족도가 높은 마을회관과 낮은 마을회관에 대해 만족도에 영향을 주는 요인들을 내·외부 공간별로 분석하고 이를 통해 마을회관 개선의 시사점을 도출하였다.

2. 연구 방법

조사는 총 3차에 걸쳐 실시하였다. 1차 조사는 예비조사의 성격으로서 사전에 준비한 지도상의 위치와 실제 마을회관 위치를 비교 파악하고, 마을회관의 일반적인 특성 및 내·외부 공간에 대한 기초적인 조사를 실시함으로써 마을회관 분석의 기본방향을 확정하였다. 2차는 2011년 1월 19일에서 2월 6일까지 총 19일간 진행되었는데, 선행연구를 토대로 작성된 조사표에 따라 내·외부 공간의 시설물과 특징을 구체적으로 조사하였다. 그리고 마을회관을 이용하는 주민들을 대상으로 이용행태와 만족도, 희망하는 시설과 운영방법에 관해 285명을 대상으로 인터뷰를 실시하였다. 3차 조사에서는 2차 조사결과




Figure 1 조사대상지 위치

를 보완하기 위해 추가 인터뷰를 실시하고 마을회관의 내·외부 공간 평면도를 작성하였다.

주민의견 조사는 마을회관의 주 이용자가 노인들임을 고려하여 직접대면에 의한 인터뷰 방식으로 진행하였다. 조사대상자의 연령과 성별에는 제한을 두지 않았으며 각 마을회관 별로 30명 내외를 원칙으로 하여 2차 285명, 3차 573명 등 총 858명을 조사하였다. 마을회관 운영현황은 이장들에 대한 인터뷰를 통해 조사하였으며, 마을회관 운영 희망사항은 이용주민들에게 운영방법에 대해 자세히 설명하고 이에 관해 선호하는 유형을 물어보는 방식으로 진행하였다.

고는 모두 기름보일러를 사용하였다. (Table 1 참조)

청용복지회관, 용정동회관, 우곡복지회관, 울동새마을회관, 거죽동회관 및 서남동회관은 외부공간의 관리상태가 부실하였으며, 반대로 송진복지회관, 금곡회관, 칠성마을회관, 인전복지회관, 울곡동회관은 관리가 잘 이루어지고 있었다. 마을회관의 유지관리비는 모두 다 보조금을 받아 운영하였지만 용정복지회관, 용정동회관, 우곡복지회관, 죽곡회관, 송원회관, 검세마을회관, 서남동회관 등 7개소는 주민들이 회비를 내서 마을회관의 운영에 충당하였다.

III. 결과 및 고찰

1. 삼랑진읍 마을회관의 일반적 특성

삼랑진읍에 위치한 30개 마을회관은 모두 마을 공동 소유였으며 용정동회관, 울동새마을회관, 거죽동회관, 서남동회관, 동양회관 등 5개 마을회관을 제외하고 건물상태는 양호하였다. 건물의 건립시기는 1970년대 4개소, 80년대 3개소, 90년대 9개소였으며 나머지는 2000년대 이후에 세워졌다. 마을회관의 평균 면적은 96㎡였으며 가장 넓은 곳은 내송마을회관으로 159.35㎡였고 가장 좁은 곳은 죽곡회관으로서 39.63㎡였다. 층수는 1층이 22개소였으며 나머지 8개소는 2층이었다. 지붕의 형태는 슬래브 타입이 25개소로 가장 많았으며, 난방형식은 보일러가 고장 나서 사용하지 않고 있는 서남동회관을 제외하

2. 내·외부공간의 현황과 특징

가. 내부공간

마을회관의 내부공간은 남녀 별도의 공간을 갖춘 경우가 15개소, 남녀혼합 이용 12개소, 독립건물 3개소로 조사되었다. 특히 안태리의 경우 두 마을의 마을회관을 한 곳은 남성들이, 다른 한 곳은 여성들이 사용하는 것으로 조사되었다. 공간 활용도의 측면에서는 86.7%에 해당하는 26개소가 전체를 모두 활용하고 있었지만 부분만 활용하는 경우도 4개소가 있었다. 부분적으로 활용하는 4개소는 모두 2층에 위치한 회의실이 활용되지 않은 채 방치되어 있는 경우였다. (Table 3 참조)

내부시설을 종합적으로 살펴보면 생활시설(79개소), 휴게시설(48개소), 건강시설(10개소), 공무 및 수익시설(13개소), 특별활동시설(1개소), 기타시설(1개소) 순이었으며 삼랑진읍 마을회관의 내부시설은 평균 5.1개의 단위

Table 1 삼랑진읍 마을회관의 개요

위치	마을회관명	토지 소유 a	건물 노후도	건축 연도	건물 연면적 (㎡)	층수	지붕 형식 b	유지 관리비 c	난방 형태 d	외부공간 관리상태
송진리	송진복지회관	공	상	1998	85.24	1	슬	정	기	상
	금호회관	공	중	1998	127.91	2	슬	정	기	중
임천리	금곡복지회관	공	상	2004	100.32	1	경	정	기	상
	임천회관	공	중	1974	146.73	1	슬	정	기	중
정학리	정학동복지회관	공	상	2002	109.06	1	슬	정	기	중
용성리	청용복지회관	공	상	2004	89.56	1	슬	정	기	하
	칠성마을회관	공	중	1996	138.76	2	슬	정	기	상
	인전복지회관	공	상	2004	74.12	1	경	정	기	상
용정리	용정복지회관	공	중	2005	99.84	1	슬	정+회	기	중
	용정동회관	공	하	1994	99.08	1	슬	정+회	기	하
우곡리	우곡복지회관	공	상	2004	90.08	1	경	정+회	기	하
	염동마을회관	공	중	1998	59.85	1	슬	정	기	중
행곡리	행춘회관	공	중	1997	68.4	1	슬	정	기	중
	안촌동회관	공	상	1979	82.57	1	슬	정	기	중
율동리	율곡동회관	공	중	2000	119.61	2	슬	정	기	상
	율동새마을회관	공	하	1976	68.06	1	슬	정	기	하
	무곡마을회관	공	중	2001	123.36	2	슬	정	기	중
미전리	대천동회관	공	상	2008	67.24	1	샌	정	기	중
	미촌복지회관	공	상	2005	84.06	1	슬	정	기	중
삼랑리	거족동회관	공	하	1993	99.0	1	슬	정	기	하
	내부동회관	공	상	2009	50.56	1	경	정	기	중
	상부동회관	공	상	2008	79.4	1	슬	정	기	중
송지리	죽곡회관	공	상	2009	39.63	1	슬	정+회	기	중
	신천동회관	공	중	1981	116.2	2	슬	정	기	중
	내송마을회관	공	중	1980	159.35	2	슬	정	기	중
검세리	송원동회관	공	중	1997	148.68	2	슬	정+회	기	중
	검세마을회관	공	중	2002	122.07	2	슬	정+회	기	중
안테리	서남동회관	공	하	1984	70.47	1	슬	정+회	전	하
	안테리마을회관	공	중	1996	101.03	1	슬	정	기	중
	동양회관	공	하	1972	60.8	1	슬	정	기	중

a : 토지소유 - 개: 개인, 공: 공동, 기: 기타
 b : 지붕형식 - 샌: 샌드위치판넬위 아스팔트형글, 슬: 슬라브, 경: 경사슬라브위 아스팔트형글
 c : 유지관리비- 마: 마을기금, 회: 회비, 정: 정부지원
 d : 난방형태 - 가: 가스보일러, 기: 기름보일러, 연: 연탄보일러, 태: 태양열, 전: 전기장판

시설로 구성되었다. 구체적으로 살펴보면, 마을회관 내부 시설로서 가장 많은 것으로는 주방과 여가실이 각각 28 개소였으며 그 다음으로 보일러실 23개소, 창고 21개소, 거실 20개소, 화장실 7개소 순으로 나타났다. 이런 점은 대다수의 마을회관이 생활시설과 휴게시설로 이루어진 생활 중심형 공간임을 시사하는 것으로 판단된다.

건강시설로는 찜질방과 물리치료실, 목욕실이 각각 3 개소, 체력단련실이 1개소가 설치되어 있었다. 찜질방이 설치된 칠성마을회관과 용정동마을회관은 기존의 건물을

개보수하여 찜질방을 설치했으며, 우곡복지회관은 남성 여가실 일부분을 활용하여 찜질방을 만들었다. 그러나 이들 3개소 모두 운영관리비의 문제로 일정 시기에만 사용하는 것으로 조사되었다.

별도의 회의실을 갖춘 경우는 8개소로 나타났으며, 사무실을 설치한 경우는 4개소였는데, 경로회장이거나, 청년회, 작목반, 동장 사무실 등으로 활용되었다. 칠성마을회관의 경우 독특하게 소매점을 설치하여 운영하기도 했다.

농촌 마을회관의 현황과 개선방안 연구



Figure 2 삼랑진읍 마을회관 내부시설 사례

Table 2 마을회관의 입지특성 및 외부시설

	마을입구	마을내부	마을회관																														
			송진복지회관	금호회관	금곡복지회관	임천회관	청화동복지회관	청용복지회관	칠성마을회관	인전복지회관	용정복지회관	용정동회관	우곡복지회관	염동마을회관	행촌회관	안촌동회관	울곡동회관	울동새마을회관	무곡마을회관	대천동회관	미촌복지회관	거족동회관	내부동회관	상부동회관	죽곡회관	신천동회관	내송마을회관	송원동회관	검세마을회관	서남동회관	안태리마을회관	동양회관	
입지 위치	마을입구	18	60.0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	마을내부	12	40.0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0		
	소계	30	100.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
도로 폭	8m 미만	27	90.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8~12m 미만	3	10.0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0			
	소계	30	100.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
주변 지형	평지	18	60.0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-			
	경사지	12	40.0	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-	0	0			
	소계	30	100.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
외부 시설	휴게 시설a	15	25.9	정	평	정	정	정	간	정	간	-	간	-	평	-	-	정	평	간	-	-	-	평	-	-	-	-	평	-			
	건강 시설b	10	17.2	-	-	-	-	3c	-	헬	헬	-	-	-	-	-	헬	-	-	헬	-	헬	-	헬	-	-	-	건	-	-			
	주차장	6	10.3	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-			
	식재공간	14	22.4	-	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-			
	별도건물d	6	10.3	-	-	-	경	공	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	공	-	-	경	경	-	-	-	-			
기타 시설e	8	13.9	-	-	-	어	어	소	컨	컨	-	-	-	-	-	-	-	-	소	-	-	-	어	-	-	-	-	-	-				
	소계	59	100.0	1	1	4	4	6	2	6	2	1	2	1	1	0	0	4	1	3	1	1	3	1	4	1	3	2	1	1	1	0	0

a : 휴게시설 - 정: 정자, 평: 평상, 간: 간이침대
 b : 건강시설 - 건: 건강실, 헬: 야외헬스 기구, 계: 게이트볼장
 c : 야외헬스기구, 건강실, 게이트볼장 등 3가지 종류의 건강시설을 갖춤
 d : 별도건물 - 경: 경로당, 공: 공동작업장, 여: 여성방
 e : 기타시설 - 어: 어린이놀이터, 소: 소매점, 컨: 컨테이너 창고



Figure 3 삼랑진읍 마을회관 외부시설 사례

Table 3 마을회관 이용 행태

		비 본 (%)	비 율 (%)	수회회	월회회	3월회	4월회	5월회	6월회	7월회	8월회	9월회	10월회	11월회	12월회	1월회	2월회	3월회	4월회	5월회	6월회	7월회	8월회	9월회	10월회	11월회	12월회						
				수회회	월회회	3월회	4월회	5월회	6월회	7월회	8월회	9월회	10월회	11월회	12월회	1월회	2월회	3월회	4월회	5월회	6월회	7월회	8월회	9월회	10월회	11월회	12월회						
이용 률	남성	341	39.7	11	18	8	15	9	8	19	10	15	8	4	8	13	16	9	12	16	11	13	9	15	15	14	12	3	6	13	8	23	-
	여성	517	60.3	20	10	22	19	12	21	20	15	12	16	31	16	14	12	17	17	14	16	17	22	15	14	14	18	29	27	17	19	-	21
	소계	858	100.0	31	28	30	34	21	29	39	25	27	24	35	24	27	28	26	29	30	27	30	31	30	29	28	30	32	33	30	27	23	21
이용 빈도	거의 매일	235	27.4	4	3	15	-	10	9	39	7	4	16	18	4	7	-	21	-	18	7	5	3	6	3	8	5	6	4	10	-	-	3
	1주에 1~2회	169	19.7	7	2	-	-	11	11	-	12	-	-	8	3	-	9	5	-	12	7	-	4	-	10	-	5	10	3	14	13	23	-
	1달에 1~2회	372	43.4	20	23	15	-	9	-	6	23	8	9	17	10	19	-	19	-	6	16	24	24	16	20	20	16	20	6	14	-	12	
	모임·회의 때만	55	6.4	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	
	거의 안감	27	3.1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계	858	100.0	31	28	30	34	21	29	39	25	27	24	35	24	27	28	26	29	30	27	30	31	30	29	28	30	32	33	30	27	23	21
이용 목적	휴게	672	78.3	31	28	30	-	10	29	23	25	27	16	21	24	27	28	17	29	18	10	21	26	30	24	28	22	32	27	18	13	23	15
	건강시설 이용	90	10.5	-	-	-	-	7	-	16	-	-	8	6	-	-	-	9	-	12	7	-	-	-	5	-	8	-	-	12	-	-	-
	마을회의	72	8.4	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	-	-	-	-	-	-	6	-	14	-	6
	특별활동	8	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이용안함	7	0.8	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	9	1.1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소계	858	100.0	31	28	30	34	21	29	39	25	27	24	35	24	27	28	26	29	30	27	30	31	30	29	28	30	32	33	30	27	23	21	

나. 외부공간

마을회관이 입지한 위치는 마을입구 18개소, 마을내부 12개소로 나타났으며, 마을회관이 인접한 도로의 폭은 8m미만이 90%로 나타났다. 그리고 마을회관 주변의 지형은 평지 18개소, 경사지 12개소로 조사되었다. 일부 마을회관의 경우 도로폭이 8~12m가 되는 넓은 도로변에 위치하여 과속차량으로 인한 보행안전이 위협받고 있었으며, 경사지에 위치한 대부분의 마을회관은 미끄럼방지 바닥이나 안전 손잡이 설치 등이 미흡한 것으로 조사되었다. (Table 2 참조)

마을회관의 외부시설로는 휴게시설 15개소, 식재공간 14개소, 건강시설 10개소, 기타시설 8개소, 별도건물 6개소, 주차장 6개소 순으로 조사되었으며 외부시설의 평균 개수는 1.9개였다. 휴게시설의 경우 그 종류로는 정자(6개소), 평상(5개소), 간이컴터(4개소) 등으로 나타났다. 건강시설은 8개의 마을회관에서 설치하고 있었으며 시설의 종류로는 야외헬스기구(7개소), 건강실(2개소), 게이트볼장(1개소) 등이 있었다. 그러나 간이컴터와 평상은 추위와 비바람을 피하기가 어렵고 시설들이 대체로 낙후되어 있어 휴식공간으로 제 역할을 하지 못하였다. 건강시설

을 설치한 대부분의 마을회관들은 야외헬스기구 위주로 갖추었지만 청학동복지회관의 경우 게이트볼장, 건강실, 야외헬스기구 등을 설치하여 특색을 보였다. 마을회관과 별도로 건물을 갖춘 곳으로는 경로당(3개소), 공동작업장(2개소), 여성방(1개소)등이 조사되었다. 경로당은 임천회관, 신천동회관, 내송마을회관에 있었는데, 이들 마을회관은 공통적으로 회의만을 위해 이용되어 별도로 경로당을 조성한 것이었다. 여성방을 설치한 칠성마을은 마을회관을 남성들이 주로 이용하자 별도로 여성들을 위한 공간을 마련한 경우였다.

3. 마을회관 이용행태 및 만족도

마을회관의 이용은 남성이 39.7%, 여성이 60.3%로 여성 이용률이 더 높은 것으로 나타났다. 이는 마을회관에서 열리는 커뮤니티 활동에 대한 참가율이 남성보다 여성이 더 높기 때문인 것으로 판단된다. 이용 빈도는 1달에 1~2회(43.4%), 매일 이용(27.4%), 1주에 1~2회(19.7%), 모임이나 회의 때만(6.4%), 거의 안 감(3.1%)의 순으로 나타났다. 대부분은 마을회관을 자주 이용하지 않지만

Table 4 마을회관에 대한 만족도

	만족	비율 (%)	만족도																																	
			매우만족	만족	보통	불만족	매우불만족	매우만족	만족	보통	불만족	매우불만족	매우만족	만족	보통	불만족	매우불만족	매우만족	만족	보통	불만족	매우불만족														
외부공간	만족	237	27.6	16	12	18	12	21	5	35	4	3	5	-	3	1	4	26	3	2	5	5	13	1	6	12	1	3	1	18	-	-	2			
	마을회관 배치문제	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	도로 위험	14	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	지형 배치 (경사지)	49	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	휴게시설 부족	222	25.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	휴게시설 노후화	84	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	건강시설 부족	182	21.3	15	3	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	건강시설 노후화	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미활용 공간 많음	53	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	주차장 협소	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
화장실 문제	17	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
소계	858	100.0	31	28	30	34	21	29	39	25	27	24	35	24	27	28	26	29	30	27	30	31	30	29	28	30	32	33	30	27	23	21				
내부공간	만족	276	32.2	6	8	6	3	3	5	26	5	18	20	29	2	3	1	12	-	26	12	5	11	20	11	5	2	7	14	6	-	10	-	-		
	휴게공간 부족	62	7.2	-	4	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	특별활동 공간부족	201	23.5	4	10	19	-	10	-	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	건강시설 부족	197	22.9	19	-	5	11	4	13	-	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건강시설 미활용	16	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	내부시설 노후화	67	7.8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공간 협소	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	냉난방 문제	14	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	성별 공간 미분리	4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미활용공간 많음	21	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소계	858	100.0	31	28	30	34	21	29	39	25	27	24	35	24	27	28	26	29	30	27	30	31	30	29	28	30	32	33	30	27	23	21				



Figure 4 마을회관 이용행태

Table 5 마을회관에 대한 만족도

	만족도 (%)	만족도 (%)	외부공간		내부공간		휴게공간		특별활동공간		건강시설		내부시설		미활용공간		주차장		화장실		냉난방		성별공간		미활용공간							
			만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족	만족	불만족				
외부공간																																
만족	237	27.6	16	12	18	12	21	5	35	4	3	5	-	3	1	4	26	3	2	5	5	13	1	6	12	1	3	1	18	-	-	2
마을회관 배치문제	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로 위험	14	1.6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	4	-	
지형 배치 (경사지)	49	5.7	-	-	-	-	-	4	-	-	-	6	9	-	-	-	-	2	-	-	-	-	14	-	12	-	-	-	-	2	-	
휴게시설 부족	222	25.9	-	-	-	-	22	-	-	15	-	21	-	7	10	-	-	10	14	16	18	14	-	8	-	18	15	12	-	13	9	
휴게시설 노후화	84	9.7	-	13	-	-	-	-	21	-	13	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	7	-	10	-	-	-	-	12	-	-	
건강시설 부족	182	21.3	15	3	12	12	-	2	-	5	6	8	7	3	14	-	15	16	-	9	-	15	-	7	-	11	-	-	13	6	3	
건강시설 노후화	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미활용 공간 많음	53	6.2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	-	-	-	-	-	-	8	-	-	2	1	1	-	14	-	-	
주차장 협소	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
화장실 문제	17	2.0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	5
소계	858	100.0	31	28	30	34	21	29	39	25	27	24	35	24	27	28	26	29	30	27	30	31	30	29	28	30	32	33	30	27	23	21
내부공간																																
만족	276	32.2	6	8	6	3	3	5	26	5	18	20	29	2	3	1	12	-	26	12	5	11	20	11	5	2	7	14	6	-	10	-
휴게공간 부족	62	7.2	-	4	-	13	-	-	7	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	9	-	4	-	16	-	-	-	3	-	3	-
특별활동 공간부족	201	23.5	4	10	19	-	10	-	7	6	-	-	-	14	9	13	6	10	4	5	5	14	7	7	13	-	5	-	13	11	2	7
건강시설 부족	197	22.9	19	-	5	11	4	13	-	7	9	-	5	13	14	5	13	-	-	6	6	3	7	7	3	7	14	-	7	11	8	-
건강시설 미활용	16	1.9	-	-	-	-	-	6	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부시설 노후화	67	7.8	2	6	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	10	-	-	-	-	-	9	3	5	8	6	-	3	-
공간 협소	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
냉난방 문제	14	1.6	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
성별 공간 미분리	4	0.5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미활용공간 많음	21	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	3	-	-	-	-
소계	858	100.0	31	28	30	34	21	29	39	25	27	24	35	24	27	28	26	29	30	27	30	31	30	29	28	30	32	33	30	27	23	21

몇몇 주민으로 구성된 소규모 집단들은 마을회관을 모임의 장소로 매일 이용하였다. (Table 4 참조)

이용목적의 경우 사람을 만나거나 놀러, 식사 등의 휴게를 위한 목적이 78.3%로 가장 높게 나타났으며 그 다음으로 건강시설이용(10.5%), 마을회의(8.4%), 기타(1.1%), 특별활동(0.9%), 이용안함(0.8%) 순으로 조사되었다. 종합해 본다면 마을회관의 이용빈도는 낮았으며 이용목적은 단순한 휴게를 위한 목적이 대부분이었다.

마을회관의 외부공간에 대해 만족하는 비율은 27.6%, 불만족은 72.4%로 나타나 낮은 만족도를 보였다. 불만족 이유로는 휴게시설 부족(25.9%), 건강시설 부족(21.3%), 휴게시설 노후화(9.7%), 미활용 공간 많음(6.2%), 지형배치(5.7%), 도로위험(1.6%), 화장실 문제(2.0%) 순으로 조사되었다. 휴게와 건강시설 관련 불만을 합치면 56.9%에 달해 이들 요인에 대한 대처가 시급한 것으로 나타났다. 내부공간의 경우도 만족 32.2%, 불만족 67.8%로 나타났다. 이유로는 특별활동 공간부족(23.5%), 건강시설 부족(22.9%), 내부시설 노후화(7.8%), 건강시설 미활용(1.9%), 휴게공간 부족(7.2%), 미활용 공간 문제(2.4%), 냉·난방 문제(1.6%), 성별공간 미분리(0.5%) 순이었다. 종합해 볼 때, 마을회관 내·외부공간에 대해 주민들이 느끼는 만족도는 전반적으로 낮았으며 주요 불만사항으로는 외부공간의 경우 휴게·건강시설, 내부공간의 경우는 특별활동시설과 건강관련시설에 대해 가장 큰 불만족도를 보였다.

4. 마을회관 개선을 위한 시사점

삼랑진읍 마을회관 30개소 중에서 외부공간에 대한 만족도가 50%가 넘는 곳으로는 청학동복지회관과 울곡동회관(각 100%), 칠성마을회관(89%), 금곡복지회관(60%), 검세마을회관(60%), 송진복지회관(51%) 등이었으며 이들

을 제외한 나머지 24개소 마을회관에 대해서는 평균 15.1% 만이 만족한다고 답하였다. (Table 5 참조) 만족도가 높은 상위 5개 마을회관의 위치는 마을입구에 위치하는 경우가 2개소, 마을 내부가 3개소였으며, 나머지 불만족 회관의 경우에는 마을입구 16개소, 내부 9개소로 조사되었다. 외부공간 불만사항 중 마을회관 배치에 대해 답한 경우가 한 명도 없었다는 점을 고려해 본다면 마을회관의 위치는 만족도에 별다른 영향을 주지 않는 것으로 판단된다. 마을회관에 인접한 도로의 폭과 주변지형과 관련해서는 도로의 폭이 넓어 차량이 빨리 달리거나, 보도가 없는 경우, 경사가 급한 곳에 마을회관이 위치하고 있는 경우에 소수가 보행안전에 대해 불만을 표시하였다. (Table 6 참조)

마을회관의 외부공간에 대해 가장 높은 불만 사항은 휴게시설과 건강시설의 부족으로 나타났다. 외부시설의 경우 불만족회관의 시설 개수는 평균 1.4개소로 아주 적었다. 그나마 설치되어 있는 시설들도 제 역할을 하지 못하는 휴게시설이거나 소규모 식재공간이 대부분이었다. 주민들이 설치를 원하는 건강시설이라 할지라도 1~2 종류의 야외헬스기구가 전부여서 전체적으로 시설의 부족이 지적되었다. 이에 비해 만족을 느끼는 회관에는 평균 4.3개소의 시설이 설치되어 있어 상대적으로 시설의 종류가 많았다. 이들 마을의 휴게시설의 경우 내구성이 높은 정자가 설치되어 있어 충분한 휴식처를 제공하였으며, 건강시설도 건강실이나 게이트볼장, 야외헬스기구(4~5종류) 등 고급화 및 다양화가 이루어져 만족도에 긍정적인 영향을 주었다. 아울러 공간이 부족한 경우 별도로 여성방, 공동작업장 등을 부가적으로 신설하여 주민의 편의를 도모하는 것이 효과적일 것으로 판단된다.

마을회관의 내부공간에 대한 만족도가 50%가 넘는 곳으로는 우곡복지회관(89%), 무곡마을회관(86%), 용정동회관(83%), 칠성마을회관(67%), 용정복지회관(67%), 내부동

Table 6 외부공간 만족도가 높은 마을회관과 낮은 마을회관의 비교

	빈도	비율 (%)	만족	비율 (%)	불만족									
					계	마을회관 배치	도로 위험	지형 (경사지)	휴게 시설 부족	휴게 시설 노후화	건강 시설 부족	건강 시설 노후화	미활용 공간 많음	주차장 문제
만족 회관 (5개소)	빈도	177	134	43	-	-	4	12	-	27	-	-	-	-
	비율 (%)	100.0	75.7	24.3	0.0	0.0	2.2	6.8	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
불만족 회관 (25개소)	빈도	681	103	578	-	14	45	210	84	155	-	53	-	17
	비율 (%)	100.0	15.1	84.9	0.0	2.1	6.6	30.8	12.3	22.8	0.0	7.8	0.0	2.5

Table 7 내부공간 만족도가 높은 마을회관과 낮은 마을회관의 비교

	종 합	만 족	불만족										
			계	휴게공간 부족	특별활동 공간부족	건강시설 부족	건강시설 미활용	내부시설 노후화	공간 협소	냉·난방 문제	성별공간 미분리	미활용 공간많음	
만족 회관 (6개소)	빈도	185	139	46	-	18	12	16	-	-	-	-	-
	비율 (%)	100.0	75.1	24.9	0.0	9.7	6.5	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
불만족 회관 (24개소)	빈도	673	137	536	62	183	185	-	67	-	14	4	21
	비율 (%)	100.0	20.4	79.6	9.2	27.2	27.5	0.0	10.0	0.0	2.1	0.5	3.1

회관(66%) 등 6개소였으며 나머지 24개소 마을회관에 대해서는 평균 20.4%만 만족한다고 응답하였다(Table 7 참조). 만족도가 높은 마을회관의 내부공간 시설 개수는 평균 7.2개소였으며, 불만족 회관의 평균 내부공간 시설 개수는 4.5개소로서 만족감을 주는 마을회관이 그렇지 않은 마을회관보다 시설의 종류가 많았다. Table 2에서 살펴볼 수 있듯이 대부분의 마을회관은 여가실, 거실, 주방, 창고, 보일러실과 같은 휴게시설과 생활시설을 갖추고 있는 생활형 마을회관이었는데, 주민들은 특별활동 공간이나 건강시설의 부족을 가장 많이 답하였다. 그리고 시설의 노후화와 휴게공간 부족을 지적하였다. 만족도가 높은 6개 마을의 경우 1개소(16.7%)만 남녀가 같은 방을 사용하고 있는 반면 만족도가 낮은 마을회관의 경우에는 10개소(41.7%)가 같은 공간을 공동으로 사용하였다. 남녀가 독립된 공간을 사용하지 않기에 불만족을 표한 경우는 많지 않았지만 공간을 함께 사용할 경우 불편한 점은 다소 생길 것으로 예측된다.

종합하면 남녀혼합 이용형 마을회관은 만족도에는 크게 영향을 주지 않았지만 다소 불편함을 초래할 수 있어 가급적 별도의 공간을 확보하는 방향으로 가야 할 것이다. 만족도에 큰 영향을 미치는 특별활동실과 건강시설을 우선 배치하는 것이 효과적이며 미활용 공간이 있다면 이들을 우선적으로 활용하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

V. 결 론

이 연구는 경상남도 밀양시 삼랑진읍 마을회관을 대상으로 마을회관의 일반적인 특성 및 관리현황, 내·외부 공간의 현황과 특징, 주민들의 이용행태 및 만족도 등을 조사하고, 만족도가 높은 마을회관과 우수사례를 분석하여 삼랑진읍 마을회관의 개선 방안을 도출하고자 하였

다. 이를 위해 삼랑진읍에 위치한 30개소 마을회관 전부에 대해 조사하고 총 858명의 주민을 대상으로 인터뷰 조사를 실시하였다.

삼랑진읍 마을회관은 평균 96m² 규모였으며 외부공간에는 정자, 평상, 간이침대 등의 휴게시설, 건강실, 야외 헬스기구, 게이트볼장 등의 건강시설, 그리고 어린이놀이터, 소매점, 창고 등의 기타 시설이 조성되어 있었다. 대부분의 마을회관은 내부에 여가실과 거실 같은 휴게시설, 그리고 주방, 창고, 화장실, 보일러실과 같은 생활시설을 갖춘 생활공간형이 주를 이루었다. 마을회관의 이용객은 남성보다 여성이 6:4 비율로 높았으며 이용목적은 휴게가 78.3%로 가장 높았으며 그 다음으로 건강시설 이용과 마을회의 참석 순이었다. 응답자의 67.8%와 72.4%가 마을회관의 내부공간과 외부공간에 대해 각각 만족하지 못하고 있는 것으로 조사되어 향후 많은 개선이 필요할 것으로 판단된다. 연구를 통해 도출된 결과를 바탕으로 밀양시 삼랑진읍 마을회관의 개선방안을 정리하면 다음과 같다.

첫째 보다 다양한 시설을 갖추도록 유도하여야 한다. 조사결과에서 살펴보았듯이 마을회관 외부공간의 시설은 평균 1.9개, 내부공간은 평균 5.1개에 불과해 대부분의 마을회관이 단순한 휴게나 회의를 위한 공간의 기능만을 수행하고 있었다. 특별활동실을 갖춘 경우는 한 군데에 불과했으며 점결방이나 물리치료실을 갖춘 곳은 4개소뿐이었다. 내·외부 공간을 막론하고 전반적으로 시설이 다양하지 못한 점은 이용 만족도 조사에서도 가장 불만이 높았던 사항으로 확인되었는데, 외부공간의 경우에는 특히 휴게시설과 건강시설의 부족을, 내부공간의 경우에는 특별활동공간과 건강시설의 부족에 대한 불만이 높았으므로 이들 시설의 공급을 우선적으로 추진해야 할 것으로 판단된다.

둘째, 시설의 다양화와 함께 질적인 개선도 요망된다. 전체적으로 볼 때 시설의 부족에 대한 불만이 압도적으

로 높지만 그다음으로는 시설의 노후화와 미활용 공간에 대한 불만이 뒤를 이었다. 주민들이 마을회관을 이용하는 빈도는 한 달에 1~2회가 43.4%로 가장 높았지만 거의 매일 이용하는 사람도 27.4%에 이르는 것으로 나타나 마을회관이 지역 주민들의 주요한 커뮤니티 중심 공간임을 추측 할 수 있다. 주민들의 만족도를 고려해 볼 때, 특히 마을회관 내부의 노후화된 시설의 개선과 이용하지 않거나 방치된 공간의 활용이 무엇보다도 우선적으로 이루어져야 할 것으로 보인다.

셋째, 공간의 효율성과 경제성을 높이는 방향으로 개선이 이루어져야 한다. 앞에서 지적했던 문제들은 기존의 마을회관을 증축하거나 개보수를 통하여 해결하는 것이 가장 좋은 방법이겠지만 비용과 현실적인 어려움이 있으므로 현재 사용하고 있는 공간의 이용성을 높여 나가는 일을 함께 시행하는 것이 효과적일 것으로 판단된다. 예를 들면 여가실과 찜질방의 기능을 동시에 할 수 있도록 한다든지 여가실에 가벽을 두어 특별활동 공간과 휴게공간으로 융통성 있게 활용하는 것도 바람직할 것이다. 그러나 공간이 아주 협소하여 시설설치가 힘들 경우 활동 프로그램을 도입하여 소프트웨어적으로 보완하는 것도 효과적일 것으로 생각된다.

넷째, 안전성과 편의성을 제고하는 방향으로 시설의 개선을 도모하여야 한다. 마을회관의 이용자가 주로 장년, 노년층임을 고려하여 안전과 편의성의 측면에서 보완이 이루어져야 한다. 특히 마을회관이 넓은 도로에 인접해 있을 경우 도로에 노인보호구역을 지정하여 차량의 서행을 유도하고 보행횡단, 미끄럼방지 시설, 안전간판 등을 설치하여 고령자들의 보행안전을 도모하여야 한다. 그리고 옥외 휴게시설로 가장 많이 이용하는 정자의 경우 비바람을 막을 수 있도록 시설을 보완하고 봄·가을 날씨가 쌀쌀한 경우와 여름철 벌레가 많은 경우를 감안하여 바람막이와 방충망 시설을 함께 갖추어 주는 것이 바람직할 것이다. 아울러 여가실을 남녀가 공동으로 이용하는 경우 만족도에 큰 영향을 주지는 않는 것으로 조사되었지만 불편함이 초래되므로 독립된 공간을 조성하는 방향으로 개선해 나가는 것이 필요할 것이다.

마지막으로 마을회관이 효과적으로 운영 관리될 수 있는 별도의 행정적 지원이 요구된다. 용전동복지회관 등 7개 마을은 별도의 운영비를 각출하기도 하고 있지만 조사된 모든 마을회관의 운영 및 관리는 정부지원금으로 유지되었다. 이로 인해 시설을 갖추고서도 운영비가 충분하지 못해 제대로 활용하지 못하는 경우도 빈번하였는데, 특히 찜질방을 갖춘 모든 마을회관에서 시설을 항상 이용할 수 없다는 불만을 표하였다. 시설의 확충과 함께 주민들이 시설을 효율적으로 운영할 수 있는 근본적인

방안에 대해서 대책을 강구하여야 한다. 이런 측면에서 볼 때 삼량진읍의 경우 딸기와 복숭아 등 다양한 특산물을 가공하여 판매하는 ‘마을수익지향형 교류시설’로 마을회관의 기능전환을 유도하고 이를 통해 창출된 수익을 시설의 운영에 활용할 수 있도록 행정적인 지원을 함께 병행하는 것이 효과적일 것으로 판단된다.

이 논문은 부산대학교 자유과제 학술연구비(2년)에 의하여 연구되었음. This work was supported for two years by Pusan National University Research Grant.

참고문헌

1. 강영은, 신영선, 지달님, 김지애, 임승빈, 2009, 참여 관찰법을 이용한 공간 모델 기초연구, 농촌계획학회지, 15(1), 31-46.
2. 김영택, 2008, 농촌마을공동시설의 효율적인 운영 관리 프로그램 개발, 전남대학교 대학원 석사학위논문.
3. 김창국, 1996, 농촌경로당의 이용실태와 평면유형에 관한 조사 연구-전남 서해안 지역을 중심으로, 대한건축학회지, 12(12), 15-26.
4. 박민규, 2001, 무풍면 마을 회관 계획안 : 한국적 지역 건축에 대한 탐구, 건국대학교 석사학위논문.
5. 박시현, 박병오, 1998, 농촌 생활환경 정비정책의 효율적 추진방안, 한국농촌경제연구원 연구보고서.
6. 박창선, 2008, 커뮤니티센터로서 농촌 마을회관의 복합화에 따른 이용실태 및 공간구성에 관한 연구-전라북도 임실군을 중심으로, 한국농촌건축학회지, 10(3), 35-42.
7. 서정호, 2008, 지리산권 농촌관광마을의 마을회관 활용사례에 관한 연구, 농촌사회학회지, 18(2), 121-144.
8. 신영선, 강영은, 오동엽, 임승빈, 2008, 농촌마을 커뮤니티시설 조성 및 관리를 위한 문제점 도출 및 개선방안 연구, 농촌계획학회지, 14(2), 43-54.
9. 신영선, 강영은, 오동엽, 지달님, 임승빈, 2008, 마을회관 유형 분류에 관한 연구, 농촌계획학회지 14(3), 75-87.
10. 송미령, 박시현, 2001, 농촌 공동시설의 효율적 활용방안 연구, 한국농촌경제연구원 연구보고서.
11. 오찬옥, 최병숙, 박선희, 김주석, 2008, 농촌노인의 복지향상을 위한 마을회관의 공간 활용 방안-마을

- 회관 대안에 대한 노인의 평가, 한국주거학회지, 17(6), 45-53.
12. 원세용, 김정진, 박재평, 2007, 창원군지역 마을회관의 이용실태에 관한 조사연구, 대한농촌건축학회, 9(2), 49-56.
13. 유성호, 2001, 노인복지관 이용실태에 대한 분석 ; 이용빈도와 이용기간에 영향을 미치는 요인, 한국노년학회지, 21(2), 191-208.
14. 유승우, 김수석, 김병률, 송미령, 박경철, 2004, 밀양시 농업·농촌 발전계획 수립연구, 한국농촌경제연구원 연구보고서.
15. 윤종민, 1995, 마을회관의 현황 및 이용실태에 관한 건축계획적 연구, 한양대학교 산업대학원 석사학위논문.
16. 이동근, 2000, 양동 마을회관 계획안, 건국대학교 대학원 석사학위논문.
17. 이정화, 강경하, 정남수, 박공주, 윤순덕, 2005, 농촌 노인의 마을 공동시설 이용실태 분석 및 개선방향, 농촌계획학회지, 11(3), 19-27.
18. 조순재, 임승빈, 오휘영, 1996, 농촌마을 공동시설 개선 방향 설정에 관한 연구, 농촌계획학회 2(2), 39-44.
19. 한상엽, 2007, 농촌 마을회관 외부공간 설계, 성균관대학교 대학원 석사학위논문.
20. 홍찬선, 임상봉, 최병숙, 박선희, 오찬욱, 2006, 노인 복지를 고려한 고령 농촌마을 공동이용시설의 활용 방향에 관한 조사연구, 농촌계획학회지, 12(2), 87-96.
-
- 접 수 일: (2012년 5월 8일)
수 정 일: (1차: 2012년 6월 4일, 2차: 6월 18일
3차: 6월 22일)
게재확정일: (2012년 6월 22일)
■ 3인 익명 심사필