



## 가스용접(절단) 안전수칙

1. 유자격 허가자 외 작업금지
2. 작업 전 가스 누출 여부 등 확인
3. 주변 가연성물질 등 제거 및 소화기 등 비치
4. 취관에 호스 연결 시 아세틸렌과 산소의 호스가 바뀌지 않도록 할 것
5. 가스용기를 누어서 사용하지 말 것
6. 호스 및 연결부는 비눗물 등으로 정기적 점검 실시



## Gas Welding (Cutting) Safety Guidelines

1. Only qualified and authorized personnel to perform work
2. Check for gas leaks, etc. before work
3. Remove flammable materials from around area and perform work with fire extinguishers, etc., available
4. When connecting hose to blowpipe, make sure not to confuse acetylene hose with oxygen hose
5. Protect gas cylinders from sudden impact or shock, and do not place gas cylinders on sides during use
6. Perform regular checks of the hose and fittings with soap water, etc.

## NGUYÊN TẮC AN TOÀN KHI HÀN (CẮT) BẰNG GAS

1. Chỉ người được chỉ định mới thực hiện công việc.
2. Trước khi làm việc kiểm tra xem khí gas có bị rò rỉ hay không
3. Bỏ hết chất dẫn lửa, dễ bắt lửa v.v ra khỏi xung quanh nơi làm việc và lắp đặt bình cứu hỏa v.v
4. Khi kết nối với ống Hàn tuyệt đối được được làm thay đổi ống oxy và acetylen
5. Không được nằm lên máy hàn, khi không sử dụng
6. Định kỳ kiểm tra bộ phận khớp nối và đường ống bằng bột xà phòng

## ความปลอดภัยในการเชื่อมแก๊ส

1. ห้ามใช้นอกจากผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
2. เช็คแก๊สรั่วก่อนเข้าทำงาน
3. กำจัดวัสดุไวไฟและจัดตั้งเครื่องดับเพลิง
4. ตอนที่ติดสาย ไม่ให้สายออกซิเจนและสายอะเซทิลีนสลับกัน
5. ห้ามกระทบเครื่องแก๊ส และห้ามใช้โดยวาง
6. ส่วนที่ติดสายต้องเช็คโดยใช้น้ำสบู่