

# 포항가속기 알루미늄 진공챔버의 용접

최만호, 박승용, 김명진, 이해철, 김효운, 최우천

포항 가속기 연구소, 저장링 진공실

## I. 서론

포항 가속기에서는 2 GeV의 제3세대 가속기를 건설중이다. 가속기 저장링에 사용할 진공챔버는 그 재질이 Al-5083-H321이며, 도달 압력이  $1 \times 10^{-10}$  Torr 이하로 설계되어 있다. 따라서 virtual leak, pin holes 등을 최소화 하는 초고진공에 적합한 용접을 하여야 한다. 저장링 진공챔버는 상판과 하판을 tungsten inert gas welding(TIG 용접)으로 접합한다. 본 논문에서는 TIG용접의 순서, 방법, 그리고 용접으로 인한 변형등의 결과에 대해 설명하고자 한다.

## II. 저장링 챔버 용접

용접부위의 모양은 기계가공을 하기가 쉬워야 하며 열전도 양을 최대로 줄여서 용접에 의한 수축을 최소로 하여야 한다. 또한 용접부위의 결함이 발생하였을 때 보수용접을 하기가 용이 하여야 한다. 그림1에 용접단면의 모양을 나타내었다.




그림1 용접부의 단면형상

용접부위에 있는 기름, 먼지, 산화피막 등을 제거하여 기공 (blow-holes)이나 균열을 방지하도록 초고진공에 적합한 화학세척을 한다. 용접은 화학세척을 한 후에 시간이 경과함에 따라 산화막이 급격히 증가하기 때문에 24시간 이내에 함을 원칙으로 하며 용접직전에 Stainless steel Brush로 용접부위의 산화막을 제거한다. 용접시 실내의 습도가 80%을

넘으면 blow-holes의 량이 급격히 증가하기 때문에 50%정도로 유지하며 먼지를 최소화 한다.

용접봉은 Al 5083의 용접시 연성을 최대로 하고 균열을 최소로 하도록 직경 1.6 mm의 ER5356을 사용하며 전극봉은 지르코늄 텡스텐을 사용한다.

먼저 400-500mm 간격으로 가용접(tack welding)을 한후에 본 용접을 좋게 하기 위해 덧살을 제거 한다. 챔버 양쪽 끝에는 용접도중에 균열이 생기지 않도록 가용접을 60mm정도로 길게 한다. 전둘레용접(Perimeter closure welding)은 진공챔버의 바깥쪽부터 먼저하여 약 300mm정도씩 후진법(Backstep sequence)으로 용접한다. (그림2 참조)

이때 용접을 중단할 때는 용접 비이드(Bead)를 10-20mm 정도 겹치도록하여 crater처리를 한다.




그림 2 용접순서

### III. 결과

용접시 다이알 게이지를 설치하여 챔버 각부분의 변형량을 측정하였다. 챔버 단면 방향으로 최대 변형이 1.1mm로 측정되었다. 또한 단위길이당 변형량은 약 0.1mm/m였다.

용접을 실시한 후에 육안검사를 하여 용접부위의 균열, Pin-hole을 조사한 후에 Helium leak test를 실시하였다. 그 결과 모든 용접부위의 Helium에 대한 누출량이  $1 \times 10^{-10}$  Torr/s 이하로 알루미늄 초고진공 용접이 성취되었다.