

LNG선용 INVAR강재 Lap용접부의 피로강도 검토

대우조선공업(주) 한 명 수*
한 중 만
한 용 섭

1. 서 론

GT Membrane방식 LNG선의 화물격납설비는 INVAR강(36% Ni강)을 저항 Seam용접 또는 TIG용접한 1,2차 Membrane에 의해 구성된다. 이러한 GT방식 LNG선은 국내에서 아직 건조실적이 없음은 물론이고 IGC 에서 요구하는 각종 안전성평가를 위해 필요한 재료 및 용접부특성 등의 기초자료도 전무한 실정이다.

본 연구는 Membrane건조에 적용되는 이음방법중 구조적으로 가장 취약한 부분의 이음에 적용되며 그 피로강도도 다른 이음방법에 의한 것에 비해 가장 낮다고 알려져 있는 TIG Lap이음부의 피로강도를 검토하여 Membrane의 피로안전성 평가시 필요한 기초자료를 얻기 위해 수행하였다.

2. 실험 방법

실험에 사용한 INVAR강의 두께는 0.7 mm 및 1.5 mm였다.

INVAR Lap 시험편의 용접시 적용한 수동 TIG 용접조건을 Table 1에 나타내었다.

실험은 실온의 공기중에서 행해졌으며 피로시험시의 응력파형은 Sine파형, 응력비는 R=0, 하중속도는 20-25 Hz로 하였다.

3. 실험 결과

3.1 모재의 피로강도

Fig.1은 1.5 mm 두께의 INVAR강 모재의 피로시험 결과를 나타낸 것이다. 실험조건내에서 얻어진 1.5mm INVAR강 모재의 피로한도는 약 295 MPA(응력범위)이었다. 또한 그림중에 본 실험결과로부터 얻어진 모재(1.5^t)의 5% 파괴확률 피로설계극선도 함께 나타내었다.

Fig.2는 모재에 대한 본 실험결과를 타 연구결과와 비교하여 나타낸 것이다. 그림으로부터 두 결과사이에는 거의 차가 없음을 알 수 있다.

3.2 INVAR Lap이음부의 피로특성

Fig.3은 1.5/0.7 수동 TIG Lap이음 시험편의 피로강도선도를 0.7mm인 Lap하부이음부에 부하되는 응력을 공칭응력으로 하여 나타낸 것이다. 또한 그림에는 타 연구결과도 함께 나타나 있다. 그림으로부터 알 수 있는 바와 같이 타 연구결과와는 이산성이 크기는 하지만 정성적으로 본 연구결과와 유사한 거동을 나타내고 있다.

Fig.4는 1.5/0.7 및 1.5/1.5 수동 TIG Lap이음 시험편의 피로강도선도를 1.5mm인 Lap 상부 이음부에 대한 응력을 공칭응력으로 취하여 나타낸 것이다. 1.5/1.5의 실험결과들은 양대수좌표 상에서 직선근사하기 어려움을 알 수 있다. 한편 시험편의 최종파단위치는 1.5/0.7의 경우 모두 Lap Toe부였고 1.5/1.5의 경우 모두 Lap Throat부였다.

일반적으로 Fillet용접부에서의 파단발생위치는 Fillet Toe부 부재에 작용하는 응력집중 및 극부응력진폭과 Fillet Throat부에서의 응력집중 및 극부응력진폭등에 의해 결정되며, 더욱이 Lap이음부의 경우에는 이음부재간의 두께차 및 Lap에 의한 편심량등에 의해서도 영향을 받는다. 따라서 이러한 복합적인 상호작용으로 인해 양 시험편에서의 파단위치의 상이가 발생한 것이라 생각된다.

4. 결 론

1. INVAR강 소재의 피로시험결과는 이전의 연구결과와 거의 일치하였다.
2. INVAR 수동TIG Lap이음부의 피로거동은 이음부재의 치수변화에 따라 다른 양상으로 되었다.

Table 1 Welding condition of INVAR

		Current (A)	Speed (mm/min.)
Manual	1.5/0.7	25	85
TIG	1.5/1.5	45	90




Fig.1 Fatigue diagram of INVAR




Fig.2 Comparison of fatigue behavior




Fig.3 S-N diagram of 1.5/0.7 lap joint




Fig.4 S-N diagram of lap joints