

Soft-Switched-Inductor Module을 사용한 새로운 방식의 AC/DC/AC converter

○*전성읍, **정동렬, **이병우, **조규형
* 부산공업대학교 ** 한국과학기술원

A new AC/DC/AC converter
using Soft-Switched-Inductor Module

*S. J. Jeon, **D. L. Jeong, **B. W. Lee, **G. H. Cho
* PNUT ** KAIST

Abstract

In this paper a new AC/DC/AC converter in which Soft-Switched-Inductor Module is used, is proposed. This new converter adopts ZVS(Zero-Voltage-Switching) for main switches. Therefore the switching loss is minimized and high frequency operation is possible. Operations principles, short analyses and computer simulation results are presented.

I. 서론

전력 변환 장치의 스위칭 주파수가 증가할수록 원하는 특성을 갖도록 설계하기가 쉬워진다. 그러나 스위칭 주파수를 높이는데 있어서 큰 장애 요인은 스위칭 손실의 증가이다. 스위칭 손실은 동일한 조건하에서 스위칭 주파수에 비례한다고 볼수 있다. 이 스위칭 손실을 줄이기 위하여 공진형 변환기 또는 소프트 스위칭 방식이 고안되었다.^{[1], [2], [3]} 이 방식의 변환기에서는 스위칭이 영 전압에서 일어나거나(Zero Voltage Switching: ZVS) 또는 영전류에서 일어나므로(Zero Current Switching: ZCS) 스위칭 손실이 극소화되어 효율이 높아지거나 스위칭 주파수를 높일 수 있다. 전압 원형에 해당하는 병렬 공진형인 경우에는 주 스위칭 소자에 공진 전압이 인가되어 전압 stress 가 증가하는 단점이 있으며^[1] 전류원형에 해당하는 직렬 공진형인 경우에는 주 스위칭 소자에 공진 전류가 흘러 전류 stress가 증가하는 단점이 있다.^[2] 병렬 공진형에서는 active clamp회로를 사용하여 전압 stress를 저감할수 있다.^[4] 직렬 공진형에서는 링크 리액터에 free-wheeling회로를 부가하여 전류 stress를 감소시킬 수 있다.^[5] [5]에서 전압 stress와 전류 stress가 부하나 전

원의 정격이내로 제한되는 이점이 있으나 동작 조건이 까다롭고 회생 모드에서 출력 전류의 duty가 심하게 바뀌는 단점이 있다. 본 논문에서는 전압과 전류 stress를 증가 시키지 않으면서 임출력의 전류 제어를 보다 자유롭게 할 수 있는 방식을 제안하였다.

II. 제안된 AC/DC/AC 변환기

1. 회로 구성 및 특징

제안된 회로는 그림1과 같고 기본적으로 전류 원형 인버터이다. 링크 리액터는 공진을 위한 L_r 과 전류 평활을 위한 L_i 로 나뉘어져 있으며 주 스위치의 스너버는 별도로 설치하지 않고 C_{r1}, C_{r2} 로 묶여져있다. L_i 는 필요에 따라 보조 스위치 S_{aux} 로 단락될 수 있다. 공진은 轉流가 일어나는 짧은 구간에서만 일어난다.

2. 기본 동작

1) 선형 충방전(Linear charging: LC)

전원측 스위치를 끄면 C_{rl} 은 I_{dc} 로 방전을 한다 이를 이용하면 전원측 전압이 낮아지도록 轉流가 일어나야할 경우는 스위치를 절체하기만하면 ZVS가 일어난다. 부하측 스위치를 끄면 C_{r2} 은 I_{dc} 로 충전을 한다 이를 이용하면 부하측 전압이 높아지도록 轉流가 일어나야할 경우는 절체하기만하면 ZVS가 일어난다.

$$v_{cl} = V_{cl} - \frac{1}{C} I_{dc} t \quad (1)$$

$$v_{cl} = V_{cl} + \frac{1}{C} I_{dc} t \quad (2)$$

2) 전공진(Full-Resonance: FR)

전원측과 부하측의 모든 스위치를 끄고 보조 스위치 S_{aux} 를 켜면 C_{r1}, C_{r2} 와 L_r 은 공진 회로를 형성하고 에너지 교환이 일어나 C_{r1} 은 + 최대점에 C_{r2} 는 - 최대점에 도달할 수 있다.

$$i_r = I_f \cos\omega_0 t - \frac{2V_f}{Z_0} \sin\omega_0 t \\ = I_p \cos(\omega_0 t + \psi) \quad (3)$$

$$v_r = V_{pp} \sin(\omega_0 t - \psi) \quad (4)$$

$$v_{c1} = V_{sed} - \frac{v_r}{2} \quad (5)$$

$$v_{c2} = V_{sed} + \frac{v_r}{2} \quad (6)$$

3) 반공진(Half-Resonance: HR)

전원측 스위치를 끄고 보조 스위치를 켜면 C_{r1} 과 L_r 은 공진 회로를 형성하고 에너지 교환이 일어나 C_{r1} 은 - 쪽으로 충전되고, 부하측 스위치를 끄고 보조 스위치를 켜면 C_{r2}, L_r 은 공진 회로를 형성하고 에너지 교환이 일어나 C_{r2} 은 + 쪽으로 더욱 충전된다. HR은 넓은 영역에서 사용하지 않고 i_r 가 +인 부분에서 i_r 과 v_{c1} (또는 v_{c2})을 동시에 변화시키기 위해 사용한다.

$$i_r = I_f \cos\omega_0 t - \frac{2V_f}{Z_{0h}} \sin\omega_0 t \\ = I_{hh} \cos(\omega_0 t + \psi_h) \quad (7)$$

$$v_r = V_{hh} \sin(\omega_0 t - \psi_h) \quad (8)$$

입력측 반공진시에는

$$v_{c1} = V_{3f} - v_r \quad (9)$$

출력측 반공진시에는

$$v_{c2} = V_{1f} + v_r \quad (10)$$

4) 선형 감소(Linear-decreasing: LD)

v_{c1} 이 v_{c2} 보다 작을 때 전원측 스위치와 부하측 스위치를 모두 켜둔 상태에서 보조 스위치 S_{aux} 를 켜면 L_r 은 매우 작은 값이므로 전류 i_r 이 거의 직선적으로 감소한다.

이 네가지 동작이 서로 순차적으로 결합되어 주 스위치들이 ZVS하도록 한다.

III. 모드별 동작

제안된 변환장치에서 轉流가 일어나는 것은 4 가지 모드로 설명할 수 있다. 각 모드는 앞에서

설명한 4가지 기본 동작의 조합에 의해 이루어진다. 轉流가 일어나기 직전의 C_{r1}, C_{r2} 의 전압이 각기 V_{c1}, V_{c2} 라 하고, 轉流후에 연결될 전원측과 부하측의 전압이 V_{snxt}, V_{lnxt} 라 하자. 모드 II - IV의 FR 구간에서의 + 최대 전압 $V_{px} = \max(V_{c2}, V_{snxt})$, - 최대전압 $V_{pn} = \min(V_{c1}, V_{lnxt})$ 로 결정한다.

$$V_{pp} = V_{px} - V_{pn}$$

$$V_{sed} = (V_{px} + V_{pn})/2$$
로 두자.

1. 모드 I 동작

모드 I은 LC로만 이루어진다. $V_{c1} \geq V_{snxt}, V_{c2} \leq V_{lnxt}$ 면 단순히 모드 I로만 동작시켜 ZVS를 얻을 수 있다. 대략 轉流의 50[%] 정도가 모드 I로 행해진다.

2. 모드 II 동작

$V_{c1} < V_{snxt}$ 이거나 $V_{c2} > V_{lnxt}$ 면 LC만으로는 ZVS를 얻을 수 없고 FR를 거쳐야 한다. 모드 II에서는 순차적으로 LC와 FR를 통하여 ZVS를 얻게 된다.

1) 전원측 또는 부하측 스위치를 꺼서 $v_{c2}-V_{sed}$ 이 되기까지 선형 충전시킨다(LC).

2) 양측 스위치 모두 꺼 C_1 은 $V_{sed}-V_f$, C_2 는 V_f-V_{sed} 되기까지 선형 충전시킨다(LC).

3) FR를 통하여 C_1 은 V_{px} , C_2 는 V_{pn} 까지 변화시킨다.

3. 모드 III

모드 III에서는 LC, HR와 FR를 순차적으로 통하여 ZVS를 얻게 된다.

1) LC를 통하여 먼저 C_1 을 $V_{c2}-V_h$ 까지 충전 시킨다.(또는 C_2 를 $V_{c1}+V_h$ 까지 충전 시킨다.)

2) HR를 통하여 v_{c1} 을 $V_{sed}-V_f$ 까지(또는 v_{c2} 을 $V_{sed}+V_f$ 까지) 변화시키면서 i_r 을 I_f 까지 동시에 변화시킨다.

3) FR를 통하여 C_1 은 V_{px} , C_2 는 V_{pn} 까지 변화시킨다.

$$V_f = \max(V_{c2}-V_{sed}, V_{sed}-V_{c1})$$

$$I_f = \sqrt{(V_{pp}^2 - (2V_f)^2)/Z_0}$$

$$I_{hh} = \sqrt{((2V_f/Z_{0h})^2 + I_f^2)}$$

$$V_h = \sqrt{(I_{hh}Z_{0h})^2 - (I_{dc}Z_{0h})^2}$$
 이다.

3. 모드 IV 동작

모드 IV에서는 LD, HR와 FR를 순차적으로 통하여 ZVS를 얻게 된다.

1) LD를 통하여 i_r 을 I_h 까지 감소시킨다.

2) HR를 통하여 v_{c1} 을 $V_{sed}-V_f$ 까지(또는 v_{c2} 을 V_f 까지), i_r 을 I_f 까지 동시에 변화시킨다.

3) FR를 통하여 C_1 은 V_{px} , C_2 는 V_{pn} 까지 변화시킨다.

$$V_f = \max(V_{c2} - V_{sed}, V_{sed} - V_{cl})$$

$$I_f = \sqrt{V_{pp}^2 - (2V_f)^2} / Z_0$$

$$V_h = V_{c2} - V_{cl}$$

$$V_{hh} = \sqrt{(2V_f)^2 - (I_f Z_{oh})^2}$$

$$I_h = (\sqrt{V_{hh}^2 - V_h^2}) / Z_{oh}$$

모드 II - IV에서 C_1, C_2 는 V_{px}, V_{pn} 에 이르러 새로운 주 스위치를 켜면 자연스럽게 HR, LD 또는 LC를 거쳐 ZVS가 일어난다.

IV. 컴퓨터 모의 실험

그림 2는 모드 II로 동작하여 轉流가 일어나는 것을 보여주고, 그림 3은 모드 III으로 동작하여 轉流가 일어나는 것을 보여주고, 그림 4는 모드 IV로 동작하여 轉流가 일어나는 것을 보여준다. 각 모드에서 C_1, C_2 에 발생되는 전압은 입출력 전압의 범위내로 제한된다. 또 공진 전류는 전원이나 부하에 흐르지 않으므로 주 스위치의 전류 전압 정격은 입출력 전류 입출력 단 전압의 범위로 제한된다.

V. 결론

새로 제안된 회로가 전류 및 전압의 stress를 증가시키지 않으면서 ZVS를 행하는 것을 확인하였다. 입출력의 임의 전압 셋으로 轉流가 가능하므로 4상한 운전이 가능하다. 또한 스위칭 주파수를 높일 수 있으므로 적절한 PWM을 도입하여 입력 역률을 1로 유지하며 출력 전류를 정현파로 운전하는 것이 가능할 것으로 사료된다.

참고 문헌

- [1] D.M.Divan, "The Resonant DC Link Inverter-- A New Concept in Static Power Conversion", IEEE, IAS'86 Rec., pp. 648-656, 1986
- [2] Y.Murai and T.A.Lipo, "High Frequency Series Resonant DC Link Power Conversion", IEEE, IAS'88 Rec., pp. 772-779, 1988
- [3] M.Dehmlow, et al, "Resonant Inverter Systems for Drive Applications", EPE Journal, Vol.2, No.4, Dec., 1992
- [4] D.M. Divan and G.Skibinski, "Zero Switching Loss Inverters for high Power Applications", IEEE, IAS'87 Rec., pp. 627-634, 1987
- [5] B.O.Woo and G.H.Cho, "Soft-switching AC/DC/AC Converter with Current Freewheeling Circuit", IEEE PESC '91 Rec., pp. 31-38, 1991




Fig. 1 Circuit diagram




Fig. 2 mode II operation




Fig. 3 mode III operation




Fig. 4 mode IV operation

① □ $U(vc1)$ ◇ $U(vc2)$ ② ■ $I(L4)$