

## 다단 습식 인발 공정 해석 및 패스 재설계

(주) 효성\*  
부산대학교\*\*

김민안\*, 이상곤\*\*, 김병민\*\*

---

(사) 한국소성가공학회

2001년 제4회 압출 및 인발 심포지엄



# 다단 습식 인발 공정 해석 및 패스 재설계 ( Analysis and Pass Redesign of Multi-Pass Wet Wire Drawing Process )

김민안( 효성 )

이상곤(부산대학교 대학원)

김병민(부산대학교 정밀정형 및 금형가공 연구소)

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

ERC/NSDM

## | 연구 목적

- 습식 신선 공정의 주요 공정변수인
1. 선재 물성치
  2. 다이스 감면율 기계상수
  3. 습식 윤활제의 윤활특성
  4. 캡스탄에서의 선재의 권취수
  5. 캡스탄에서의 슬립(Slip)
- 이 습식 신선 공정에 미치는 영향을 평가



습식 신선 공정의 해석



## | 연구 내용

1. 선재의 물성치 평가
2. 선재와 다이스 표면 사이의 마찰계수 측정
3. 캡스탄에서의 선재 권취수와 슬립을 고려한 마찰계수 측정
4. 실제 현장의 공정에 대한 해석 수행
5. 습식 신선 공정의 생산성 향상을 위한 선재의 단선을 저감을 위한 다이스 패스 재설계
6. 재설계된 패스에 대한 실험 수행
7. 기존 공정과의 비교

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

ERC/NSDM





### 0.25HT 생산을 위한 23패스 및 재설계된 22패스 습식 신선 공정

No. of Pass	Diameter of Dies(mm) (23 pass)	Diameter of Dies(mm) (22 pass)	Semi-Dies angle(°)
원 선	1.450	1.450	
1	1.380	1.410	5
2	1.280	1.300	5
3	1.200	1.205	5
4	1.090	1.100	5
5	1.022	1.015	5
6	0.900	0.910	5
7	0.668	0.650	5
8	0.600	0.765	5
9	0.725	0.710	5
10	0.680	0.640	5
11	0.627	0.595	5
12	0.578	0.533	5
13	0.521	0.496	5
14	0.492	0.465	5
15	0.454	0.419	5
16	0.410	0.392	5
17	0.386	0.357	5
18	0.347	0.333	5
19	0.326	0.305	5
20	0.300	0.281	5
21	0.270	0.260	5
22	0.260	0.250	5
23	0.250		5

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

ERC/NSDM

### 0.25HT 생산을 위한 23패스 습식 신선 공정 해석 결과




Fig. 5 Dies reduction and machine constant




Fig. 7 Slip rate




Fig. 6 Drawing force and backtension force






Fig. 8 Slip velocity rate

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

ERC/NSDM



(5) 단선율(7일간 생산 시 단선 발생률)




Fig. 15 Wire breakage of wet drawing process




Fig. 16 Wire breakage of wire laying process

| 선재의 물성지, 선재와 다이스 접촉면에서의 마찰특성, 캡스탄에서의 선재의 슬립을 고려하여 습식 신선 공정의 정량적 해석수행

| 0.25HT 생산을 위한 기존의 23패스 공정을 슬립 속도율을 적용하여 22패스 공정으로 재설계하였으며, 재설계된 22패스 공정에 대하여 실험을 수행하여 그 결과를 기준의 공정과 비교한 결과 다음과 같이 보다 우수한 제품 생산 및 안정적인 공정을 확보할 수 있었다.

구 분	Present pass schedule	Redesigned pass schedule	비 고
Dies 선경 측정	4~5일째 상부 세선경 Dies 5개 선경 늘어남	7일째 상부 세선경 Dies 4개 선경 늘어남	허부쪽은 큰 차이 없음
Dies 개당 생산량 (kg/EA)	187.9	260.6	40% 정도 향상
소선 TS(kg/mm <sup>2</sup> )	328.4	335.4	7kg/mm <sup>2</sup> (2% 향상)
소선 염화(원/1000)	43	44	동등
연선 RB1 내비로성 (n=150kg/mm <sup>2</sup> , 회)	30	31	측정수 n=15, 동등
단선율 (회/ion)	습식공정 연선공정 계	0.11 1.16 1.28	0.00 0.81 0.81

| 다이스 감면을 뿐만 아니라, 신선이 자체의 사양(캡스탄 직경, 회전수 등)을 변화 시켜 패스를 재설계 할 경우, 패스 수를 보다 줄이면서 보다 안정적인 습식 신선 공정이 가능할 것으로 사려 된다.