

# T형 교각의 구조안전성 검토 사례 연구

## A Case Study on the Structural Safety Assessment of T-Type Piers

은충기 · 채원규 · 손영현\* · 김광일\*\* · 홍성욱\*\*\*

신구대학 토목과 · \*현대건설 기술연구소 · \*\*한양대학교 토목공학과 · \*\*\*한림정보산업대학 토목과

### 1. 서 론

본 연구에서는 교각구조물의 안전도 평가를 위하여 먼저 대상구조물을 선정하고, 현장조사에 의해 구조물의 제원 및 손상도를 조사하였으며, 구조해석 결과에 의해 흔에 대한 안전성 검토 및 전단에 대한 안전도 검토를 강도설계법에 의해 수행하였다.

본 연구에서 수행된 풍하중을 고려한 교각구조물의 구조안전도 평가 사례는 차후의 교각구조물 안전성 검토에 대한 기초자료로 사용될 수 있을 것으로 사료된다.

### 2. T형 교각에 대한 구조해석

본 연구에서는 T형 교각의 구조안전성을 검토하기 위하여 대상 구조물에 대한 모델링, 하중계산, 하중조합 등 일련의 구조해석을 수행하였다.

#### 2. 1. 대상구조물

본 연구의 대상구조물은 높이가 5.6m, 폭이 1.8m, 코평부의 폭이 12.54m인 T형 교각이다. 대상구조물의 일반도는 그림. 1과 같다.




그림 1. 대상 T형 교각의 일반도.

## 2. 2. T형 교각의 모델링

T형 교각에 대한 구조해석은 범용 구조해석 프로그램인 SAP 2000 프로그램을 사용하여 수행하였다. T형교각을 총 18개의 절점과 17개의 부재로 모델링 하였으며, 기초는 고정지점으로 형상화 하였다. 본 연구에서 구조해석 시 사용한 모델링은 그림 2와 같다.<sup>1)</sup>




그림 2. T형 교각의 모델링.

## 2. 3. 단면특성

본 연구에서 구조해석 시 사용한 교각구조물의 재료적 특성은 다음과 같으며, 부재별 단면특성은 표 1에 나타내었다.

- 콘크리트 :  $f_{ck} = 240 \text{ kg/cm}^2$ (가정)
- 인장철근 : D32@100 (2단배근)  $f_y = 3000 \text{ kg/cm}^2$ (가정)
- 압축철근 : D32@100  $f_y = 3000 \text{ kg/cm}^2$ (가정)
- 철근피복두께 : 압축 및 인장철근 10cm


표 1. 교각구조물의 부재별 단면특성.

Element No.	Element Length [m]	Diameter [m]	Width [m]	Height [m]
1, 2	1.6	1.8	-	-
3	1.6	1.8	-	-
4, 17	1.17	-	1.8	0.975
5, 16	0.85	-	1.8	1.275
6, 15	0.85	-	1.8	1.53
7, 14	0.85	-	1.8	1.785
8, 13	0.85	-	1.8	2.035
9, 12	0.80	-	1.8	2.280
10, 11	0.90	-	1.8	2.400

## 2. 4. 교각구조물의 풍하중 산정

본 연구에서는 교각구조물의 구조해석 시 교각의 자중과 슬래브교에 작용될 수 있는 상부 고정하중, 상부 활하중, 풍하중 등을 하중으로 재하하였으며, 이를 하중이 조합되어 작용될 때의 교각구조물의 부재에 발생되는 단면력을 산출하였다.<sup>2)</sup>

### o 상부구조 풍하중




$$D = 1.35 + 0.46 + 0.4 = 2.21 \text{ m}$$

$$\therefore \frac{B}{D} = \frac{10}{2.21} = 4.53 < \frac{B}{D} (8)$$

$$\therefore \text{풍하중 } w_1 : [400 - 20 \times \frac{B}{D}] \times D = 683.8 \text{ kg/m} = 0.684 t/m$$

- 하부구조 풍하중(평균교장  $l = 25.3375 \text{m}$ )



- 풍하중

#### ① 활하중 재하시

$$w_1 = \frac{1}{2} \times 0.684 \times 25.3375 = 8.67t$$

$$w_2 = 0.15 t/m^2 \times 1.8 m = 0.27 t/m^2$$

$$w_3 = 0.075 t/m^2 \times 1.8 m = 0.135 t/m^2$$

$$w_4 = 0.15 \times 25.3375 = 3.80t$$

#### ○ 활하중 재하시


$$w_2 = 0.15 t/m^2$$

$$w_3 = 0.075 t/m^2$$

#### ○ 활하중 비재하시

$$w_2 = 0.30 t/m^2$$

$$w_3 = 0.15 t/m^2$$



#### ○ 활하중 비재하시

$$w_1 = 17.33t$$

$$w_2' = 0.27 \times 1.8 \times 2.4 = 1.296t$$

$$w_3' = 0.15 \times 1.8 \times 3.2 = 0.864t$$

#### ○ 활하중 재하시

$$w_1 = 8.67t$$

$$w_2' = 0.27 \times 2.4 = 0.648t$$

$$w_3' = 0.135 \times 3.2 = 0.432t = 3.80t$$

- 활하중 비재하시(L.C 5)

$$w_5 = \frac{w_1 \times (1.105 + 5.6) + w_2' \times 4.4}{5.2} = 23.44t \quad w_6 = w_3' = 0.864t$$

- 활하중 재하시(L.C 6)

$$w_5 = \frac{w_1 \times 6.705 + w_2' \times 4.4 + w_4 \times (5.6 + 1.5 + 2.21)}{5.2} = 18.53t$$

$$w_6 = w_3' = 0.432t \quad w_3 = 0.135 t/m$$

## 2. 5. 하중조합

본 연구에서 교각구조물의 구조해석 시 사용한 하중들의 하중조합은 다음과 같다.

- (1) Load Case 1 (교각 자중) : 자동계산
- (2) Load Case 2 (상부 사하중 반력) :  $P_z = -157.16t$  점 5, 9, 13, 17
- (3) Load Case 3 (상부 활하중 반력 편측재하) :  $P_z = -108.52t$  점 5, 9
- (4) Load Case 4 (상부 활하중 반력 양측재하) :  $P_z = -108.52t$  점 5, 9, 13, 17
- (5) Load Case 5 (풍하중, 활하중 비재하시) :  $w_5 = 23.44t$   $w_6 = w_3' = 0.864t$
- (6) Load Case 6 (풍하중, 활하중 재하시) :  $w_5 = 18.53t$   $w_6 = w_3' = 0.432w_3 = 0.135t/m$
- (7) Load Case 7 :  $1.3 \times L.C. 1 + 1.3 \times L.C. 2$
- (8) Load Case 8 :  $1.3 \times L.C. 1 + 1.3 \times L.C. 2 + 2.15 \times L.C. 3$
- (9) Load Case 9 :  $1.3 \times L.C. 1 + 1.3 \times L.C. 2 + 2.15 \times L.C. 4$
- (10) Load Case 10 :  $1.3 \times L.C. 1 + 1.3 \times L.C. 2 + 2.15 \times L.C. 5$
- (11) Load Case 11 :  $1.3 \times L.C. 1 + 1.3 \times L.C. 2 + 1.3 \times L.C. 3 + 1.3 \times L.C. 6$
- (12) Load Case 12 :  $1.3 \times L.C. 1 + 1.3 \times L.C. 2 + 2.15 \times L.C. 4 + 1.3 \times L.C. 6$

## 2. 6. 구조해석 결과

본 연구에서는 교각구조물의 구조안전성을 검토하기 위하여 각 하중경우에 대한 구조해석을 수행하였다. 구조해석 결과에 의한 교각구조물의 최대 단면력은 표 2와 같다.

표 2. 최대 단면력 집계

Load Case	Beam			Column		
	Node No.	Moment [tonf · m]	Shear Force [tonf]	Node No.	Axial Force [tonf]	Moment [tonf · m]
7	10	-899.0	367.1	1	797.5	0.0
8	10	-1441.6	584.1	1	1014.5	737.9
9	10	-1441.6	584.2	1	1231.6	0.0
10	10	-899.0	367.1	1	797.5	160.3
11	10	-1229.9	499.5	1	929.9	576.3
12	10	-1229.9	499.5	1	1062.3	126.2

## 3. T형 교각에 대한 구조안전성 검토

본 연구에서는 T형 교각의 구조안전성을 검토하기 위하여, 구조해석 결과를 기초로 강도설계법에 의한 휨에 대한 안전성 검토와 전단에 대한 안전성 검토를 수행하였다.<sup>3)</sup>

### 3. 1. 휨에 대한 안전성 검토

① 철근비

$$A_s (= D82@100) = \frac{7.942 \times 100}{10} \times 2(2\text{단}) = 158.84 \text{cm}^2 A'_s = \frac{1}{2} \times A_s = 79.42 \text{cm}^2$$

$$\rho_b = 0.85 \beta_1 \frac{f_{ck}}{f_y} \frac{6000}{6000 + f_y} 0.85 \times 0.85 \times \frac{240}{3000} \times \frac{6000}{6000 + 3000} = 0.0385$$

$$\rho_{\max} = 0.75 \rho_b = 0.0289 = \frac{158.84}{100 \times 230} = 0.00691 \left( \frac{14}{f_y}, \frac{0.8\sqrt{f_{ck}}}{f_y} \right)_{\min} = 0.00413$$

$\therefore \rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$  -----> 단철근보로 해석.

② 중립축위치 및 설계강도

$$a = \frac{A_s \cdot f_y}{0.85 f_{ck} \cdot b} = \frac{158.84 \times 3000}{0.85 \times 240 \times 100} = 23.36 \text{ cm}$$

$$M_d = \phi M_n = \phi A_s \cdot f_y (d - \frac{a}{2}) = 0.85 \times 158.84 \times 3000 \times (230 - \frac{23.36}{2}) = 884.3 \text{ t} \cdot \text{m}$$

③ 계수모멘트 (DB-18하중)

- 교각자중 + 상부사하중 반력에 의한 모멘트 :  $M_u = 899/1.8 = 499.4 \text{ t} \cdot \text{m}$
- 교각자중 + 상부사하중 및 활하중 반력에 의한 모멘트 :  $M_u = 1441.6/1.8 = 800.9 \text{ t} \cdot \text{m}$

④ 휨에 대한 안전성 검토

$$M_d = 884.3 \text{ t} \cdot \text{m} > M_u = 800.9 \text{ t} \cdot \text{m} \quad \therefore O.K$$

### 3. 2. 전단에 대한 안전성 검토

① 극한전단력  $V_u$

- 최대 전단력 :  $V_{max} = 584.2 \text{ t}$
- 위험단면에서의 전단력 :  $V_u = 334.0 \text{ t}$

② 콘크리트가 부담하는 전단강도  $V_c$

$$V_c = 0.53 \sqrt{f_{ck}} \cdot b_w \cdot d = 0.53 \sqrt{240} \times 100 \times 230 = 1888467.7 \text{ kg} = 188.9 \text{ t}$$

③ 전단철근이 부담하는 전단강도  $V_s$

- 스트립 철근 : D13,  $f_y = 3000 \text{ kg/cm}^2$  (가정)
- 스트립 철근량 :  $A_v = 2 \times 1.267 \text{ cm}^2 = 2.534 \text{ cm}^2$
- 스트립 간격 :  $s = 20 \text{ cm}$

$$V_s = \frac{A_v f_y d}{s} = \frac{2.534 \times 3000 \times 230}{20} = 87423.0 \text{ kgf} = 87.4 \text{ t}$$

④ 설계전단력  $V_d$

$$V_d = \varphi \cdot V_n = \varphi \cdot (V_c + V_s) = 0.8 \times (188.9 + 87.4) = 221.0 \text{ t}$$

⑤ 전단에 대한 안전성 검토

$$V_d = 221.0 \text{ t} > V_u = 334.0 \text{ t} \quad \therefore N.G$$

### 3. 3. 안전성 검토에 대한 고찰

교각구조물의 당초 설계하중인 DB-18 및 DL-18 하중에 대한 구조해석 검토 결과 표 3과 같은 결과를 얻었다.

표 3. 구조해석 결과정리

검토부재	$M_u [\text{tonf} \cdot \text{m}]$	$M_d [\text{tonf} \cdot \text{m}]$	$V_u [\text{tonf}]$	$V_d [\text{tonf}]$	비고
교각(휨)	800.9	884.3	-	-	O.K
교각(전단)	-	-	334.0	221.0	N.G

표 3의 구조해석 결과에서, 교각의 휨에 대한 안전성 검토 결과 극한 휨모멘트는  $800.9 \text{ tonf} \cdot \text{m}$ 로서 설계 휨모멘트인  $884.3 \text{ tonf} \cdot \text{m}$ 의 약 90%로 대상 교각구조물은 휨에 대한 안전성을 확보하고 있는 것을 알 수 있다.




한편 전단에 대한 안전성 검토에서는 극한 전단력이  $334.0 \text{ tonf}$ 으로 설계전단력인  $221.0 \text{ tonf}$ 을 넘어서고 있어 불안전함을 알 수 있다.

#### 4. 교각 구조물의 보수, 보강 방안

본 연구에서 검토한 대상 교각 구조물은 구조안전성 검토결과 전단에 대한 안전성이 부족한 것으로 나타났으며, 이는 대상 교각 구조물에 0.2~0.3mm 정도의 균열이 평균 50cm 간격으로 다수 분포하고 특히 사인장 균열이 코팅부 높이의 반 정도까지 진행되어 있는 상태 외관조사 결과와 일치하고 있다.

이에 대해 본 연구에서는 교각 두부에 대한 보수·보강 방안들을 제시하고 각 방안들에 대한 개요와 장단점을 표 4에 비교하여 나타내었다.

표 4. 교각 두부의 보수·보강 방안

구분	제 1안 : PS 도입공법	제 2안 : 단면보강공법	제 3안 : 기둥확장공법
개요			
장단점	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PC강선을 구체 외측면에 배치하고 Prestress 를 도입시켜 교각 두부를 보강하는 방법</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 인장강성이 우수한 보강 재료를 교각 두부에 접착하여 교각 두부를 보강하는 방법</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 상부하중의 작용점이 기둥내에 들도록 하여 상부하중에 대한 교각의 안전도를 확보함</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 내하력 증진효과</li> <li>▶ 공정이 비교적 단순</li> <li>▶ 시공실적이 많음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 단면보강 효과 우수</li> <li>▶ 부착 시공관리 난이도</li> <li>▶ 시공실적이 적음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기둥 단면보강 효과</li> <li>▶ 공기가 비교적 길다</li> <li>▶ 공사비 저렴</li> </ul>

#### 5. 결 론

본 연구에서는 교각 구조물에 대한 안전도 평가를 위하여 대상 교각 구조물에 대한 모델링, 하중 산정, 활하중 재하하시와 비재하하시의 풍하중 계산, 하중조합, 구조해석 및 각 하중경우에 대한 최대 단면력 집계, 휨 및 전단에 대한 안전성 검토 등을 수행하였으며, 아울러 교각에 대한 보수·보강 방안을 제시하였다.

본 연구에서 수행된 풍하중을 고려한 교각구조물의 구조안전도 평가 사례는 타 연구가들의 차후의 교각구조물 안전성 검토에 대한 기초자료로 사용될 수 있을 것으로 사료되며, 아울러 본 연구에서 제시할 교각 구조물에 대한 보수·보강 공법은 구조안전도 평가 결과가 불리한 교각구조물의 안전도 확보를 위한 대책으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

#### 참고문현

1. "SAP 2000 Nonlinear Structural Analysis User Manual", Computer & Structures Inc.
2. "도로교 표준시방서-설계/시공 및 유지관리편", 건설교통부, 1996, pp. 56~65.
3. "콘크리트 구조설계기준", 건설교통부, 1999, pp. 106~110.