

# 관(管)형 철재폐기물 자체처분을 위한 내부오염 측정장비 개발

조준호, 이종은, 임종규, 유석준, 정원범, 이상욱, 김용준  
선풍원자력안전(주) 울진사업소, 경북 울진군 북면 부구리  
[leejongeun1234@gmail.com](mailto:leejongeun1234@gmail.com)

## 1. 서론

자체처분 대상인 관(管)형 철재폐기물의 표면오염도 측정 시 기존의 표면오염도측정기로는 원형, 사각형의 내부에 대한 오염검사가 곤란한 실정이다. 이에 관(管)형 철재폐기물에 대한 오염여부 검사를 손쉽게 할 수 있도록 측정장비를 개발하게 되었다. 비오염 및 오염가능성이 있는 폐기물에 대해 방사능 측정을 기준 보유하고 있는 표면오염도측정기와 새로 개발한 관(管)형 측정장비로 교차 측정을 실시하였고 서로 비슷한 계측값이 도출되었다. 특히, 직접법으로 측정이 곤란한 부위(내부 및 굴곡부위)는 관(管)형 측정장비로 측정이 가능하여 자체처분 전단계인 철재폐기물의 오염여부를 판단하는데 적합하여 현장에 적용하면 관(管)형 철재폐기물의 절단없이 오염여부를 판정할 수 있으므로 작업방법의 단순화와 작업시간을 단축할 수 있다. 현 시제품인 측정장비는 다소 부피가 커서 이동 및 전원공급에 문제가 발생할 수 있어 차후 소형화, 장시간 사용 및 이동성이 좋은 PIN 광다이오드로 보완하여 현장에서 활용하고자 한다.

## 2. 본론

### 2.1 목적

관(管)형 철재폐기물을 자체처분하기 위해서는 하나하나 세로로 절단해 관내부가 드러나게 하여 내부오염 여부를 입증한 후 자체처분하는 경우도 있지만 관(管)형 폐기물을 세로방향으로 절단하는 작업이 쉽지 않고 폐기물의 양이 많을 경우 인원 및 시간의 소비가 많아 비효율적이다. 또한, 절단작업 시 안전사고의 위험이 상존하여 개선이 필요한 실정이다.

### 2.2 측정장비의 필요성

관리구역 내 발생되는 철재폐기물의 처리 방식은 처분제한치 기준으로, 이상인 경우 드럼을 생성하고 미만인 경우 자체처분을 하여 외부로 반출하고 있다. 드럼생성의 경우 철재폐기물은 특성

상 압축이 어려워 원상태로 처리하나 폐기물처리 시 드럼 내 공극율이 증가하여 드럼이 과다하게 발생된다. 이와 같은 이유로 철재폐기물은 자체처분을 통하여 폐기물 발생량을 저감해야 하지만 철재폐기물은 자체처분이 용이하지 않은 경우가 있다. 특히, 관(管)형인 경우 관 내부의 비오염을 입증해야 한다. 그러나 현재 현장에 사용 중인 측정장비는 계측이 곤란한 실정이다. 관(管)형 철재폐기물 내부를 측정하기 위해 Detector부위를 관속에 삽입 할 수 있도록 소형 및 원통형으로 제작하여 현장에 적용하여 방사성폐기물 자체처분 시 신뢰성 및 안전성 확보하였다.

### 2.3 방사능 계측장비 선정

관(管)형 계측장비로는 가공성 및 모양을 다양하게 적용할 수 있는 플라스틱 신틸레이터를 적용하여 시제품화 하였고 차후, 현장에 발생되는 관의 지름이 작은 것이 다양하게 발생하므로 작고 경량이며 감도가 좋고 빠른 동작특성을 지닌 광다이오드를 이용하여 완제품을 제작하여 현장에 적용할 예정이다.

### 2.4 관(管)형 철재폐기물 내부오염 측정

방사선관리구역 내 관(管)형 철재폐기물 측정을 위해 개발된 측정장비(Fig. 1)와 측정에 사용된 방사능계측기 종류(Table 1) 이다.



Fig. 1. Tube steel waste radiation detector.



Fig. 2. General radiation detector.

Table 1. Radioactivity kind of measurement.

| 종류<br>기기정보 | SARC-100 | Hand E Count | 관(管)형 측정장비 |
|------------|----------|--------------|------------|
| 기기번호       | 1002127  | 388          | -          |
| 효율         | 22.8%    | 14.8%        | -          |

측정대상 시료형태는 관(管)형 및 U자등의 형태이며(Fig. 3.) 측정방법은 관리구역 내 사용 중인 SARC-100 및 Hand E Count 그리고 관(管)형 측정장비의 순으로 교차 측정하였다.




Fig. 3. Sample form.




Fig. 4. Measured appearance.

Table 2. The measured results(possible contamination).

| 측정기<br>번호 | SARC-100<br>(CPM) |        | Hand E Count<br>(CPM) |     | 관(管)형<br>측정장비<br>(CPS) |       | 비고 |
|-----------|-------------------|--------|-----------------------|-----|------------------------|-------|----|
|           | ①                 | ②      | ①                     | ②   | ①                      | ②     |    |
| 1         | 100               | 100    | 46                    | 46  | 1                      | 1     |    |
| 2         | 90                | 100    | 46                    | 45  | 2                      | 1     |    |
| 3         | 90                | 90     | 45                    | 45  | 2                      | 2     |    |
| 4         | 10,000            | 10,000 | 210                   | 200 | 1,160                  | 1,167 | 오염 |
| 5         | 100               | 90     | 50                    | 47  | 2                      | 2     |    |
| 6         | 100               | 90     | 46                    | 46  | 1                      | 1     |    |
| 7         | 100               | 100    | 45                    | 45  | 1                      | 1     |    |
| 8         | 100               | 100    | 46                    | 46  | 1                      | 2     |    |
| 9         | 100               | 90     | 45                    | 45  | 1                      | 2     |    |
| 10        | 200               | 250    | 62                    | 68  | 13                     | 14    | 오염 |

Table 3. The measured results (impossible contamination).

| 측정기<br>번호 | SARC-100<br>(CPM) |     | Hand E Count<br>(CPM) |    | 관(管)형<br>측정장비<br>(CPS) |   | 비고 |
|-----------|-------------------|-----|-----------------------|----|------------------------|---|----|
|           | ①                 | ②   | ①                     | ②  | ①                      | ② |    |
| 1         | 90                | 100 | 45                    | 46 | 1                      | 1 |    |
| 2         | 100               | 100 | 45                    | 45 | 2                      | 1 |    |
| 3         | 90                | 90  | 45                    | 45 | 2                      | 2 |    |

Fig. 3의 방법으로 측정한 결과값을 Table 2, 3에 나타내었다.

## 2.5 관(管)형 측정장비 현장 적용

현재 사용되고 있는 방사능 표면오염도 측정장비인 SARC-100은 약 20cm의 면적을 가진 Detector를 사용함으로 관(管)형태의 시료를 측정할 수 있으며 또한, 시료를 절단하여도 평평한 면이 아니면 SARC-100으로 측정하여 오염여부를 판정하기는 어렵다. 이번에 개발된 관(管)형 측정장비는 다양한 형태(원형, 사각형 등)의 내부 오염검사를 쉽게 할 수 있으며 또한, SARC-100보다 Detector 크기가 작아 관형 및 시료 절단부위에 대해 오염여부를 판단할 수 있어 측정의 신뢰성을 높였다.

## 3. 결론(문제점 및 보완)

플라스틱 신틸레이터(관(管)형 측정장비)를 이용한 계측기는 원형 Detector이므로 복잡한 Geometry에 의해 효율 산정이 복잡하고 기계적 충격에 약하며 PIN 광다이오드에 비해 수명이 짧은 등 문제점이 발생하므로 사용 시 상당한 주의가 필요하여 자체처분 대상 폐기물에 대해 오염여부만 판단할 수 있는 장비이다. 현재 다양한 형태의 폐기물을 측정이 가능하도록 소형화 및 이동성, 편리성을 고려하여 반도체검출기의 한 형태인 PIN 광다이오드를 제작하여 현장에 적용하면 절단없이 폐기물의 오염도 측정을 통하여 자체처분에 많은 도움을 줄 수 있다.

## 4. 참고문현

- [1] 방사선취급(한국원자력연구원, 서범경 박사).
- [2] 방사선취급기술(2011년, 한국동위원소 협회, 제3~5장).
- [3] 방사성폐기물 규제해제요건개발 (2002년, KINS/RR-144, 제2장).