

<短 報>

Bathythermograph Smoked-glass slide의 簡易製作法

許 宗 秀

國立水產振興院 海洋調查科

<NOTE>

SELF-PREPARATION OF BATHYTHERMOGRAPH SMOKED-GLASS SLIDE.

by

Jong Soo HUE

(Fisheries Research and Development Agency)

Bathythermograph (B.T.) has been commonly used to obtain a records of water temperature in the depth of 270m from the surface. We have, however, experienced some difficulties in obtaining smoked or coated glass which is used for the bathythermograph in this region. Therefore I introduce a easy method of preparing the smoked-glass slide.

Preparing method is as follows.

1. Glass slides must be cleaned by dipping into the concentrated solution of sodium hydroxide and hydrochloric acid then rinsing with hot water and polishing with a clean gauze.
2. The cleaned slide is immersed in the wax solution for coating, and dried on the filter paper. The Wax solution is prepared as follow: 1g of white wax is dissolved in 200CC of benzol or 1g of lard is dissolved in 300CC of gasoline.
3. A slide held in a fingertip is smoked on the flame of alcohol lamp, or Meker burner. When alcohol lamp is used the fuel alcohol must contain 1/5 of benzol, and when Meker burner is used, the air intake must be blocked up. The smoking on the glass slide should be light and uniform, after smoking the slide is cooled down.
4. The smoked glass slide is again dipped into the wax solution using a fingertip and the excessive wax solution on the slide is absorbed on the filter paper and drain off.
5. Thus prepared smoked slide can be used for B.T.

1938年 A.F. Spillaus에 依하여 Bathythermograph가 考案된 以來 現在까지 數次 改良된 것이 製作販賣하게 되어 海洋調査 또는 漁場探査에 貴重한 測器로 世界 各國에서 널리 普及되었다.

이 測器는 航海中이라도 水深 270m까지 내렸다 올립으로써 水深에 對한 水溫이 同時に 連續된 一線으로 鍍銀 또는 Smoked한 유리 板上에 記錄되어 迅速하게 水溫의 微細한 垂直分布를 알 수 있어 漁場探査에 必要한 躍層의 判別과 그 水深 및 水溫의 判斷에 큰 도움을 준다.

여기에서는 1, 2年前 以來 水產振興院 拿下 各 海區 試驗所 및 教育機關을 비롯한 海洋調査 關係機關에 多數量이 供給되어 널리 使用되고 있는 B.T의 Smoked-glass slide가 없어 使用의 困難性 및 日本 또는 美國으로부터의 輸入의 困難은 手續을 解消시키기 為하여 本院에서 實驗 製作使用한 結果로서 簡單하게 B.T Smoked-glass Slide를 製作할 수 있는 方法을 紹介하고자 한다.

製 作 方 法

第一過程, 洗淨


使用한 Smoked-glass slide는 濃苛性曹達(수산화나트륨) 溶液에 넣어 5~10分間 加熱한 後 水洗하여 再次 濃苛性溶液에 넣어 유리棒으로 弱하게 저어면 락카칠이 된 被膜은 벗겨진다. 이것을 뜨거운 물에 넣어 셋은 後 가아제

로 한장 한장 깨끗하게水分이 없도록 닦는다.

第二過程, 被膜作成

가. 方 法 1.

깨끗이 된 Glass slide는 slide 집게(鉗)로 (培堿鉗의 先端內部를 Slide의 두께 만큼 출로서 흡을 과 使用하면 된다) Glass slide의 一端을 집어 蜜蠟〈Wax〉溶液에 담근 다음 내어 濾過紙 위에서 유리板 下端에 물은 液体를吸收시켜 乾燥시킨다.



(各種器具)

※ 蜜蠟溶液: 蜜蠟은 여러가지 있으나漂白된黃白色蜜蠟(White wax)約1g를 200CC의 벤조울에溶解시킨 것
나. 方 法 2.

牛脂 또는豚脂(肉質을除去한것). 10~20g을小型비아카에 넣어 끓이고 脂肪을 뽑아 撻發油 300CC에 1g程度를溶解시켜 蜜蠟溶液 대신에 使用하여 前記와 같은 處理를 한다.

第三過程, 燰煙

가. 方 法 1.

第二過程을 거쳐 乾燥된 glass slide를 Slide 집게(鉗) 또는 Slide Frame(枠)에 넣어 알코올과 벤조울의混合溶液을 넣은 알코올 램프還元焰上에서 유리板의一面에만 肉眼으로 보아適當한濃度까지 검정이 均一하게 서서히付着되도록 한다. 使用時 알코올 램프의 심자는平素使用時보다多少 위로 뽑아 올려 使用하되 煙筒을 만들어 끼우게 되면 불꽃이 흩어지지 않고 取扱에 便利하다. glass slide에 검정을付着시킬 때 海上에서 B.T에 Slide를 넣을 때 便利하게 반드시 유리面은 유리板의 側面中 한모가 짚아질 쪽을 本人의 몸 右便에 가도록 Slide 집게(鉗)로 집든지 一時に 多数製作하기 위하여 使用할 Slide frame(枠)에 넣을 때도 이點을 留意하여 검정이付着되는面이一定하도록 注意하여야 한다.

알코올 램프 속의 알코올에 벤조울의量이 너무 많을 때는 검정의粒子가 커지고 유리板의 검정의濃度差가 심하게 생겨지고濃度의均一性을 잃게 된다. 反面 벤조울의量이 너무 적으면 유리板에付着될 검정은 잘付着되지 않고 加熱된 유리板이冷却할 때 금이 가는 수가 많다. 따라서 最初에 알코올量의 1/6程度의 벤조울量을 넣어 炭素

BT Smoked-glass slide의 製作法

粒子가 유리板에 付着되는 狀態를 보아가면서 벤屠杀의 追加量을 調節한다.

나. 方 法 2.

알코올 램프 대신 베어너를 使用할 때는 Bunsen 베어너 보다 Meker 베어너가 便利하고 使用時에는 可燃性 가스의 排出量을 많게 하고 入氣孔을 막아 가스를 不完全 燃燒시켜 赤色의 불꽃이 길게 생기게 하고 赤色의 불꽃 위에서 Slide에 檢定을 付着시킨다. 이때 可燃性 가스의 排出量과 空氣孔의 調節에 따라 檢定의 付着 狀態가 달라지므로 Smoked-glass slide 製作에는 若干의 熟練이 必要하다. Slide 面에 炭素粒子의 濃度가 適當하다고 느껴지면 空氣中에서 冷却시킨다.

第四過程, 再被膜作成

冷却된 Slide는 再次 Slide 집게로 第二의 過程에서 實施한 바와 같이 蜜蠟溶液에 담근 다음 漚過紙上에서 餘分의 벤屠杀 또는 摶發油를 吸收시켜 乾燥시킨다. 이때 炭素粒子가 付着된 面에는 손을 대지 않게 注意하여 Slide箱子에 넣는다.

以上의 四過程을 거친 것이 完成된 Smoked-glass slide로 現場에서 使用되나 萬若 第二過程 또는 第四過程을 거치지 않았을 때는 檢定이 付着된 glass slide面은 水中에서 被膜이 벗겨진다.