

球状黑鉛鑄鐵製造의 最近의 進步

R. Barton The British Foundryman 70(1977)6

* 姜春植譯

1948年 球状黑鉛鑄鐵의 發明以来，製造技術과 管理法의 모든 面에서 開發進步가 繼續되고 있다.

이 進步가 材料의 安定性과 品質의 向上 및 生產原価의 節減이 되어，工業材料로서의 競爭力を 크게 하여 주고 있다.

最近의 進步，特히 英国에서 利用될 수 있는 것을 여기에 張り出하였다.

(1) 原材料

寒剤를 利用하는 鋼屑破碎法이 開發되었다.

이는 鋼屑의 汚染을 적게 하는 좋은 方法이다.

球状黑鉛鑄鐵의 生產增加로 부터 생각해 보면 鋼屑의 高配合率이 豫測된다.

良質鋼屑의 需要가 供給을 上向하므로 高純度鐵의 生產增加가 必要하다.

British Steel Co.의 高炉에서 特別配合한 鐵礦石으로 부터 生產해서，市販되고 있는 BSC 材料는 輸入高純度鐵에는 미치지 못하나，Mn, P 및 其他의 不純元素가 적고 球状黑鉛鑄鐵製造者의 要求를 滿足시키고 있다.

또豫備還元한 海綿鐵의 부리첼(Briquet)이나 펠렛(Pellet)의 使用이 생각되어 진다.

高純度鉱石으로 부터 製造되는 海綿鐵을 使用하면 高純度鐵을 使用한 경우와 같은

鑄放狀態에서의 페라이트(Ferrite) 球状黑鉛鑄鐵의 製造를 할 수 있다.

海綿鐵은 低硫黃인데，約 6~8%의 脈石을 含有하고 있으므로 熔解後，그것을 스ラ그(slag)로서 除去하지 않으면 안된다.

誘導爐보다도 큐포라(Cupola)에서 使用하는 편이 좋을지도 모르겠다.

海綿鐵은 高純度鐵보다도 硬이 쌔나，高純度鐵이 대단히 不足한 때에만 使用되리라고 생각된다.

(2) 熔解

高 硅素(Si)損失이나 炭素(C)의 調節이 힘들기 때문에 Lynchburg 会社처럼 塩基性큐포라의 使用을 그만두고 酸性큐포라로 脱硫하든가 또는 全電氣爐熔解 및 二重熔解에 移行해 가는 것이다.

이는 또 脱硫法의 改善과 인몰드法(in-mold process)에 必要한 低硫黃의 熔湯의 要求에 依한 것이다.

큐포라操業의 進步로서，分割送風과 酸素富化 또는 酸素吹入技術이 있다.

BCIRA는 最近，一般的인 分割送風操業에 酸素를 쓰는 方法을 研究하였다.

例를 들면，普通의 送風으로 出湯溫度가 1,480°C인데 13%程度의 裝入코크스로 分割送風과 4%酸素富化의 併用에 依해서 約 1,570°C가 된다.

이렇게 해서 冷風큐포라를 써서 ポレス。

* 서울工大教授

푸러 (porous plug), 끌받이 (Ladle)에서 脱硫와 球状化處理를 할 수 있게 되었다.

코우크레스 (cokeless) 큐포라는 低硫黃 (0.02 ~ 0.03 %)의 熔湯이 얻어지고 排出物의 減少에 기여하기는 하나 炉의 벤드 (Bed)에 使用하는 耐火物이 비싸기 때문에 燃料費의 나춤을 相殺시킨다.

冷風큐포라의 排出物에 대한 嚴한 規制와 높은 코크스 消費量으로부터 큐포라操業 代身에 로타리 (Rotary) 炉의 使用이增加하여 왔다.

球狀黑鉛鑄鐵의 製造에 英國內에서는 電氣爐의 設備가 많아져 오고 있는데 이는 中小規模의 生產用이다.

大生產工場은 依然히 큐포라熔解인데 普通은 溝型 또는 無鐵芯誘導爐와의 二重熔解를 하고 있다.

가장 重要한 것은 특히 中小鑄物工場이 中周波 無鐵芯誘導爐의 電源에 모타·제네레이터 代身에 電磁靜止形 變換器를 採用한 것이다.

(3) 脱 硫

脱硫에는 세 가지 方法이 널리 使用되고 있다.

포러스·푸러그 레들 (porous plug ladle) 法이 脱硫와 加炭에 대한 배치 (Batch) 法으로서 10年間에 確立되었다.

이의 利点은 設備投資와 維持費가 싸다는 것과 푸러그 (plug)의 寿命이 実用에 견디는 것이다.

約 0.1 %의 熔湯 S가 1.0 ~ 1.5 % CaC₂의 添加로 0.005 % S가 된다.

最近에는 連續脱硫加炭에도 使用된다.

脱硫用 搖動取鍋 (Shaking Ladle)의 經驗은 約 15 年이다.

이에는 依然히 CaC₂가 널리 使用되고 있는데 燃石灰가 处理費와 스ラ그 处理問題

를 輕減시키므로 代替案으로서 매력이 있다.

라인슈탈 搅拌棒은 搖動取鍋보다 새로운데 熔湯과 粒状添加物의 高度의 混合法으로서兩者는 基本的으로 同一하다.

英國에서는 約 4 t 以下の 处理量에 对해서는 포러스 푸라고法이 많이 採用되고 있다.

(4) 마그네시움 (Mg) 处理

흄 (Fume)의 排出을 減少시키고 마그네시움의 回收率을 向上시키기 为해서 닉켈 (Ni) 基마그네시움合金도 硅素鐵 (Fe-Si) 基마그네시움合金도 마그네시움含有量이 減少하여 왔다.

J. Deere & Co는 1.7 % 마그네시움을 含有하는 40 ~ 50 % 硅素合金을 開發하였다.

이와같은 合金은 마그네시움 回收率을 거의 100 %로 한다고 하고 있다.

이는 接種效果가 良好하므로, 少量의 마그네시움 添加手段으로서도 接種劑로서도 使用된다.

세리움 (Ce)과 其他의 稀士類元素를 含有하는 鐵 - 硅素 - 마그네시움 (Fe-Si-Mg) 合金의 效果에 对해 세리움量의 高低의 影響이 拳論되고 있는데 稀士類元素의 種類와 核效果라고 하는 問題는 議論의 餘地가 있다.

Rice는 遠心鑄造球狀黑鉛鑄鐵管의 製造에 单一量으로서는 어떤 元素로 球狀黑鉛組織을 生成시킴에 不充分한 조건인 때에 硅素鐵合金中의 Mg, Ce, La, Nd, Pr, Y 元素를 組合하여 使用하는 效果를 檢討하였다.

그 結果 많은 元素를 低濃度에서 使用하면 特히 마그네시움量이 3 % 以下인 경우 反応이 은근해지고 그外에 添加合金元素, 特히 마그네시움의 回收率이 向上되고 熔湯維持時間에 依한 黑鉛組織의 劣化가 적어지고 드로스 (Dross)가 減少함을 알았다.

그는 또 마그네시움과 세리움을 含有하는

硅素鉄을 使用할 때에, 熔湯의 硫黃量에
限界值가 있다는 것을 알아냈다.

約 0.004 % 以下의 硫黃에서는 球狀黑鉛
鑄鐵은 後接種을 充分히 하드라도 白鑄鐵
이 된다.

高度의 脱硫率을 얻을 수 있는 脱硫法
의 開發에 依해 생각지도 않은 障害가
나타났다.

高純度材料를 使用해서 세리움을 含有하
는 合金을 添加할 때에는 봉특한 모양의
(Chunky) 黑鉛이 나타 날 可能性이 있
다.

例를 들면 市販의 合金을 使用하면 쉽게
0.01 %라고 하는 過剩殘留 세리움量
이 되는데 이와같은 狀態로 두께 50 mm
의 斷面에서 黑鉛組織의劣化를 만들었다.

BCIRA에서의 研究는 取鍋カバ(Cover)
와 鑄込用 턴·디쉬(Turndish)의 組合
으로 흄(Fume)과 強烈한 빛이 실제로
防止됨을 보여 주었다.

鑄型内에 마그네시움을 添加하는 方法은
現在 인몰드(Immolde) 法으로 잘 알려지
고 많은 나라에서 使用되고 있다.

鑄型内의 合金이 充分히 熔解되지 않는
다는 危險性이 있으므로 鑄込時間이 짧은
鑄型, 例를들면 5秒以下라고 하는 경우는
인·몰드法은 適合하지 않다.

그런데 合金組成이 改良되면 이 問題는
輕減될 것이다.

鑄型内에서 마그네시움處理를 해서 絶對
로 良好한 黑鉛組織을 갖는 좋은 鑄物을
만든다는 것에 對한 初期의 不安全感은 現
在에는 解消되었고 인·몰드法의 利用은
拡大되고 있다.

특히 大量生產分野에 拡大될 条件이 있
다.

이태리의 피아트(Fiat)社는 이 方法에
關해서 많은 製造開發研究를 하였다.

鑄物의 重量制限의 問題는 2個의 反応室
을 直列로 連結해서 解決하였다.

이때, 첫室의 合金은 豫室이 連続해서 作
用하도록 適當한 두께의 鋼板으로 막아서
反応을 抑制한다.

現在까지 조지·팻서(George Fisher) 転
炉는 純마그네시움을 使用하는 处理法中에서
가장 잘 된 것이다.

反応을 調節함에 依해서 쉽게 50~60 %
程度의 마그네시움回收率을 얻을 수 있다.

0.5~5 t 容量의 조지·팻서転炉가 40個
國以上의 나라에서 現在 使用되고 있고
1976年 이 方法에 依한 生產量은 40万t
을 넘는다.

폰담슨法도 純마그네시움을 使用하는데, 反
応의 調節은 마그네시움塊를 耐火物 스러리
(slurry)로 被服(coating)해서 必要条件
에 따라서 被服두께(一般的으로 2~3 mm)
나, 또는 被服面積을 調節한다.

마그네시움回收率은 대단히 높고 40~60
%에 達한다.

이 方法은 폰담슨鑄物工場以外에 美國
의 그레말간 鑄鐵管 工場(Glamorgan Pipe
Foundry)에서 使用하고 있다.

1976年 이 方法으로 处理된 量은 100
万t以上이다.

低比重마그네시움合金을 使用하는 프란자
(Plunger)法은 球狀黑鉛鑄鐵 製作者에게
받아 들여지지 않았다.

이는 置注法이 샌드위치(Sandwich)法과
比較해서 많은 問題가 있기 때문인데 經濟
的으로도 有利하지 않았다.

그런데 耐火物費를 節減하고 마그네시움回
收率을 向上시키기 為해 프란자·헤드(Plu
nger Head)의 設計나 合金은 끓이지 않고
改善되고 있다.

鑄物工場의 原材料의 相對코스트(Cost)의
變化에 따라서, 이 技術은 再評価될 것이다.

벨 (Bell) 容器를 使用하지 않고 마그네시움合金을 湯面下에 維持하는 方法이 있는데 어떤 것인든 모두 若干의 欠點이 있다.

아주 最近에 로타리取鍋가 開發되었다.

이는 G F 転炉 (죠지·핏서転炉) 와 흡사하다.

마그코크 (Magcoke) 를 处理室에 裝入後 드럼取鍋가 回轉해서 熔湯과 接触한다.

마그네시움回收率은 30~40% 가 된다.

또, 이 方法에서는 0.1% 라는 높은 硫黃分도 잘 处理된다고 말하고 있다. 이 方法은 中小球狀黑鉛鑄鐵 製造者에서 하고 있다.

여러가지 維持炉 (Holding Furnace) 에서의 마그네시움損失速度에 関한 研究가 되었다.

溝型炉에서 熔湯의 움직임이 적고 空氣의 進入을 防止하는 실 (Seal) 이 良好한 것이 마그네시움處理熔湯의 維持炉로서 가장 適合하다.

20 t 溝型炉에서 生產規模의 實用試驗을 ASEA에서 하였고 마그네시움處理熔湯의 維持는 可能하다는 結論에 達했다.

그 結果를 그림 1에 나타냈다.

또 比較的 작은 溝型鑄込裝置로도 좋은 結果를 얻고 있다.

(5) 接種

Si 基의 마그네시움合金의 많은것이 어느 程度의 接種作用을 나타낸다함은 指摘되어 있다.

특히 바리움 (Ba) 의 含有量이 높은것은 마그네시움處理後의 接種이 必要 없다고 한다.

그런데, 이와같은 合金은 一般的으로 값이 비싸고 드로스 (Dross) 가 생기기 쉬운 欠點이 있다.

거의 모두의 鑄物工場은 마그네시움處理後의 接種이 必要하다고 알고 있다.

一般으로는 依然히 알미늄과 칼시움 (Ca) 을 約 0.25 ~ 1.5% 含有하는 75% 硅素鐵이 使用된다.

이 以外에 Ba, Sr, Ce, Mg, Mn, Zr 를 含有하는 것도 最近開發되고 있는데 어떤 하나의 接種劑가 모든 製造条件下에서 最良의 結果를 나타낸다고 할 수 없고 接種劑의 製造者가 推薦하는 条件에서 使用할 것이다.




그림 1. 왁스模型과 鑄造品의 表面粗度

(6) 後期接種

湯道나 湯留에 少量의 接種劑를 添加하면 炭化物을 減少하고 黑鉛粒數를 增加하는 현저한 效果가 있다는 것이 알려졌다.

後期接種으로서 添加되는 接種劑의 量은 一般的으로 約 0.1%이다.

그런데 接種劑의 未熔解의 危險을 謹게 하기 為해서는 될 수 있는대로 적은 量이 所望스럽다.

後期接種에는 2 가지 方法이 있다. 注湯流接種과 鑄型內接種이다.

注湯流接種은 高生產라인에서의 使用에 適合하다.

鑄型内接種에서는 接種剤가 잘 녹아서 좋은 效果를 올릴 수 있도록 粉末接種剤를 接種重量의 既成덩어리 (Block)로 찍든가, 왁스로 接着해서 렁어리로 하든가, 湯口底나 湯道室에 넣도록 한다.

鑄型内 接種에는 또 常態에서는 黑鉛粒子가 커서 機械的性質을 低下시키는 두꺼운 球状黑鉛鑄鐵鑄物에 대단히 效果가 있으므로 使用되고 있다.

後期接種은 治金学的으로도 經濟的으로도 利益이 있으므로 지금부터 大大的으로 使用될 것이다.

(7) 鑄造回収率

鑄造回収率을 높이고 健全한 鑄物을 얻기 為해서는 鑄型性質이나 湯道系, 押湯系의 影響을 配慮하지 않으면 안된다.

回収率을 顯著히 向上시킴에는 단단한 鑄型이 必要함이 알려져 있다.

生砂型 代身에 콜크·셀트 (Cold Set) 鑄型의 製造法은 끊이지 않고 改善되고 있다.

鑄型의 安定性을 높이기 為해서 例를 들면, Peugeot-Renault은 球状黑鉛鑄鐵의 크랑크·샤프트 (Crank Shaft) 製造用 高 生產工場에서 CO₂鑄型을 使用하고 있다.

V프로세스는 真空吸引이 되고 있는 동안에는 鑄型의 모양과 剛性을 持続하고 그의 剛性은 生砂型보다도 세멘트 砂型에 가깝다.

(8) 品質管理

球狀化率과 黑鉛粒子를 冷却曲線으로 부터豫測하고자 하는 試圖가 있다.

冷却曲線과 鑄放品과의 顯微鏡組織과의 사이에는 一定한 相關關係로서 또, 데이터 (Data)를 컴퓨터處理함으로서 判定을 正確히 하고자 했던 것인데 冷却曲線의 모

양에 많은 變數가 影響을 줌으로, 그의 技術은 거의 使用되지 않는다.

球狀黑鉛鑄鐵이 安全保障을 要하는 곳에 많이 使用하게 되었으므로, 그의 機械的性質을 充分히 確實하게豫測되는 品質検査法이 必要하게 되었다.

彈性率을 利用하는 超音波試驗과 音波試驗이 손作業이나 自動検査로 使用된다.

音波試驗은 簡單하기 때문에 大量 生產의 中小鑄物의 檢査에 適合하다.

超音波測定은 特殊検査用으로 특히 大形鑄物 또는 鑄物의 重量部分用에 치우치고 있다.

兩試驗法이 다 自動車部品에 適合하나 音波法은 鑄物의 차수精度와 크기에 따라서 使用이 制限된다.

인몰드法을 使用하는 경우에는 黑鉛組織을正確히 또 簡單히 判定함에 이 兩技術이 특히 必要하다.

鑄物의 퍼라이트 (Pearlite)와 퀘라이트 (Ferrite) 量이 磁氣的性質에 影響을 주는 것을 利用해서 同一한 모양의 많은 小形鑄物의 試驗에 過電流試驗이 多年間 施行되어 왔다.

最近, BCIRA가 하나의 鑄物을 10秒間으로 試驗하고, 表面層의 퀘라이트量보다도 오히려 鑄物全体의 平均 퀘라이트量을 나타내는 漩電流試驗裝置를 生成하였다.

(8) 80年代의 展望

著者는 將來의 傾向으로서 다음과 같은 것을 指摘하고 있다.

1) 裝入材料:

특히 鋼屑의 入手와 選択이 점점 힘들어 질 것이다.

2) 熔解는 大規模生產에서는 二重熔解法을 繼續할 것이다.

그런데, 熔解는 큐포라 또는 電氣爐에서

하고 있다.

特定의 生産에 对해서는 誘導爐가 投資와 維持費의 비쌈에도 불구하고 상당히 매력이 있다.

모든 熔解法에 对해서 脱硫操作이 增加할 것이다.

3) 主要한 球状化剤는 마그네시움이고 Fe-Si-Mg 合金의 使用이 널리 繼続될 것이다.

中小規模의 生產用으로 특히 熔湯의 硫黃量이 0.03~0.08 %에 对해서는 로타리 取鍋의 利用이 좋으리라고 생각된다.

中乃至大 生產用에는 GF 転爐法이나 低廉한 마그네시움合金을 使用하는 폰담슨法이 인·몰드法과 競合할 것이다.

鑄型内 接種은 球状化와 後期接種과가 結合한 利益이 있고 今後 점점 実施되어

갈 것이다.

4) 今後 数年間에 球状化處理된 熔湯의 維持가 널리 利用될 것인가 아닌가가 決定될 것이다.

鑄型内 处理에서는 이런 必要가 없다.

그런데, 其他의 处理法, 特히 高生產造型ライン (Line)에 設置되어 있는 GF 転爐에 对해서는 마그네시움損失速度가 적은 密閉式自動溝型鑄込裝置가 價値가 있다.

5) 이것으로 부터 金屬의 核生成을 늘 높은 水準으로 達成하는 것이 球状黑鉛鑄鐵製造에 对한 가장 重要한 要求일 것이다.

이 때문에 注湯流接種 또는 鑄型内 接種의 効果가 점점 重要視되어 이를 技術은 將來 널리 利用될 것이다.