

# 아아크爐에 있어서 省에너지

## 技術資料

福本行男〈日本大同特殊鋼(株)〉  
李根喆\* 〈高麗大學院〉

### 차례

- 緒言
- 熱精算結果와 省에너지의 方向性
- 熔解期에 있어서 省에너지 技術
- 精鍊期에 있어서 省에너지 技術
- 設備管理改善에 의한 省에너지 技術

### 1. 緒言

1973年の石油危機以來資源에 대한認識과 에너지에 대한價值觀이 커져서各國에서는代替에너지의開發利用과 省에너지를主要課題로하고 있다.

省에너지란 간단히 말하면個人,組織,社會,國家의 나아가서는人類의目的達成을 위하여 에너지를利用할 경우 될 수 있는限目的에一致하도록最小의 에너지를 사용하는 것이다.

에너지需要의增大는 이를efficiency의實績에도不拘하고 人類의欲望增大나人口의增加에 의해서指數函數의으로增大된다고 한다. 따라서省에너지는經濟나技術의進歩에依存하는 것도 아니며 人類의欲望增大와 Trade-off關係에 있도록節約이나倫理感,習慣 및 儉約의美德 또는生活樣式의變化 등以外에 產業構造와社會시스템의變更과 같은構造變化에 의한部分도 있다는 것이다.

이 중에서 어느部分은石油價格이나에너지價格의上昇에 의한市場mechanism에 의해서省에너지化나技術進歩를促進하는 것도 있으나 특별히財政的,行政的,策略이必要한部分이 있다. 以上과 같이省에너지는節約이나廉約에 의한 것과構造變化와技術進歩에 의한 것 또는政策誘導에 의한 것 등으로集積되어 있으며 이것들은個人에서國家的레벨에 이르기까지 소위階層에 걸쳐서努力의積分으로達成할 수 있는 것이다.

本稿에서는最近日本大同特殊鋼(株)에서研究開發한아아크爐의省에너지技術事例를中心으로考察하고자

한다.

### 2. 热精算結果와 省에너지의 方向性

#### 2.1 热精算結果

表1은最近發表된아아크爐의热精算結果의一例로서아아크爐의热精算方式은日本工業規格G0703으로 정해져 있으나 이데이터도基本의으로는JIS方式에서 구한 것이다.備考欄에 나타낸對象爐등은測定條件이다.




그림 1. 아아크爐熔製作業의 標準사이클

#### 아아크爐의省에너지

- 有効出熱의減少→대들보개의使用
- 無効出熱의減少
  - 直接的인方法→還元期의短縮
    - 爐體開口部의縮少
    - 集塵機의效率的運轉
    - 變壓器, 2次導體 및 電極에서의電力損失減少
  - 間接的인方法→酸素커텁
    - 最適電力投入法
    - 서브머지드 아아크法
- 無効出熱의有効利用
  - 아아크爐의 피이드→排ガス에 의한 스크립豫熱
  - 其他工程에의利用→排熱보일러設置
  - 入熱源의置換→燃燒에 의한 스크립豫熱
    - 비어너助燃
    - 酸素吹込, 酸素吹精
  - 他工程排熱의利用→호트리터언스크립의裝入

그림 2. 아아크爐省에너지의 考察方法

\* 正會員 : KORSTIC 技術情報部次長

表 1. 아아크爐熱精算結果의 一例

對 象 爐		100t AF <sup>a)</sup>		70t AF <sup>a)</sup>		50t AF <sup>a)</sup>		30t AF	
項 目		熱量/溶鋼t (10 <sup>3</sup> kcal)	比率 (%)						
入 熱	電力의 热量	452.6	68.8	438	76.3	465.9	87.9	305.3	51.9
	其他의 燃料發熱量	—	—	—	—	—	—	—	—
	電極의 酸化熱	29.6	4.5	22	3.8	22.2	4.2	30.0	5.1
	元素의 酸化熱	169.1	25.7	103	17.9	37.3	7.0	251.8	42.8
	슬러그의 生成熱	6.6	1.0	11	1.9	5.0	0.9	1.2	0.2
合 計		657.9	100.0	574	100.0	530.4	100.0	588.3	100.0
出 熱	熔鋼의 保有熱	353.3	53.7	326	56.8	324.5	61.2	345.1	58.7
	슬러그의 保有熱	48.0	7.3	51	8.9	31.8	6.0	56.2	9.5
	冷却水 흘정熱	63.2	9.6	34	5.9	48.4	9.1	20.7	3.5
	變壓器 損失熱	21.1	3.2	6	1.0	—	—	4.7	0.8
	二次導體·電極損失熱	172.3	26.2	157	27.4	125.7	23.7	156.7	26.7
合 計		657.9	100.0	574	100.0	530.4	100.0	588.3	100.0
備 考		中炭素構造用鋼의 3連續熔解사이클		熔解期間으로 測定結果		스테레스鋼의 1熔解 사이클測定結果			

다르므로 이에 의해서 爐容量의 變化에 對應한 热効率의 傾向을 論할 수 없으나 現在 아아크爐의 热効率水準은 약간 알 수 있다. JIS G0703에서 定義된 热効率은 表 1에서 熔鋼의 保有熱比率과 슬러그의 保有熱比率를 加한 것으로서 이 경우 熔解사이클로서 61~68%의 水準이 된다.

## 2.2 省에너지의 方向性

省에너지의 方向性에 있어서 基本이 되는 것은 아아크爐熱効率의 向上으로서 아아크爐의 热効率은 JIS G0703에서 (1)式과 같이 定義되어 있다.

$$\text{热効率} = \frac{\text{熔鋼保有熱} + \text{슬러그保有熱} + \text{分解反應熱}}{\text{入熱의 合計} - \text{熔銑保有熱}} \quad (1)$$

단 入熱의 合計=出熱의 合計

上記式에서 아아크爐熱効率向上策으로 생각되는 것은 總出熱에서 熔鋼保有熱등의 有効出熱을 나눈 나머지의 無効出熱의 減少를 圖謀하는데 있다. 表 1에서 無eff出熱을 큰順序로 表記하면 排가스, 爐體放散熔等의 損失熱→冷水損失熱→2次導體, 電極, 變壓器等의 電氣的損失熱이 된다. 이 중에서 冷却水損失熱은 耐火物壽命이 강해서 單純히 그의 低減을 指向할 수 있는 段階에 이르지 못하나 排가스와 爐體放散熱 등 損失熱이나 電氣的 損失熱은 極力 그 減少를 推進할 수 있는 性質의 것이다.

無eff出熱의 減少는 出熱의 有効利用을 圖謀함과 同時に 有効한 省에너지對策이 되며 아아크爐의 入熱로서 뼈이드백하는 方法과 其他 用途로서 使用이 大別된다.

前者인 경우 아아크爐의 热効率을 直接적으로 높이거나 後者인 경우 事業場全體로 볼 때 토탈에너지의 減少가 된다.

其他 아아크爐에 대한 省에너지의 考察方法으로 다른 工程의 排熱을 아아크爐의 入熱로서 利用하는 方法이나 高價格의 入熱源인 電力의 一部를 石油系燃料로서 置換하는 方法등이 있다.

## 3. 熔解期에 있어서 省에너지 技術

### 3.1 스크립商品의 影響

스크립의 品質(不純物成分, 熔解留步 및 形狀등)은 商品에 의해서 다르나 이것에 의해서 아아크爐의 電力原單位는 크게 左右된다. 例를 들면 P나 S등 不純物成分이 높은 商品을 사용하는 경우에는 精鍊이 必要하며 時間延長에 의해서 放熱損失增加分과 精鍊에 必要한 풀리스 즉 生石灰나 融石의 熔解增加分에相當하는 電力量이 必要하다. 또한 熔解留步가 나쁜 경우 슬래그나 더스트가 되는 것을 餘分으로 加熱하게 된다.

한편 스크립形狀과 電力原單位의 關係는 많은 報告가 있으나 形狀을 적게 하는 아아크가 安定하여 電力投入密度가 上昇되었으며 그 結果 热効率이 向上되어 電力原單位가 低減되었다.

表 2는 이들 스크립의 質品이 아아크爐의 電力原單位에 미치는 영향을 把握하기 위하여 행한 特수한 實驗熔解의 結果를 나타낸다. 實驗은 2ton爐를 利用해서 스크립商品別로 單獨熔解를 행하였다.

一般的으로 프레스品은 形狀이 크고 热傳達이 나빠

表 2. 스크랩商品熔解溶解試驗結果

銘柄	熔解回数	熔落까지의 所要時間 (min)	熔解留步(%)	熔落까지의 電力原單位 (kWh/裝入)	電力原單位 (kWh/溶解t)
新斷프레스	3	73	99.0	615	621
다라이프레스	2	71	86.9	676	778
A 프레스	2	90	90.2	753	835
플로터	2	50	94.1	475	505
甲山	2	58	93.6	537	574

新斷프레스：自動車베이커리 프레스工場에서 發生하는 薄板의 프레스加工스크랩을 스크랩프레스로서 加工한 것

다라이프레스：機械切斷된 薄은 스크랩을 프레스한 것

A 프레스：두께 1~3mm의 鐵板을 프레스加工한 것

플로터：플로워스틸社가 發展한 高速回轉해머로서 가늘게 한 스크랩

甲山：市中에서 一般的으로 鐵屑라고 부르는 老廢스크랩

서 熔解時間이 길므로 多量의 電力量을 必要로 하니 同一한 프레스品에도 種類에 따라서 热傳速度에 影響을 주는 프레스性이 다르며 또한 留步에 의하여 差異가 있어 種類間에도 要所電力量에 差異가 있다. 表 2와 그림 3에 新斷프레스, 다라이프레스 및 A프레스 순으로 電力原單位가 悪化된다는 結果를 表示하고 있다.

### 3.2 흐트리턴스크랩의 裝入

造塊工程에서 發生하는 餘湯이나 热間壓延工程에서 發生하는 切斷스크랩등을 冷却되어 있지 않은 狀態에서 아아크爐의 原料로서 裝入한다면 當然히 어느 温度로 上昇될 때까지 热量이 節約되고 이에 必要한 아아크爐의 電力量이 節減된다.




그림 3. 흐트리턴스크랩裝入에 의한 節電效果

例를 들면 常溫을  $T_0 = 20^\circ\text{C}$ , 흐트리턴스크랩의 平均溫度를  $T^\circ\text{C}$ 로 할 때 節約電力量( $\Delta E \text{ kWh}/\text{溶解t}$ )은 다음과 같이 된다.

$$\Delta E = \frac{1000}{860} \times \frac{C_r}{Q_r} \times (T - T_0) \quad (2)$$

단  $Q_r$  : 裝入리턴스크랩을 常溫에서  $T^\circ\text{C}$ 까지 昇溫 시킬 때 까지의 平均아아크爐熱効率

$C_r$  : 裝入리턴스크랩을 常溫에서  $T^\circ\text{C}$ 까지 昇溫 시킬 때 까지의 平均比熱

여기서  $T_0 = 20^\circ\text{C}$ ,  $C_r$ 에는 中炭素鋼의 數值를 이용하였으며  $Q_r = 0.8$ 인 경우  $\Delta E$ 와  $T$ 의 關係는 그림 4와 같이 된다.

本 方法은 他의 工程排熱을 用아크爐의 入熱로서 利用할 수 있으며 매우 合理的인 嘗에 너지對策이 되나 問題는 热間의 리턴스크랩을 어떻게 해서 短時間內에 아




그림 4. 热間切斷層의 減温速度狀況

아아크爐에 裝入하느냐 하는 것이다.

### 3.3 스크랩豫熱

普通스크랩豫熱이라고 하는 것은 아아크爐裝入前의 스크랩에 대한 電力以外의 에너지 주로 石油系燃料를 사용해서 행하는豫熱이다. 本來는 아아크爐의 排熱로서豫熱을 행하였으나 實容化에는 各種 問題가 있어 石油系에너지나 天然ガス를 投入해서豫熱하는 것이 現在까지의 趨勢로 되어 있다. 電力은 發送配電의 過程에서 約 65%의 에너지損失이 發生되면서 利用者에 供給되므로 利用者側에서 使用할 수 있는 單位熱量當의 코스트는 漸次 높아지고 있다. 따라서 燃燒加熱에도 比較的 the 热効率이 높고 被加熱物溫度가 낮은 領域에서는 電力으로 轉換해서 石油系燃料로 加熱하는 편이 總合的인 에너지의 節減이 된다. 그러나 本 方法은 日本에서 거의 實用化되어 있지 않다.

그림 5는 노르웨이의 Elkem-Spigerverket A.S의 開發에 의한 스크랩豫熱裝置의 原理圖로서 스크랩버케트上에 燃燒커버가 設置되어 있고 스크랩의 위에서 아래로 버너를 燃燒시키는 構造로 되어 있다. 버케트外壁의 內側에 燃燒커버로부터 冷却用 空氣를 供給하여 커버와 버케트上緣間に 시일機能을 賦果시키는 것

이나 베케트 내面에 耐火라이닝을 附着하지 않는 것이 特徵이다.

本 方式에 의한 스크랩의 豫熱溫度는 最高 430°C 程度이나 500°C 以上으로 上昇되면 豫熱時의 热效率이 떠려가나 베케트 内面에 耐火라이닝이 必要하게 된다.




그림 5. Elkem-Spigerverket A.S. 開發의 스크랩豫熱裝置




그림 6. Bethlehem Steel Co.에서 實用化시킨 스크랩豫熱裝置

그림 6은 美國 Bethlehem Steel Co.社에서 實用化 되고 있는豫熱裝置의 略圖이다.豫熱燃料로서 天然가스를 使用한 裝入ベ케트에는 耐火粘土의 라이닝으로 되어 있다. 그림 7은豫熱用 天然가스原單位와 아아크爐電力原單位의 關係를 나타낸다.

스크랩의豫熱溫度와 아아크爐의 節電量關係는 理論上 스크랩豫熱로서 省에너지 를 達成하기 위한 基本의인




그림 7. 스크랩豫熱에 있어서豫熱燃料와 電力原單位의 關係

前提條件이豫熱時의 热效率 > 아아크爐熱效率(低溫域) × 發送配電效率의 關係이어야 한다. 그러나豫熱裝置를 위한 設備投資가 必要하므로 實用化에는 매우 低廉한豫熱裝置를 考案해서豫熱時의 热效率를 높일 必要가 있다.

### 3.4 酸素吹込 및 커팅

아아크爐는 通電開始 후 時間이 經過하면 電極直下近方에 스포트의 湯溜가 形成되나 이 時點에서 湯溜로 향해서 酸素를 吹込하면 熔解가 顯著하게 促進된다. 그리고 Fe, Si 또는 C 등의 酸化에 의한 酸化熱이 發發함과 同時に 熔解時間의 短縮으로 放熱損失이 減少하므로 電力原單位의 低減을 圖謀할 수 있다.

表 3. 酸素吹込強化에 의한 操業實績에의 影響<sup>10)</sup>

酸素原單位 (m³/t)	裝入始~出力電力原單位 (kWh/t)	能率 (t/h)	銑鐵比 (%)	良塊比 (%)
1.9	160	561	27.84	4.8
5.0	150	551	30.26	5.7
13.7	129	519	34.68	11.9
21.0	119	473	37.76	18.7
27.0	112	463	39.75	26.3
37.3	105	485	39.4	37.5

一般的으로 低減量은 酸素  $1Nm^3$ /熔鋼 t當 5~10 kWh/熔鋼 t으로 되어 있으나 表 3의 實驗例와 같이 酸素吹込量이 非常 많으면 留步가 低下되어 電力原單位의 悪化를 招來하는 경우가 있다. 酸素吹込은 酸化反應에 의한 發熱을 利用하는 것으로서 酸素吹込量과 爐內炭素量의 關係는 重要한 意味를 갖는다. 熔解期에 있어서 酸素吹込의 利點은 酸化에 의한 發熱效果以外에 爐內未熔解物의 커팅效果, 熔落前後에 있어서 熔鋼攪拌에 의한 热效率向上이나 CO反應gas 發生에 의한 아아크의 셔브머지드화 등이 있다.

특히 커팅은 未熔解스크랩의 切斷→熔鋼中의 早期落下→스크랩에 있어서 熱傳達率의大幅의 向上과 過程을 통해서 熔解를 顯著히 促進시키는 效果를 나타낸

다. 現在 거의 모든 아아크爐에 酸素吹込을 행하는 것은 酸素  $1\text{Nm}^3$ (電力換算  $1\text{kWh}$ 에相當함)를 갖는 数 kWh의 熔解電力節減을 가져오기 때문이다.

### 3.5 베어너助燃

아아크爐ベ어너助燃에는 주로 石油系燃料가 使用되고 있으며 스크랩豫熱의 경우와 같이 아아크電力에 의한 加熱의一部를 燃燒加熱로置換하여 에너지의 節減을 圖謀하고 있다. 助燃法으로는 石油와 酸素의 混合燃燒, 石油와 空氣의 混合燃燒, 石油와 酸素 및 空氣의 混合燃燒 등으로 大別되나 石油와 酸素의 混合이主流를 이루고 있다. 이 경우 助燃用으로 供給되는 酸素量은 燃料燃燒에 必要한 理論酸素量보다 상당히 많이 過剩酸素는 熔鋼中 元素酸化에 寄與된다고 생각된다.




그림 8. 베어너助燃前後에 있어서 電力原單位比較

그림 8은 助燃을 實施한 경우와 實施하지 않은 경우의 電力原單位를 比較한 一例이다. 燃油  $7.5\text{L}/\text{裝入 t}$  酸素  $14.7\text{Nm}^3/\text{裝入 t}$ 로서 助燃하고  $54\text{kWh}/\text{裝入 t}$ 의 電力原單位를 低減시키고 있으나一般的으로 使用되는 計算法으로 에너지의 節減量을 算定하면

$$\begin{aligned} \text{에너지의 節減量(kcal/裝入 t)} &= 54\text{kWh/裝入 t} \\ &\times 2,450\text{kcal/kWh} - (7.5\text{L}/\text{裝入 t}) \times 8,716\text{kcal/l} \\ &+ 14.7\text{Nm}^3/\text{裝入 t} \times 1,700\text{kcal/Nm}^3 \\ &= 4,190\text{kcal/裝入 t} = 17.1\text{kWh/裝入 t} \quad (3) \end{aligned}$$

이 되어 實質적으로  $17.1\text{kWh/裝入 t}$ 에相當하는 에너지를 節減할 수 있다.

### 4. 精鍊期에 있어서 省에너지技術

精鍊期는 酸化期와 還元期로 大別된다. 酸化期는 普通材料가 熔落되어 分析用試料가 採取되는 時點에서 酸化스크랩이 除溝될 때까지의 期間을 말한다.

#### 4.1 酸化期에 있어서 省에너지技術

酸化期作業의 役割은 所定의 脫炭을 行함과 同時に H등 가스를 除去하여 또한 除溝前에 熔鋼을 必要한 溫度까지 升温시키는 것이다. 一般的으로 酸化期에 들어가면 熔鋼面은 平滑하게 되여 热放散이 많아져 热効率이 低下된다. 따라서 이 時期의 省에너지對策은 여하간 热効率을 높이는데 重點을 두어야 한다.

##### 4.1.1 서브머지드 아아크法

이것은 슬리그두께를 增加시키고 電極先端을 슬리그中에 浸漬시킨 狀態로서 아아크를 發生하여 아아크輻射의 放散을 防止하는 方法이다. 이를 위하여 슬리그成分에 있는 CaO(生石灰)을 增量시키고 더욱이 슬리그性狀을 泡立의 狀態로 함과 同時に 低電壓으로 操業하여 아아크 길이를 短게하는 方法이다. 本 method은 操業上 爐壁耐火物의 熔損防止에도 效果가 있으며 아아크爐蓄業法으로서 一般化된 通電法이다.

##### 4.1.2 스탈러의 利用

스탈러(電磁攪拌誘導裝置)는 鋼中成分의 均一화와 슬리그 埋mol反應의 促進를 圖謀하기 위하여 利用된다. 스탈러의 電磁攪拌作用은 均一熔解의 促進에 의한 热効率의 向上등 熔解期 末期에 있어서 效果가 期待된다. 表 5는 아아크爐仕樣과 스탈러仕樣을 나타낸다. 本爐에서는 從來電力を  $438\sim450\text{kWh}/\text{裝入 t}$ 으로 消費되는 時點에서 熔解期에서 酸化期로 移行하고 있으나  $313\text{kWh}/\text{裝入 t}$ 의 消費時點에서 스탈러를 稼動시켜  $400\sim425\text{kWh}/\text{裝入 t}$ 로서 酸化期로 移行한 것이다.

### 5. 設備管理改善에 의한 省에너지技術

#### 5.1 放熱損失 抑制技術

##### 5.1.1 原料, 副原料投入時 放熱抑制

아아크爐에 있어서 原料나 副原料의投入은 通常 爐蓋나 爐扉를開放하여 行하고 있다. 原料(스크랩)은 大部分 爐蓋를 旋回하여 爐項部에서 크램쉘에 投入되나 하드當 2~3回의 分割投入이 普通이다.

한편 副原料는 爐扉에서投入되는 경우가 많으나 酸素吹精이나 出溝等으로 爐扉는 頻繁이 開閉된다. 表 6의 計算例와 같이 單位時間當의 放熱量이 크나 事實上 放散熱은 回收가 不可能하다.

그러나 具體的인 放熱損失의 抑制手段으로서 基本적으로 投入時 爐蓋나 爐扉의 開放時間을 매우 短게하고

表 5. 8t 아이크爐의 爐仕樣과 스텔러仕樣<sup>17)</sup>

項 目		仕 樣	
爐 仕 樣	能 力 · 型 式	8t 사이드챠이엘	
	變 壓 器 容 量	3,000kVA	
	爐 膜 徑	3,778mm	
	熔 製 鋼 種	스텐리스鋼主體	
斯 谷 仕 樣	電 源	東京芝浦電氣(株)	
	定 格 容 量	200kVA	
	定 格 電 壓	300V	
	周 波 數	0.3~0.6~1.5Hz(基準 0.6)	
	極 數	2	
	冷 却 方 式	空冷式(測溫抵抗付)	
主 變 壓 器	容 量	一 400kVA	二 282kVA
	電 壓	次 3,300V	次 440V
付 帶 設 備	攪拌方向 自動轉換裝置		

表 6. 爐蓋開放時의 損失熱計算例  
(40tAF, 4min/回開放의 場合)

區 分	損失熱量
輻射에 의한 損失熱	395,094kcal/回
對流에 의한 損失熱	23,208
排ガス放散損失熱	1,704
合 計	420,006kcal/回

表 7. 操業口閉鎖에 의한 節電效果<sup>20)</sup>  
(2爐도 同仕樣의 50tAF)

	電力原單位	熔製時間
操業口閉鎖爐	556.1kWh/t	182.2min/히트
操業口非閉鎖爐	576.1	182.3

開放面積을 最小로 하고 있다.

### 5.1.2 爐體開口部의 放熱抑制

아이크爐는 通常 그 爐體側壁에 出溝口나 操業國등의 開口部를 갖고 있다. 이것은 扇開閉機構를 具備하고 있으며 使用時以外는 閉止되어 있으나 密閉가充分하지 않다. 따라서 集塵器로의吸引에 의해서 爐內에 冷風侵入이 일어나며 排ガス損失의 原因이 된다. 省에지너의 立場에서 보면 操業口는 全閉出溝口만의 操業이 바람직하나 實際로는 어느程度 放置되어 있는 實態이며 表 7은 操業口를 完全히 閉鎖하여 試驗한 結果 約 20kWh/t의 電力原單位가 低減된 것을 나타낸다.

### 5.1.3 爐補修時의 放熱抑制

아이크爐는 每回마다 出鋼後 爐內를 點檢하고 爐底部等 熔解時에 熔損箇所를 補修한다. 裝修는 時間이 길 수록 生產性低下나 爐體蓄熱의 放散을 招來하므로 時間短縮은 必須의 課題이다. 특히 最近 爐容量

의 大形化나 超大電力操業에 따르는 熔損箇所의 擴大 등 從前의 人力作業만으로는 追從할 수 없는 狀態이다. 現在 大部分의 事業場에서는 機械化를 圖謀하고 있다.

### 5.1.4 래들로부터의 放熱抑制

특히 아이크爐製鋼인 경우에 限된 것은 아니나 出鋼後 래들內容鋼의 溫度低下를 極力防止한다는 것은 省에지너面에서 매우 重要하다. 通常 鑄込時의 熔鋼에는 品質面의 制約에서 어느 一定溫度를 確保할 必要가 있으며 鑄込中 溫度降低가 적으면 그만큼 出鋼溫度의低下가 可能하는 表 8은 實施例로서 脫ガス處理終了時點에서 鑄造末期까지의 溫度降下는 蓋의 有無로서 25°C 差異를 그리고 出鋼溫度를 15~20°C까지 低下시킬 수 있다는 報告가 있다.

表 8. 래들덮개設置에 의한 效果<sup>21)</sup>

蓋의有·無	脫ガス處理終了時點斗		鑄造初期와 末期의 溫度差
	鑄造末期의 溫度	溫度差	
有	-11.3°C		-4.3°C
無	-37.5		-15.8

### 5.2 變壓器損失과 2次導體 및 電極에서의 電力損失

아이크爐用 電力은 普通 高電壓으로 아이크爐用 變壓器에 給電되어 熔解操作에 必要한 低電壓大電流로 變換된다. 變壓器는 電壓의 變換에 따라서 電力損失이 發生하는데 이것을 變壓器損失이라고 한다. 이것은 變壓器容量의 1% 以下이나 變壓器容量이 增大하면 損失電力量의 絶對值가 커지므로 變壓器選定時에 注意할 必要가 있다. 특히 無負荷損失에 대하여는 아이크爐休止時給電停止를 徹底히 행하므로 低減시킬 수 있다.

다음에 2次導體損失은 그림 9와 같이 變壓器와 電極間에 2次側母線(銅板製 또는 水冷管)이나 可撓케이블(裸케이블 또는 水冷케이블) 및 母線管이 導體로서 存在하는데 이들 導體에 電流가 流하면 抵抗熱이 發生하여 發熱되나 周圍大氣나 冷却水에 吸收된다. 抵抗損失




그림 9. 아이크爐變壓器와 電極間의 構造

의 減少를 위하여 斷面이 큰導體의 採用이나導體의  
並列本數를 增加시키는 것이 가장 效果의이다.

한편 電極과의 接觸부에 있는 電極홀더에 대해서는  
高溫의 電極과直接接觸하는 關係로 對策이 困難하므로接觸面을 恒常清淨히 할 必要가 있다.

電極의 發熱은導體部全體內에서 가장 크나 그 全體  
가 損失熱로 나타나는 것이 아니고 爐內部의 發生熱은  
入熱로서動作한다. 一般的으로 電極의 热損失은 電極  
이 크고 또한 爐外部의 길이가 짧을수록 적어지나 이  
것은 設計時點에서 热損失, 作業性과 機構등 總合의 인  
바란스를 圖謀해야 된다. 또한 電極目體의 絶對抵抗值  
는 電極에이커에 있어서 原料의 選定法이나 製造方法  
에 따라서 差異가 있으므로 抵抗值가 낮은 것을 購入  
하면 된다.

### 5.3 集塵機의 省에너지技術

#### 5.3.1 風量制御

아아크爐集塵裝置에 必要한 風量은 그림 10과 같이  
아아크爐의 操業期에 따라서 顯著히 變動되는데 直接  
集塵裝置나 建物集塵裝置와 같이 많은 風量이 必要치  
않은 時期에는 주로 送風機入口 또는 出口에 림퍼를 設  
置해서 風量을 調節하여 節電을 행한다.




그림 10. 熔製사이클과 所要集塵風量의 關係  
(60t AF인 경우)

최근 送風機와 같이 2乘減負荷토오크를 갖는 設備에  
서는 驅動機를 可變速함으로서 大에너지節減의 可能性  
이 注目되었다. 즉 電氣技術의 顯著한 發展에 의하여  
送風機모우터의 on-off 制御捲線形 모우터의 2次抵抗  
變更에 의한 回轉數制御, 籠形 모우터의 電磁的結合機  
나 流體結合機에 의한 回轉數制御, 모우터極數變更에  
의한 回轉數制御 및 세트비어스 方式이나 인버터驅動




그림 11. 送風機와 電動機入力電力特性

에 의한 回轉數制御 등 모우터의 回轉數制御法이 利用  
되고 있다.

그림 11과 같이 風量이 比較的 많은 領域에서 制御  
하는 경우 림퍼制御와 回轉數制御에 큰 差異가 없으나  
風量이 低下하면 回轉數制御에 있어서 省エネルギー의 效  
果가 매우 현저하다. 實際로 集塵裝置의 試算을 보면  
無制御일 때의 必要電力에 대하여 림퍼制御에서는 10~  
20%이고 捲線形 모우터의 2次抵抗制御나 籠形 모우터  
의 電磁結合機로서 回轉數를 制御하는 경우 15~35%  
그리고 세트비어스 方式이나 인버터驅動인 경우 20~  
55%을 節電할 수 있다.

省エネルギー對策을 實施할 때 集塵裝置의 運轉패턴이나  
모우터의 入力特性 및 設備費를 考慮해야 되나 既存設  
備나 遊體設備을 利用할 경우 現況에 適合하게 加味할  
必要가 있다. 實施된 興味있는 例로서 遊體모우터를  
捲線交替에 의하여 6p/12p의 極數變更모우터로 또한  
從前의 림퍼制御에 의하여 低風量時 650kW의 電力を  
150kW로 低減했다는 報告가 있다.

#### 5.3.2 集塵方式

集塵方式은 大別해서 백필터方式과 電氣集塵方式의  
2種類가 있다. 백필터方式인 경우 필터의 壓力損失만  
이 送風機壓力을 높이는데 必要하나 많은 送風機入力電  
力이 必要하다. 例를 들면 設置條件이 同一한 10,000m³/  
min 80°C의 含塵ガス를 集塵하는 경우 백필터方式의  
送風機에서는 1,760kW, 電氣集塵方式에서는 1,310kW

로 試算되었다.

한편 이들의 風量이 쳐울때는 모우터의 回轉數制御(세르비어스와 인버터制御)가 4,500m<sup>3</sup>/min이었으며 백필터方式에서는 211kW, 電氣集塵式에서는 175kW가 되었다. 이것들을 10,000m<sup>3</sup>/min 25%의 比率로서 1年間運轉했을 때 電力量의 差異가  $17 \times 10^4$ kW였고 백필터式보다 電氣式이 使用電力量이 적었다. 그러나 現實에서는 電氣式인 경우 含塵量變動이 큰 排ガス에 대하여 安定된 集塵効率을 얻기가 困難하므로 백필터方式이 많이 使用되고 있다.

#### 5.4 排熱回收

아아크爐는 表 1과 같이 總入熱分에 대하여 排ガス로 부터 約 25%, 슬러그에서 數 %, 그리고 冷却水에서도 數 %로서 合計 40%가 排熱된다. 이러한 排熱을 有効하게 利用하기 위하여 여려 가지 方案이 提言되고 있다. 즉 排ガス의 热로서 스크립을 豊熱하거나 또는 空調設備에 利用한다든가 슬러그熱에 의하여 蒸氣를 發生시켜 터어빈을 作動시키는 것 등이 있다. 그러나 現實에서는 排熱의回收는 排出된 温度가 아아크爐操業時期에 의하여 顯著히 變動되며 利用에 있어서 制御가 困難하므로 實施되는 例가 적다.




그림 12. BBC/Brusa 시스템

그림 12는 Brown Boveri Company의 BBC/Brusa 시스템으로서 連續裝入裝置와 아아크爐사이에 回轉드럼으로 接續되어 있어 이 중에서 아아크爐排ガ스와 裝入材間に 热交換이 행해지고 있다.

本 드럼에는 軸方向에 天然가스의 배어너가 設置되어 있어 豊熱能力을 補完하고 있다. Villodossola에 設置된 36t 유닛인 경우 耐火物에 內藏된 드럼의 內徑은

1,800mm, 外徑은 2,200mm, 高이 13.36m, 드럼回轉數 1rpm으로서 드럼내의 热平衡은 表 9와 같이 報告되어 있다. 또한 이 경우의 드럼入口의 아아크爐排ガス溫度가 1,050°C, 出口에서의 天然가스에 의한 燃燒ガス와의 混合에서는 650°C 그리고 裝入材는 드럼내에서 1,000°C까지 豊熱된다는 報告도 있다. 하여간 아아

表 9. BBC/Brusa 시스템의 热收支<sup>24)</sup>

區 分	項 目	熱 (10 <sup>8</sup> kcal/t)
豫熱 드럼 入熱	아아크爐부터의 排 가스顯熱	105.1
	天然가스燃燒熱	279.5
	合 計	384.6
豫熱 드럼熱効率	스크립豫熱顯熱	172.0
	熱 効 率	45%
시스템全體의 原 單位	電 力 原 單 位	284.3
	天 然 가 스 原 單 位	279.5
	電 機 原 單 位	19.1
	合 計	582.9

크爐는 工業爐中 排熱回收가 가장 늦은 것으로서 이를 위한 技術開發이 要望되고 있다.

#### 參 考 文 獻

- 日本金屬工業; 第10回電氣爐部會第2分科會資料(電 II-10-8), (1977).
- 川崎製鐵; 第60回 热經濟技術部會資料(熱 60-4-11), (1977).
- 川崎製鐵; 第11回 電氣爐部會第2分科會資料(電 II-11-6), (1977).
- 住友金屬工業; 第6回 電氣爐部會第2分科會資料(電 II-6-2), (1975).
- H.T. Sheridan; Ironmaking and Steelmaking, 2(1975) 4, p.267~268.

科 學 技 術 人 의 信 條 를 지 키 자